PASO 3 · ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y REAPRIETE (LILR)

El objetivo principal es **estandarizar** las actividades de limpieza, inspección, lubricación y reapriete para garantizar que la máquina **permanezca en el estado alcanzado** y no vuelva al estado anterior.

LIMPIEZA | INSPECCIÓN | LUBRICACIÓN | REAPRIETE



¡Importante! Tendremos **cero averías por falta de condiciones básicas** al final del 3.º paso. El principal obstáculo para aplicar un estándar es que quien debe aplicarlo no fue quien lo creó.

ACTIVIDADES DEL PASO 3

- Definición por parte del equipo de AM de los estándares de **lubricación, limpieza, inspección, frecuencia y método**.
- Revisión completa y optimización del sistema de lubricación.
- Control visual para hacer más eficiente cada actividad: **Limpieza · 4 h** **Inspección · turno** **Lubricación · semana**

CALENDARIO LILR

El estándar del paso 3 es una **evolución del estándar provisorio** creado en el paso 1. Frecuencias, tiempos, sistemas de aplicación y recolección se modifican para hacerlo más práctico.

E	C	R	S
ELIMINAR	COMBINAR	REDUCIR	SIMPLIFICAR

¡DEJÁ QUE QUIEN TRABAJA ESTABLEZCA LOS ESTÁNDARES!