LC 17: corrosion humide des métaux (LC 25 pour non docteurs) niveau: CPGE prérequis excydoréduction; diagrammes potentiel-pH; courbes intensité-potentiel; électrolyse. plan: I Description du phenomère de corrosion I les différents types de corrosion différentielle IN Strategie de protection contre la corrosion · Corrosion = phénomènes par lesquels un métal ou en alliage tend à s'oxyder sous l'influence de réactifs gazeux ou en solution. corrosion seche corrosion humide ex reactifs en solution aqueuse [DIAPO] - pluie, humidité, im--mersion eau de mer ... I Description du phénomène de corrosion · La presence simultance de dionygen et d'eau est [DIAPO] un facteur favorable à la corrosion; il en est de même de la présence d'ions en solution.

- . Le pH de la solution influence également la corrosion. Les [manip. tubes à essai : clous en milieux acide et basique] so dégagement gaseux.
- 1) Aspects thermodynamiques

-> diagrammes E-pH

[DIAPO]

· Domaine d'immunité : Fe(s) stable: Absence de corrosion;

· Domaine de corrosion: Feb) -> Fe2+, Fe3+: il y a conosion.

Lo par exemple: Fe(s) + 2H+(aq) = Fe2+(aq) + Hz(q)

dégagement gazeux observé.

· Domaine de passivation: Fe(s) -> hydroscyde de fer


Lo corrosion a priori superficielle => couche de protection solide.

c'est la rouitle pour le ju, le vert-de-gris pour le cuive...

[DIAPO]

2) Aspects cinétiques

-> courbes i-E



- c En corrosion <u>uniforme</u>, le fer n'est pas parcouru par un courant d'ensemble → il forme un volume équipontentiel.
 - ⇒ tous les élections énuis las de l'oxydation sont consommés par la réduction du solvant
 - \Rightarrow il y a corrosion ssi ia = -ic applée intensité de corronon correspondant à E = Em le potentiel mate pris par le nétal.

. Le plus souvent: corrosion inhomagène - conssion differentielle.

II les différents types de corrosion
1) Mise en évidence

[manip: clou, agar-agar, phénolphtaléire, hexacyanofernate II, Nacl]

[DiAPO] -> Coursion du fer => formation de Fe2+ et Ho en des endroits différents

iono Fe2+: Fe(0) -> Fe2+ (ag) + 2e

ions Ho :
$$\begin{cases} 2 H_2 O(l) + 2 e^{-} \longrightarrow 2 H_0 (aq) + H_2 (q) \\ \frac{1}{2} O_2 (q) + H_2 O(l) + 2 e^{-} \longrightarrow 2 H_0 \end{cases}$$

» réactions électrochimiques dues à la présence de micropiles.

2) Interpretation

o cas du clou: inhomogèneités dues à l'écrossissage du clou;

· cas de la goutte d'Evans: gradient de la concentration en 02 dissort Lo aération différentielle.

III. Stratégies de protection contre la conosion

1) Protection par revêtement

a revêtement non métallique: émail, peinture, vernis, film plastique...

ex: carrosserie de voiture, ameublement d'extérieur...

· dépôt d'une conche d'un autre métal, résistant mieux à la conosion

Lo électrozingage - ~ 40 % production française de zinc sert à protégér contre la corrosion

[DiAPO + manip]

= manse de zinc déposé = $\frac{I\Delta t}{2\mathcal{G}} \times M(Z_n) = ?$...

2) Protection par anode sacrificielle

[DIAPO]