



REUNIÓN DE LÍNEA DE MANDO

Proyecto:

“Reparación e implementación de nuevo diseño de fondo filtrante en maderas para las Bateas de la Planta de Óxidos y limpieza profunda de Bateas”

Del 08 al 16 de julio del 2026



INFORMATIVO

CAMINATAS CRUZADAS			
ÁREA	RESPONSABLE	FRENTE DE TRABAJO	FECHA DE CAMINATA
ADMINISTRACIÓN RRHH SALUD SSGG	Carlos Rojas / Andy Gonzáles Marks Figueres / Alejandra López Edgar Estares / Eli Hernández	EXPLANADA BATEAS	Todos los Miércoles 14:30pm
CONTROL DE PROYECTO COSTOS PLANEAMIENTO	Anita Padilla / Alejandra Peña Jhoset Camones / Jennifer Gonzalo Rosales / Alberto Quispe	SCRUBBER	
CALIDAD ALMACÉN EQUIPOS	Neves Aybar / Miguel Aguilar Luis Maceda / Miguel C. Dennis Daza / Wilder Gutierrez	NUEVO FONDO FILTRANTE BATEAS	
OFICINA TÉCNICA OFICINA TÉCNICA SSOMA	José Ormeño / Carlos Leyva Karina Canchari / José Montesinos Alejandro Pio / Jhon Espinoza	LIMPIEZA PROFUNDA	



> Nuestras certificaciones



Certified ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Calidad



Certified ISO 14001:2015

14001:2015
Medio Ambiente



Certified ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
Seguridad y Salud
Ocupacional



ISO 37001:2016
Gestión Antisoborno



ISO 37301:2021
Gestión Compliance



Certified ISO 50001:2018

ISO 50001:2018
Energía

CAMPAÑA LA BIBLIOTECA SIG EVOLUCIONÓ





GRUPO

LA BIBLIOTECA SIG EVOLUCIONÓ



INGRESA A LA APLICACIÓN, ESCRIBE LO QUE BUSCAS Y EL AGENTE IA JJC TE AYUDARÁ A ENCONTRAR DOCUMENTOS SOBRE:

- Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medioambiente y Energía (ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001)
- Sistema de Ética y Cumplimiento (ISO 37001 - Corrupción y 37301 - Compliance)
- Requisitos Legales y Documentos Corporativos

MÁS SIMPLE. MÁS ÁGIL. MÁS EFICIENTE.



INGRESA A LA BIBLIOTECA ESCANEANDO ESTE QR

INICIA SESIÓN CON TU CORREO CORPORATIVO

Bienvenido a tu Agente IA Documental

Inicia sesión para continuar

Iniciar sesión

CONSULTA AL AGENTE IA RESPECTO AL SIG

Buscar sesiones...

Filtrar chat individuales

SIG

Reciente

- ¿En qué estándar encontramos rie...
- Hola tienes el manual de ocupaci...
- Hola

Documentos SIG

¿En qué estándar encontramos riesgos para trabajos en altura?

¿En qué estándar encontramos riesgos para trabajos en altura?

JJC

Hola Ivonne En el estándar **JJC-SIG-ES-02 Trabajos en Altura Rev 08**, se abordan diversos riesgos asociados con los trabajos en altura. Este documento establece que cualquier labor que implique riesgo de caída de altura o de objetos hacia niveles inferiores se considera trabajo en altura ¹.

Para mitigar estos riesgos, se requiere que los trabajadores cuenten con un certificado de examen ocupacional de altura física, que evalúa las aptitudes necesarias para realizar trabajos en altura ². Además, se deben instalar mallas protectoras cuando se realicen trabajos simultáneos en diferentes niveles para proteger a los trabajadores de la caída de objetos ².

El documento también especifica que, en caso de trabajos en taludes o cerca de excavaciones de más de 1.80 metros de profundidad, se debe contar con un sistema de prevención y detención de caídas ². Asimismo, se requiere el uso de arnés, línea de vida y anclaje adecuado cuando se efectúen actividades en planos con más de 20° de inclinación ¹.

El estándar enfatiza la importancia de la protección contra la caída de objetos. Se deben colocar marquesinas o pantallas de retención cuando haya circulación de personas, vehículos o maquinarias debajo de superficies donde se efectúan trabajos en altura ³.

Pregunta lo que quieras

Archivos Excel, Word y PowerPoint se podrán descargar automáticamente sin previsualización.

CONSULTA DOCUMENTARIA SIG

JJC

SIG

Reciente

- ¿En qué estándar encontramos rie...
- Hola tienes el manual de ocupaci...
- Hola

Documentos SIG

Consulta Documentaria - SIG

Mi unidad

Nombre
01 SIG
02 SEC
03 IG Propuestas
04 OP Operaciones
05 GH Gestión Humana
06 EQ Equipos de obra
07 AL - Almacén
08 LG Logística
09 TI Tecnología e Información
10 ADM - Administración
11 CG Control de gestión
12 FI Finanzas
13 AI Auditoría Interna

Ivonne Yana Enriquez

SIG - Usuario

Cerrar sesión

TALLER DE LUDOPREVENCIÓN: LIDERAZGO SEGURO PARA ERRADICAR LA COMPLACENCIA



VISITA N°01 06-08-2026	Grupo 01: 15 Participantes (En la Mañana 03-04 Horas) Grupo 02: 15 Participantes (En la Tarde 03-04 Horas)
VISITA N°02 Fecha por definir	Grupo 01: 15 Participantes (En la Mañana 03-04 Horas) Grupo 02: 15 Participantes (En la Tarde 03-04 Horas)
VISITA N°03 Fecha por definir	Grupo 01: 15 Participantes (En la Mañana 03-04 Horas) Grupo 02: 15 Participantes (En la Tarde 03-04 Horas)
VISITA N°04 Fecha por definir	Grupo 01: 15 Participantes (En la Mañana 03-04 Horas) Grupo 02: 15 Participantes (En la Tarde 03-04 Horas)

Para la primera fecha debemos asistir 30 participantes distribuidos en 02 horarios, favor de informar y asegurar quienes irán a la capacitación

PRIMERA FECHA: 06-08-2026
Turno mañana: 08:00 am – 12:00 pm (15 Participantes)
Turno tarde: 02:00 pm – 06:00 pm (15 Participantes)

REITERO QUE LA CONFIRMACIÓN Y ASISTENCIA ES OBLIGATORIA

TÉRMINO DE PARADA DE PLANTA CUMPLIENDO EL CERO DAÑO



DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS OCURRIDOS EN LA SEMANA



EMPRESA	CRUZ DEL SUR	FECHA	09/07/2026
GERENCIA	RECURSOS HUMANOS	TIPO	DAÑO A LA PROPIEDAD

¿QUÉ OCURRIÓ?

En circunstancias que un bus realizaba la ruta Site Nasca trasladando a 12 pasajeros, a la altura del C.P. Portachuelo (Barrio Chino), un perro ingresó de manera intempestiva a la vía, produciéndose el impacto con la parte delantera derecha del parachoques de la unidad. Posteriormente, el conductor detuvo el vehículo en un lugar seguro para inspeccionar el área del incidente; sin embargo, el animal no fue ubicado.

EMPRESA	ADQUISICIÓN Y CONTRATOS	FECHA	11/07/2026
GERENCIA	ADQUISICIÓN Y CONTRATOS	TIPO	DAÑO A LA PROPIEDAD

¿QUÉ OCURRIÓ?

Durante el desplazamiento de un encapsulado vacío en sentido norte a sur, la unidad fue impactada por un vehículo tercero de transporte público que realizaba una maniobra de retroceso sin advertir su presencia. Como consecuencia del incidente, se registró un daño leve en el bastón del equipo.

DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS OCURRIDOS EN LA SEMANA



EMPRESA	MARCOBRE	FECHA	12/07/2026
GERENCIA	MANTENIMIENTO MINA	TIPO	DAÑO A LA PROPIEDAD

¿QUÉ OCURRIÓ?

Durante el lavado del camión como parte de los trabajos de mantenimiento programado, el personal técnico utilizaba un aspersor inferior para limpiar el guardabarros derecho del neumático de la posición 02. En ese momento, una esquirla de material fue proyectada por el chorro de agua e impactó el parabrisas posterior derecho de la cabina, ocasionando su trizadura.

EMPRESA	MARCOBRE	FECHA	12/07/2026
GERENCIA	PLANTA DE ÓXIDOS	TIPO	DAÑO A LA PROPIEDAD

¿QUÉ OCURRIÓ?

Durante el traslado del puente grúa CN-303 hacia la zona de mantenimiento, el operador no advirtió la presencia de un andamio de tres cuerpos ubicado en el área de trabajo, ocasionando el impacto del puente grúa contra dos elementos verticales del andamio, ocasionando la deformación de los mismos.

DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS OCURRIDOS EN LA SEMANA



EMPRESA	MARCOBRE	FECHA	13/07/2026
GERENCIA	MINA	TIPO	DAÑO A LA PROPIEDAD

¿QUÉ OCURRIÓ?
En circunstancias que la pala PH 01 se disponía a depositar el primer pase en el camión CA26 ubicado al lado derecho, el cucharon roza ligeramente la esquina posterior derecha de la tolva del camión CA26.

EMPRESA	PROSERGE	FECHA	14/07/2026
GERENCIA	PLANTA DE ÓXIDOS	TIPO	DAÑO A LA PROPIEDAD

¿QUÉ OCURRIÓ?
Mientras la unidad se dirigía hacia Punto Cero para recoger personal de la empresa Liderman, el conductor realizó la maniobra de aproximación para estacionarse al lado derecho de la vía, próximo a la vereda. Una vez detenido el vehículo, y poder realizar el retrocedo para estacionarse, la llanta N.º 2 (delantera lado copiloto) se hundió debido a la fractura de la tapa de un buzón, ocasionando que el vehículo quedara parcialmente inmovilizado y no hubo daños personales.

EMPRESA	STRACON	FECHA	15/07/2026
GERENCIA	MINA	TIPO	DAÑO A LA PROPIEDAD

¿QUÉ OCURRIÓ?

Mientras el camión CA56 se encontraba operativo en la bahía de equipo listo de taller temporal, un técnico de mantenimiento de STRACON se acerca para brindar una revisión previa a la entrega a Operaciones, en ese instante detecta que el sistema de supresión contra incendio se había activado, comunicando de inmediato al Supervisor de Equipos de STRACON.

ESTATUS DE KPI

CUMPLIMIENTO DE KPI PROACTIVO – JULIO 2026

Mes
JULIO-2026


16/07/2026
11:04:20
Última actualización

53.51 %
Cumplimiento

 Matriz de Reportabilidad Mensual

EECC Operaciones EECC Soporte-Proyectos 2022

Cumplimiento por Empresa



CUMPLIMIENTO DE TARJETAS EVALÚE SU ESTADO – JULIO 2026



DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	POSICIÓN	FRENTE DE TRABAJO	ÁREA	CUMPLIMIENTO
41720401	TORRES SALAZAR LUIS JHEFRY	SUPERVISOR DE CAMPO II	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	100%
2249311	NAVAS HERNANDEZ PEDRO JOSE	JEFE DE CONSTRUCCION II	SCRUBBER	CONSTRUCCIÓN	100%
41733688	DIAZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	SUPERVISOR DE CALIDAD	SCRUBBER	CALIDAD	100%
41109427	TELLO SALAZAR LUIS ANTONIO	SUPERVISOR DE CAMPO II	SCRUBBER	CONSTRUCCIÓN	100%
22300613	NAVARRO CHACON EVERT IVAN	SUPERVISOR ESPECIALIZADO I	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	100%
42469838	PEREZ ALMONACID RAYMUNDO	SUPERVISOR DE CAMPO II	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	100%
45471200	AGUIRRE QUESQUEN LUIS JONATHAN	SUPERVISOR DE CAMPO II	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	100%
41959605	LLALLACACHI LLICA JOHN	JEFE DE TOPOGRAFÍA I	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	100%
10355904	OLARTE CHAVEZ FREDY	SUPERVISOR DE CONSTRUCCION	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	100%
19330601	MENDOZA MANANI MARTIN DAVID	SUPERVISOR ESPECIALIZADO II	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	67%
41383363	CHAPOÑAN REYES RONALD DANTE	INGENIERO DE PRECOM Y COMISIONADO	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	67%
07596544	ROJAS GARCIA CARLOS ENRIQUE	ADMINISTRADOR DE OBRA II	BATEAS	ADMINISTRACIÓN	50%
15428927	ORMEÑO AUDANTE JOSE ORLANDO	JEFE DE OFICINA TECNICA II	BATEAS	OFICINA TÉCNICA	0%
76352227	OCHOA CHAPA CRISTHIAN OMAR	INSPECTOR DE CALIDAD	BATEAS	CALIDAD	0%
42493050	BRUNO LAZO HECTOR	SUPERVISOR DE CAMPO II	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	0%
41359517	TINTAYA ARQQUE JAIME	SUPERVISOR DE CAMPO II	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	0%
40616173	WANKUN ALVARADO PETER	JEFE DE GESTION HUMANA DE OBRA I	BATEAS	GESTIÓN HUMANA	0%
45021336	LEYVA GIRALDO CARLOS ALBERTO	INGENIERO DE OFICINA TECNICA	BATEAS	OFICINA TÉCNICA	0%

DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	POSICIÓN	FRENTE DE TRABAJO	ÁREA	CUMPLIMIENTO
10743695	AGUILAR MENA MIGUEL ANGEL	JEFE 1 - CALIDAD	BATEAS	CALIDAD	0%
42912170	CANCHARI PEREZ KARINA	SUPERVISOR ESPECIALIZADO I	BATEAS	OFICINA TÉCNICA	0%
70512083	DAZA HONORES DENNIS WILLY	SUPERVISOR DE EQUIPOS	BATEAS	EQUIPOS	0%
73272656	RAMOS GALINDO DYRCE LUCERO	TRABAJADORA SOCIAL II	BATEAS	GESTIÓN HUMANA	0%
72471371	QUISPE FERNANDEZ ALBERTO AUGUS	INGENIERO DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION	BATEAS	OFICINA TÉCNICA	0%
40059920	FERNANDEZ LUICHO JAVIER DONATO	JEFE DE CONSTRUCCION II	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	0%
18897400	UGALDEZ AZAÑERO MARCOS ALEJANDRO	PROYECTISTA	BATEAS	OFICINA TÉCNICA	0%
40480854	GUTIERREZ ROJAS WILDER EUSEP	SUPERVISOR DE EQUIPOS	BATEAS	EQUIPOS	0%
45061615	CORDOVA MILLONES GUSTAVO ADOLF	SUPERVISOR ESPECIALIZADO I	BATEAS	CONSTRUCCIÓN	0%
41941576	LEYVA GIRALDO LADISLAO RONALD	JEFE DE CONSTRUCCION II	SCRUBBER	CONSTRUCCIÓN	0%
73194983	ROSALES JUAREZ GONZALO	JEFE DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION I	BATEAS	OFICINA TÉCNICA	0%

**Gracias por
su atención**