Ocorrência da Qualidade de Matéria Prima

NÚMERO

1511

1 - CLIENTE (GAZIN)

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

Fornecedor:	COLORFLEX ESTAMPARIA LTDA		
Nota Fiscal:		**Data Recebimento**	
Item:	41 - TECIDO PLANO LISO 2100MM 65GR/M² 100% POLIESTER	**Data Emissão**	
Configurado	(11042)COR:5-VINHO		
Nº Inspeção:			

[ ] Produto [ ] Processo [X] Auditoria
[ ] Interna [ ] Externa

1.2 DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

NÃO CONFORMIDADE:TECIDO AMASSADO ; LOCAL DE INSPEÇÃO: PROCESSO PRODUTIVO; METODO DE INSPEÇÃO: VISUAL; CODIGO: 41-11042 - TECIDO PLANO LISO 2100MM 65GR/M² 100% POLIESTER: DATA DE RECEBIMENTO: 20/10/2025: NOTA FISCAL: 75996: QUANTIDADE:RECEBIDA: 1.000; QUANTIDADE NÃO CONFORME; 26; EVIDENCIAS: EM ANEXO NO EMAIL

1.3 DISPOSIÇÃO DO MATERIAL

[ ] Retrabalho
[ ] Refugo
[ ] Aceito Sob Concessão
[X] Devolver ao Fornecedor
[ ] Outro
Qual:

2 - FORNECEDOR

2.1 CAUSA(S) GERADORA(S) DA(S) OCORRÊNCIA(S)

Falha no processo de Revisão durante o passamento do tecido pelos roletes da máquina, ocasionando irregularidade no fluxo do material durante a inspeção.

2.2 AÇÕES PARA CORREÇÃO

O que fazer?	Responsável	Prazo
Orientar a equipe de Revisão quanto aos cuidados durante o passamento do tecido pelos roletes da máquina, assegurando o correto alinhamento e condução do material, a fim de evitar a formação de vincos e dobras.	Silvia Helena	11/03/2026

3 - ANÁLISE DA EFICÁCIA DAS AÇÕES CORRETIVAS (GAZIN)

3.1 FECHAMENTO

[ ] Sim [X] Não

Responsável: CATIANE SILVEIRA HETINGER SETOR DE QUALIDADE