Ocorrência da Qualidade de Matéria Prima

NÚMERO

1508

1 - CLIENTE (GAZIN)

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

Fornecedor:	COLORFLEX ESTAMPARIA LTDA		
Nota Fiscal:	79945	**Data Recebimento:**	02/03/2026
Item:	13936 - TECIDO MALHA ABSTRATO FUNDO MARROM 2200MM 160GR/M² 10(	**Data Emissão**	25/02/2026
Configurado:			
Nº Inspeção:	218320		

[X] Produto [ ] Processo [ ] Auditoria
[ ] Interna [ ] Externa

1.2 DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

CODIGO DO ITEM-COD: 13936 TECIDO MALHA ABSTRATO FUNDO MARROM 2200MM 160GR/M² 100% POLIESTER.
NÃO CONFORMIDADE: TECIDO COM ESTAMPA DIFERENTE DA HOMOLOGADA
LOCAL DE INSPEÇÃO: PROCESSO PRODUTIVO
METODO DE INSPEÇÃO: FOI FEITO A INSPEÇÃO DIRETAMENTE NA MAQUINA DE INSPEÇÃO NO LABORATÓRIO.
NOTA FISCAL: 79945
DATA DE RECEBIMENTO: 02/03/26
QUANTIDADE NÃO CONFORME: 64,5 metro
QUANTIDADE VOLUME: 01
EVIDENCIAS: EM ANEXO NO EMAIL

1.3 DISPOSIÇÃO DO MATERIAL

[ ] Retrabalho
[ ] Refugo
[ ] Aceito Sob Concessão
[X] Devolver ao Fornecedor
[ ] Outro
Qual: _____

2 - FORNECEDOR

2.1 CAUSA(S) GERADORA(S) DA(S) OCORRÊNCIA(S)

1. Falha pontual ocasionada por uma queda de energia. Houve falha na comunicação entre malharia e revisão, que não sinalizou o defeito ocasionado. 2. Falha na Inspeção. Processo de Revisão não identificou o defeito vindo a chegar ao cliente fora do padrão estabelecido.

2.2 AÇÕES PARA CORREÇÃO

O que fazer?	Responsável	Prazo
1. Processo de Malharia sinalizar com identificações adequadas quando houver ocorrência de defeitos. 2. Orientação á equipe de Revisão quanto aos cuidados na inspeção para que os produtos não cheguem ao cliente fora da especificação.		

3 - ANÁLISE DA EFICÁCIA DAS AÇÕES CORRETIVAS (GAZIN)

3.1 FECHAMENTO

[ ] Sim [X] Não

Responsável: ROBSON SILVA BALAFRONTE SETOR DE QUALIDADE