

PREMISE A










REUNIÓN DE SEGURIDAD FECHA: 05/05/2020 HORA COMIENZO: 14:15 HORA FINALIZACIÓN: 15:20 TEMARIO: NORMAS DE SEGURIDAD EN OBRAS: SEÑALIZACIÓN EN OBRA IMPARTIDO: ANTONIO MORÉNO MARIN SALVADOS SOIZIANO BENITEZ 18897498-6 Such Rutouro Breves Ley 44067309-5/ DANIEL VAZQUEZ DELGADO 48971342-H = 328519474 Jose Fla Belenes 15441813-64 Dox M Liko Conadro 440 28488 W fll Suan Sose Sole Vallije L8902394-70 Sahader lema (Levero 52300403 GILBERT BARCE X29650956 Fupe and jine me 3285 90515P Abraha On Moreve 48967148.x Tours tracino aminous -15808796 JOSE Andres Tem Trusino 44055998-6-LIBERTO BARROSO PERDIGONES: 48904691-JUHU MIEGO BRENES GACCAIDO MPGOTSSUA. Autoro demus Cuto 34046035.) ristabel Ramire Gonzales 48912796.T



NEWSELF
















Se convoca reunión el día 28/04/2020 para el día 05/05/2020 para todos los operarios, para tratar la incidencia detectada sobre señalización el día 28/04/2020.

En la incidencia se detectan lo siguiente:

- Se comprueba señal de obra en el suelo al no emplearse soporte homologado y adecuado al tipo de señal empleado.
- Se observan señales de obra apoyados sobre conos reflectantes.

Se informa a todos los operarios que todas las obras que invadan el vial o acerado deben estar señalizadas con señales de obra, las cuales deben ser homologadas y utilizar soportes homologados adecuados para las señales colocadas.

La reunión finaliza CONCIENCIANDO a todos los operarios y haciendo especial hincapié, que ellos son los primeros que deben estar CONCIENCIADOS y que deben ver la seguridad como algo POSITIVO para ellos y para todos en general (la empresa, los trabajadores, la familia...) y que lo más importante no es ir a trabajar, sino volver de trabajar sano y salvo... para lo eual se algorn cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad en obras.



REPLY EXPONENTEE EN PLANT





Fecha:	28/4/2020
N° Visita:	298486
Empresa Endesa:	E-DISTRIBUCIÓN
Dirección:	Explotación
Peticionario:	LA LÍNEA
Figura:	Promotor
	Coordinación de Seguridad y
Tien de	Salud (Caso A) con Suplemento
Servicio:	por realización complementaria
	de Control de Calidad y Control
	Medioambiental

Código Obra

(Ref. Externa /

6300709100

GESEIVA / GOM)


Empresa

inspeccionada:

UTE AMETEL SA. Y MONELEG SL.

/Trabajo:

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



#### EMPRESA CONTRATISTA

CIF: U72387970

## EMPRESA SUBCONTRATISTA

CIF: B11036787 RAZÓN SOCIAL: MONELEG

# DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

REFORMA DE LA L.A.M.T. ZAHORA A 20 kV, EN ZAHORA EN LOS TT.MM.

DE BARBATE Y DE VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ): Canalización.

## TÉCNICO SPFM

NIF: 48965422D

NOMBRE: FRANCISCO JAVIE ROA RATIA

## LUGAR DE INSPECCIÓN

VÍA: LUGAR

DIRECCIÓN: PAGO ZAHORA

PROVINCIA: CADIZ

POBLACIÓN: BARBATE DE FRANCE

C. POSTAL: 11160

## RESULTADO DE INSPECCIÓN

San Day		<u>*                                    </u>	"Marketing	
100	ÍNDICES	APLICA	CORRECTAS	INCUMPLE
CALIDAD	1.00	15	15	0
M. AMBIENTE	1.00	3	3	0
SEGURIDAD	I.S.E.G.: 78.49 R.D.: 20.00	31	30	1

			32851947N Nombre: Gamaza Gutierrez, Jose	
		PERSONAL	Nif:	D H A A A A A A A A A A A A A A A A A A
		CORRECTORAS	Disponer de señalización de obra adecuada, disponiendo de los elementos correspondientes homologados para cada tipo de señal empleada.	3/18 A STATE OF THE STATE OF TH
QJ	T -		*****	
NOMBRE DEL CUESTIONARIO	Seguridad - Construcción	) i	/.1 Senalizacion de la zona de trabajo (C=20) NO SOLUCIONADO DURANTE LA VISITA	ANG HARD
ĮON.	S.e.		I ON	July & July War

