IA Informe generado automáticamente por inteligencia artificial. Es orientativo y no sustituye una inspección técnica ni un informe pericial firmado.

INFORME TÉCNICO ORIENTATIVO

15220

Precio anunciado: 130.000 € · Generado el 24/10/2026

Piso de 68 m² en Ames/Bertamiráns (CP 15220), planta 3ª con ascensor, que presenta humedades activas en el cajón de persiana y bajo la ventana (rastros de manchas naranjas/oxidación visibles en fotos), parqué muy rayado y una derrama en curso por renovación de cubierta y velux comunitarios. El precio de 130.000 € es ajustado-bajo para la zona, pero hay gastos ciertos que el comprador debe cuantificar antes de firmar, especialmente la cuantía pendiente de la derrama.

Análisis de alta fiabilidad: se dispone de fotos de visita presencial (6 imágenes centradas en las zonas afectadas) más notas detalladas del comprador que complementan lo no visible en imagen.

RECOMENDACIÓN

⚠️ **Comprar con precaución**

› Existen humedades activas en el cajón de persiana y bajo la ventana que requieren intervención inmediata para evitar daños mayores en paredes y carpintería.", "Hay una derrama comunitaria en curso por renovación de cubierta y velux cuyo importe exacto que recaerá sobre este piso debe conocerse antes de firmar, pues puede suponer varios miles de euros adicionales.", "El parqué está muy deteriorado y necesita lijado/barnizado o sustitución parcial, gasto que debe valorarse junto con el resto de la reforma antes de decidir.

PRECIO PEDIDO	€/M² ZONA	VALOR MERCADO	VEREDICTO
130.000 €	1650 €	112.200 €	Ajustada

ESTADO GENERAL DE LA VIVIENDA

4	2	1
Urgentes	Medio plazo	Preventivos

VEREDICTO DE PRECIO

Valoración de la oferta

Ajustada

El precio medio en Ames/Bertamiráns para piso de segunda mano ronda los 1.500-1.800 €/m², lo que sitúa el valor de mercado orientativo de este inmueble de 68 m² en torno a 102.000-122.400 €. El precio pedido de 130.000 € está ligeramente por encima de la banda media, aunque teniendo en cuenta que el piso tiene ascensor y está en zona consolidada del municipio, la diferencia no es escandalosa. Sin embargo, las humedades activas, la derrama en curso y el parqué deteriorado justifican una negociación a la baja de entre 6.000 y 12.000 €, que acercaría el precio a un nivel más razonable dado el estado real.

Valor de mercado estimado

112.200 €

Referencia de zona: 1650 €/m²

PRECIO VS MERCADO DE LA ZONA



Estás pagando aproximadamente un 16% por encima del precio de mercado medio de la zona para este tipo de inmueble en el estado actual, lo que refuerza la conveniencia de negociar.

REFORMAS DETECTADAS · VALORADAS UNA A UNA

Tratamiento y reparación de humedades en cajón de persiana y dintel de ventana (filtración activa) — 356 €

PRIORITARIO

Las fotos de visita muestran con claridad manchas de oxidación/eflorescencias naranjas y desprendimiento del revestimiento en el cajón de persiana y en la junta superior de la ventana. El comprador confirma humedades activas en estas zonas. Se trata de una filtración actual (agua que entra desde el exterior) que debe atajarse de inmediato. Incluye picado de zona afectada, tratamiento antihumedad, enfoscado y acabado. Plazo: YA, antes de habitar.

Si no se arregla: Si no se repara, la humedad avanzará hacia el interior de la pared, dañará el aislamiento del cajón, favorecerá la aparición de moho y deteriorará la carpintería de la ventana.

A quién llamar: Albañil especialista en humedades

Sellado perimetral de ventanas (juntas entre marco y pared) — 180 €

PRIORITARIO

Las imágenes muestran la junta entre el marco de aluminio y el revestimiento de la pared completamente deteriorada o inexistente, lo que es la vía de entrada de la humedad detectada. Se debe resellar con silicona neutra o masilla de poliuretano todo el perímetro de los marcos afectados. Plazo: YA, es el paso previo o simultáneo al tratamiento de humedades.

Si no se arregla: Sin sellado, cualquier reparación de la humedad interior será ineficaz a corto plazo.

A quién llamar: Albañil o instalador de ventanas

Pintura de zona afectada por humedades (saneado + pintura antihumedad + acabado) — 138 €

PRIORITARIO

Una vez resueltas las humedades, las zonas afectadas bajo ventana y en el cajón necesitan saneado de la superficie, imprimación antihumedad y pintura de acabado. Superficie estimada 6 m² incluyendo paredes laterales y dintel. Plazo: inmediatamente tras la reparación de la filtración.

Si no se arregla: Sin tratar, las manchas reaparecerán y el deterioro visual y estructural continuará.

A quién llamar: Pintor

Lijado y barnizado de parqué deteriorado (muy rayado) — 1170 €

MEDIO PLAZO

Derrama comunitaria por renovación de cubierta y velux (cuota parte de este piso) — 3000 €

PRIORITARIO

Pintura general del piso (paredes y techos) — 680 €

PREVENTIVO

El comprador indica que el parqué está 'bastante rayado'. Si el parqué es macizo o semimacizo, puede recuperarse mediante lijado mecánico y barnizado. Se estima una superficie de 45 m² (restando baños, cocina y pasillos con otro tipo de suelo). Plazo: antes de instalarse o en la primera reforma del piso, no es urgente estructuralmente pero afecta mucho a la habitabilidad y al valor.

Si no se arregla: El parqué muy deteriorado acaba astillándose, perdiendo protección frente a la humedad y resultando antihigiénico. Si no se lija, habrá que sustituirlo.

A quién llamar: Parquetista

El comprador confirma que hay una derrama aprobada en comunidad para renovación de cubierta y velux. La cuantía exacta es DESCONOCIDA y debe solicitarse al vendedor y al administrador de fincas ANTES de firmar. Se estima aquí una cuota orientativa de 3.000 € (puede variar significativamente según coeficiente de participación y presupuesto total de la obra). Plazo: ya está en curso, el comprador la asumirá desde la compra.

Si no se arregla: Si no se solicita el importe exacto antes de la firma, el comprador puede heredar una deuda o un pago inesperado de varios miles de euros.

A quién llamar: Administrador de fincas (consultar importe exacto)

Las paredes muestran un estado de uso normal para un piso de segunda mano. No es urgente pero una pintura general mejora notablemente el aspecto. Superficie estimada de 170 m² (paredes + techos de 68 m² de piso). Plazo: en los primeros 6-12 meses, o antes de instalarse si se va a reformar.

Si no se arregla: Sin pintar, el piso presentará un aspecto envejecido y deteriorado. No hay riesgo estructural.

A quién llamar: Pintor

Revisión y posible reparación de instalación eléctrica (antigüedad desconocida)

200 €

MEDIO PLAZO

No se aprecia el cuadro eléctrico en las fotos. Dado que el piso es de segunda mano y la antigüedad es desconocida, se recomienda revisar el cuadro eléctrico (diferencial, magnetotérmicos), la toma de tierra y el estado del cableado. Si la instalación tiene más de 20-25 años es probable que no cumpla el reglamento actual y deba actualizarse. Plazo: verificar antes de comprar; renovación si fuera necesaria en los primeros años.

Si no se arregla: Una instalación antigua sin protección adecuada puede provocar cortocircuitos, incendios o electrocuciones.

A quién llamar: Electricista (revisar y emitir boletín si fuera necesario)

COSTE REAL ESTIMADO
Precio 130.000 € + reformas 5724 €

135.724 €

LO QUE CUESTA DE VERDAD

GASTOS DE COMPRA	IMPORTE
ITP / IVA	9100 €
Notaría, registro y gestoría	2500 €
Total gastos de compra	**11.600 €**

GASTOS ANUALES	AL AÑO
IBI	350 €
Comunidad	900 €
Suministros	1800 €
Total al año	**3050 €**

En Galicia el ITP para segunda mano es el 7% sobre el precio de compraventa (130.000 € × 7% = 9.100 €). Notaría, registro y gestoría se estiman en ~2.500 €. Estos gastos van APARTE del precio de venta y deben tenerse en cuenta en el presupuesto total.

NORMATIVA A VERIFICAR

- [ ] **Humedades y habitabilidad:** El Código Técnico de la Edificación exige que los cerramientos exteriores (fachadas, cubiertas, ventanas) garanticen la impermeabilización frente al agua de lluvia. Las humedades detectadas en el cajón de persiana y en las juntas de ventana implican un fallo de estanqueidad que debe corregirse para que el inmueble cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad.
- [ ] **Derramas comunitarias y transparencia en la compraventa:** Según la Ley de Propiedad Horizontal, las derramas aprobadas antes de la firma de la compraventa son responsabilidad del vend

FOTOS DE LA VIVIENDA

DE TU VISITA






