02 oct 2026 · EQ-042-mantenimiento

Reporte de mantenimiento

Cliente	Equipo
Estudio Norte	Impresora HP LaserJet Pro 4003dn
Código / Serie	Ubicación
EQ-042 / HP-042	Oficina principal

Motivo de la revisión

Las impresiones presentaban zonas de baja intensidad.

Trabajo realizado

- Revisión del cartucho y sustitución del tóner.
- Limpieza exterior y del área de acceso al cartucho.
- Prueba de legibilidad de texto y calibración de impresión.

Equipo operativo

Recomendación

Revisar el nivel de tóner antes de imprimir lotes extensos.