12 oct 2026 · EQ-024-mantenimiento

Reporte de mantenimiento

Cliente	Constructora Horizonte
Equipo	Impresora Ricoh IM C3000
Código / Serie	EQ-024 / RC-024
Ubicación	Oficina de administración

Motivo de la revisión

Atascos ocasionales al imprimir documentos de varias páginas.

Trabajo realizado

- Limpieza de rodillos de alimentación y bandejas.
- Revisión del recorrido del papel y ajuste de guías.
- Prueba de 20 páginas a doble cara, sin atascos.

Equipo operativo

Recomendación

Revisar la alimentación de papel en el próximo mantenimiento.