

적극군 현상 부착 불량 보고서

불량명		CATODIC_CURRENT_COLLECTOR_ADHESION_FAILURE		Customer		
제품 현황	제품명	P25-A123		작업 이력	작업일	2025. 04. 27
	발생공정	적층 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	L250427-01			발생 설비	EQP-STACK-105
	불량수량	32			작업자	
					관리자	김철수
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 27. 14시 30분 경		CATODIC_CURRENT_COLLECTOR 표면 세척 공정 강화, 접착제 재 확인, 접착 시간 및 압착 조건 최적화, 설비 점검 및 보정 실시.			
발생현상	적층 후 CATODIC_CURRENT_COLLECTOR 부착 불량 발생. 부착 면의 접착 불량 및 들뜸 현상 확인.					
발생원인	CATODIC_CURRENT_COLLECTOR 표면의 오염, 접착제 종류 미스매치, 접착 시간 부족, 압착 조건 불량 등.					

CATODIC_CURRENT_COLLECTOR 표면 상태 검사 결과

CATODIC_CURRENT_COLLECTOR 표면의 기름때가 발견되어 접착력 저하가 발생한 것으로 판단됨. 표면 세척 공정 개선 및 세척 후 품질 검사 강화.

