


작성일자	2025-03-09		
Part	YE Part		
	변경점 및 TEST 진행 현황		비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	새로운 니켈 함량 80% 소재 도입. 초기 Batch 테스트 진행 중. 입도 분포 및 잔류 물 측정 결과 확인.		특이사항 없음. Batch 테스트 결과에 따라 생산 계획 조정 예정.
CAM5 2 Line	전극 슬러리 배합 비율 최적화 테스트 진행 중. 도전재 함량 변화에 따른 성능 변화 관찰. 		Cycle 안정성 테스트에서 약간의 성능 저하 확인. 배합 비율 추가 조정 계획.
CAM5 3 Line	가압 공정 압력 조건 변경. 압력 증가에 따른 밀도 변화 및 성능 영향 분석.		압력 증가 시 초기 용량 증가 확인, 하지만 장기 안정성 확인 필요.
CAM5N 4 Line	습식 표면 처리 공정 개선. 표면 처리 시간 단축 및 균일성 향상 목표.		표면 처리 후 잔류 이온 함량 변화 확인 필요.
CAM5N 5 Line	냉각 시스템 업그레이드. 냉각 효율 향상 및 온도 균일성 확보.		새로운 냉각 시스템의 장시간 안정성 테스트 진행.
표준 고도화			

Part	요소기술 Part					
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토					
Part 통합	새로운 결합제 도입에 따른 성능 테스트 진행 중. 초기 Cycle 성능 향상 확인. 신공법 적용 가능성 검토.	Equipment Type	Low Speed (cph)	Nominal Speed (cph)	High Speed (cph)	MTTR (ms)
		Lid feeder	60000	60000	62500	1:30
		Empty can depalletizer	60288	60288	64998	1:00
		EBI	60000	60000	62500	0:30
		Filler/capper	60000	60000	62500	1:52
		Post-pasteurizer	60000	60000	60000	0:30
		Cluster-packer	40000	60000	66000	1:14
		Over-packer	40000	60000	72000	1:20
		Palletizer	60216	60216	75504	1:15
		Pallet Stretch wrapper(s)	61152	61152	82992	1:20
		Perforator	61152	61152	82992	1:15