

작성일자	2025-03-15																																																																							
Part	YE Part																																																																							
	변경점 및 TEST 진행 현황			비고 (품질 특이사항 등)																																																																				
CAM5 1 Line	혼합기 교체 작업 완료. 새로운 혼합기를 이용한 니켈 함량 균일성 테스트 진행 중. 결과는 양호하게 나타나고 있으며, 다음 단계로 분산 안정성 테스트 진행 예정.			혼합기 교체 후 초기 가동 시 약간의 소음 발생 확인. 제조사 기술 지원을 통해 문제 해결 중.																																																																				
CAM5 2 Line	슬러리 도포 공정 최적화 작업 진행 중. 도포 두께 편차 감소를 위한 파라미터 조정 중. <table><tr><td>34</td><td>7,13</td><td>85</td><td>44,54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>7,55</td><td>87</td><td>46,64</td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td>7,99</td><td>90</td><td>49,94</td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td>8,44</td><td>92</td><td>52,16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td>8,9</td><td>95</td><td>55,64</td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td>9,38</td><td>97</td><td>57,98</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>9,86</td><td>100</td><td>61,65</td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td>10,36</td><td>105</td><td>67,97</td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td>10,88</td><td>110</td><td>74,6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td>11,4</td><td>115</td><td>81,54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td>11,94</td><td>120</td><td>88,78</td><td></td><td></td></tr></table>			34	7,13	85	44,54			35	7,55	87	46,64			36	7,99	90	49,94			37	8,44	92	52,16			38	8,9	95	55,64			39	9,38	97	57,98			40	9,86	100	61,65			41	10,36	105	67,97			42	10,88	110	74,6			43	11,4	115	81,54			44	11,94	120	88,78			특정 로트에서 분산 안정성 테스트 결과 기준치 미달. 원인 분석 및 개선 방안 검토 중.		
34	7,13	85	44,54																																																																					
35	7,55	87	46,64																																																																					
36	7,99	90	49,94																																																																					
37	8,44	92	52,16																																																																					
38	8,9	95	55,64																																																																					
39	9,38	97	57,98																																																																					
40	9,86	100	61,65																																																																					
41	10,36	105	67,97																																																																					
42	10,88	110	74,6																																																																					
43	11,4	115	81,54																																																																					
44	11,94	120	88,78																																																																					
CAM5 3 Line	로터리 건 교체 작업 완료. 교체 후 건조 효율 개선 효과 확인. 습도 측정 장비 보정 작업 완료.			새로운 로터리 건의 소음 수준이 기존 건보다 약간 높음. 작업 환경 안전 점검 필요.																																																																				
CAM5N 4 Line	캘린더링 롤 교체 작업 완료. 롤 표면 거칠기 개선 효과 확인. 캘린더링 압력 최적화 작업 진행 중.			새로운 롤의 초기 마모 상태 확인 필요.																																																																				
CAM5N 5 Line	코팅 장비 자동화 시스템 구축 작업 진행 중. 센서 교정 및 데이터 연동 테스트 진행 중.			자동화 시스템 구축 과정에서 일부 센서의 데이터 정확도 문제 발생. 제조사 기술 지원 요청.																																																																				
표준 고도화																																																																								

Part	요소기술 Part																																																																																																						
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토																																																																																																						
Part 통합	신공법(고속 분산 기술) 적용을 위한 테스트 진행 중. 기존 공법 대비 분산 안정성 및 니켈 함량 균일성 개선 효과 확인. 상용화를 위한 추가 테스트 진행 예정.			<table><tr><td>13Z</td><td>70</td><td>70</td><td>71</td><td>64.8</td><td>62.7</td><td>69.1</td><td>43</td></tr><tr><td>14Z</td><td>67</td><td>64</td><td>64</td><td>64.1</td><td>58.8</td><td>68</td><td>35</td></tr><tr><td>15Z</td><td>62</td><td>58</td><td>56</td><td>63.5</td><td>58.8</td><td>58.8</td><td>31</td></tr><tr><td>16Z</td><td>62</td><td>57</td><td>53</td><td>60.8</td><td>57.8</td><td>57.4</td><td>31</td></tr><tr><td>17Z</td><td>58</td><td>52</td><td>51</td><td>55.6</td><td>50.1</td><td>54.9</td><td>30</td></tr><tr><td>18Z</td><td>57</td><td>52</td><td>48</td><td>55</td><td>47.5</td><td>47.6</td><td>30</td></tr><tr><td>19Z</td><td>50</td><td>49</td><td>47</td><td>49.4</td><td>41.7</td><td>47.6</td><td>30</td></tr><tr><td>20Z</td><td>49</td><td>45</td><td>44</td><td>45</td><td>41.7</td><td>47.6</td><td>30</td></tr><tr><td>21Z</td><td>48</td><td>42</td><td>41</td><td>45</td><td>41.5</td><td>47.6</td><td>30</td></tr><tr><td>22Z</td><td>48</td><td>41</td><td>41</td><td>42.9</td><td>40.8</td><td>43.5</td><td>30</td></tr><tr><td>23Z</td><td>45</td><td>41</td><td>40</td><td>41.4</td><td>40.5</td><td>38.9</td><td>30</td></tr><tr><td>24Z</td><td>44</td><td>37</td><td>40</td><td>41.4</td><td>38.3</td><td>38.9</td><td>30</td></tr></table>				13Z	70	70	71	64.8	62.7	69.1	43	14Z	67	64	64	64.1	58.8	68	35	15Z	62	58	56	63.5	58.8	58.8	31	16Z	62	57	53	60.8	57.8	57.4	31	17Z	58	52	51	55.6	50.1	54.9	30	18Z	57	52	48	55	47.5	47.6	30	19Z	50	49	47	49.4	41.7	47.6	30	20Z	49	45	44	45	41.7	47.6	30	21Z	48	42	41	45	41.5	47.6	30	22Z	48	41	41	42.9	40.8	43.5	30	23Z	45	41	40	41.4	40.5	38.9	30	24Z	44	37	40	41.4	38.3	38.9	30
13Z	70	70	71	64.8	62.7	69.1	43																																																																																																
14Z	67	64	64	64.1	58.8	68	35																																																																																																
15Z	62	58	56	63.5	58.8	58.8	31																																																																																																
16Z	62	57	53	60.8	57.8	57.4	31																																																																																																
17Z	58	52	51	55.6	50.1	54.9	30																																																																																																
18Z	57	52	48	55	47.5	47.6	30																																																																																																
19Z	50	49	47	49.4	41.7	47.6	30																																																																																																
20Z	49	45	44	45	41.7	47.6	30																																																																																																
21Z	48	42	41	45	41.5	47.6	30																																																																																																
22Z	48	41	41	42.9	40.8	43.5	30																																																																																																
23Z	45	41	40	41.4	40.5	38.9	30																																																																																																
24Z	44	37	40	41.4	38.3	38.9	30																																																																																																