

작성일자	2025-03-16	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	CAM5 1 Line의 롤러 교체 작업 완료. 교체 후 표면 거칠기 TEST 결과, 규격 만족. 다음 주에 반복성 TEST 진행 예정.	교체된 롤러의 초기 마모 상태 확인 필요.
CAM5 2 Line	CAM5 2 Line의 압연 속도 최적화 작업 진행 중. 현재 10% 성능 향상 확인. 추가적인 파라미터 조정 후 FINAL TEST 진행 예정.	최적화 과정에서 재료 온도 변화에 따른 영향 분석 필요.
CAM5 3 Line	CAM5 3 Line의 센서 교정 작업 완료. 교정 결과, 데이터 신뢰도 99% 이상 확보. 주기적인 교	센서 고장 시 즉시 교체해야 함.
CAM5N 4 Line	CAM5N 4 Line의 전력 소비량 감소를 위한 절연 개선 작업 진행 중. 현재 5% 감소 확인. 최종 목표 10% 달성.	절연 개선 후 발열량 변화 확인 필요.
CAM5N 5 Line	CAM5N 5 Line의 자동화 시스템 업데이트 완료. 생산 효율 15% 향상 확인. 시스템 안정화 기간 필요.	업데이트 후 예상치 못한 오류 발생 가능성에 대비해야 함.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	Part 통합 공정의 TEST 진행 중. 신공법 적용 시 생산 시간 20% 단축 및 불량률 5% 감소 예상. FINAL REPORT 다음 주 초 발행 예정.	