


작성일자	2025-03-17	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	압착 공정 압력 조절기 교체 및 테스트 진행 중. 압력 유지 성능 테스트 결과 양호. 교체 후 생산 속도 약간 증가 확인.	교체 작업 중 미세한 파티클 발생. 청소 강화 필요.
CAM5 2 Line	혼합기 냉각 시스템 개선 및 성능 테스트 진행 중. 냉각 효율 향상 확인, 생산 안정성 개선 예상. 	냉각수 누수 가능성 확인. 정밀 검사 필요.
CAM5 3 Line	코팅 장비 노즐 교체 및 테스트 진행 중. 코팅 두께 균일도 개선 확인. 생산량 증가 기대.	새 노즐 초기 불량 발생. 교체 노즐 품질 검증 강화 필요.
CAM5N 4 Line	선분리 장비 자동화 시스템 업데이트 및 테스트 진행 중. 분리율 및 생산 효율 증가 확인. 초기 오류 수정 진행 중.	시스템 업데이트 후 예기치 않은 에러 발생. 긴급 디버깅 진행 중.
CAM5N 5 Line	건조기 온도 제어 시스템 개선 및 테스트 진행 중. 온도 편차 감소 확인. 에너지 효율 향상 기대.	새로운 제어 시스템 초기 설정 값 미흡. 최적화 작업 필요.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	니켈 함량 조절 공정 자동화 시스템 테스트 진행 중. 목표 함량 정확도 98% 달성. 신공법 도입 검토 단계.	