

작성일자	2025-03-18									
Part	YE Part									
	변경점 및 TEST 진행 현황					비고 (품질 특이사항 등)				
CAM5 1 Line	혼합기 교체 작업 완료, 균일도 테스트 진행 중. 평균 입자 크기 변화 없음.					혼합기 교체 후 초기 단계에서 미세한 입자 분포 변화 감지, 안정화 진행 중.				
CAM5 2 Line	코팅 장비 노즐 청소 및 점검 완료. 코팅 두께 균일도 테스트 결과 양호. 19.2037.6047.3051.4056.10 20.8040.0047.4051.8057.50 26.3038.2047.5051.9058.00 28.9040.7048.1052.5058.90 30.7041.8048.8052.7060.10 31.0042.4049.0053.1060.40 33.4043.9049.2053.2061.80 33.8044.8049.3053.2061.90 34.1045.8050.0054.6069.00 34.2047.1050.4055.2071.30					정상 범위 내의 변동.				
CAM5 3 Line	건조기 온도 제어 시스템 업데이트 완료, 온도 편차 감소 확인. 건조 시간 최적화 테스트 진행					새로운 온도 제어 시스템의 안정적인 작동 확인.				
CAM5N 4 Line	분쇄기 모터 교체 작업 진행 중. 교체 완료 후 소음 및 진동 테스트 진행 예정.					교체 부품의 적합성 확인 완료.				
CAM5N 5 Line	선별 장비의 AI 기반 입자 분석 알고리즘 업데이트 완료, 분석 속도 및 정확도 향상 확인.					업데이트 후 데이터 분석 결과의 신뢰성 검증 진행 중.				
표준 고도화										

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	신공법 적용을 위한 파일럿 테스트 진행 중. 기존 공법 대비 생산성 15% 향상 확인. 내구성 테스트 결과는 추가 검토 필요.	