

작성일자	2025-03-24																																																																																									
Part	YE Part																																																																																									
	변경점 및 TEST 진행 현황					비고 (품질 특이사항 등)																																																																																				
CAM5 1 Line	Mixer A의 속도 조절 시스템 오류 수정 완료. 성능 테스트 결과, 목표 범위 내에서 안정적으로 작동 확인. 압연기 B의 절삭 날 교체 작업 완료. 품질 검사 결과, 표면 결함 없음.					미세 균열 발생 빈도가 소폭 증가 추세. 원인 분석 및 개선 작업 진행 중.																																																																																				
CAM5 2 Line	코팅 장비의 노즐 막힘 문제 발생. 청소 및 유지보수 실시. 코팅 두께 균일도 테스트 결과, 목표 값과 일치함. 건조기 C의 온도 제어 시스템 업데이트 완료. <table><tr><td>21.6</td><td>21.25</td><td>22.15</td><td>21.7</td><td>22.05</td></tr><tr><td>21.8</td><td>21.9</td><td>21.55</td><td>22.3</td><td>21.95</td></tr><tr><td>22.6</td><td>21.95</td><td>21.9</td><td>22.4</td><td>22.45</td></tr><tr><td>21.75</td><td>22.15</td><td>21.8</td><td>22</td><td>21.8</td></tr><tr><td>21.8</td><td>22.4</td><td>21.9</td><td>21.9</td><td>22.6</td></tr><tr><td>21.45</td><td>22.5</td><td>21.7</td><td>21.55</td><td>21.4</td></tr><tr><td>21.75</td><td>22.3</td><td>22.55</td><td>22.2</td><td>22.2</td></tr><tr><td>22</td><td>22.1</td><td>22.05</td><td>22.3</td><td>22.1</td></tr><tr><td>22.1</td><td>22.5</td><td>22.15</td><td>22.2</td><td>21.35</td></tr><tr><td>22.15</td><td>21.6</td><td>21.8</td><td>21.85</td><td>22</td></tr><tr><td>22.1</td><td>22</td><td>22.05</td><td>21.55</td><td>22</td></tr><tr><td>22.45</td><td>22.2</td><td>22</td><td>22.4</td><td>21.9</td></tr><tr><td>21.4</td><td>22.5</td><td>22</td><td>22</td><td>22.15</td></tr><tr><td>22</td><td>22</td><td>21.8</td><td>22.1</td><td>22.35</td></tr><tr><td>22.45</td><td>21.95</td><td>22.3</td><td>22.15</td><td>22.05</td></tr><tr><td>21.85</td><td>22.2</td><td>21.85</td><td>22.05</td><td>22</td></tr></table>										21.6	21.25	22.15	21.7	22.05	21.8	21.9	21.55	22.3	21.95	22.6	21.95	21.9	22.4	22.45	21.75	22.15	21.8	22	21.8	21.8	22.4	21.9	21.9	22.6	21.45	22.5	21.7	21.55	21.4	21.75	22.3	22.55	22.2	22.2	22	22.1	22.05	22.3	22.1	22.1	22.5	22.15	22.2	21.35	22.15	21.6	21.8	21.85	22	22.1	22	22.05	21.55	22	22.45	22.2	22	22.4	21.9	21.4	22.5	22	22	22.15	22	22	21.8	22.1	22.35	22.45	21.95	22.3	22.15	22.05	21.85	22.2	21.85	22.05	22
21.6	21.25	22.15	21.7	22.05																																																																																						
21.8	21.9	21.55	22.3	21.95																																																																																						
22.6	21.95	21.9	22.4	22.45																																																																																						
21.75	22.15	21.8	22	21.8																																																																																						
21.8	22.4	21.9	21.9	22.6																																																																																						
21.45	22.5	21.7	21.55	21.4																																																																																						
21.75	22.3	22.55	22.2	22.2																																																																																						
22	22.1	22.05	22.3	22.1																																																																																						
22.1	22.5	22.15	22.2	21.35																																																																																						
22.15	21.6	21.8	21.85	22																																																																																						
22.1	22	22.05	21.55	22																																																																																						
22.45	22.2	22	22.4	21.9																																																																																						
21.4	22.5	22	22	22.15																																																																																						
22	22	21.8	22.1	22.35																																																																																						
22.45	21.95	22.3	22.15	22.05																																																																																						
21.85	22.2	21.85	22.05	22																																																																																						
CAM5 3 Line	분쇄기 D의 모터 과열 문제 해결. 냉각 시스템 강화. 입자 크기 분포 테스트 결과, 목표 범위					포장재 밀봉 불량 사례 발생. 포장재 공급 업체에 문제 제기 및 개선 요청.																																																																																				
CAM5N 4 Line	전해액 투입 시스템의 누수 문제 발생. 부품 교체 및 누수 방지 조치 완료. 전해액 양 테스트 결과, 목표 값과 일치함. 냉각 시스템 성능 점검 및 개선 작업 진행 중.					일부 로트에서 전해액 잔류 현상 확인. 건조 시간 및 온도 최적화 작업 진행.																																																																																				
CAM5N 5 Line	압연기 E의 절삭 변동 문제 발생. 모터 제어 시스템 재설정 및 테스트 완료. 품질 검사 결과, 규격 만족. 입출고 관리 시스템 업데이트 완료.					압연 후 표면 거칠기 증가 현상 관찰. 윤활 시스템 점검 및 개선 필요.																																																																																				
표준 고도화																																																																																										

Part	요소기술 Part				
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토				
Part 통합	신규 바인더 사용량 최적화 테스트 진행 중. 기존 공법 대비 강도 향상 효과 확인. 내열성 테스트 결과, 목표 값을 상회하는 결과 도출. 대량 생산 적용 가능성 검토 중.				