


작성일자	2025-03-28	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	압출기 노즐 교체 완료. 압출 속도 및 온도 최적화 테스트 진행 중. 압출 강도 테스트 결과, 목표 값에 근접. 최종 검증 단계 진행.	압출 후 표면 결함 발생 빈도 감소 추세. 냉각 시스템 효율 개선 필요.
CAM5 2 Line	스크류 프로파일 조정 완료. 생산량 증가를 목표로 테스트 진행 중. 입자 크기 분포 분석 결과, 목표 범위 내 유지. 추가 테스트 진행 예정.	고온 환경에서의 내구성 테스트 결과, 예상보다 낮은 수명 확인. 보강 공정 검토 필요.
CAM5 3 Line		새 재질 날개 마모 속도 모니터링 필요.
CAM5N 4 Line	분리기 진동수 조정. 미세 입자 회수를 향상 효과 확인. 회수된 입자 품질 분석 결과, 목표 품질 충족. 양산 적용 가능.	진동수 변화에 따른 장비 수명 영향 평가 필요.
CAM5N 5 Line	건조기 온도 제어 시스템 업그레이드. 온도 균일성 개선 및 에너지 효율 향상 효과 확인. 건조 시간 단축 및 품질 향상 효과 입증.	새로운 제어 시스템 안정화 모니터링 필요.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part					
TEST 진행 현황 및 신공법 검토						
Part 통합	새로운 바인더 첨가 공법 테스트 진행 중. 초기 결과는 유망하나, 장기 내구성 및 안전성 검증 필요. 시뮬레이션 결과 분석 및 공정 최적화 진행.					
		DATE	MID	CID	FMI	EID
	15	20180715	30	129	1	96
	9	20180705	30	190	22	96 Tr
	18	20180717	30	155	2	96
	16	20180622	45	2	1	44
	15	20180714	20	100	1	22
	9	20180708	20	33	2	222
	18	20180716	20	20	2	960
	16	20180620	20	10	3	13