

작성일자	2025-03-30	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	습식 공정 배터리 종류 변경에 따른 설비 변경 작업 완료. 변경 사항에 대한 테스트 진행 중. 압력 테스트 및 안전 테스트 결과 양호. 생산 속도 테스트 진행 예정.	새로운 배터리 종류에 따른 초기 불량률 상승 가능성 있으니 지속적인 모니터링 필요.
CAM5 2 Line	드럼 건조기 온도 제어 시스템 업그레이드 완료. 업그레이드 후 건조 균일도 개선 확인. 최적 온도 설정 테스트 진행 중.	업그레이드 후 에너지 소비량 증가 확인. 에너지 효율 개선 방안 검토 필요.
CAM5 3 Line	분쇄 설비 노즐 교체 작업 완료. 교체 후 입도 분포 개선 확인. 생산량 증가 효과 확인.	새로운 노즐 재질의 내마모성 테스트 결과 확인 필요.
CAM5N 4 Line	혼합 설비의 스크류 피치 변경 작업 완료. 변경 후 혼합 균일도 개선 확인. 새로운 배터리 종류에 적합한 혼합 비율 설정 테스트 진행 중.	새로운 혼합 비율에 따른 슬러리 점도 변화 확인 필요.
CAM5N 5 Line	코팅 설비의 코팅 두께 제어 시스템 개선 작업 완료. 개선 후 코팅 두께 균일도 향상 확인. 다양한 배터리 종류에 따른 코팅 두께 최적화 테스트 진행 중.	새로운 코팅 두께 설정에 따른 배터리 성능 변화 확인 필요.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part										
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토										
Part 통합	새로운 바인더 도입에 따른 Part 통합 공정 테스트 진행 중. 기존 공정 대비 생산성 향상 효과 확인. 신공법 도입 시 설비 변경 최소화 방안 검토 완료.										
	158	61.2	58.1	67.3	64.1	70.4	67.9	68.0	64.5	67.0	62.4
	160	62.9	59.8	69.4	65.8	72.3	69.9	69.7	65.8	68.2	64.6
	162	64.6	61.6	71.0	68.5	74.4	72.2	72.7	68.7	69.1	66.5
	164	67.3	63.6	73.9	70.8	77.2	74.0	75.6	72.0	72.2	70.7
	166	68.8	65.2	74.5	71.8	78.0	76.6	76.3	73.8	74.3	71.4
	168	70.8	68.5	76.2	73.7	79.6	78.2	79.5	74.8	76.0	73.3
	170	72.7	69.2	77.7	75.8	81.0	79.8	79.9	76.8	76.9	75.0
	172	74.1	72.8	79.3	77.0	82.8	81.7	81.1	77.7	78.3	76.3
	174	77.5	74.3	80.8	79.0	84.4	83.7	82.5	79.4	79.3	78.0