

ng PEIS ay isang ba dol sa isang lugar. ekto sa mga bagay, kapaligiran. isang batayan ku g lugar. Ito ay l atayan kung paano naramdaman ang Ito ay batay sa magkakaugnay na naramdaman ng tao, mga istraktura

NAPAKAHINA



- Naramdaman lamang ng mga tao na nasa mainam na kalagayan at pagkakataon.
- Ang mga kasangkapang nasa alanganing posisyon ay bahagyang nagagalaw. nag

Ang tubig sa mga sisidlan ay bahagyang natitinag



- Naramdaman ng mga taong namamahinga sa loob ng bahay o gusali.
- Bahagyang gumagalaw ang mga nakabiting bagay.
- Kapansin pansin ang paggalaw ng tubig sa mga sisidlan.

III: MAHINA



- Naramdaman ng nakararaming taong nasa loob ng bahay o gusali lalo't higit ang mga nasa mataas na palapag. Ang pagyanig ay tulad ng pagdaan ng maliit na "truck". Ang ilan ay nakaramdam ng pagkahilo o pagkalula.
- Mahinang gumagalaw ang mga nakabiting bagay.
- Katamtamang lakas ang pag-imbayog ng tubig sa mga sisidlan.



- Naramdaman ng halos lahat ng mga taong nasa loob ng bahay o gusali at ng ibang nasa labas. Nagigising ang mga taong mababaw ang tulog. Ang pagyanig ay tulad ng pagdaan ng isang mabigat na "truck".
- Malakas na gumagalaw ang mga nakabiting bagay.
 Mahinang kumakalantog ang mga plato, baso, pinto at bintana.
 Bahagyang lumalangitngit ang sahig at dingding ng mga bahay na kahoy. Bahagyang umuuga ang mga nakatigil na sasakyan.
 Malakas na pag-imbayog ng tubig sa mga sisidlan.
- Maaaring may marinig na mahinang ugong o dagundong mula sa kapaligiran.

I-REPORT ANG LINDOL

Text / tawag 0905-3134077 o tumawag sa (02) 426-1468 local 124 / 125 (02) 929-9254

Para sa text, ipadala ang: Pangalan / Petsa at oras ng lindol/ Lugar na kinaroonan nang maramdaman ang lindol/ Intensity ng lindol

(Lahat ng pe



Department of Science and Technology
Philippine Institute of Volcanology and Seismology
PHIVOLCS Bldg., C.P. Garcia Ave., UP Campus, Diliman, Quezon City 1101

IALAK







- Naramdaman ng halos lahat ng tao sa loob at labas r o gusali. Marami ang nagigising at nagugulantang. Ai natatakot at tumatakbong palabas ng bahay o gusali. na pagyanig ang naramdaman sa buong bahay o gus iba ay alakas o gusali.
- Napakalakas na gumagalaw ang mga nakabiting bagay
- Malakas na kumakalantog ang mga plato at baso; at ang iba ay nababasag. Ang magagaan at maliliit na kasangkapan ay nahuhulog o tumutumba. Kapansin-pansin ang pag-uga ng n nakatigil na sasakyan.
- Natatapon o umaawas ang tubig sa mga bukas at punong sisidlan.
- Kapansin-pansin ang pagyugyog ng mga sanga at dahon ng mga halaman o punongkahoy.







- mi ang tumatakbong palab awawalan ng panimbang. / itatakot; mara . Ang iba ay n bahay o gusali. nagmamaneho
- Ang mga mabibigat na bagay at kasangkapan ay natitinag o nalilipat ng kinalalagyan. Maaaring tumunog ang mga maliliit na kampana ng simbahan. Maaaring magbitak ang mga palitada ng pader. Ang mga luma o mahihinang bahay at iba pang istraktura ay bahagyang napipinsala ngunit ang mga matitibay ay hindi bahagyang aapektuhan
- May mangilan-ngilang *landslide*, pagbagsak at paggulong ng malalaking bato sa mga maburol at bulubunduking lugar. Kapansin-pansin ang pagyugyog ng mga halaman at punongkahoy.







Halos lahat ng tao ay natatakot at tumatakbong palabas ng bah at gusali. Nahihirapan sa pagtayo ang mga taong nasa matataa g nasa matataas palapag

Bumabagsak o natutumba ang mga mabibigat na bagay at kasangkapan. Maaaring tumunog ang malalaking kampana ng simbahan. Nagkakaroon ng malaking pinsala ang mga luma at mahihinang istraktura at bahagyang pinsala naman sa mga bago at matitibay. Maaaring magbitak ang mga dike, palaisdaan, matitibay. Maaaring makretong daan at pader konkretong

May mangilan-ngilang *liquefaction, lateral spreading* at *landslide* o pagguho ang magaganap. Malakas na yumuyugyog ang mga halaman at punongkahoy.

VIII: LUBUSANG MAPAMINSAL







Nagkakagulo at natatakot ang mga tao. Nahihirapang makatayo kahi sa labas ng bahay.

Maraming malalaki at matitibay na gusali ang malubhang napipinsala. Nasisira ang mga dike at bumabagsak ang mga tulay dahil sa paglubog ng lupa. Bumabaluktot o nababali ang mga riles ng tren. Ang mga puntod ay natitinag, napipilipit o natutumba. Maaaring tumagilid o tumumba ang mga poste, tore at monumento. Ang tubo ng tubig at kanal ay maaaring bumaluktot, pumilipit o mabasag. Ang mga istraktura ay lumulubog, tumatagilid o natutumba dahil sa liquefaction at lateral spreading. Marami ang landslides ang nagaganap sa bulubundukin at maburol na mga lugar. Ang mga malalaking bato ay maaaring humagis palayo mula sa kinalalagyan nito. Maaaring makakita ng mga bitak sa lupa at fault rupture. Napakalakas ang pagyugyog ng mga halaman at punongkahoy. Humahampas at umaapaw ang tubig sa mga dike at tabing-ilog.

MAPANAL





Sapilitang tumutumba ang mga tao sa sahig o sa lupa. Laganap ang pagkatakot at pagkakagulo.

Karamihan sa mga gusali ay gumuguho o malubhang napipinsala ng mga tulay ay bumabagsak at nawawasak.

aramihan sa mga poste, tore at monumento ay tumatagilid, tumutumba, nababasag. Ang mga tubo ng tubig at kanal ay nababaluktot, pumi-pilipit nababasag. Karamihan sa o nababasag.

o nababasay.
Malawakang landslides at liquefaction na may kasamang lateral spreading at sandboil. Nababago ang anyo ng lupa bunga ng pag-aalun-alon nito. Malakas na nayuyugyog ang mga halaman apunongkahoy kaya't ang iba ay tumutumba o nababali. Ang mga malalaking tipak ng bato ay karaniwang nahahagis. Napakalakas ang paghampas o pag-apaw ng tubig sa mga dike at tabing-ilog.

LUBUSAR



- Lubusan ang pagkasira ng lahat ng estrukturang gawa ng tao.
- Malawakang landslides at liquefaction, malakihang paglubog at pag-angat ng lupa, at napakaraming bitak ang mapapansin. Nag-iiba ang daloy ng tubig sa mga ilog. Nagkakaroon ng malalaki at mapaminsalang alon sa mga lawa (seiches). Ang mga punongkahoy ay natutumba, nababali o nabubunot sa lupa