不间断电源

维基百科,自由的百科全书

不间断电源(或稱UPS,即 Uninterruptible Power System)是在电网异常(如停电、欠压、干扰或浪湧「也稱:湧浪電流」)的情况下不间断的为电器负载设备提供后备交流电源,维持电器正常运作的设备。通常情况下不间断电源被用于维持计算机(尤其是服务器)或交换机等关键性商用设备或精密仪器的不间断运行,防止计算机数据丢失,电话通信网络中断或仪器失去控制。

在北美,數據中心所使用的大型UPS主要為三相480V,與 市電三相208V不同。歐洲數據中心則採用與市電相同的三 相400V。

目录

电网异常

不间断电源的发展

<u>飞轮式不间断电源</u> 蓄电池式不间断电源

不间断电源的工作原理

后备式 线上交错式

在线式

参考文献

参见



典型供PC使用的不斷電系統(深灰色物, 台達電子製造)

电网异常

使用不间断电源是为了应对电网可能出现的以下情况:

- 1. 停电(电网停止工作, 无电压输出)
- 2. 压降(亦称下陷,电网电压低于标称电压15%-20%,时间可能持续数秒)
- 3. 电涌(亦称浪涌、突波,电网电压瞬间高于标称电压10%以上,时间持续数秒)
- 4. 持续欠压
- 5. 持续过压
- 6. 线噪(因线路屏蔽差而引入的射频或电磁干扰)

- 7. 频率漂移(发电机不稳定造成的电网频率偏差)
- 8. 开关瞬态(亦称暫態,由电气设备开关或放电造成的电压偏差,有时可高达20000伏,但是持续时间极短,仅数纳秒)
- 9. 谐波(电网中由非线性特性的电气设备产生的对交流电正弦波形的干扰)

不间断电源的发展

飞轮式不间断电源

在使用电池的时代之前,不间断电源曾经使用飞轮和内燃机为负载提供电能供应,这种不间断电源被称为**飞轮式或旋转式**不间断电源。飞轮式不间断电源由整流器、直流电动机、飞轮、柴油机(或汽油机)及发电机等组成。在电网供电的情况下,由整流器提供的直流电驱动电动机带动飞轮旋转,并且带发电机为负载供电。由于飞轮的惯性作用,发电机转速可以保持均衡,此时不间断电源起过滤电网干扰的作用。当电网断电后,飞轮继续带动发电机的转子旋转,同时启动柴油机带动发电机发电,替代原有电网为负载供电。

由于飞轮式不间断电源使用内燃机提供电力,会产生较大的噪音同时体积也较大,因此目前一般仅被用于应急情况和一些自然状况恶劣的场合,通常情况下不间断电源会使用蓄电池来提供电力。


蓄电池式不间断电源


自二十世纪六十年代<u>美国通用电气公司</u>研究生产不间断电源以来,不间断电源一直在被改进,但是 其基本原理没有重大变化。

现代的不间断电源由<u>电池组、逆变器</u>和控制电路组成,一端连接电网另一端连接电器负载。在电网电压正常的情况下,不间断电源利用电网电源为自身充电,在电网出现异常的时候,不间断电源将存储于电池中的电能释放,供负载使用。它按工作方式通常分为**在线式**和**后备式**(亦称为**离线式)**两种;按输出波形可分为**正弦型、近似正弦型**(用阶梯方波来拟合正弦波)等。

不间断电源的工作原理


后备式





后备式又称为离线式不断电系统(Off-Line UPS),它只是"备援"性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode),直到市电恢复正常,"UPS只有在市电停电了才会介入供电",不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。若Inverter(「逆變器」)為正弦波逆變器,則可供電給電感性負載,如:馬達、電風扇。

线上交错式



线上交错式又称为线上互动式或在线互动式(Line-Interactive UPS),基本运作方式和离线式一样,不同之处在于线上交错式虽不像在线式全程介入供电,但随时都在监视市电的供电状况,本身具备升压和减压补偿电路,在市电的供电状况不理想时,即时校正,减少不必要的"Battery Mode"切换,延长电池寿命。

在线式

在线式不断电系统(On-Line UPS)的运作模式为"市电和用电设备是隔离的,市电不会直接供电给用电设备",而是到了UPS就被转换成直流电,再兵分两路,一路为电池充电,另一路则转回交流电,供电给用电设备,市电供电品质不稳或停电时,电池从充电转为供电,直到市电恢复正常才转回充电,"UPS在用电的整个过程是全程介入的"。其优点是输出的波型和市电一样是正弦波,而且纯净无杂讯,不受市电不稳定的影响,可供电给"电感型负载",例如电风扇,只要在UPS输出功率足够的前题下,可以供电给任何使用市电的设备。

参考文献

IEC 62040

- EN 62040-1-1:2006 Uninterruptible power systems (UPS) Part 1-1: General and safety requirements for UPS used in operator access areas
- EN 62040-1-2:2003 Uninterruptible power systems (UPS) Part 1-2: General and safety requirements for UPS used in restricted access locations
- EN 62040-2:2006 Uninterruptible power systems (UPS)- Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
- EN 62040-3:2001 Uninterruptible power systems (UPS) Part 3: Method of specifying the performance and test requirements
- EN 62040-3:2011 Uninterruptible power systems (UPS) Part 3: Method of specifying the performance and test requirements

中华人民共和国国家标准

- GB 7260.1-2008 不间断电源设备: 1-1 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求
- GB 7260.4-2008 不间断电源设备: 1-2 限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要求
- GB 7260.2-2009 不间断电源设备: 2 电磁兼容性要求
- GB/T 7260.3-2003 不间断电源设备: 3 确定性能的方法和试验要求

参见

■ 電源切換開關

取自"https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=不间断电源&oldid=52551851"

本页面最后修订于2018年12月28日 (星期五) 01:49。

本站的全部文字在知识共享署名-相同方式共享3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)Wikipedia®和维基百科标志是维基媒体基金会的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是按美国国內稅收法501(c)(3)登记的非营利慈善机构。