15.000 Resistance Values for the SNN MNIST Inference Circuit

$$R^0_{P_{0,1}} = 52.19560695093765$$

$$R^0_{P_{0,5}} = 104.41629838267525$$

$$R^0_{P_{0,7}} = 35.313872881455715$$

$$R^0_{P_{0,9}} = 105.81508182142673$$

$$R^0_{P_{0,12}} = 4.0470529887669615$$

$$R^0_{P_{0,13}} = 3.6047781334571507$$

$$R^0_{P_{0,14}} = 5.778389044657087$$

$$R^0_{P_{0,15}} = 5.342736581511032$$

$$R^0_{P_{0,16}} = 70.82597027865705$$

$$R^0_{P_{0,17}} = 46.66489280052681$$

$$R^0_{P_{0,20}} = 77.08887670295023$$

$$R^0_{P_{0,21}} = 33.719177579306695$$

$$R^0_{P_{0,23}} = 37.41755874174569$$

$$R^0_{P_{0,25}} = 264.61501063027276$$

$$R^0_{P_{0,26}} = 30.922954300320605$$

$$R^0_{P_{0,31}} = 32.407376943989604$$

$$R^0_{P_{0,32}} = 5.118624978748309$$

$$R^0_{P_{0,33}} = 3.7083776603680834$$

$$R^0_{P_{0,34}} = 1.8920621588041897$$

$$R^0_{P_{0,35}} = 1.9349611386563974$$

$$R^0_{P_{0,36}} = 2.787623986151285$$

$$R^0_{P_{0,37}} = 5.612093961975433$$

$$R^0_{P_{0,38}} = 13.862454689600526$$

$$R^0_{P_{0,39}} = 4.537743392251518$$

$$R^0_{P_{0,40}} = 2.0027593244185407$$

$$R^0_{P_{0,41}} = 3.1218228367415786$$

$$R^0_{P_{0,43}} = 10.547603566222264$$

$$R^0_{P_{0,44}} = 4.950288919271895$$

$$R^0_{P_{0,45}} = 4.410409952934457$$

$$R^0_{P_{0,46}} = 1.1373439926069864$$

$$R^0_{P_{0,47}} = 6.689068664736229$$

$$R^0_{P_{0,48}} = 8.273941003003316$$

$$R^0_{P_{0,49}} = 1.746242224003449$$

$$R^0_{P_{0,50}} = 2.19272951643598$$

$$R^0_{P_{0,51}} = 2.1552110970425353$$

$$R^0_{P_{0,52}} = 70.54990010255192$$

$$R^0_{P_{0,53}} = 207.2648397688229$$

$$R^0_{P_{0,54}} = 41.7607315688021$$

$$R^0_{P_{0,56}} = 150.25970798806281$$

$$R^0_{P_{0,58}} = 2.695981573652322$$

$$R^0_{P_{0,60}} = 89.5299202725299$$

$$R^0_{P_{0,61}} = 2.2803914279481297$$

$$R^0_{P_{0,62}} = 24.915485657852724$$

$$R^0_{P_{0,63}} = 4.130928330288792$$

$$R^0_{P_{0,64}} = 2.2266629266324873$$

$$R^0_{P_{0,65}} = 2.0044595275118295$$

$$R^0_{P_{0,66}} = 1.713526069936538$$

$$R^0_{P_{0,67}} = 1.5612803730125038$$

$$R^0_{P_{0,68}} = 2.6297052869844273$$

$$R^0_{P_{0,69}} = 16.313816931979336$$

$$R^0_{P_{0,70}} = 2.180044797089326$$

$$R^0_{P_{0,73}} = 8.43057063844218$$

$$R^0_{P_{0,74}} = 5.128301328222725$$

$$R^0_{P_{0,77}} = 6.437091781859563$$

$$R^0_{P_{0,80}} = 6.540070229712283$$

$$R^0_{P_{0,81}} = 13.19922722930038$$

$$R^0_{P_{0,82}} = 36.824672344517076$$

$$R^0_{P_{0,84}} = 149.5949792547278$$

$$R^0_{P_{0,92}} = 157.92418081401104$$

$$R^0_{P_{0,94}} = 132.28507610931197$$

$$R^0_{P_{0,95}} = 10.307256832512996$$

$$R^0_{P_{0,109}} = 4.914940213731379$$

$$R^0_{P_{0,110}} = 3.0753955302395184$$

$$R^0_{P_{0,111}} = 47.187490919497506$$

$$R^0_{P_{0,116}} = 9.76903704356073$$

$$R^0_{P_{0,120}} = 25.474691096110696$$

$$R^0_{P_{0,121}} = 10.70929562967647$$

$$R^0_{P_{0,122}} = 10.64552605905821$$

$$R^0_{P_{0,128}} = 11.033568032856289$$

$$R^0_{P_{0,129}} = 34.52125808735953$$

$$R^0_{P_{0,134}} = 16.486757459195598$$

$$R^0_{P_{0,135}} = 10.835682274850418$$

$$R^0_{P_{0,137}} = 4.4529225029736414$$

$$R^0_{P_{0,139}} = 39.63175915340972$$

$$R^0_{P_{0,140}} = 29.55936876839715$$

$$R^0_{P_{0,141}} = 44.09060374960436$$

$$R^0_{P_{0,148}} = 61.51172738963495$$

$$R^0_{P_{0,149}} = 12.055543384837478$$

$$R^0_{P_{0,151}} = 142.93167361385338$$

$$R^0_{P_{0,152}} = 7.898829244453777$$

$$R^0_{P_{0,153}} = 38.85044164830898$$

$$R^0_{P_{0,154}} = 21.446796080931946$$

$$R^0_{P_{0,155}} = 45.50309169111245$$

$$R^0_{P_{0,156}} = 12.523739288695179$$

$$R^0_{P_{0,157}} = 82.99412014548332$$

$$R^0_{P_{0,158}} = 9.461648200208538$$

$$R^0_{P_{0,159}} = 12.176701426164275$$

$$R^0_{P_{0,160}} = 11.999470734098956$$

$$R^0_{P_{0,161}} = 13.377187970214074$$

$$R^0_{P_{0,164}} = 20.672861750399694$$

$$R^0_{P_{0,165}} = 20.046285269502164$$

$$R^0_{P_{0,166}} = 7.7934160487629205$$

$$R^0_{P_{0,170}} = 3.5109461655225425$$

$$R^0_{P_{0,175}} = 10.12845424660102$$

$$R^0_{P_{0,195}} = 6.732930688366782$$

$$R^0_{P_{0,197}} = 6.319676317104143$$

$$R^0_{P_{0,198}} = 2.8874770183315515$$

$$R^0_{P_{0,202}} = 61.78201126590248$$

$$R^0_{P_{0,203}} = 7.242101809854648$$

$$R^0_{P_{0,218}} = 12.950360260960641$$

$$R^0_{P_{0,223}} = 6.167876994771232$$

$$R^0_{P_{0,224}} = 3.8731707024276436$$

$$R^0_{P_{0,225}} = 4.501687373146829$$

$$R^0_{P_{0,226}} = 1.8155258193730355$$

$$R^0_{P_{0,231}} = 6.803561107627549$$

$$R^0_{P_{0,234}} = 14.967586185516012$$

$$R^0_{P_{0,244}} = 12.587090127229107$$

$$R^0_{P_{0,254}} = 4.3072199239154045$$

$$R^0_{P_{0,255}} = 8.53038675999533$$

$$R^0_{P_{0,256}} = 12.897316328805456$$

$$R^0_{P_{0,257}} = 42.682399190858774$$

$$R^0_{P_{0,283}} = 5.615296087835394$$

$$R^0_{P_{0,302}} = 324.8763698711218$$

$$R^0_{P_{0,310}} = 23.803498457011674$$

$$R^0_{P_{0,311}} = 4.32345116069975$$

$$R^0_{P_{0,312}} = 181.085128366512$$

$$R^0_{P_{0,327}} = 48.49765755094969$$

$$R^0_{P_{0,338}} = 7.904196361888054$$

$$R^0_{P_{0,339}} = 89.98997334348883$$

$$R^0_{P_{0,348}} = 446.1156529619656$$

$$R^0_{P_{0,358}} = 3.021617062110028$$

$$R^0_{P_{0,359}} = 4.203482303609932$$

$$R^0_{P_{0,360}} = 1.735477420826392$$

$$R^0_{P_{0,361}} = 13.618471188612729$$

$$R^0_{P_{0,365}} = 111.71869917345741$$

$$R^0_{P_{0,372}} = 43.54817468590526$$

$$R^0_{P_{0,374}} = 7.040749750249017$$

$$R^0_{P_{0,375}} = 23.584943652696953$$

$$R^0_{P_{0,385}} = 32.588465085719776$$

$$R^0_{P_{0,386}} = 2.1018480540146824$$

$$R^0_{P_{0,387}} = 1.6240009478460122$$

$$R^0_{P_{0,388}} = 1.5350458430867921$$

$$R^0_{P_{0,389}} = 2.327156836866284$$

$$R^0_{P_{0,390}} = 2.273822308841188$$

$$R^0_{P_{0,391}} = 6.0669714216489945$$

$$R^0_{P_{0,392}} = 12.585700912661615$$

$$R^0_{P_{0,395}} = 11.516605016921252$$

$$R^0_{P_{0,397}} = 29.3302812308481$$

$$R^0_{P_{0,398}} = 3.2257611502381267$$

$$R^0_{P_{0,399}} = 3.7632981652559434$$

$$R^0_{P_{0,400}} = 4.068697707315813$$

$$R^0_{P_{0,401}} = 3.4359041731557083$$

$$R^0_{P_{0,402}} = 4.729806815378652$$

$$R^0_{P_{0,403}} = 8.349342087828703$$

$$R^0_{P_{0,404}} = 53.65483391385099$$

$$R^0_{P_{0,410}} = 131.46743742576777$$

$$R^0_{P_{0,411}} = 18.975472281231948$$

$$R^0_{P_{0,412}} = 13.703801138572157$$

$$R^0_{P_{0,413}} = 10.93976717512205$$

$$R^0_{P_{0,414}} = 2.0713929342421156$$

$$R^0_{P_{0,415}} = 2.4068547925769637$$

$$R^0_{P_{0,416}} = 4.901778986577473$$

$$R^0_{P_{0,417}} = 8.639122020685068$$

$$R^0_{P_{0,418}} = 4.446279081847372$$

$$R^0_{P_{0,419}} = 3.271197435485981$$

$$R^0_{P_{0,420}} = 11.940084704690072$$

$$R^0_{P_{0,422}} = 3.2420818624309833$$

$$R^0_{P_{0,425}} = 3.8587096132427683$$

$$R^0_{P_{0,426}} = 2.3632772544078104$$

$$R^0_{P_{0,427}} = 3.6959524037425195$$

$$R^0_{P_{0,428}} = 2.9721955281584753$$

$$R^0_{P_{0,429}} = 2.1071178773908548$$

$$R^0_{P_{0,430}} = 3.322362108251925$$

$$R^0_{P_{0,431}} = 3.7668033650455164$$

$$R^0_{P_{0,432}} = 11.099462276447117$$

$$R^0_{P_{0,437}} = 16.990485888398013$$

$$R^0_{P_{0,438}} = 20.07503481631152$$

$$R^0_{P_{0,439}} = 17.85477630002385$$

$$R^0_{P_{0,444}} = 14.867521846111787$$

$$R^0_{P_{0,445}} = 2.243152036606615$$

$$R^0_{P_{0,446}} = 2.246949223445087$$

$$R^0_{P_{0,447}} = 6.456180398989274$$

$$R^0_{P_{0,450}} = 4.520792528352774$$

$$R^0_{P_{0,453}} = 7.116381368571912$$

$$R^0_{P_{0,454}} = 3.4174922138829227$$

$$R^0_{P_{0,455}} = 3.0196458940669952$$

$$R^0_{P_{0,456}} = 4.643707821621306$$

$$R^0_{P_{0,457}} = 2.4446252232474937$$

$$R^0_{P_{0,458}} = 2.4898075696031903$$

$$R^0_{P_{0,459}} = 1.6998070226647812$$

$$R^0_{P_{0,460}} = 3.3832798113034617$$

$$R^0_{P_{0,461}} = 23.56952627470676$$

$$R^0_{P_{0,462}} = 36.90472860494149$$

$$R^0_{P_{0,464}} = 7.13885125205401$$

$$R^0_{P_{0,465}} = 6.695459392014858$$

$$R^0_{P_{0,466}} = 25.534581661058173$$

$$R^0_{P_{0,467}} = 31.072176781500467$$

$$R^0_{P_{0,468}} = 5.682454719739146$$

$$R^0_{P_{0,469}} = 3.2093199732308246$$

$$R^0_{P_{0,470}} = 7.799097609026513$$

$$R^0_{P_{0,471}} = 10.569734892197431$$

$$R^0_{P_{0,472}} = 2.3737541470657377$$

$$R^0_{P_{0,473}} = 1.0392988932975222$$

$$R^0_{P_{0,474}} = 1.6648090083692861$$

$$R^0_{P_{0,475}} = 2.614340431764988$$

$$R^0_{P_{0,478}} = 3.395208218172053$$

$$R^0_{P_{0,481}} = 48.60590300836051$$

$$R^0_{P_{0,482}} = 13.446488791046823$$

$$R^0_{P_{0,483}} = 7.656077386672222$$

$$R^0_{P_{0,484}} = 18.41890446695499$$

$$R^0_{P_{0,485}} = 8.51012244271152$$

$$R^0_{P_{0,486}} = 4.675551828613426$$

$$R^0_{P_{0,487}} = 3.0188134957957216$$

$$R^0_{P_{0,488}} = 4.600052492621524$$

$$R^0_{P_{0,489}} = 5.857810013105446$$

$$R^0_{P_{0,490}} = 10.882183491702783$$

$$R^0_{P_{0,491}} = 14.630890035804972$$

$$R^0_{P_{0,492}} = 7.36539935605718$$

$$R^0_{P_{0,493}} = 5.530478263847094$$

$$R^0_{P_{0,494}} = 5.144104354955495$$

$$R^0_{P_{0,495}} = 19.168655532843587$$

$$R^0_{P_{0,496}} = 5.369301890928758$$

$$R^0_{P_{0,497}} = 71.23679589810928$$

$$R^0_{P_{0,498}} = 8.771060213151742$$

$$R^0_{P_{0,499}} = 40.81324023143098$$

$$R^0_{P_{0,500}} = 3.65755186333921$$

$$R^0_{P_{0,501}} = 1.8573253309698508$$

$$R^0_{P_{0,503}} = 2.6577751079444862$$

$$R^0_{P_{0,506}} = 5.69690025145394$$

$$R^0_{P_{0,508}} = 12.324695004089017$$

$$R^0_{P_{0,509}} = 5.481599370066906$$

$$R^0_{P_{0,510}} = 16.755236271618436$$

$$R^0_{P_{0,511}} = 3.481851108109701$$

$$R^0_{P_{0,512}} = 6.054348053590233$$

$$R^0_{P_{0,513}} = 8.343129081928838$$

$$R^0_{P_{0,514}} = 11.689401203727364$$

$$R^0_{P_{0,515}} = 33.475647064633385$$

$$R^0_{P_{0,516}} = 4.240753771197256$$

$$R^0_{P_{0,517}} = 5.974341500422822$$

$$R^0_{P_{0,518}} = 14.783693999009557$$

$$R^0_{P_{0,519}} = 8.590810992174177$$

$$R^0_{P_{0,520}} = 4.89009373822042$$

$$R^0_{P_{0,521}} = 6.0020599282423746$$

$$R^0_{P_{0,522}} = 58.481185826111385$$

$$R^0_{P_{0,524}} = 13.435304839033876$$

$$R^0_{P_{0,527}} = 5.638134835449959$$

$$R^0_{P_{0,528}} = 1.950035700408541$$

$$R^0_{P_{0,529}} = 2.2261921127176203$$

$$R^0_{P_{0,531}} = 1.4018026764836988$$

$$R^0_{P_{0,534}} = 28.397472324055723$$

$$R^0_{P_{0,536}} = 4.985710063756654$$

$$R^0_{P_{0,537}} = 12.67884210040071$$

$$R^0_{P_{0,538}} = 37.64626052595706$$

$$R^0_{P_{0,539}} = 8.392942955036276$$

$$R^0_{P_{0,540}} = 27.12680916668031$$

$$R^0_{P_{0,541}} = 8.003821290047961$$

$$R^0_{P_{0,542}} = 6.157012061837595$$

$$R^0_{P_{0,543}} = 4.239615151912006$$

$$R^0_{P_{0,544}} = 5.686590435181093$$

$$R^0_{P_{0,545}} = 8.227297940314854$$

$$R^0_{P_{0,546}} = 3.9659228618196134$$

$$R^0_{P_{0,547}} = 7.123384500288931$$

$$R^0_{P_{0,548}} = 170.43418214302835$$

$$R^0_{P_{0,549}} = 6.294165441529908$$

$$R^0_{P_{0,550}} = 22.581193948265444$$

$$R^0_{P_{0,552}} = 6.634871342515929$$

$$R^0_{P_{0,556}} = 29.821214769594334$$

$$R^0_{P_{0,557}} = 2.3622108020367665$$

$$R^0_{P_{0,558}} = 7.994362038872008$$

$$R^0_{P_{0,559}} = 7.147448250682752$$

$$R^0_{P_{0,562}} = 5.059692260552852$$

$$R^0_{P_{0,563}} = 5.881002288380455$$

$$R^0_{P_{0,564}} = 4.8054851198223$$

$$R^0_{P_{0,565}} = 16.724064831457525$$

$$R^0_{P_{0,569}} = 15.746979695297473$$

$$R^0_{P_{0,570}} = 7.111647658150207$$

$$R^0_{P_{0,571}} = 3.7623036025774037$$

$$R^0_{P_{0,572}} = 7.079462323088246$$

$$R^0_{P_{0,574}} = 7.205937165655392$$

$$R^0_{P_{0,575}} = 9.921609530820122$$

$$R^0_{P_{0,576}} = 33.0402981160717$$

$$R^0_{P_{0,577}} = 28.187358169584208$$

$$R^0_{P_{0,578}} = 11.741251058388213$$

$$R^0_{P_{0,580}} = 11.315432244688603$$

$$R^0_{P_{0,581}} = 4.301513028818317$$

$$R^0_{P_{0,582}} = 9.998061585734904$$

$$R^0_{P_{0,583}} = 143.9732665587278$$

$$R^0_{P_{0,586}} = 4.584249737704203$$

$$R^0_{P_{0,589}} = 4.3802511360387655$$

$$R^0_{P_{0,590}} = 2.558377006164074$$

$$R^0_{P_{0,591}} = 3.2583929436900743$$

$$R^0_{P_{0,592}} = 4.708565918162041$$

$$R^0_{P_{0,593}} = 9.608600609127723$$

$$R^0_{P_{0,595}} = 11.059458159776197$$

$$R^0_{P_{0,597}} = 7.5920097354947$$

$$R^0_{P_{0,599}} = 9.637993784099683$$

$$R^0_{P_{0,600}} = 6.4000695808346$$

$$R^0_{P_{0,601}} = 5.446832825340547$$

$$R^0_{P_{0,602}} = 4.7788468748511255$$

$$R^0_{P_{0,603}} = 11.299904906432392$$

$$R^0_{P_{0,604}} = 18.087801577958977$$

$$R^0_{P_{0,605}} = 5.085433392956142$$

$$R^0_{P_{0,606}} = 3.8647593517414403$$

$$R^0_{P_{0,607}} = 12.02465570978788$$

$$R^0_{P_{0,608}} = 13.836258683244617$$

$$R^0_{P_{0,609}} = 5.0543271413827915$$

$$R^0_{P_{0,610}} = 9.603666255571465$$

$$R^0_{P_{0,611}} = 5.578020084370748$$

$$R^0_{P_{0,612}} = 8.344742816293302$$

$$R^0_{P_{0,613}} = 1.9826263333395178$$

$$R^0_{P_{0,614}} = 2.2341600497988754$$

$$R^0_{P_{0,615}} = 4.882412265327767$$

$$R^0_{P_{0,618}} = 2.090782691877033$$

$$R^0_{P_{0,619}} = 2.372041013428291$$

$$R^0_{P_{0,620}} = 2.0486538336728684$$

$$R^0_{P_{0,621}} = 5.672672227179872$$

$$R^0_{P_{0,623}} = 9.794603069217315$$

$$R^0_{P_{0,624}} = 9.965708087722584$$

$$R^0_{P_{0,625}} = 10.643960857602773$$

$$R^0_{P_{0,626}} = 7.6842363198583445$$

$$R^0_{P_{0,627}} = 6.401907917236458$$

$$R^0_{P_{0,628}} = 11.621531351001211$$

$$R^0_{P_{0,631}} = 13.25723068139783$$

$$R^0_{P_{0,632}} = 14.331206821863885$$

$$R^0_{P_{0,633}} = 10.586728441243885$$

$$R^0_{P_{0,634}} = 12.203594165706738$$

$$R^0_{P_{0,635}} = 5.3332706034939035$$

$$R^0_{P_{0,636}} = 5.469563049415743$$

$$R^0_{P_{0,637}} = 6.373092728786839$$

$$R^0_{P_{0,638}} = 19.144886897120024$$

$$R^0_{P_{0,639}} = 2.7884076730167484$$

$$R^0_{P_{0,640}} = 1.7442947003941844$$

$$R^0_{P_{0,641}} = 1.8879913502593548$$

$$R^0_{P_{0,642}} = 6.315969659868312$$

$$R^0_{P_{0,643}} = 5.672609412380073$$

$$R^0_{P_{0,645}} = 29.27864461707304$$

$$R^0_{P_{0,647}} = 7.673893238569267$$

$$R^0_{P_{0,648}} = 5.488686538594601$$

$$R^0_{P_{0,650}} = 9.129029956471433$$

$$R^0_{P_{0,651}} = 14.854784113899674$$

$$R^0_{P_{0,652}} = 152.34638617786717$$

$$R^0_{P_{0,655}} = 364.2037399217825$$

$$R^0_{P_{0,668}} = 5.647503316943991$$

$$R^0_{P_{0,669}} = 2.8335021810018297$$

$$R^0_{P_{0,673}} = 86.39708297087856$$

$$R^0_{P_{0,697}} = 15.117693835724136$$

$$R^0_{P_{0,698}} = 5.303186762655103$$

$$R^0_{P_{0,699}} = 192.68115131520804$$

$$R^0_{P_{0,701}} = 80.41457645217099$$

$$R^0_{P_{0,725}} = 7.06855231996953$$

$$R^0_{P_{0,726}} = 4.673552246755479$$

$$R^0_{P_{0,728}} = 46.26535553995388$$

$$R^0_{P_{0,751}} = 4.508015078830135$$

$$R^0_{P_{0,752}} = 5.421639940138782$$

$$R^0_{P_{0,754}} = 300.10490797190215$$

$$R^0_{P_{0,755}} = 123.28120568157603$$

$$R^0_{P_{0,757}} = 37.093832790265125$$

$$R^0_{P_{0,776}} = 64.0021439316803$$

$$R^0_{P_{0,781}} = 45.58802714914529$$

$$R^0_{P_{0,782}} = 267.90941586195504$$

$$R^0_{P_{0,783}} = 485.3585364594051$$

$$R^0_{P_{1,4}} = 538.7858917557729$$

$$R^0_{P_{1,5}} = 158.31829436928865$$

$$R^0_{P_{1,7}} = 86.706003080822$$

$$R^0_{P_{1,8}} = 29.509375354527442$$

$$R^0_{P_{1,9}} = 105.30906117936651$$

$$R^0_{P_{1,13}} = 20.175853685154546$$

$$R^0_{P_{1,14}} = 5.292477543655792$$

$$R^0_{P_{1,15}} = 5.312385929403837$$

$$R^0_{P_{1,16}} = 62.94079844535191$$

$$R^0_{P_{1,18}} = 35.12276670657581$$

$$R^0_{P_{1,21}} = 31.148491377509767$$

$$R^0_{P_{1,22}} = 28.15810386303542$$

$$R^0_{P_{1,24}} = 157.18948822885147$$

$$R^0_{P_{1,25}} = 237.04165871922575$$

$$R^0_{P_{1,28}} = 103.37672836615484$$

$$R^0_{P_{1,30}} = 169.70141316717562$$

$$R^0_{P_{1,31}} = 64.70626380687008$$

$$R^0_{P_{1,43}} = 6.718445995434062$$

$$R^0_{P_{1,44}} = 20.3754087636994$$

$$R^0_{P_{1,52}} = 218.82188740944807$$

$$R^0_{P_{1,55}} = 107.06583280153158$$

$$R^0_{P_{1,57}} = 42.84779119600579$$

$$R^0_{P_{1,65}} = 86.74979931255663$$

$$R^0_{P_{1,72}} = 10.609364903117752$$

$$R^0_{P_{1,74}} = 26.311735434570014$$

$$R^0_{P_{1,80}} = 7.585581296404683$$

$$R^0_{P_{1,81}} = 5.991043367996449$$

$$R^0_{P_{1,85}} = 128.83103664390524$$

$$R^0_{P_{1,86}} = 4.198720266460266$$

$$R^0_{P_{1,87}} = 12.174787259634137$$

$$R^0_{P_{1,90}} = 214.41790392646854$$

$$R^0_{P_{1,92}} = 7.0630545370500375$$

$$R^0_{P_{1,93}} = 3.3124757520301165$$

$$R^0_{P_{1,94}} = 13.096127122204683$$

$$R^0_{P_{1,95}} = 12.383005785199835$$

$$R^0_{P_{1,96}} = 4.756576533768508$$

$$R^0_{P_{1,97}} = 6.705995047212563$$

$$R^0_{P_{1,100}} = 45.64052513336061$$

$$R^0_{P_{1,102}} = 9.61131848941201$$

$$R^0_{P_{1,103}} = 30.8525010786605$$

$$R^0_{P_{1,109}} = 79.27988171019322$$

$$R^0_{P_{1,111}} = 60.73519153041517$$

$$R^0_{P_{1,113}} = 2.6460676545223603$$

$$R^0_{P_{1,114}} = 3.202208248886843$$

$$R^0_{P_{1,115}} = 3.3609130860475425$$

$$R^0_{P_{1,117}} = 6.254698116466109$$

$$R^0_{P_{1,118}} = 2.6966202992282575$$

$$R^0_{P_{1,119}} = 2.6804950759698154$$

$$R^0_{P_{1,120}} = 6.367278145083986$$

$$R^0_{P_{1,121}} = 9.855609281847146$$

$$R^0_{P_{1,122}} = 4.00382717707388$$

$$R^0_{P_{1,123}} = 5.469534519329317$$

$$R^0_{P_{1,124}} = 7.454328993509703$$

$$R^0_{P_{1,125}} = 6.5489492227785115$$

$$R^0_{P_{1,126}} = 10.286233587596595$$

$$R^0_{P_{1,127}} = 34.52655965575753$$

$$R^0_{P_{1,128}} = 51.61122576621203$$

$$R^0_{P_{1,130}} = 192.5015739084383$$

$$R^0_{P_{1,131}} = 61.25585901420987$$

$$R^0_{P_{1,132}} = 17.88926647167898$$

$$R^0_{P_{1,140}} = 43.774232417321414$$

$$R^0_{P_{1,142}} = 12.826452258117847$$

$$R^0_{P_{1,143}} = 3.961512174521526$$

$$R^0_{P_{1,145}} = 3.929423064739556$$

$$R^0_{P_{1,146}} = 21.867464175169467$$

$$R^0_{P_{1,147}} = 3.7861234505883625$$

$$R^0_{P_{1,152}} = 11.942056467255327$$

$$R^0_{P_{1,153}} = 12.68058020635816$$

$$R^0_{P_{1,154}} = 51.42524439090591$$

$$R^0_{P_{1,155}} = 9.530391827724635$$

$$R^0_{P_{1,156}} = 6.941250540565113$$

$$R^0_{P_{1,158}} = 46.03039130696098$$

$$R^0_{P_{1,169}} = 4.138707704725496$$

$$R^0_{P_{1,170}} = 1.9709966357093658$$

$$R^0_{P_{1,171}} = 5.870941897512493$$

$$R^0_{P_{1,172}} = 16.560511358553725$$

$$R^0_{P_{1,173}} = 4.027519629464322$$

$$R^0_{P_{1,174}} = 4.81375965225001$$

$$R^0_{P_{1,175}} = 8.87016246775243$$

$$R^0_{P_{1,176}} = 85.91916919071568$$

$$R^0_{P_{1,177}} = 16.24757255256506$$

$$R^0_{P_{1,178}} = 4.2351942712900215$$

$$R^0_{P_{1,179}} = 32.222535642222006$$

$$R^0_{P_{1,181}} = 12.935131175456334$$

$$R^0_{P_{1,182}} = 16.972059485913153$$

$$R^0_{P_{1,183}} = 12.692931954254739$$

$$R^0_{P_{1,184}} = 30.98509737489082$$

$$R^0_{P_{1,185}} = 192.2962403672058$$

$$R^0_{P_{1,186}} = 11.754176100365653$$

$$R^0_{P_{1,196}} = 51.7974977626205$$

$$R^0_{P_{1,197}} = 3.133034705704507$$

$$R^0_{P_{1,198}} = 2.4418025035539723$$

$$R^0_{P_{1,199}} = 2.605099917812384$$

$$R^0_{P_{1,200}} = 1.900775300594391$$

$$R^0_{P_{1,201}} = 5.875649333280684$$

$$R^0_{P_{1,202}} = 10.412399762858275$$

$$R^0_{P_{1,204}} = 12.527718396167286$$

$$R^0_{P_{1,205}} = 7.7639173843196065$$

$$R^0_{P_{1,206}} = 6.995571168710681$$

$$R^0_{P_{1,207}} = 10.473152124914625$$

$$R^0_{P_{1,208}} = 8.87191910090019$$

$$R^0_{P_{1,209}} = 14.429982704584914$$

$$R^0_{P_{1,210}} = 15.259982684140185$$

$$R^0_{P_{1,213}} = 32.49121978429721$$

$$R^0_{P_{1,216}} = 47.41944921034699$$

$$R^0_{P_{1,218}} = 14.245288664084102$$

$$R^0_{P_{1,225}} = 3.0259081823547476$$

$$R^0_{P_{1,226}} = 5.196808667162893$$

$$R^0_{P_{1,227}} = 2.460310606365563$$

$$R^0_{P_{1,228}} = 1.934531419789643$$

$$R^0_{P_{1,229}} = 8.608406993798084$$

$$R^0_{P_{1,230}} = 234.65137729660978$$

$$R^0_{P_{1,232}} = 8.504526287902793$$

$$R^0_{P_{1,233}} = 11.550104870910204$$

$$R^0_{P_{1,234}} = 8.919131308953519$$

$$R^0_{P_{1,235}} = 9.706939624662986$$

$$R^0_{P_{1,236}} = 5.367539425808328$$

$$R^0_{P_{1,237}} = 6.764518888003536$$

$$R^0_{P_{1,238}} = 5.082016701950843$$

$$R^0_{P_{1,241}} = 27.83015233026005$$

$$R^0_{P_{1,242}} = 91.81133484222866$$

$$R^0_{P_{1,243}} = 16.902136521882635$$

$$R^0_{P_{1,244}} = 429.73583461838166$$

$$R^0_{P_{1,246}} = 11.99840554921794$$

$$R^0_{P_{1,247}} = 5.520350498423453$$

$$R^0_{P_{1,251}} = 31.174131211356848$$

$$R^0_{P_{1,252}} = 13.729879534686077$$

$$R^0_{P_{1,253}} = 3.0732829418139977$$

$$R^0_{P_{1,254}} = 4.462962635372507$$

$$R^0_{P_{1,255}} = 3.3127121941366124$$

$$R^0_{P_{1,256}} = 3.1349063034405233$$

$$R^0_{P_{1,257}} = 2.990574295349322$$

$$R^0_{P_{1,259}} = 6.333001877661621$$

$$R^0_{P_{1,260}} = 7.2688522189492035$$

$$R^0_{P_{1,261}} = 11.274812799405655$$

$$R^0_{P_{1,262}} = 10.384926421063359$$

$$R^0_{P_{1,263}} = 15.501588356449247$$

$$R^0_{P_{1,264}} = 10.472445267633947$$

$$R^0_{P_{1,265}} = 3.8177919283537776$$

$$R^0_{P_{1,266}} = 3.0946810427817497$$

$$R^0_{P_{1,267}} = 51.729357456508225$$

$$R^0_{P_{1,269}} = 10.182659612780782$$

$$R^0_{P_{1,270}} = 32.14119567894516$$

$$R^0_{P_{1,274}} = 7.899233687206003$$

$$R^0_{P_{1,275}} = 13.846021831941608$$

$$R^0_{P_{1,277}} = 44.921143349804474$$

$$R^0_{P_{1,279}} = 11.462352426759947$$

$$R^0_{P_{1,280}} = 17.383866211646$$

$$R^0_{P_{1,281}} = 2.6917212627518996$$

$$R^0_{P_{1,282}} = 21.481777672001378$$

$$R^0_{P_{1,283}} = 3.3297412601867444$$

$$R^0_{P_{1,284}} = 8.12046516496222$$

$$R^0_{P_{1,285}} = 5.427365480983034$$

$$R^0_{P_{1,286}} = 7.558462958117793$$

$$R^0_{P_{1,287}} = 4.190854141256595$$

$$R^0_{P_{1,288}} = 5.995537800625115$$

$$R^0_{P_{1,289}} = 35.35300275793385$$

$$R^0_{P_{1,294}} = 3.560763216433336$$

$$R^0_{P_{1,295}} = 29.85625024330075$$

$$R^0_{P_{1,296}} = 29.428668748985235$$

$$R^0_{P_{1,297}} = 127.42172229673426$$

$$R^0_{P_{1,298}} = 32.24189082120503$$

$$R^0_{P_{1,305}} = 3.7635788646036454$$

$$R^0_{P_{1,306}} = 55.20664868437248$$

$$R^0_{P_{1,307}} = 4.099695581301284$$

$$R^0_{P_{1,308}} = 5.455084491430552$$

$$R^0_{P_{1,309}} = 3.694556165691565$$

$$R^0_{P_{1,311}} = 7.80683667579244$$

$$R^0_{P_{1,322}} = 9.817239003639433$$

$$R^0_{P_{1,323}} = 8.612629490817628$$

$$R^0_{P_{1,324}} = 18.342576023488515$$

$$R^0_{P_{1,336}} = 4.116744280459623$$

$$R^0_{P_{1,337}} = 6.555279150118238$$

$$R^0_{P_{1,350}} = 10.211034509727009$$

$$R^0_{P_{1,360}} = 35.89881055427383$$

$$R^0_{P_{1,361}} = 6.025839445250627$$

$$R^0_{P_{1,362}} = 1.2560917832874636$$

$$R^0_{P_{1,363}} = 6.578565140758778$$

$$R^0_{P_{1,364}} = 4.784255988191934$$

$$R^0_{P_{1,366}} = 4.067452116623118$$

$$R^0_{P_{1,377}} = 32.66181719780129$$

$$R^0_{P_{1,378}} = 5.519975889692712$$

$$R^0_{P_{1,387}} = 116.3539875560156$$

$$R^0_{P_{1,388}} = 6.066901764973053$$

$$R^0_{P_{1,389}} = 3.178120897935934$$

$$R^0_{P_{1,390}} = 1.4219537784945417$$

$$R^0_{P_{1,391}} = 2.6472229171415065$$

$$R^0_{P_{1,392}} = 29.05259448476228$$

$$R^0_{P_{1,394}} = 3.7248607330312544$$

$$R^0_{P_{1,401}} = 11.952654149503323$$

$$R^0_{P_{1,402}} = 47.80595057385832$$

$$R^0_{P_{1,405}} = 6.698004797174074$$

$$R^0_{P_{1,406}} = 4.780602123859939$$

$$R^0_{P_{1,410}} = 13.790994971061744$$

$$R^0_{P_{1,411}} = 16.27396992526239$$

$$R^0_{P_{1,414}} = 34.13142805774468$$

$$R^0_{P_{1,416}} = 33.012577987909324$$

$$R^0_{P_{1,417}} = 7.947503664724542$$

$$R^0_{P_{1,418}} = 1.153492089258251$$

$$R^0_{P_{1,419}} = 2.553640641465905$$

$$R^0_{P_{1,420}} = 754.5812913364799$$

$$R^0_{P_{1,422}} = 2.531664219965998$$

$$R^0_{P_{1,425}} = 29.313440391883347$$

$$R^0_{P_{1,426}} = 4.426012387504438$$

$$R^0_{P_{1,427}} = 5.610074731205493$$

$$R^0_{P_{1,428}} = 5.535157049027591$$

$$R^0_{P_{1,429}} = 12.139756267338926$$

$$R^0_{P_{1,430}} = 17.246721339176226$$

$$R^0_{P_{1,433}} = 6.088360655514614$$

$$R^0_{P_{1,434}} = 6.50892613800476$$

$$R^0_{P_{1,435}} = 669.0388721554338$$

$$R^0_{P_{1,436}} = 47.047626625789945$$

$$R^0_{P_{1,437}} = 64.74491389026704$$

$$R^0_{P_{1,438}} = 173.0056484458174$$

$$R^0_{P_{1,439}} = 14.75993345930772$$

$$R^0_{P_{1,441}} = 12.960988906781662$$

$$R^0_{P_{1,444}} = 7.489740801028559$$

$$R^0_{P_{1,445}} = 58.002149512556755$$

$$R^0_{P_{1,446}} = 1.0799127043718297$$

$$R^0_{P_{1,447}} = 2.8566916847453063$$

$$R^0_{P_{1,448}} = 6.721365681233611$$

$$R^0_{P_{1,449}} = 20.68821589479012$$

$$R^0_{P_{1,450}} = 1.5706547758917848$$

$$R^0_{P_{1,451}} = 2.2262031901424666$$

$$R^0_{P_{1,453}} = 8.696232890380776$$

$$R^0_{P_{1,454}} = 3.1142486876637374$$

$$R^0_{P_{1,457}} = 11.589356469840569$$

$$R^0_{P_{1,458}} = 36.71714347168493$$

$$R^0_{P_{1,460}} = 10.838865687286729$$

$$R^0_{P_{1,461}} = 7.977066170592763$$

$$R^0_{P_{1,462}} = 7.187148548269946$$

$$R^0_{P_{1,465}} = 14.37604457570403$$

$$R^0_{P_{1,466}} = 18.371117081924087$$

$$R^0_{P_{1,468}} = 39.16316225274863$$

$$R^0_{P_{1,469}} = 3.858019268232137$$

$$R^0_{P_{1,470}} = 8.305516498381504$$

$$R^0_{P_{1,471}} = 44.671186114621044$$

$$R^0_{P_{1,472}} = 3.3806561334432197$$

$$R^0_{P_{1,473}} = 1.7163771598431228$$

$$R^0_{P_{1,474}} = 1.2296307512641536$$

$$R^0_{P_{1,475}} = 3.1913473125366765$$

$$R^0_{P_{1,477}} = 3.0659256908637524$$

$$R^0_{P_{1,478}} = 1.854255637076766$$

$$R^0_{P_{1,479}} = 1.3914094654599922$$

$$R^0_{P_{1,480}} = 2.815579484680236$$

$$R^0_{P_{1,481}} = 6.271203540117412$$

$$R^0_{P_{1,482}} = 6.645007134765224$$

$$R^0_{P_{1,483}} = 50.76604831612404$$

$$R^0_{P_{1,488}} = 25.044559806700942$$

$$R^0_{P_{1,489}} = 15.579768616438107$$

$$R^0_{P_{1,490}} = 8.733796571194759$$

$$R^0_{P_{1,494}} = 72.6500022700127$$

$$R^0_{P_{1,495}} = 24.247131263078874$$

$$R^0_{P_{1,497}} = 16.27847012779822$$

$$R^0_{P_{1,498}} = 12.66524121313965$$

$$R^0_{P_{1,499}} = 57.203931718096875$$

$$R^0_{P_{1,500}} = 21.93668620658883$$

$$R^0_{P_{1,501}} = 1.7050957181885138$$

$$R^0_{P_{1,502}} = 1.7932449502372114$$

$$R^0_{P_{1,503}} = 3.0060516234386947$$

$$R^0_{P_{1,504}} = 8.755774280381182$$

$$R^0_{P_{1,505}} = 38.803135729216486$$

$$R^0_{P_{1,506}} = 4.984855320871603$$

$$R^0_{P_{1,507}} = 1.4096052391571985$$

$$R^0_{P_{1,508}} = 2.759992485257582$$

$$R^0_{P_{1,509}} = 4.947922364596902$$

$$R^0_{P_{1,510}} = 11.466852230849703$$

$$R^0_{P_{1,511}} = 5.527640730711947$$

$$R^0_{P_{1,517}} = 6.038442431596228$$

$$R^0_{P_{1,518}} = 5.989607128315425$$

$$R^0_{P_{1,522}} = 197.50401292582788$$

$$R^0_{P_{1,523}} = 17.08588533295381$$

$$R^0_{P_{1,526}} = 51.33857227431105$$

$$R^0_{P_{1,528}} = 3.3680085663593737$$

$$R^0_{P_{1,529}} = 1.8551054882086715$$

$$R^0_{P_{1,530}} = 1.5011231660308353$$

$$R^0_{P_{1,531}} = 1.7644497762994231$$

$$R^0_{P_{1,532}} = 3.6299710105856744$$

$$R^0_{P_{1,534}} = 6.169190169540232$$

$$R^0_{P_{1,535}} = 4.322192266423127$$

$$R^0_{P_{1,536}} = 3.353024663310354$$

$$R^0_{P_{1,537}} = 9.617487930106293$$

$$R^0_{P_{1,538}} = 5.972173348135722$$

$$R^0_{P_{1,539}} = 6.719771954455377$$

$$R^0_{P_{1,541}} = 11.959059087145345$$

$$R^0_{P_{1,542}} = 16.657116110702322$$

$$R^0_{P_{1,545}} = 11.13399141850215$$

$$R^0_{P_{1,546}} = 61.11933008947312$$

$$R^0_{P_{1,547}} = 13.098775338439554$$

$$R^0_{P_{1,548}} = 15.067123814518792$$

$$R^0_{P_{1,549}} = 80.08222439273531$$

$$R^0_{P_{1,550}} = 32.0821615548949$$

$$R^0_{P_{1,551}} = 48.59994537754535$$

$$R^0_{P_{1,554}} = 17.328610210832412$$

$$R^0_{P_{1,555}} = 17.47919010673074$$

$$R^0_{P_{1,556}} = 4.573169047183079$$

$$R^0_{P_{1,557}} = 1.3311380985035859$$

$$R^0_{P_{1,558}} = 1.5425736383931035$$

$$R^0_{P_{1,559}} = 2.627459139401928$$

$$R^0_{P_{1,562}} = 4.419680060062829$$

$$R^0_{P_{1,564}} = 3.5396228747794094$$

$$R^0_{P_{1,565}} = 5.164365903095586$$

$$R^0_{P_{1,566}} = 4.819124240217483$$

$$R^0_{P_{1,567}} = 5.656388037990736$$

$$R^0_{P_{1,568}} = 6.4757712218262755$$

$$R^0_{P_{1,569}} = 3.593550797796775$$

$$R^0_{P_{1,570}} = 18.92012602917459$$

$$R^0_{P_{1,571}} = 9.813267510749665$$

$$R^0_{P_{1,574}} = 41.69402568891869$$

$$R^0_{P_{1,575}} = 16.121471131363986$$

$$R^0_{P_{1,576}} = 10.021576246953977$$

$$R^0_{P_{1,578}} = 58.869864562368925$$

$$R^0_{P_{1,582}} = 23.472746529220583$$

$$R^0_{P_{1,583}} = 37.59624182479034$$

$$R^0_{P_{1,584}} = 5.959969569981494$$

$$R^0_{P_{1,585}} = 1.8990050640992264$$

$$R^0_{P_{1,586}} = 6.836518363356049$$

$$R^0_{P_{1,587}} = 3.4103442864611666$$

$$R^0_{P_{1,588}} = 2.8774757708665546$$

$$R^0_{P_{1,589}} = 4.397811057506989$$

$$R^0_{P_{1,590}} = 3.1380271832290068$$

$$R^0_{P_{1,591}} = 22.69170742857452$$

$$R^0_{P_{1,592}} = 5.8841539445586$$

$$R^0_{P_{1,593}} = 11.557489624605143$$

$$R^0_{P_{1,594}} = 25.27120413150324$$

$$R^0_{P_{1,595}} = 18.75081812690797$$

$$R^0_{P_{1,596}} = 6.77679684846852$$

$$R^0_{P_{1,597}} = 11.164551657305182$$

$$R^0_{P_{1,598}} = 39.63311375836694$$

$$R^0_{P_{1,602}} = 17.199849630120724$$

$$R^0_{P_{1,603}} = 20.86652226826139$$

$$R^0_{P_{1,604}} = 15.32400952840253$$

$$R^0_{P_{1,605}} = 15.287075801238226$$

$$R^0_{P_{1,606}} = 16.180344334212826$$

$$R^0_{P_{1,607}} = 24.522621688398843$$

$$R^0_{P_{1,609}} = 9.666523632536823$$

$$R^0_{P_{1,610}} = 3.762180426486333$$

$$R^0_{P_{1,611}} = 25.306931495812606$$

$$R^0_{P_{1,612}} = 6.575534931418194$$

$$R^0_{P_{1,613}} = 2.6669182484913634$$

$$R^0_{P_{1,614}} = 25.198523020888825$$

$$R^0_{P_{1,616}} = 2.599905067572332$$

$$R^0_{P_{1,617}} = 1.5138909003758556$$

$$R^0_{P_{1,618}} = 3.6625494351577514$$

$$R^0_{P_{1,619}} = 2.707078426006723$$

$$R^0_{P_{1,620}} = 3.180467852797627$$

$$R^0_{P_{1,621}} = 4.079729885819127$$

$$R^0_{P_{1,622}} = 32.83223768378855$$

$$R^0_{P_{1,623}} = 41.541316001771$$

$$R^0_{P_{1,624}} = 11.892268857721241$$

$$R^0_{P_{1,625}} = 13.287868293631417$$

$$R^0_{P_{1,626}} = 79.5523772394674$$

$$R^0_{P_{1,630}} = 11.794889532864552$$

$$R^0_{P_{1,631}} = 167.20593278418255$$

$$R^0_{P_{1,633}} = 35.5840482564131$$

$$R^0_{P_{1,634}} = 8.510683110871565$$

$$R^0_{P_{1,635}} = 7.865060421703762$$

$$R^0_{P_{1,636}} = 11.11221456888812$$

$$R^0_{P_{1,637}} = 67.53138678354628$$

$$R^0_{P_{1,638}} = 11.85629279726412$$

$$R^0_{P_{1,639}} = 7.136827995811629$$

$$R^0_{P_{1,640}} = 5.494893862662174$$

$$R^0_{P_{1,641}} = 3.1500170435188486$$

$$R^0_{P_{1,642}} = 21.74396765598912$$

$$R^0_{P_{1,646}} = 2.0624806687185075$$

$$R^0_{P_{1,647}} = 8.877766262752992$$

$$R^0_{P_{1,648}} = 2.5906003199258327$$

$$R^0_{P_{1,649}} = 4.773952543931635$$

$$R^0_{P_{1,650}} = 6.195249010114278$$

$$R^0_{P_{1,654}} = 25.88215302585463$$

$$R^0_{P_{1,655}} = 76.81518793949084$$

$$R^0_{P_{1,656}} = 11.039242613875679$$

$$R^0_{P_{1,660}} = 197.9619806857695$$

$$R^0_{P_{1,661}} = 10.137521102254667$$

$$R^0_{P_{1,662}} = 12.238287559034871$$

$$R^0_{P_{1,663}} = 21.503753006743228$$

$$R^0_{P_{1,666}} = 15.699975891671842$$

$$R^0_{P_{1,668}} = 16.849899092855726$$

$$R^0_{P_{1,670}} = 2.572660941622878$$

$$R^0_{P_{1,674}} = 1.7547854601836075$$

$$R^0_{P_{1,675}} = 3.6228242981988465$$

$$R^0_{P_{1,676}} = 15.540319254644865$$

$$R^0_{P_{1,678}} = 4.59161815372226$$

$$R^0_{P_{1,679}} = 7.265108862099707$$

$$R^0_{P_{1,682}} = 10.216985435867768$$

$$R^0_{P_{1,683}} = 40.79392609433033$$

$$R^0_{P_{1,684}} = 10.153685308498874$$

$$R^0_{P_{1,685}} = 38.319333325957885$$

$$R^0_{P_{1,686}} = 17.606341538505735$$

$$R^0_{P_{1,687}} = 14.617592748192074$$

$$R^0_{P_{1,693}} = 92.3110895800512$$

$$R^0_{P_{1,694}} = 8.226532960871392$$

$$R^0_{P_{1,696}} = 4.3761491335488865$$

$$R^0_{P_{1,697}} = 2.6868049260925964$$

$$R^0_{P_{1,698}} = 2.794637204059526$$

$$R^0_{P_{1,700}} = 28.673815302424465$$

$$R^0_{P_{1,701}} = 34.90526351650997$$

$$R^0_{P_{1,702}} = 42.0764288539089$$

$$R^0_{P_{1,703}} = 10.395184644669117$$

$$R^0_{P_{1,704}} = 5.440810743979212$$

$$R^0_{P_{1,706}} = 17.00649652322002$$

$$R^0_{P_{1,707}} = 27.5635071634603$$

$$R^0_{P_{1,708}} = 9.946666969029119$$

$$R^0_{P_{1,710}} = 19.906901991925274$$

$$R^0_{P_{1,711}} = 7.693849539645263$$

$$R^0_{P_{1,712}} = 6.627912884185459$$

$$R^0_{P_{1,713}} = 26.04924170231629$$

$$R^0_{P_{1,714}} = 9.590742197529044$$

$$R^0_{P_{1,715}} = 15.374204530094868$$

$$R^0_{P_{1,717}} = 364.9520414527496$$

$$R^0_{P_{1,718}} = 110.28399245574715$$

$$R^0_{P_{1,719}} = 10.260964709084265$$

$$R^0_{P_{1,725}} = 8.521056100632189$$

$$R^0_{P_{1,726}} = 3.696094894808493$$

$$R^0_{P_{1,735}} = 6.753259728164367$$

$$R^0_{P_{1,736}} = 4.167633231137336$$

$$R^0_{P_{1,737}} = 2.8751662320640743$$

$$R^0_{P_{1,738}} = 85.64333401449714$$

$$R^0_{P_{1,742}} = 14.292425940244467$$

$$R^0_{P_{1,743}} = 5.108430499315477$$

$$R^0_{P_{1,744}} = 7.4576831272258275$$

$$R^0_{P_{1,745}} = 8.130981411287717$$

$$R^0_{P_{1,746}} = 8.22724246569641$$

$$R^0_{P_{1,747}} = 48.95558751757285$$

$$R^0_{P_{1,748}} = 30.869971555997562$$

$$R^0_{P_{1,753}} = 3.2143385587775057$$

$$R^0_{P_{1,754}} = 63.3000747639265$$

$$R^0_{P_{1,756}} = 29.385747780541543$$

$$R^0_{P_{1,758}} = 73.02821627725129$$

$$R^0_{P_{1,759}} = 31.087772676947594$$

$$R^0_{P_{1,760}} = 4.822785954510247$$

$$R^0_{P_{1,761}} = 6.633726869292511$$

$$R^0_{P_{1,762}} = 5.269983773578001$$

$$R^0_{P_{1,763}} = 6.5844020126574545$$

$$R^0_{P_{1,764}} = 8.023721252329082$$

$$R^0_{P_{1,765}} = 11.148532413149908$$

$$R^0_{P_{1,766}} = 6.129632364714459$$

$$R^0_{P_{1,767}} = 5.3913679612676155$$

$$R^0_{P_{1,768}} = 4.088220304403644$$

$$R^0_{P_{1,769}} = 3.396997653192204$$

$$R^0_{P_{1,770}} = 3.8672742383542134$$

$$R^0_{P_{1,771}} = 3.1115138904949267$$

$$R^0_{P_{1,772}} = 3.7473852178423006$$

$$R^0_{P_{1,773}} = 5.138002137004072$$

$$R^0_{P_{1,774}} = 8.777736009469809$$

$$R^0_{P_{1,779}} = 5.25132314299084$$

$$R^0_{P_{1,780}} = 51.68866774555397$$

$$R^0_{P_{2,1}} = 67.12053877871382$$

$$R^0_{P_{2,4}} = 37.34676489163808$$

$$R^0_{P_{2,8}} = 65.50333628799604$$

$$R^0_{P_{2,10}} = 279.2588845801563$$

$$R^0_{P_{2,11}} = 68.55978180743159$$

$$R^0_{P_{2,16}} = 74.92050160800332$$

$$R^0_{P_{2,19}} = 70.00427585134975$$

$$R^0_{P_{2,20}} = 42.909146129663455$$

$$R^0_{P_{2,22}} = 59.40538855652355$$

$$R^0_{P_{2,23}} = 75.54110702210855$$

$$R^0_{P_{2,26}} = 28.128305975427658$$

$$R^0_{P_{2,30}} = 56.28223110700535$$

$$R^0_{P_{2,55}} = 30.272274191784035$$

$$R^0_{P_{2,56}} = 37.44222952137674$$

$$R^0_{P_{2,57}} = 50.522997537799725$$

$$R^0_{P_{2,73}} = 31.159522765095776$$

$$R^0_{P_{2,74}} = 15.360730112828087$$

$$R^0_{P_{2,75}} = 9.585956243532834$$

$$R^0_{P_{2,76}} = 9.62444095801738$$

$$R^0_{P_{2,82}} = 72.59559359139136$$

$$R^0_{P_{2,83}} = 152.9229039807043$$

$$R^0_{P_{2,89}} = 8.285562018716107$$

$$R^0_{P_{2,101}} = 16.241646685444547$$

$$R^0_{P_{2,102}} = 17.169224814030496$$

$$R^0_{P_{2,107}} = 12.093842308115807$$

$$R^0_{P_{2,108}} = 144.10106141053566$$

$$R^0_{P_{2,109}} = 10.404447616184578$$

$$R^0_{P_{2,113}} = 3.77492663771926$$

$$R^0_{P_{2,115}} = 12.58101383953696$$

$$R^0_{P_{2,116}} = 3.4215918079454672$$

$$R^0_{P_{2,117}} = 2.3628410738373753$$

$$R^0_{P_{2,118}} = 2.868093583404898$$

$$R^0_{P_{2,119}} = 4.455497812878539$$

$$R^0_{P_{2,120}} = 23.538136829003992$$

$$R^0_{P_{2,122}} = 12.575603216605549$$

$$R^0_{P_{2,123}} = 9.321915240811538$$

$$R^0_{P_{2,124}} = 166.26786448574217$$

$$R^0_{P_{2,129}} = 60.46090077095485$$

$$R^0_{P_{2,130}} = 16.789931224790674$$

$$R^0_{P_{2,131}} = 22.00434913764837$$

$$R^0_{P_{2,132}} = 176.63042415806072$$

$$R^0_{P_{2,133}} = 5.634583004412866$$

$$R^0_{P_{2,134}} = 16.041424914265306$$

$$R^0_{P_{2,135}} = 14.211148073097911$$

$$R^0_{P_{2,136}} = 6.799212246610822$$

$$R^0_{P_{2,137}} = 10.803979396264506$$

$$R^0_{P_{2,141}} = 63.0302105879585$$

$$R^0_{P_{2,143}} = 2.6710858874324614$$

$$R^0_{P_{2,147}} = 25.701009780316987$$

$$R^0_{P_{2,148}} = 3.349698467128874$$

$$R^0_{P_{2,149}} = 5.359478383191062$$

$$R^0_{P_{2,151}} = 7.3820311434366905$$

$$R^0_{P_{2,152}} = 8.528458732350424$$

$$R^0_{P_{2,156}} = 49.976733541436715$$

$$R^0_{P_{2,161}} = 50.439711930328734$$

$$R^0_{P_{2,162}} = 4.445619599426399$$

$$R^0_{P_{2,163}} = 2.7822605273092758$$

$$R^0_{P_{2,164}} = 2.107595663411118$$

$$R^0_{P_{2,165}} = 2.688751421424427$$

$$R^0_{P_{2,166}} = 5.858204776835371$$

$$R^0_{P_{2,168}} = 107.24000370736135$$

$$R^0_{P_{2,169}} = 3.460058768889116$$

$$R^0_{P_{2,170}} = 2.357257708724987$$

$$R^0_{P_{2,171}} = 2.2520090065777496$$

$$R^0_{P_{2,172}} = 28.451137280439013$$

$$R^0_{P_{2,173}} = 7.618348235586337$$

$$R^0_{P_{2,175}} = 6.442006703217746$$

$$R^0_{P_{2,176}} = 6.550173312652746$$

$$R^0_{P_{2,177}} = 8.16166921669939$$

$$R^0_{P_{2,179}} = 5.848038699665581$$

$$R^0_{P_{2,180}} = 18.97582372402674$$

$$R^0_{P_{2,181}} = 16.5286987499452$$

$$R^0_{P_{2,182}} = 11.866446025897794$$

$$R^0_{P_{2,184}} = 29.712606797399626$$

$$R^0_{P_{2,185}} = 8.870808518288174$$

$$R^0_{P_{2,186}} = 8.665211292829833$$

$$R^0_{P_{2,189}} = 21.590183329850728$$

$$R^0_{P_{2,190}} = 6.92191124723895$$

$$R^0_{P_{2,191}} = 192.6839347480644$$

$$R^0_{P_{2,192}} = 4.05682553559497$$

$$R^0_{P_{2,193}} = 2.797876262984642$$

$$R^0_{P_{2,194}} = 3.0613997352489903$$

$$R^0_{P_{2,195}} = 5.771734072935106$$

$$R^0_{P_{2,196}} = 6.248439981791602$$

$$R^0_{P_{2,197}} = 2.059845620996723$$

$$R^0_{P_{2,198}} = 2.3959945120050246$$

$$R^0_{P_{2,199}} = 4.72099435912173$$

$$R^0_{P_{2,202}} = 9.600176013358933$$

$$R^0_{P_{2,205}} = 13.163898608214385$$

$$R^0_{P_{2,206}} = 14.733458745123205$$

$$R^0_{P_{2,207}} = 9.074665164068152$$

$$R^0_{P_{2,208}} = 7.437141075124487$$

$$R^0_{P_{2,209}} = 4.6522064316889455$$

$$R^0_{P_{2,210}} = 8.351120862339068$$

$$R^0_{P_{2,212}} = 19.559514093340624$$

$$R^0_{P_{2,213}} = 7.47960255231408$$

$$R^0_{P_{2,214}} = 24.933483669935796$$

$$R^0_{P_{2,215}} = 23.63697070063178$$

$$R^0_{P_{2,217}} = 45.29299482135252$$

$$R^0_{P_{2,219}} = 26.0347121793675$$

$$R^0_{P_{2,220}} = 5.765699188131824$$

$$R^0_{P_{2,221}} = 2.3763472569597592$$

$$R^0_{P_{2,222}} = 3.208835669736127$$

$$R^0_{P_{2,223}} = 5.003645542937165$$

$$R^0_{P_{2,225}} = 6.094418867208983$$

$$R^0_{P_{2,226}} = 1.9411794448439423$$

$$R^0_{P_{2,227}} = 26.81004109164777$$

$$R^0_{P_{2,229}} = 6.894384582288354$$

$$R^0_{P_{2,230}} = 10.200004483761374$$

$$R^0_{P_{2,231}} = 77.02139198925515$$

$$R^0_{P_{2,232}} = 15.171274059315916$$

$$R^0_{P_{2,233}} = 32.51744065578676$$

$$R^0_{P_{2,234}} = 45.143278773630556$$

$$R^0_{P_{2,235}} = 10.176183793694284$$

$$R^0_{P_{2,236}} = 17.622943249406944$$

$$R^0_{P_{2,237}} = 63.66583173616607$$

$$R^0_{P_{2,238}} = 6.999818612865094$$

$$R^0_{P_{2,240}} = 40.58057263658457$$

$$R^0_{P_{2,241}} = 17.969295708027605$$

$$R^0_{P_{2,242}} = 19.709588931664044$$

$$R^0_{P_{2,243}} = 80.15454765467688$$

$$R^0_{P_{2,245}} = 7.803895292302747$$

$$R^0_{P_{2,246}} = 10.761860577744173$$

$$R^0_{P_{2,248}} = 4.029854938979781$$

$$R^0_{P_{2,249}} = 4.728211583405591$$

$$R^0_{P_{2,250}} = 2.0210473159549434$$

$$R^0_{P_{2,251}} = 17.629895828564948$$

$$R^0_{P_{2,253}} = 12.017709005528042$$

$$R^0_{P_{2,254}} = 2.8759203015040575$$

$$R^0_{P_{2,255}} = 2.243460691135322$$

$$R^0_{P_{2,256}} = 9.665460660037843$$

$$R^0_{P_{2,258}} = 13.599444097354295$$

$$R^0_{P_{2,259}} = 8.391476836143356$$

$$R^0_{P_{2,260}} = 12.812457180113913$$

$$R^0_{P_{2,261}} = 28.263227291090583$$

$$R^0_{P_{2,263}} = 16.10756608780296$$

$$R^0_{P_{2,264}} = 81.04362063160237$$

$$R^0_{P_{2,266}} = 12.609284713017423$$

$$R^0_{P_{2,267}} = 8.17354267992725$$

$$R^0_{P_{2,268}} = 7.125709583397485$$

$$R^0_{P_{2,269}} = 44.241481755436254$$

$$R^0_{P_{2,272}} = 85.95444615816523$$

$$R^0_{P_{2,276}} = 5.502265838795722$$

$$R^0_{P_{2,277}} = 5.390959983875849$$

$$R^0_{P_{2,278}} = 3.3788018709746086$$

$$R^0_{P_{2,279}} = 4.002742978097151$$

$$R^0_{P_{2,281}} = 3.541190318113081$$

$$R^0_{P_{2,282}} = 2.5959540186133556$$

$$R^0_{P_{2,283}} = 1.3865542252912928$$

$$R^0_{P_{2,286}} = 22.288568952338156$$

$$R^0_{P_{2,288}} = 11.095653393101962$$

$$R^0_{P_{2,289}} = 9.372503547568705$$

$$R^0_{P_{2,292}} = 9.946626426933744$$

$$R^0_{P_{2,293}} = 7.021862941922634$$

$$R^0_{P_{2,294}} = 11.580499944046482$$

$$R^0_{P_{2,295}} = 12.254412557963384$$

$$R^0_{P_{2,296}} = 10.568239328452691$$

$$R^0_{P_{2,304}} = 5.880220569396539$$

$$R^0_{P_{2,305}} = 1.8769330836158056$$

$$R^0_{P_{2,306}} = 59.31899037563805$$

$$R^0_{P_{2,307}} = 9.633387350693246$$

$$R^0_{P_{2,308}} = 18.398683968740897$$

$$R^0_{P_{2,309}} = 410.2067176804071$$

$$R^0_{P_{2,310}} = 2.55404260676448$$

$$R^0_{P_{2,311}} = 4.528750222611648$$

$$R^0_{P_{2,313}} = 234.77456473994815$$

$$R^0_{P_{2,314}} = 7.2176824705864515$$

$$R^0_{P_{2,316}} = 21.08646098090309$$

$$R^0_{P_{2,317}} = 44.13324176840441$$

$$R^0_{P_{2,318}} = 17.110774507676044$$

$$R^0_{P_{2,319}} = 8.379975054448595$$

$$R^0_{P_{2,320}} = 6.216780422118291$$

$$R^0_{P_{2,321}} = 96.70284024371013$$

$$R^0_{P_{2,322}} = 28.632684671089212$$

$$R^0_{P_{2,323}} = 6.558139462158963$$

$$R^0_{P_{2,324}} = 12.200898438391283$$

$$R^0_{P_{2,325}} = 9.894014454852838$$

$$R^0_{P_{2,326}} = 10.768039961320405$$

$$R^0_{P_{2,333}} = 2.199897814967203$$

$$R^0_{P_{2,334}} = 12.9827092573546$$

$$R^0_{P_{2,335}} = 2.8930204903983374$$

$$R^0_{P_{2,336}} = 3.3802294081813717$$

$$R^0_{P_{2,338}} = 3.8104943392391033$$

$$R^0_{P_{2,340}} = 10.29644695222466$$

$$R^0_{P_{2,342}} = 31.04483003003225$$

$$R^0_{P_{2,344}} = 65.60490436977508$$

$$R^0_{P_{2,346}} = 4.871383004036979$$

$$R^0_{P_{2,347}} = 5.854030237873399$$

$$R^0_{P_{2,348}} = 52.49715909368703$$

$$R^0_{P_{2,349}} = 14.249662517646492$$

$$R^0_{P_{2,350}} = 6.3107620014415975$$

$$R^0_{P_{2,351}} = 6.013819742581576$$

$$R^0_{P_{2,352}} = 10.846268790476715$$

$$R^0_{P_{2,353}} = 8.640946871183267$$

$$R^0_{P_{2,354}} = 9.43723988615495$$

$$R^0_{P_{2,356}} = 356.43713318128$$

$$R^0_{P_{2,360}} = 23.855799895115886$$

$$R^0_{P_{2,361}} = 3.437901966240676$$

$$R^0_{P_{2,367}} = 25.38350420649533$$

$$R^0_{P_{2,368}} = 2.169972619274042$$

$$R^0_{P_{2,369}} = 3.8986838596635955$$

$$R^0_{P_{2,370}} = 5.727398688573334$$

$$R^0_{P_{2,371}} = 20.874957015244327$$

$$R^0_{P_{2,372}} = 150.1842050750689$$

$$R^0_{P_{2,373}} = 116.88403078207251$$

$$R^0_{P_{2,374}} = 12.136492732946254$$

$$R^0_{P_{2,375}} = 51.80568986405215$$

$$R^0_{P_{2,376}} = 153.29399706843967$$

$$R^0_{P_{2,377}} = 14.97073485221977$$

$$R^0_{P_{2,378}} = 9.085686268284643$$

$$R^0_{P_{2,379}} = 12.183494779626333$$

$$R^0_{P_{2,380}} = 6.819728586263913$$

$$R^0_{P_{2,381}} = 8.485587123488372$$

$$R^0_{P_{2,383}} = 37.40118085178716$$

$$R^0_{P_{2,384}} = 13.679519571869246$$

$$R^0_{P_{2,388}} = 4.961815627906179$$

$$R^0_{P_{2,389}} = 21.981350092417568$$

$$R^0_{P_{2,392}} = 202.2158170979554$$

$$R^0_{P_{2,393}} = 21.333311292883014$$

$$R^0_{P_{2,395}} = 3.509643970375614$$

$$R^0_{P_{2,396}} = 2.2460132673322466$$

$$R^0_{P_{2,397}} = 3.0712997534040016$$

$$R^0_{P_{2,398}} = 3.9589414657852826$$

$$R^0_{P_{2,399}} = 13.536973800741691$$

$$R^0_{P_{2,400}} = 19.93709178087574$$

$$R^0_{P_{2,401}} = 14.22860288062528$$

$$R^0_{P_{2,402}} = 240.62417411216006$$

$$R^0_{P_{2,404}} = 6.999233836356374$$

$$R^0_{P_{2,405}} = 59.14886158989384$$

$$R^0_{P_{2,406}} = 21.10549537623478$$

$$R^0_{P_{2,407}} = 6.743723613390683$$

$$R^0_{P_{2,408}} = 19.385957667642913$$

$$R^0_{P_{2,409}} = 14.318883803736863$$

$$R^0_{P_{2,410}} = 39.61817726438379$$

$$R^0_{P_{2,411}} = 10.459928878761122$$

$$R^0_{P_{2,412}} = 28.479027817916162$$

$$R^0_{P_{2,413}} = 43.2422012624765$$

$$R^0_{P_{2,414}} = 5.25338759603388$$

$$R^0_{P_{2,415}} = 16.482455104597268$$

$$R^0_{P_{2,420}} = 9.039833053238796$$

$$R^0_{P_{2,421}} = 7.809753920508137$$

$$R^0_{P_{2,423}} = 3.9581830434961605$$

$$R^0_{P_{2,424}} = 8.606270808698572$$

$$R^0_{P_{2,425}} = 5.653838053004597$$

$$R^0_{P_{2,426}} = 7.054714860018674$$

$$R^0_{P_{2,427}} = 23.135181852209328$$

$$R^0_{P_{2,428}} = 14.480197008238381$$

$$R^0_{P_{2,429}} = 13.154584766964282$$

$$R^0_{P_{2,430}} = 9.362168164741234$$

$$R^0_{P_{2,431}} = 6.222915832688174$$

$$R^0_{P_{2,432}} = 20.33208082343443$$

$$R^0_{P_{2,435}} = 8.22490917486317$$

$$R^0_{P_{2,437}} = 6.602304244169956$$

$$R^0_{P_{2,438}} = 9.122010829156022$$

$$R^0_{P_{2,439}} = 4.4265002188222775$$

$$R^0_{P_{2,440}} = 4.798656382070755$$

$$R^0_{P_{2,441}} = 3.2522780143350785$$

$$R^0_{P_{2,442}} = 3.065461571041162$$

$$R^0_{P_{2,443}} = 15.792894253946084$$

$$R^0_{P_{2,448}} = 7.384628927944124$$

$$R^0_{P_{2,449}} = 39.84189073780582$$

$$R^0_{P_{2,456}} = 15.60588145422023$$

$$R^0_{P_{2,457}} = 4.0149285359340094$$

$$R^0_{P_{2,458}} = 8.092810710523667$$

$$R^0_{P_{2,459}} = 6.71073742162924$$

$$R^0_{P_{2,460}} = 16.963946642669182$$

$$R^0_{P_{2,461}} = 36.822525495442065$$

$$R^0_{P_{2,463}} = 8.595381175617266$$

$$R^0_{P_{2,464}} = 52.35526233026405$$

$$R^0_{P_{2,465}} = 6.906723790386905$$

$$R^0_{P_{2,466}} = 10.1923710079774$$

$$R^0_{P_{2,467}} = 6.454622399640512$$

$$R^0_{P_{2,468}} = 62.6298437517134$$

$$R^0_{P_{2,469}} = 11.434478697534432$$

$$R^0_{P_{2,470}} = 32.22852819302579$$

$$R^0_{P_{2,476}} = 57.54323607938803$$

$$R^0_{P_{2,477}} = 5.704198594130517$$

$$R^0_{P_{2,486}} = 79.37279410329755$$

$$R^0_{P_{2,489}} = 26.183291998978557$$

$$R^0_{P_{2,491}} = 7.694242084834382$$

$$R^0_{P_{2,493}} = 106.4733644996507$$

$$R^0_{P_{2,494}} = 57.60167821051534$$

$$R^0_{P_{2,504}} = 9.811385888660743$$

$$R^0_{P_{2,505}} = 8.481333893372877$$

$$R^0_{P_{2,533}} = 8.62810588463239$$

$$R^0_{P_{2,534}} = 48.37418363579123$$

$$R^0_{P_{2,535}} = 13.487538035460908$$

$$R^0_{P_{2,553}} = 39.54837361853118$$

$$R^0_{P_{2,560}} = 37.55588214411006$$

$$R^0_{P_{2,562}} = 24.999204303318383$$

$$R^0_{P_{2,563}} = 4.125204504128317$$

$$R^0_{P_{2,565}} = 70.36012166971295$$

$$R^0_{P_{2,582}} = 23.416090312061062$$

$$R^0_{P_{2,585}} = 6.5750974867045775$$

$$R^0_{P_{2,587}} = 6.607236045263533$$

$$R^0_{P_{2,589}} = 94.98400355470665$$

$$R^0_{P_{2,590}} = 2.553556687901385$$

$$R^0_{P_{2,591}} = 1.8327494799065427$$

$$R^0_{P_{2,592}} = 6.958560351005223$$

$$R^0_{P_{2,594}} = 6.555886237280599$$

$$R^0_{P_{2,595}} = 6.937971049013961$$

$$R^0_{P_{2,596}} = 7.21122266195438$$

$$R^0_{P_{2,597}} = 6.810598326925011$$

$$R^0_{P_{2,598}} = 6.952219490391924$$

$$R^0_{P_{2,599}} = 18.86644483014184$$

$$R^0_{P_{2,600}} = 31.547909997850464$$

$$R^0_{P_{2,601}} = 93.179133442647$$

$$R^0_{P_{2,617}} = 11.536522711828393$$

$$R^0_{P_{2,618}} = 3.399489708251878$$

$$R^0_{P_{2,619}} = 1.98934327142382$$

$$R^0_{P_{2,620}} = 20.536016861790436$$

$$R^0_{P_{2,621}} = 16.811951593486093$$

$$R^0_{P_{2,622}} = 57.78553612846499$$

$$R^0_{P_{2,623}} = 13.785695871020728$$

$$R^0_{P_{2,624}} = 6.914687122369881$$

$$R^0_{P_{2,625}} = 6.2435626067998955$$

$$R^0_{P_{2,626}} = 5.186592504841211$$

$$R^0_{P_{2,627}} = 7.595046239347261$$

$$R^0_{P_{2,628}} = 24.185962966126464$$

$$R^0_{P_{2,638}} = 61.75102120720183$$

$$R^0_{P_{2,644}} = 38.73632030186096$$

$$R^0_{P_{2,646}} = 4.515752781531436$$

$$R^0_{P_{2,647}} = 2.1351061812545256$$

$$R^0_{P_{2,648}} = 2.5604772373879197$$

$$R^0_{P_{2,649}} = 4.302306962841697$$

$$R^0_{P_{2,650}} = 13.775819629982324$$

$$R^0_{P_{2,651}} = 11.168084598632781$$

$$R^0_{P_{2,652}} = 15.258584406399528$$

$$R^0_{P_{2,654}} = 10.882286723190868$$

$$R^0_{P_{2,655}} = 10.319155620144699$$

$$R^0_{P_{2,658}} = 17.03844085598351$$

$$R^0_{P_{2,668}} = 5.075491096677074$$

$$R^0_{P_{2,669}} = 15.30561376128198$$

$$R^0_{P_{2,670}} = 2.7634837104063825$$

$$R^0_{P_{2,671}} = 102.73330794681077$$

$$R^0_{P_{2,674}} = 18.54059200634441$$

$$R^0_{P_{2,675}} = 2.1778429883302506$$

$$R^0_{P_{2,676}} = 1.109428793370043$$

$$R^0_{P_{2,677}} = 1.199092712251758$$

$$R^0_{P_{2,678}} = 3.183428548442062$$

$$R^0_{P_{2,679}} = 6.5944151796554085$$

$$R^0_{P_{2,680}} = 8.119291604920512$$

$$R^0_{P_{2,681}} = 23.666706752513857$$

$$R^0_{P_{2,682}} = 21.939357621342378$$

$$R^0_{P_{2,683}} = 12.943575009971601$$

$$R^0_{P_{2,689}} = 36.625660759239445$$

$$R^0_{P_{2,695}} = 5.323525590083653$$

$$R^0_{P_{2,699}} = 45.77777637559695$$

$$R^0_{P_{2,702}} = 16.550928600869796$$

$$R^0_{P_{2,703}} = 3.874117398077699$$

$$R^0_{P_{2,704}} = 1.0988240566081295$$

$$R^0_{P_{2,705}} = 1.08178908859814$$

$$R^0_{P_{2,706}} = 3.3580547591862193$$

$$R^0_{P_{2,707}} = 2.0696192089078953$$

$$R^0_{P_{2,708}} = 2.350989019073426$$

$$R^0_{P_{2,709}} = 9.341970057302841$$

$$R^0_{P_{2,710}} = 6.7094955215783765$$

$$R^0_{P_{2,711}} = 7.399598886656316$$

$$R^0_{P_{2,712}} = 4.179504635305423$$

$$R^0_{P_{2,713}} = 3.967561810113806$$

$$R^0_{P_{2,716}} = 20.72488096348394$$

$$R^0_{P_{2,717}} = 85.91067238304699$$

$$R^0_{P_{2,718}} = 18.126165215324445$$

$$R^0_{P_{2,721}} = 7.408643563804449$$

$$R^0_{P_{2,722}} = 3.066205294943239$$

$$R^0_{P_{2,723}} = 2.0389797794558873$$

$$R^0_{P_{2,724}} = 5.5930145058299265$$

$$R^0_{P_{2,725}} = 7.156310173446686$$

$$R^0_{P_{2,728}} = 189.6892568638222$$

$$R^0_{P_{2,729}} = 76.36174557132284$$

$$R^0_{P_{2,730}} = 41.04280769726212$$

$$R^0_{P_{2,731}} = 32.13559718106041$$

$$R^0_{P_{2,732}} = 15.846209590271382$$

$$R^0_{P_{2,733}} = 3.390285503144365$$

$$R^0_{P_{2,734}} = 1.7500957601015432$$

$$R^0_{P_{2,735}} = 1.957472169064054$$

$$R^0_{P_{2,736}} = 4.287723033576743$$

$$R^0_{P_{2,737}} = 3.5599600573252923$$

$$R^0_{P_{2,738}} = 1.8535359745632336$$

$$R^0_{P_{2,739}} = 2.4500872166954273$$

$$R^0_{P_{2,740}} = 1.91883447260638$$

$$R^0_{P_{2,741}} = 1.0694056833874552$$

$$R^0_{P_{2,742}} = 0.9586901684923278$$

$$R^0_{P_{2,743}} = 0.9785038701059106$$

$$R^0_{P_{2,744}} = 1.2574189913166731$$

$$R^0_{P_{2,745}} = 1.2741824208987227$$

$$R^0_{P_{2,746}} = 1.372872512789963$$

$$R^0_{P_{2,747}} = 1.9123950373434864$$

$$R^0_{P_{2,748}} = 2.1755554843793705$$

$$R^0_{P_{2,749}} = 3.373654524488642$$

$$R^0_{P_{2,750}} = 3.9783115217076856$$

$$R^0_{P_{2,751}} = 6.648191296794707$$

$$R^0_{P_{2,752}} = 2.269338943327043$$

$$R^0_{P_{2,753}} = 2.4030068638142006$$

$$R^0_{P_{2,754}} = 32.53157818514979$$

$$R^0_{P_{2,758}} = 423.7901410763227$$

$$R^0_{P_{2,759}} = 41.889764728124284$$

$$R^0_{P_{2,760}} = 3.300978052428348$$

$$R^0_{P_{2,761}} = 9.677661643551744$$

$$R^0_{P_{2,762}} = 2.626676731524357$$

$$R^0_{P_{2,763}} = 2.62842606900732$$

$$R^0_{P_{2,764}} = 15.04136872272501$$

$$R^0_{P_{2,765}} = 185.22771607354963$$

$$R^0_{P_{2,766}} = 1.9104771303105814$$

$$R^0_{P_{2,767}} = 4.05137503376203$$

$$R^0_{P_{2,768}} = 4.471584137634638$$

$$R^0_{P_{2,769}} = 7.998306632926455$$

$$R^0_{P_{2,770}} = 8.474143889888563$$

$$R^0_{P_{2,771}} = 9.169262379721419$$

$$R^0_{P_{2,772}} = 7.682297562137114$$

$$R^0_{P_{2,773}} = 9.64570569463444$$

$$R^0_{P_{2,774}} = 9.716593684802177$$

$$R^0_{P_{2,775}} = 6.064704287568185$$

$$R^0_{P_{2,776}} = 24.946825949636185$$

$$R^0_{P_{2,777}} = 5.007330106233153$$

$$R^0_{P_{2,778}} = 5.6589746820051$$

$$R^0_{P_{2,780}} = 38.190878664725034$$

$$R^0_{P_{2,782}} = 846.2564533210647$$

$$R^0_{P_{2,783}} = 124.56956597602492$$

$$R^0_{P_{3,0}} = 62.383834402557305$$

$$R^0_{P_{3,2}} = 570.7797603278201$$

$$R^0_{P_{3,4}} = 43.185462128384$$

$$R^0_{P_{3,5}} = 83.22338131712904$$

$$R^0_{P_{3,6}} = 69.86079875297769$$

$$R^0_{P_{3,7}} = 46.568883655882324$$

$$R^0_{P_{3,10}} = 34.90168049417581$$

$$R^0_{P_{3,13}} = 40.411312348120056$$

$$R^0_{P_{3,14}} = 7.493816352273174$$

$$R^0_{P_{3,15}} = 7.519130522371612$$

$$R^0_{P_{3,16}} = 31.697153159212522$$

$$R^0_{P_{3,20}} = 30.48890590065269$$

$$R^0_{P_{3,23}} = 62.20472871927439$$

$$R^0_{P_{3,24}} = 226.17814147242407$$

$$R^0_{P_{3,26}} = 33.62205435682517$$

$$R^0_{P_{3,27}} = 49.722548336704996$$

$$R^0_{P_{3,28}} = 32.214080614089205$$

$$R^0_{P_{3,29}} = 63.98547692917905$$

$$R^0_{P_{3,32}} = 3.852702230391245$$

$$R^0_{P_{3,33}} = 3.235107239522216$$

$$R^0_{P_{3,34}} = 1.9645113837033483$$

$$R^0_{P_{3,35}} = 1.7393297016295393$$

$$R^0_{P_{3,36}} = 2.3133305733303047$$

$$R^0_{P_{3,37}} = 3.798509731843654$$

$$R^0_{P_{3,38}} = 2.8515837499381744$$

$$R^0_{P_{3,39}} = 3.8430312483643503$$

$$R^0_{P_{3,40}} = 5.353396692372872$$

$$R^0_{P_{3,41}} = 3.169230618110077$$

$$R^0_{P_{3,42}} = 5.726665087419522$$

$$R^0_{P_{3,43}} = 8.513246180708665$$

$$R^0_{P_{3,44}} = 3.3720393661483725$$

$$R^0_{P_{3,45}} = 3.235598570314686$$

$$R^0_{P_{3,46}} = 5.095768739454348$$

$$R^0_{P_{3,47}} = 3.7929732892389194$$

$$R^0_{P_{3,48}} = 2.2224089108217084$$

$$R^0_{P_{3,49}} = 2.644124522682331$$

$$R^0_{P_{3,50}} = 5.619563277763947$$

$$R^0_{P_{3,51}} = 3.0082596526604877$$

$$R^0_{P_{3,53}} = 408.7410628014726$$

$$R^0_{P_{3,58}} = 4.864577045012633$$

$$R^0_{P_{3,59}} = 4.010631610766484$$

$$R^0_{P_{3,60}} = 2.876872817605748$$

$$R^0_{P_{3,61}} = 1.6386794076411857$$

$$R^0_{P_{3,62}} = 4.580855168873685$$

$$R^0_{P_{3,63}} = 1.6048773409102235$$

$$R^0_{P_{3,64}} = 1.9751197217703493$$

$$R^0_{P_{3,65}} = 1.9686526291036732$$

$$R^0_{P_{3,66}} = 1.579592124567835$$

$$R^0_{P_{3,67}} = 1.6243879093340443$$

$$R^0_{P_{3,68}} = 1.14183587312602$$

$$R^0_{P_{3,69}} = 1.1094386241418857$$

$$R^0_{P_{3,70}} = 1.273463917683842$$

$$R^0_{P_{3,71}} = 1.500990075270413$$

$$R^0_{P_{3,72}} = 1.1422314081883669$$

$$R^0_{P_{3,73}} = 1.8208178543559823$$

$$R^0_{P_{3,74}} = 7.1923409863951955$$

$$R^0_{P_{3,75}} = 2.609575402334822$$

$$R^0_{P_{3,76}} = 2.0048180976926666$$

$$R^0_{P_{3,77}} = 1.8394617968756852$$

$$R^0_{P_{3,78}} = 2.369018154378299$$

$$R^0_{P_{3,79}} = 4.408966377169643$$

$$R^0_{P_{3,80}} = 4.43104475120626$$

$$R^0_{P_{3,81}} = 3.791627046290047$$

$$R^0_{P_{3,82}} = 28.865573231770906$$

$$R^0_{P_{3,83}} = 33.62096157903461$$

$$R^0_{P_{3,84}} = 30.81406409649635$$

$$R^0_{P_{3,86}} = 4.573857254116592$$

$$R^0_{P_{3,87}} = 2.478217425808241$$

$$R^0_{P_{3,89}} = 2.95667939765372$$

$$R^0_{P_{3,90}} = 2.5679334944859096$$

$$R^0_{P_{3,91}} = 3.0117330777542923$$

$$R^0_{P_{3,92}} = 5.777884079098515$$

$$R^0_{P_{3,93}} = 1.878861838967364$$

$$R^0_{P_{3,94}} = 3.6219358206503167$$

$$R^0_{P_{3,95}} = 2.8414155069986546$$

$$R^0_{P_{3,96}} = 2.1288805699037745$$

$$R^0_{P_{3,97}} = 2.4700846011855577$$

$$R^0_{P_{3,98}} = 3.06137962488957$$

$$R^0_{P_{3,99}} = 10.07905819061247$$

$$R^0_{P_{3,100}} = 6.190804355093796$$

$$R^0_{P_{3,101}} = 11.599148690000806$$

$$R^0_{P_{3,102}} = 8.458779390454652$$

$$R^0_{P_{3,103}} = 4.572371696846693$$

$$R^0_{P_{3,104}} = 3.1065245340898118$$

$$R^0_{P_{3,105}} = 2.416316617079309$$

$$R^0_{P_{3,106}} = 3.0951023776286215$$

$$R^0_{P_{3,107}} = 8.079080257408116$$

$$R^0_{P_{3,112}} = 41.29726689433573$$

$$R^0_{P_{3,114}} = 3.9086177540099976$$

$$R^0_{P_{3,115}} = 3.119348160008954$$

$$R^0_{P_{3,116}} = 25.39373835663103$$

$$R^0_{P_{3,118}} = 5.5137235789083805$$

$$R^0_{P_{3,119}} = 79.39572454002814$$

$$R^0_{P_{3,121}} = 62.506778959094554$$

$$R^0_{P_{3,122}} = 10.498482027713427$$

$$R^0_{P_{3,128}} = 14.340135129908523$$

$$R^0_{P_{3,129}} = 12.084656332378874$$

$$R^0_{P_{3,130}} = 11.237453453825568$$

$$R^0_{P_{3,132}} = 35.36592321522842$$

$$R^0_{P_{3,133}} = 5.849035672836134$$

$$R^0_{P_{3,134}} = 3.5562108623387663$$

$$R^0_{P_{3,135}} = 5.124455436260347$$

$$R^0_{P_{3,139}} = 3.7549415722096273$$

$$R^0_{P_{3,140}} = 58.95940640727662$$

$$R^0_{P_{3,141}} = 28.871437862599787$$

$$R^0_{P_{3,147}} = 11.355826575943736$$

$$R^0_{P_{3,148}} = 4.320661752965475$$

$$R^0_{P_{3,149}} = 9.40346391305341$$

$$R^0_{P_{3,150}} = 89.99138372559538$$

$$R^0_{P_{3,151}} = 10.149752445298397$$

$$R^0_{P_{3,152}} = 72.55373622321598$$

$$R^0_{P_{3,154}} = 26.555083043910606$$

$$R^0_{P_{3,155}} = 244.5906498575327$$

$$R^0_{P_{3,156}} = 18.71123497495995$$

$$R^0_{P_{3,157}} = 12.431829913534242$$

$$R^0_{P_{3,158}} = 18.42464908905439$$

$$R^0_{P_{3,161}} = 5.695526156792316$$

$$R^0_{P_{3,162}} = 20.482792568231158$$

$$R^0_{P_{3,167}} = 3.67715047630069$$

$$R^0_{P_{3,170}} = 10.783016597948075$$

$$R^0_{P_{3,171}} = 14.258431919881172$$

$$R^0_{P_{3,173}} = 7.33732441264604$$

$$R^0_{P_{3,174}} = 16.445379085147508$$

$$R^0_{P_{3,175}} = 4.357205196738514$$

$$R^0_{P_{3,176}} = 29.732837009701438$$

$$R^0_{P_{3,178}} = 46.66111280398507$$

$$R^0_{P_{3,180}} = 24.7279529995126$$

$$R^0_{P_{3,181}} = 7.43462152804166$$

$$R^0_{P_{3,182}} = 22.206602663182906$$

$$R^0_{P_{3,183}} = 981.3675377369538$$

$$R^0_{P_{3,184}} = 10.647965955761562$$

$$R^0_{P_{3,185}} = 30.164300231787198$$

$$R^0_{P_{3,186}} = 277.2104845869797$$

$$R^0_{P_{3,189}} = 4.258548462099229$$

$$R^0_{P_{3,190}} = 22.91521738239661$$

$$R^0_{P_{3,196}} = 27.670204012969055$$

$$R^0_{P_{3,197}} = 14.182211642501622$$

$$R^0_{P_{3,198}} = 4.02942133804151$$

$$R^0_{P_{3,199}} = 2.600495044056875$$

$$R^0_{P_{3,202}} = 4.772648810167258$$

$$R^0_{P_{3,203}} = 15.279402875108177$$

$$R^0_{P_{3,207}} = 12.418797206824403$$

$$R^0_{P_{3,208}} = 22.77425918774167$$

$$R^0_{P_{3,209}} = 30.06870935127599$$

$$R^0_{P_{3,210}} = 14.073232587749747$$

$$R^0_{P_{3,212}} = 19.752695364336848$$

$$R^0_{P_{3,213}} = 12.039279464464553$$

$$R^0_{P_{3,214}} = 34.73241214889024$$

$$R^0_{P_{3,215}} = 8.97877022080442$$

$$R^0_{P_{3,224}} = 6.749535590699463$$

$$R^0_{P_{3,225}} = 1.9690128292262197$$

$$R^0_{P_{3,226}} = 2.978599701557988$$

$$R^0_{P_{3,227}} = 4.809411498952174$$

$$R^0_{P_{3,230}} = 7.2704524072527645$$

$$R^0_{P_{3,231}} = 23.65099895091189$$

$$R^0_{P_{3,235}} = 10.26856854404657$$

$$R^0_{P_{3,236}} = 13.909341106612416$$

$$R^0_{P_{3,238}} = 5.516100653320891$$

$$R^0_{P_{3,239}} = 8.280408931542649$$

$$R^0_{P_{3,241}} = 163.6994831173284$$

$$R^0_{P_{3,244}} = 39.49064618995022$$

$$R^0_{P_{3,245}} = 48.93988782322564$$

$$R^0_{P_{3,246}} = 10.413047640770928$$

$$R^0_{P_{3,252}} = 9.711992647067868$$

$$R^0_{P_{3,253}} = 2.340376506030399$$

$$R^0_{P_{3,258}} = 19.770200741932722$$

$$R^0_{P_{3,262}} = 125.92257816348071$$

$$R^0_{P_{3,263}} = 21.358274975815984$$

$$R^0_{P_{3,264}} = 14.82569822355923$$

$$R^0_{P_{3,265}} = 86.37169544806639$$

$$R^0_{P_{3,266}} = 4.371682845619592$$

$$R^0_{P_{3,267}} = 4.908724701828876$$

$$R^0_{P_{3,268}} = 3.96822386956332$$

$$R^0_{P_{3,269}} = 4.267013103213807$$

$$R^0_{P_{3,270}} = 8.816422707789824$$

$$R^0_{P_{3,271}} = 12.845966482964258$$

$$R^0_{P_{3,276}} = 24.806621790847732$$

$$R^0_{P_{3,280}} = 20.98748360471684$$

$$R^0_{P_{3,281}} = 1.9085272427181528$$

$$R^0_{P_{3,282}} = 4.401428051796982$$

$$R^0_{P_{3,283}} = 5.7384984170762685$$

$$R^0_{P_{3,285}} = 35.571938984425415$$

$$R^0_{P_{3,289}} = 10.462277907655544$$

$$R^0_{P_{3,290}} = 12.44374542866332$$

$$R^0_{P_{3,291}} = 22.41103318749162$$

$$R^0_{P_{3,292}} = 16.894190317874067$$

$$R^0_{P_{3,293}} = 9.251777440459545$$

$$R^0_{P_{3,295}} = 5.0447198569503415$$

$$R^0_{P_{3,296}} = 2.519849700117415$$

$$R^0_{P_{3,297}} = 2.618731658617439$$

$$R^0_{P_{3,298}} = 3.376060463645436$$

$$R^0_{P_{3,299}} = 6.050459395510016$$

$$R^0_{P_{3,300}} = 6.638397095239117$$

$$R^0_{P_{3,301}} = 13.787202605046765$$

$$R^0_{P_{3,303}} = 88.52974160249327$$

$$R^0_{P_{3,308}} = 9.566221869970734$$

$$R^0_{P_{3,309}} = 5.178937519625851$$

$$R^0_{P_{3,310}} = 2.279533330086022$$

$$R^0_{P_{3,311}} = 4.458098907166009$$

$$R^0_{P_{3,312}} = 17.69385150662954$$

$$R^0_{P_{3,314}} = 15.21446248577375$$

$$R^0_{P_{3,315}} = 99.91836400451099$$

$$R^0_{P_{3,316}} = 114.93254909222665$$

$$R^0_{P_{3,317}} = 40.15269410829564$$

$$R^0_{P_{3,318}} = 6.819435445649673$$

$$R^0_{P_{3,320}} = 15.418527635496252$$

$$R^0_{P_{3,321}} = 7.26345049069979$$

$$R^0_{P_{3,323}} = 52.60018207762087$$

$$R^0_{P_{3,324}} = 5.045466656802616$$

$$R^0_{P_{3,325}} = 3.673095833464237$$

$$R^0_{P_{3,326}} = 2.8146248554497277$$

$$R^0_{P_{3,327}} = 5.828441678814164$$

$$R^0_{P_{3,328}} = 7.631206899610234$$

$$R^0_{P_{3,329}} = 3.683536940336889$$

$$R^0_{P_{3,330}} = 7.784031967151316$$

$$R^0_{P_{3,331}} = 31.45743237193805$$

$$R^0_{P_{3,336}} = 3.7713978326149893$$

$$R^0_{P_{3,337}} = 5.0052080851104135$$

$$R^0_{P_{3,338}} = 1.92029455201697$$

$$R^0_{P_{3,339}} = 1.6643209867112967$$

$$R^0_{P_{3,340}} = 6.78741724439748$$

$$R^0_{P_{3,341}} = 401.4021514758394$$

$$R^0_{P_{3,342}} = 5.303574437334255$$

$$R^0_{P_{3,343}} = 46.88999285912921$$

$$R^0_{P_{3,344}} = 6.775901855897522$$

$$R^0_{P_{3,347}} = 34.34569674810708$$

$$R^0_{P_{3,353}} = 8.28904568198688$$

$$R^0_{P_{3,354}} = 22.84387930425577$$

$$R^0_{P_{3,356}} = 10.831440341253444$$

$$R^0_{P_{3,357}} = 8.062875877427794$$

$$R^0_{P_{3,358}} = 8.663835305074542$$

$$R^0_{P_{3,363}} = 12.697920238076316$$

$$R^0_{P_{3,365}} = 18.556305244636786$$

$$R^0_{P_{3,366}} = 3.39938122211014$$

$$R^0_{P_{3,367}} = 1.8341301681065738$$

$$R^0_{P_{3,369}} = 11.572838290515751$$

$$R^0_{P_{3,370}} = 10.777081348026769$$

$$R^0_{P_{3,371}} = 17.87543109458703$$

$$R^0_{P_{3,386}} = 14.370460291857404$$

$$R^0_{P_{3,387}} = 7.058158379509433$$

$$R^0_{P_{3,388}} = 3.423548535731004$$

$$R^0_{P_{3,390}} = 15.796282644084968$$

$$R^0_{P_{3,391}} = 56.86375050363528$$

$$R^0_{P_{3,392}} = 23.32076049345563$$

$$R^0_{P_{3,394}} = 7.269961723453168$$

$$R^0_{P_{3,395}} = 3.660446620228589$$

$$R^0_{P_{3,397}} = 17.029508163441385$$

$$R^0_{P_{3,399}} = 681.6779747772467$$

$$R^0_{P_{3,414}} = 4.6235634312175256$$

$$R^0_{P_{3,415}} = 2.6422753734585385$$

$$R^0_{P_{3,416}} = 4.942213128245569$$

$$R^0_{P_{3,417}} = 45.533691753536495$$

$$R^0_{P_{3,418}} = 6.324228150274724$$

$$R^0_{P_{3,419}} = 3.6394695905264376$$

$$R^0_{P_{3,420}} = 5.858149036243535$$

$$R^0_{P_{3,424}} = 14.302075562313275$$

$$R^0_{P_{3,427}} = 18.501025968315318$$

$$R^0_{P_{3,440}} = 9.743988945300247$$

$$R^0_{P_{3,441}} = 25.763629573699923$$

$$R^0_{P_{3,443}} = 5.3566352641146855$$

$$R^0_{P_{3,444}} = 6.003405476207559$$

$$R^0_{P_{3,447}} = 3.366908871470907$$

$$R^0_{P_{3,448}} = 5.101729881370419$$

$$R^0_{P_{3,452}} = 4.230478824427681$$

$$R^0_{P_{3,453}} = 5.486198922754221$$

$$R^0_{P_{3,454}} = 6.615059327568971$$

$$R^0_{P_{3,455}} = 4.8132942410624056$$

$$R^0_{P_{3,456}} = 20.26172333840715$$

$$R^0_{P_{3,467}} = 13.74383623770911$$

$$R^0_{P_{3,468}} = 6.613559929367443$$

$$R^0_{P_{3,469}} = 23.6259343289299$$

$$R^0_{P_{3,470}} = 31.777531730421487$$

$$R^0_{P_{3,475}} = 15.173098913164022$$

$$R^0_{P_{3,479}} = 27.20607194994744$$

$$R^0_{P_{3,480}} = 6.162890213934245$$

$$R^0_{P_{3,481}} = 3.111450126286862$$

$$R^0_{P_{3,482}} = 2.436352401777322$$

$$R^0_{P_{3,483}} = 4.703953883508756$$

$$R^0_{P_{3,484}} = 7.8850073640471185$$

$$R^0_{P_{3,491}} = 14.556061142564944$$

$$R^0_{P_{3,492}} = 7.666684260011356$$

$$R^0_{P_{3,493}} = 3.4152343915395615$$

$$R^0_{P_{3,494}} = 3.363782352830903$$

$$R^0_{P_{3,495}} = 5.819845880310168$$

$$R^0_{P_{3,496}} = 4.737565022609884$$

$$R^0_{P_{3,497}} = 34.47211415080868$$

$$R^0_{P_{3,498}} = 6.769582061262174$$

$$R^0_{P_{3,500}} = 4.502604355543359$$

$$R^0_{P_{3,501}} = 1.7219334465947325$$

$$R^0_{P_{3,503}} = 5.709548132365067$$

$$R^0_{P_{3,504}} = 2.4378052711683798$$

$$R^0_{P_{3,507}} = 41.50643767334264$$

$$R^0_{P_{3,508}} = 25.211411747435683$$

$$R^0_{P_{3,509}} = 19.01440987145364$$

$$R^0_{P_{3,510}} = 6.544719250587216$$

$$R^0_{P_{3,511}} = 3.323676497143254$$

$$R^0_{P_{3,512}} = 3.4973524734324917$$

$$R^0_{P_{3,513}} = 3.0740076549628865$$

$$R^0_{P_{3,514}} = 3.114440621495267$$

$$R^0_{P_{3,515}} = 7.366104326262807$$

$$R^0_{P_{3,516}} = 31.25821887085633$$

$$R^0_{P_{3,517}} = 7.235696534645405$$

$$R^0_{P_{3,518}} = 6.862208388274024$$

$$R^0_{P_{3,519}} = 3.107360833162783$$

$$R^0_{P_{3,520}} = 2.8482975542170372$$

$$R^0_{P_{3,521}} = 1.95375015750212$$

$$R^0_{P_{3,522}} = 3.3678077694447395$$

$$R^0_{P_{3,523}} = 3.7980535480849866$$

$$R^0_{P_{3,524}} = 5.254231603183941$$

$$R^0_{P_{3,525}} = 202.51807545348126$$

$$R^0_{P_{3,526}} = 7.3349233405015175$$

$$R^0_{P_{3,527}} = 9.165712008344476$$

$$R^0_{P_{3,528}} = 3.2900827451922847$$

$$R^0_{P_{3,529}} = 1.765786493196542$$

$$R^0_{P_{3,530}} = 1.6221739829539044$$

$$R^0_{P_{3,531}} = 7.142364495791723$$

$$R^0_{P_{3,533}} = 3.8767148009018206$$

$$R^0_{P_{3,534}} = 4.580359609703892$$

$$R^0_{P_{3,539}} = 5.345121313448604$$

$$R^0_{P_{3,540}} = 3.1568867066335633$$

$$R^0_{P_{3,541}} = 3.5413050544792912$$

$$R^0_{P_{3,542}} = 2.5386744528233596$$

$$R^0_{P_{3,543}} = 1.9267900415052128$$

$$R^0_{P_{3,544}} = 2.4111923183164037$$

$$R^0_{P_{3,545}} = 3.0049529950409153$$

$$R^0_{P_{3,546}} = 4.353539891354927$$

$$R^0_{P_{3,547}} = 5.023947739877727$$

$$R^0_{P_{3,548}} = 8.069560282084666$$

$$R^0_{P_{3,549}} = 7.279386069767876$$

$$R^0_{P_{3,550}} = 13.07583969267457$$

$$R^0_{P_{3,551}} = 8.322173648174184$$

$$R^0_{P_{3,554}} = 16.53599510441496$$

$$R^0_{P_{3,555}} = 4.950364508199406$$

$$R^0_{P_{3,556}} = 4.893355991950581$$

$$R^0_{P_{3,557}} = 2.033199735518986$$

$$R^0_{P_{3,558}} = 2.228758518976684$$

$$R^0_{P_{3,559}} = 8.680720764257849$$

$$R^0_{P_{3,560}} = 45.82480949110623$$

$$R^0_{P_{3,561}} = 57.42043587349194$$

$$R^0_{P_{3,562}} = 13.589131103012258$$

$$R^0_{P_{3,565}} = 18.67336555895274$$

$$R^0_{P_{3,568}} = 35.29416754797299$$

$$R^0_{P_{3,569}} = 210.31869553034846$$

$$R^0_{P_{3,570}} = 5.868626931428336$$

$$R^0_{P_{3,571}} = 4.154345428496011$$

$$R^0_{P_{3,572}} = 5.542059418225038$$

$$R^0_{P_{3,573}} = 50.43685928847576$$

$$R^0_{P_{3,574}} = 31.967722105237083$$

$$R^0_{P_{3,575}} = 56.225651240691604$$

$$R^0_{P_{3,583}} = 4.302807631108178$$

$$R^0_{P_{3,584}} = 2.4492566812626975$$

$$R^0_{P_{3,585}} = 1.8216559167875424$$

$$R^0_{P_{3,586}} = 2.804978040466265$$

$$R^0_{P_{3,590}} = 29.55306843967528$$

$$R^0_{P_{3,609}} = 5.580742047515862$$

$$R^0_{P_{3,610}} = 4.909239636544791$$

$$R^0_{P_{3,611}} = 7.375150739269446$$

$$R^0_{P_{3,612}} = 3.496409333669278$$

$$R^0_{P_{3,613}} = 1.6958548673400065$$

$$R^0_{P_{3,614}} = 3.0774971943903213$$

$$R^0_{P_{3,615}} = 7.842946744660372$$

$$R^0_{P_{3,618}} = 7.055457295677658$$

$$R^0_{P_{3,624}} = 9.85494497232169$$

$$R^0_{P_{3,629}} = 39.0707194321463$$

$$R^0_{P_{3,631}} = 8.856007017359572$$

$$R^0_{P_{3,632}} = 27.11955760952672$$

$$R^0_{P_{3,633}} = 23.62225020613939$$

$$R^0_{P_{3,637}} = 14.66539699897323$$

$$R^0_{P_{3,638}} = 4.959630466910073$$

$$R^0_{P_{3,639}} = 11.679702027674802$$

$$R^0_{P_{3,640}} = 3.8315172665558204$$

$$R^0_{P_{3,641}} = 2.188683424788213$$

$$R^0_{P_{3,643}} = 10.306846036366228$$

$$R^0_{P_{3,644}} = 40.55664591283724$$

$$R^0_{P_{3,648}} = 14.481010964734118$$

$$R^0_{P_{3,649}} = 6.31357442419998$$

$$R^0_{P_{3,650}} = 7.21919497137069$$

$$R^0_{P_{3,651}} = 3.590997941896873$$

$$R^0_{P_{3,652}} = 18.56502436545085$$

$$R^0_{P_{3,654}} = 17.169412599660905$$

$$R^0_{P_{3,655}} = 7.171833783766887$$

$$R^0_{P_{3,656}} = 10.63049586217854$$

$$R^0_{P_{3,657}} = 478.07998233261173$$

$$R^0_{P_{3,658}} = 18.503038329729947$$

$$R^0_{P_{3,661}} = 82.64315280775659$$

$$R^0_{P_{3,666}} = 11.679402204974803$$

$$R^0_{P_{3,667}} = 28.859062526877096$$

$$R^0_{P_{3,668}} = 1.5698698167336032$$

$$R^0_{P_{3,669}} = 2.2978301213614505$$

$$R^0_{P_{3,672}} = 114.7078816959867$$

$$R^0_{P_{3,676}} = 3.924569331021243$$

$$R^0_{P_{3,677}} = 2.0406715677670726$$

$$R^0_{P_{3,678}} = 4.306638907595587$$

$$R^0_{P_{3,696}} = 1.7978476685290372$$

$$R^0_{P_{3,697}} = 1.6923081113037606$$

$$R^0_{P_{3,698}} = 3.846873609920069$$

$$R^0_{P_{3,699}} = 87.40025298445138$$

$$R^0_{P_{3,701}} = 47.831330943032995$$

$$R^0_{P_{3,703}} = 3.0321548499033093$$

$$R^0_{P_{3,704}} = 2.3134197300433748$$

$$R^0_{P_{3,705}} = 2.2289080483973844$$

$$R^0_{P_{3,706}} = 15.992214178716436$$

$$R^0_{P_{3,707}} = 20.62195847083331$$

$$R^0_{P_{3,708}} = 14.289867990558434$$

$$R^0_{P_{3,709}} = 28.908067257731993$$

$$R^0_{P_{3,713}} = 9.295600672740838$$

$$R^0_{P_{3,714}} = 49.42528253524838$$

$$R^0_{P_{3,718}} = 15.93507327206541$$

$$R^0_{P_{3,719}} = 2.9218411036639402$$

$$R^0_{P_{3,720}} = 2.9569097245599236$$

$$R^0_{P_{3,721}} = 2.8386204079747337$$

$$R^0_{P_{3,723}} = 25.954151337385603$$

$$R^0_{P_{3,724}} = 4.94208137538737$$

$$R^0_{P_{3,725}} = 2.248966667611711$$

$$R^0_{P_{3,726}} = 3.756575181419735$$

$$R^0_{P_{3,728}} = 140.97950139158823$$

$$R^0_{P_{3,729}} = 57.38403468068955$$

$$R^0_{P_{3,730}} = 89.08349653332927$$

$$R^0_{P_{3,732}} = 31.10681194394792$$

$$R^0_{P_{3,733}} = 1.839806329896265$$

$$R^0_{P_{3,734}} = 3.660841587777132$$

$$R^0_{P_{3,735}} = 5.848353657526952$$

$$R^0_{P_{3,736}} = 7.6891518106706$$

$$R^0_{P_{3,737}} = 10.065531151741387$$

$$R^0_{P_{3,739}} = 12.784800784437294$$

$$R^0_{P_{3,740}} = 5.753537958475403$$

$$R^0_{P_{3,741}} = 5.703998357193466$$

$$R^0_{P_{3,742}} = 11.595952907642399$$

$$R^0_{P_{3,743}} = 5.270050817468531$$

$$R^0_{P_{3,744}} = 4.058892496921606$$

$$R^0_{P_{3,745}} = 12.116057948271266$$

$$R^0_{P_{3,746}} = 3.547336735437146$$

$$R^0_{P_{3,747}} = 1.4800933231068203$$

$$R^0_{P_{3,748}} = 1.881648660555266$$

$$R^0_{P_{3,749}} = 1.4444993755248803$$

$$R^0_{P_{3,750}} = 2.1111789367531553$$

$$R^0_{P_{3,751}} = 3.025067964884997$$

$$R^0_{P_{3,752}} = 2.748315108117786$$

$$R^0_{P_{3,753}} = 5.906694129019839$$

$$R^0_{P_{3,755}} = 42.29075258537795$$

$$R^0_{P_{3,756}} = 100.20396727675133$$

$$R^0_{P_{3,757}} = 42.505191076292284$$

$$R^0_{P_{3,760}} = 2.586886472347639$$

$$R^0_{P_{3,761}} = 4.014923731909354$$

$$R^0_{P_{3,762}} = 3.215096828704349$$

$$R^0_{P_{3,763}} = 3.4198910467765034$$

$$R^0_{P_{3,764}} = 1.9287324320282033$$

$$R^0_{P_{3,765}} = 3.177975513404929$$

$$R^0_{P_{3,766}} = 10.379931730415416$$

$$R^0_{P_{3,767}} = 251.6207131295809$$

$$R^0_{P_{3,768}} = 18.91974997652964$$

$$R^0_{P_{3,769}} = 15.423072189634146$$

$$R^0_{P_{3,770}} = 41.83984268177295$$

$$R^0_{P_{3,775}} = 6.124956521747067$$

$$R^0_{P_{3,776}} = 2.0412242418446676$$

$$R^0_{P_{3,777}} = 2.787543858556027$$

$$R^0_{P_{3,778}} = 3.081280703133437$$

$$R^0_{P_{3,779}} = 6.328387878371815$$

$$R^0_{P_{3,780}} = 230.302364695124$$

$$R^0_{P_{3,782}} = 139.51821689748363$$

$$R^0_{P_{3,783}} = 29.34715426506841$$

$$R^0_{P_{4,0}} = 97.2978162262006$$

$$R^0_{P_{4,3}} = 105.36608396202651$$

$$R^0_{P_{4,5}} = 28.433167209109868$$

$$R^0_{P_{4,6}} = 32.39022801023874$$

$$R^0_{P_{4,7}} = 59.9357664546492$$

$$R^0_{P_{4,11}} = 28.79785130320422$$

$$R^0_{P_{4,14}} = 27.979895910607077$$

$$R^0_{P_{4,15}} = 19.975078799611683$$

$$R^0_{P_{4,20}} = 40.190619110555645$$

$$R^0_{P_{4,21}} = 97.52327806412072$$

$$R^0_{P_{4,24}} = 40.77164824881637$$

$$R^0_{P_{4,27}} = 88.89428689557013$$

$$R^0_{P_{4,29}} = 58.54709747044078$$

$$R^0_{P_{4,30}} = 110.41439870251425$$

$$R^0_{P_{4,54}} = 97.80734298033062$$

$$R^0_{P_{4,56}} = 36.909737019172034$$

$$R^0_{P_{4,57}} = 38.93750000453292$$

$$R^0_{P_{4,73}} = 25.58489661121145$$

$$R^0_{P_{4,74}} = 9.871142562539623$$

$$R^0_{P_{4,75}} = 42.4649105273836$$

$$R^0_{P_{4,76}} = 15.036333716361908$$

$$R^0_{P_{4,82}} = 47.9148171369234$$

$$R^0_{P_{4,83}} = 53.0727528565839$$

$$R^0_{P_{4,85}} = 40.78766873877832$$

$$R^0_{P_{4,103}} = 2.9196473009837955$$

$$R^0_{P_{4,104}} = 3.127580798836153$$

$$R^0_{P_{4,105}} = 3.196290011812804$$

$$R^0_{P_{4,106}} = 8.761575682018483$$

$$R^0_{P_{4,111}} = 41.825008518928065$$

$$R^0_{P_{4,114}} = 65.3188936163534$$

$$R^0_{P_{4,123}} = 6.716221766571365$$

$$R^0_{P_{4,124}} = 4.734480064369136$$

$$R^0_{P_{4,129}} = 26.891250678704022$$

$$R^0_{P_{4,133}} = 8.12216543912297$$

$$R^0_{P_{4,136}} = 3.9280508905137514$$

$$R^0_{P_{4,137}} = 2.7804117813564164$$

$$R^0_{P_{4,138}} = 13.570623541375936$$

$$R^0_{P_{4,141}} = 180.02407839334978$$

$$R^0_{P_{4,145}} = 102.06726633404763$$

$$R^0_{P_{4,147}} = 6.18566242228963$$

$$R^0_{P_{4,148}} = 12.234937381256108$$

$$R^0_{P_{4,149}} = 17.056530546123845$$

$$R^0_{P_{4,150}} = 31.18354330460776$$

$$R^0_{P_{4,151}} = 34.28848634475981$$

$$R^0_{P_{4,152}} = 33.77474678419498$$

$$R^0_{P_{4,156}} = 6.214815478162254$$

$$R^0_{P_{4,157}} = 8.909795391203861$$

$$R^0_{P_{4,158}} = 189.82609658001044$$

$$R^0_{P_{4,160}} = 22.837221046670937$$

$$R^0_{P_{4,161}} = 207.0382200766997$$

$$R^0_{P_{4,163}} = 5.316741165155306$$

$$R^0_{P_{4,164}} = 3.072808150043856$$

$$R^0_{P_{4,165}} = 1.3567428369396766$$

$$R^0_{P_{4,166}} = 2.1406322547800607$$

$$R^0_{P_{4,168}} = 215.74883529904875$$

$$R^0_{P_{4,170}} = 3.8199220360694177$$

$$R^0_{P_{4,171}} = 28.933209007386804$$

$$R^0_{P_{4,172}} = 12.566146404543888$$

$$R^0_{P_{4,173}} = 5.937979930686117$$

$$R^0_{P_{4,174}} = 14.03468137011426$$

$$R^0_{P_{4,175}} = 8.304538047146963$$

$$R^0_{P_{4,176}} = 6.970258066982083$$

$$R^0_{P_{4,177}} = 30.107536780684462$$

$$R^0_{P_{4,190}} = 4.595808477756314$$

$$R^0_{P_{4,191}} = 4.227383540415221$$

$$R^0_{P_{4,192}} = 2.035301107439696$$

$$R^0_{P_{4,193}} = 0.8765693220674962$$

$$R^0_{P_{4,194}} = 1.8796547941951827$$

$$R^0_{P_{4,195}} = 1.6457179807162043$$

$$R^0_{P_{4,196}} = 2.425183362649723$$

$$R^0_{P_{4,197}} = 5.917689376099555$$

$$R^0_{P_{4,198}} = 3.5859866396625706$$

$$R^0_{P_{4,199}} = 4.55447161534118$$

$$R^0_{P_{4,202}} = 4.644565607070435$$

$$R^0_{P_{4,203}} = 7.372119842751813$$

$$R^0_{P_{4,204}} = 9.539768936374522$$

$$R^0_{P_{4,218}} = 10.118466770768068$$

$$R^0_{P_{4,219}} = 2.192886861722206$$

$$R^0_{P_{4,220}} = 2.0015642947574173$$

$$R^0_{P_{4,221}} = 1.6767688599337855$$

$$R^0_{P_{4,222}} = 2.486378372802865$$

$$R^0_{P_{4,223}} = 1.712225162925664$$

$$R^0_{P_{4,225}} = 2.009386157020302$$

$$R^0_{P_{4,226}} = 2.4281752701123867$$

$$R^0_{P_{4,227}} = 6.700581575594892$$

$$R^0_{P_{4,229}} = 4.089728866070417$$

$$R^0_{P_{4,230}} = 2.4670587852968895$$

$$R^0_{P_{4,231}} = 2.3189895876261515$$

$$R^0_{P_{4,232}} = 3.1957472365437765$$

$$R^0_{P_{4,233}} = 5.701570936397989$$

$$R^0_{P_{4,243}} = 74.6829263271231$$

$$R^0_{P_{4,244}} = 4.780419253640759$$

$$R^0_{P_{4,245}} = 5.073757779647907$$

$$R^0_{P_{4,246}} = 5.725306881984848$$

$$R^0_{P_{4,247}} = 3.193687404142546$$

$$R^0_{P_{4,248}} = 1.4643228957557264$$

$$R^0_{P_{4,249}} = 1.012100407368638$$

$$R^0_{P_{4,250}} = 1.805598996015077$$

$$R^0_{P_{4,251}} = 3.7379248668282545$$

$$R^0_{P_{4,252}} = 5.452238725816808$$

$$R^0_{P_{4,253}} = 4.221881328839983$$

$$R^0_{P_{4,254}} = 4.482223851164406$$

$$R^0_{P_{4,255}} = 3.701050231453294$$

$$R^0_{P_{4,257}} = 2.9012642134522713$$

$$R^0_{P_{4,258}} = 6.124965466055151$$

$$R^0_{P_{4,259}} = 3.3265135099579486$$

$$R^0_{P_{4,260}} = 3.2875445560211287$$

$$R^0_{P_{4,261}} = 3.8284597373966465$$

$$R^0_{P_{4,262}} = 14.586543289359229$$

$$R^0_{P_{4,263}} = 4.3429658940357925$$

$$R^0_{P_{4,264}} = 75.18806605928485$$

$$R^0_{P_{4,268}} = 24.209688819423995$$

$$R^0_{P_{4,269}} = 13.31237701067706$$

$$R^0_{P_{4,270}} = 12.39625767436654$$

$$R^0_{P_{4,271}} = 6.300892965536227$$

$$R^0_{P_{4,272}} = 6.031988506400074$$

$$R^0_{P_{4,273}} = 5.920818323703349$$

$$R^0_{P_{4,274}} = 5.461000464734043$$

$$R^0_{P_{4,275}} = 8.073585766187357$$

$$R^0_{P_{4,276}} = 1.8238711294059966$$

$$R^0_{P_{4,277}} = 0.7663772952423552$$

$$R^0_{P_{4,278}} = 1.154447175759137$$

$$R^0_{P_{4,279}} = 1.645393081278351$$

$$R^0_{P_{4,280}} = 6.302653451688606$$

$$R^0_{P_{4,281}} = 18.273071317306936$$

$$R^0_{P_{4,282}} = 49.34187315354297$$

$$R^0_{P_{4,283}} = 8.437996118657258$$

$$R^0_{P_{4,284}} = 25.024271082587457$$

$$R^0_{P_{4,285}} = 2.7767021190762375$$

$$R^0_{P_{4,286}} = 8.82288472326687$$

$$R^0_{P_{4,287}} = 2.2514863214942045$$

$$R^0_{P_{4,288}} = 3.5594517534693972$$

$$R^0_{P_{4,289}} = 3.9310421098999973$$

$$R^0_{P_{4,290}} = 3.152353755037815$$

$$R^0_{P_{4,291}} = 3.356818152715352$$

$$R^0_{P_{4,292}} = 5.624278588785865$$

$$R^0_{P_{4,295}} = 6.230805340812531$$

$$R^0_{P_{4,296}} = 7.714000348750905$$

$$R^0_{P_{4,297}} = 9.890668605630141$$

$$R^0_{P_{4,298}} = 20.076576788484626$$

$$R^0_{P_{4,299}} = 10.045794238562387$$

$$R^0_{P_{4,304}} = 2.001966978530532$$

$$R^0_{P_{4,305}} = 0.9526881735084208$$

$$R^0_{P_{4,306}} = 1.753178215058287$$

$$R^0_{P_{4,307}} = 2.503320247410264$$

$$R^0_{P_{4,308}} = 3.8010144592788406$$

$$R^0_{P_{4,309}} = 6.363894420341441$$

$$R^0_{P_{4,311}} = 19.090439108156165$$

$$R^0_{P_{4,312}} = 9.08839387986324$$

$$R^0_{P_{4,313}} = 2.5973441541969975$$

$$R^0_{P_{4,314}} = 15.6674201677033$$

$$R^0_{P_{4,315}} = 5.389233909559881$$

$$R^0_{P_{4,316}} = 11.872390254603483$$

$$R^0_{P_{4,317}} = 3.4801747511874073$$

$$R^0_{P_{4,318}} = 2.533127076200968$$

$$R^0_{P_{4,319}} = 2.0796410325730412$$

$$R^0_{P_{4,320}} = 3.1888575979679157$$

$$R^0_{P_{4,324}} = 50.59203731103406$$

$$R^0_{P_{4,326}} = 41.195151676428125$$

$$R^0_{P_{4,332}} = 19.963944404932526$$

$$R^0_{P_{4,333}} = 0.7607371977698993$$

$$R^0_{P_{4,334}} = 1.4363182919803927$$

$$R^0_{P_{4,335}} = 12.519929711092741$$

$$R^0_{P_{4,336}} = 2.4225604663062015$$

$$R^0_{P_{4,337}} = 0.9494144117633744$$

$$R^0_{P_{4,338}} = 3.559008144756449$$

$$R^0_{P_{4,339}} = 2.5929862302411375$$

$$R^0_{P_{4,341}} = 6.728996822046857$$

$$R^0_{P_{4,342}} = 6.37147596395721$$

$$R^0_{P_{4,343}} = 4.0289072837344895$$

$$R^0_{P_{4,344}} = 6.600094572468711$$

$$R^0_{P_{4,345}} = 6.0607426562939$$

$$R^0_{P_{4,346}} = 3.8783798997233134$$

$$R^0_{P_{4,347}} = 2.082956521123759$$

$$R^0_{P_{4,348}} = 2.5253530775058315$$

$$R^0_{P_{4,351}} = 55.71613349142393$$

$$R^0_{P_{4,352}} = 11.38768319170041$$

$$R^0_{P_{4,361}} = 2.9438324284839714$$

$$R^0_{P_{4,362}} = 1.8688321091454299$$

$$R^0_{P_{4,365}} = 1.2568903328794891$$

$$R^0_{P_{4,366}} = 5.841922102382397$$

$$R^0_{P_{4,367}} = 3.784944722853997$$

$$R^0_{P_{4,369}} = 6.924067355363886$$

$$R^0_{P_{4,370}} = 4.6513174520024565$$

$$R^0_{P_{4,371}} = 9.491443766239222$$

$$R^0_{P_{4,372}} = 13.342872392680363$$

$$R^0_{P_{4,373}} = 9.23190819385272$$

$$R^0_{P_{4,374}} = 8.148726799079546$$

$$R^0_{P_{4,375}} = 3.0165102229108887$$

$$R^0_{P_{4,376}} = 3.604785104223616$$

$$R^0_{P_{4,384}} = 32.54836804650164$$

$$R^0_{P_{4,390}} = 8.933321166452448$$

$$R^0_{P_{4,392}} = 3.7631761901701775$$

$$R^0_{P_{4,393}} = 3.004699248288622$$

$$R^0_{P_{4,394}} = 2.4657750435826045$$

$$R^0_{P_{4,395}} = 4.483303936275212$$

$$R^0_{P_{4,397}} = 78.51236267452545$$

$$R^0_{P_{4,398}} = 14.514468429685715$$

$$R^0_{P_{4,399}} = 23.408765703885962$$

$$R^0_{P_{4,400}} = 79.3481060248044$$

$$R^0_{P_{4,401}} = 115.56418125638568$$

$$R^0_{P_{4,403}} = 14.156721845978334$$

$$R^0_{P_{4,404}} = 7.301239828301003$$

$$R^0_{P_{4,407}} = 9.678599577688049$$

$$R^0_{P_{4,409}} = 8.08725855009184$$

$$R^0_{P_{4,411}} = 7.128563173459329$$

$$R^0_{P_{4,412}} = 32.94367277852258$$

$$R^0_{P_{4,420}} = 2.7355183827827445$$

$$R^0_{P_{4,421}} = 21.539377069450904$$

$$R^0_{P_{4,422}} = 2.2646864245425835$$

$$R^0_{P_{4,423}} = 2.471353723027964$$

$$R^0_{P_{4,427}} = 19.68348213761952$$

$$R^0_{P_{4,428}} = 6.638142974033353$$

$$R^0_{P_{4,429}} = 13.073358640869772$$

$$R^0_{P_{4,430}} = 20.987588622539132$$

$$R^0_{P_{4,431}} = 6.553806726520768$$

$$R^0_{P_{4,432}} = 3.9843629364260416$$

$$R^0_{P_{4,433}} = 57.747533980010246$$

$$R^0_{P_{4,434}} = 17.733490015725494$$

$$R^0_{P_{4,435}} = 6.464573230761524$$

$$R^0_{P_{4,436}} = 135.24587559917214$$

$$R^0_{P_{4,437}} = 11.50989321310428$$

$$R^0_{P_{4,439}} = 14.059285476204293$$

$$R^0_{P_{4,443}} = 9.6506084113429$$

$$R^0_{P_{4,447}} = 6.060419184734746$$

$$R^0_{P_{4,448}} = 4.090197730977577$$

$$R^0_{P_{4,451}} = 10.491179349832898$$

$$R^0_{P_{4,460}} = 3.845238533162492$$

$$R^0_{P_{4,461}} = 7.4997364263480675$$

$$R^0_{P_{4,463}} = 10.956005448872416$$

$$R^0_{P_{4,464}} = 23.814494333537734$$

$$R^0_{P_{4,465}} = 40.878929527729504$$

$$R^0_{P_{4,467}} = 11.702695920588427$$

$$R^0_{P_{4,468}} = 25.28882409876186$$

$$R^0_{P_{4,469}} = 18.48147225828563$$

$$R^0_{P_{4,471}} = 5.383902924765923$$

$$R^0_{P_{4,472}} = 9.743617575629015$$

$$R^0_{P_{4,476}} = 98.31083747554342$$

$$R^0_{P_{4,478}} = 12.09616278743856$$

$$R^0_{P_{4,479}} = 11.438252799892553$$

$$R^0_{P_{4,480}} = 11.73102067550916$$

$$R^0_{P_{4,481}} = 3.812631038330345$$

$$R^0_{P_{4,482}} = 13.649441387511272$$

$$R^0_{P_{4,488}} = 13.524579894064733$$

$$R^0_{P_{4,489}} = 7.663297925427575$$

$$R^0_{P_{4,490}} = 14.422181867415118$$

$$R^0_{P_{4,492}} = 13.86838328098934$$

$$R^0_{P_{4,493}} = 8.20656685652597$$

$$R^0_{P_{4,496}} = 8.800345935114873$$

$$R^0_{P_{4,499}} = 15.593686390345553$$

$$R^0_{P_{4,500}} = 3.6412677925144337$$

$$R^0_{P_{4,504}} = 3.0765843623248057$$

$$R^0_{P_{4,506}} = 5.855588669824369$$

$$R^0_{P_{4,508}} = 5.00438545501566$$

$$R^0_{P_{4,509}} = 3.2970692483714332$$

$$R^0_{P_{4,510}} = 6.121901892102001$$

$$R^0_{P_{4,513}} = 156.79030948927002$$

$$R^0_{P_{4,516}} = 3.88445150049102$$

$$R^0_{P_{4,517}} = 3.2950204333022763$$

$$R^0_{P_{4,518}} = 5.813855576739298$$

$$R^0_{P_{4,519}} = 151.44516444425514$$

$$R^0_{P_{4,520}} = 9.286597611736155$$

$$R^0_{P_{4,521}} = 27.91024734321015$$

$$R^0_{P_{4,523}} = 28.120429632629552$$

$$R^0_{P_{4,524}} = 9.027861871240681$$

$$R^0_{P_{4,525}} = 357.2375715312342$$

$$R^0_{P_{4,527}} = 186.37796663257885$$

$$R^0_{P_{4,528}} = 3.388696820771917$$

$$R^0_{P_{4,530}} = 2.5729570467244027$$

$$R^0_{P_{4,531}} = 2.70896037213535$$

$$R^0_{P_{4,533}} = 2.431577314198949$$

$$R^0_{P_{4,534}} = 4.204927486486641$$

$$R^0_{P_{4,536}} = 19.659547759763058$$

$$R^0_{P_{4,538}} = 786.1579675199886$$

$$R^0_{P_{4,544}} = 128.02404473811208$$

$$R^0_{P_{4,545}} = 25.79268209135649$$

$$R^0_{P_{4,546}} = 18.07610624760779$$

$$R^0_{P_{4,547}} = 40.54331070492771$$

$$R^0_{P_{4,550}} = 23.179135247500867$$

$$R^0_{P_{4,554}} = 25.440280101808334$$

$$R^0_{P_{4,555}} = 8.51081101183918$$

$$R^0_{P_{4,556}} = 3.2117273920427833$$

$$R^0_{P_{4,561}} = 16.835440318125215$$

$$R^0_{P_{4,562}} = 6.818558946174943$$

$$R^0_{P_{4,568}} = 9.892806800870687$$

$$R^0_{P_{4,570}} = 78.47641845150869$$

$$R^0_{P_{4,571}} = 13.78035273659419$$

$$R^0_{P_{4,574}} = 105.25858999959807$$

$$R^0_{P_{4,575}} = 21.384901847581958$$

$$R^0_{P_{4,581}} = 21.99224900195905$$

$$R^0_{P_{4,582}} = 3.3292126663233055$$

$$R^0_{P_{4,583}} = 4.166932979855199$$

$$R^0_{P_{4,596}} = 13.04647021005542$$

$$R^0_{P_{4,599}} = 7.604318546454833$$

$$R^0_{P_{4,600}} = 11.578551866311788$$

$$R^0_{P_{4,602}} = 81.10842687280312$$

$$R^0_{P_{4,603}} = 13.292167520590482$$

$$R^0_{P_{4,604}} = 30.40414112227431$$

$$R^0_{P_{4,605}} = 59.66314247205715$$

$$R^0_{P_{4,606}} = 40.72186445703375$$

$$R^0_{P_{4,608}} = 14.032104811623489$$

$$R^0_{P_{4,609}} = 2.5589170598654882$$

$$R^0_{P_{4,610}} = 2.8121704045713565$$

$$R^0_{P_{4,611}} = 12.79801300380991$$

$$R^0_{P_{4,625}} = 29.09283800540097$$

$$R^0_{P_{4,628}} = 19.830306028229927$$

$$R^0_{P_{4,629}} = 23.99489130069458$$

$$R^0_{P_{4,630}} = 76.5312040853826$$

$$R^0_{P_{4,631}} = 32.565025124165054$$

$$R^0_{P_{4,632}} = 35.80911248218952$$

$$R^0_{P_{4,633}} = 142.8772597483119$$

$$R^0_{P_{4,634}} = 4.699729013421872$$

$$R^0_{P_{4,635}} = 9.067519846766995$$

$$R^0_{P_{4,636}} = 7.904400249515198$$

$$R^0_{P_{4,637}} = 3.192454661952289$$

$$R^0_{P_{4,638}} = 14.637602830028076$$

$$R^0_{P_{4,645}} = 51.44822891207885$$

$$R^0_{P_{4,648}} = 31.16836146436652$$

$$R^0_{P_{4,658}} = 11.525000839359189$$

$$R^0_{P_{4,659}} = 5.019377323399221$$

$$R^0_{P_{4,660}} = 3.236613523765759$$

$$R^0_{P_{4,661}} = 10.29070451959875$$

$$R^0_{P_{4,662}} = 14.62827487846076$$

$$R^0_{P_{4,664}} = 399.66497639818436$$

$$R^0_{P_{4,671}} = 48.16702491094135$$

$$R^0_{P_{4,672}} = 92.61887493454093$$

$$R^0_{P_{4,673}} = 70.39124284970308$$

$$R^0_{P_{4,675}} = 6.108884540309808$$

$$R^0_{P_{4,676}} = 6.771962048519391$$

$$R^0_{P_{4,684}} = 20.50174180687833$$

$$R^0_{P_{4,685}} = 8.472407523766636$$

$$R^0_{P_{4,686}} = 15.520431591400781$$

$$R^0_{P_{4,687}} = 20.794956200404982$$

$$R^0_{P_{4,690}} = 11.148653724529066$$

$$R^0_{P_{4,691}} = 7.913759667868826$$

$$R^0_{P_{4,700}} = 46.69096792602859$$

$$R^0_{P_{4,701}} = 823.869275599511$$

$$R^0_{P_{4,703}} = 3.9513637823322827$$

$$R^0_{P_{4,723}} = 3.6922531135997487$$

$$R^0_{P_{4,724}} = 3.250023802916693$$

$$R^0_{P_{4,727}} = 141.73938538826425$$

$$R^0_{P_{4,728}} = 68.84388479558964$$

$$R^0_{P_{4,729}} = 34.65256977023308$$

$$R^0_{P_{4,730}} = 72.24104870244334$$

$$R^0_{P_{4,734}} = 79.3513018811815$$

$$R^0_{P_{4,753}} = 3.9240438204590045$$

$$R^0_{P_{4,755}} = 725.0824116036354$$

$$R^0_{P_{4,756}} = 158.9551418142327$$

$$R^0_{P_{4,760}} = 3.6085218263612924$$

$$R^0_{P_{4,761}} = 6.207574404972507$$

$$R^0_{P_{4,772}} = 9.440983184397227$$

$$R^0_{P_{4,774}} = 352.16378175781$$

$$R^0_{P_{4,776}} = 266.8943745197263$$

$$R^0_{P_{4,777}} = 14.16036318327652$$

$$R^0_{P_{4,779}} = 4.8711354895410715$$

$$R^0_{P_{4,783}} = 46.84163580657309$$

$$R^0_{P_{5,2}} = 41.45726130184707$$

$$R^0_{P_{5,4}} = 34.43125621891744$$

$$R^0_{P_{5,6}} = 176.99098431143267$$

$$R^0_{P_{5,7}} = 213.9009746986339$$

$$R^0_{P_{5,9}} = 44.95504938122122$$

$$R^0_{P_{5,10}} = 32.9674769793916$$

$$R^0_{P_{5,12}} = 9.459164956266303$$

$$R^0_{P_{5,13}} = 10.384008078341093$$

$$R^0_{P_{5,14}} = 11.598942198663291$$

$$R^0_{P_{5,15}} = 16.152965467848503$$

$$R^0_{P_{5,16}} = 94.39106019527472$$

$$R^0_{P_{5,17}} = 38.5761276350525$$

$$R^0_{P_{5,21}} = 121.18000189149457$$

$$R^0_{P_{5,24}} = 30.070070140040357$$

$$R^0_{P_{5,27}} = 311.2796121752639$$

$$R^0_{P_{5,30}} = 53.007299092784585$$

$$R^0_{P_{5,31}} = 121.32039902088749$$

$$R^0_{P_{5,41}} = 22.469295126514552$$

$$R^0_{P_{5,45}} = 9.451687096961148$$

$$R^0_{P_{5,54}} = 32.462544181896845$$

$$R^0_{P_{5,56}} = 39.51217098208483$$

$$R^0_{P_{5,59}} = 203.48193625693858$$

$$R^0_{P_{5,63}} = 283.68008700557635$$

$$R^0_{P_{5,72}} = 8.56697564555635$$

$$R^0_{P_{5,73}} = 12.665934429512296$$

$$R^0_{P_{5,76}} = 68.80946851129782$$

$$R^0_{P_{5,79}} = 79.08148441440295$$

$$R^0_{P_{5,81}} = 10.288817563190829$$

$$R^0_{P_{5,82}} = 37.08613796473041$$

$$R^0_{P_{5,84}} = 32.71532481271$$

$$R^0_{P_{5,85}} = 50.0441475003696$$

$$R^0_{P_{5,87}} = 151.62783502963632$$

$$R^0_{P_{5,97}} = 14.383046449817835$$

$$R^0_{P_{5,98}} = 22.48557946664281$$

$$R^0_{P_{5,113}} = 4.234829732478671$$

$$R^0_{P_{5,115}} = 5.713225289031009$$

$$R^0_{P_{5,116}} = 8.436588460434828$$

$$R^0_{P_{5,117}} = 6.769128659902669$$

$$R^0_{P_{5,120}} = 203.68468138209195$$

$$R^0_{P_{5,121}} = 21.450292197655756$$

$$R^0_{P_{5,122}} = 4.965267987692497$$

$$R^0_{P_{5,123}} = 13.967097157883838$$

$$R^0_{P_{5,124}} = 54.82458063407976$$

$$R^0_{P_{5,125}} = 9.393382948852716$$

$$R^0_{P_{5,126}} = 4.221800321632271$$

$$R^0_{P_{5,127}} = 2.9442439122964603$$

$$R^0_{P_{5,128}} = 3.622355368630962$$

$$R^0_{P_{5,129}} = 12.190895838921225$$

$$R^0_{P_{5,137}} = 6.41495490767652$$

$$R^0_{P_{5,138}} = 13.857432461941231$$

$$R^0_{P_{5,139}} = 35.514471227750654$$

$$R^0_{P_{5,141}} = 68.24684603419722$$

$$R^0_{P_{5,143}} = 2.781384608383453$$

$$R^0_{P_{5,144}} = 10.855515830945489$$

$$R^0_{P_{5,149}} = 16.663723544866798$$

$$R^0_{P_{5,150}} = 4.252916633818123$$

$$R^0_{P_{5,151}} = 2.8523977548346644$$

$$R^0_{P_{5,152}} = 5.3142217665212454$$

$$R^0_{P_{5,153}} = 4.02659795673845$$

$$R^0_{P_{5,154}} = 6.870278228967696$$

$$R^0_{P_{5,155}} = 5.757061119388593$$

$$R^0_{P_{5,156}} = 4.200971203861228$$

$$R^0_{P_{5,157}} = 6.042162239349125$$

$$R^0_{P_{5,158}} = 97.92001476631387$$

$$R^0_{P_{5,160}} = 8.82049354329206$$

$$R^0_{P_{5,161}} = 6.2510078768131$$

$$R^0_{P_{5,165}} = 4.716956984785149$$

$$R^0_{P_{5,166}} = 10.401143447695668$$

$$R^0_{P_{5,169}} = 16.872414380035757$$

$$R^0_{P_{5,170}} = 2.378403236866321$$

$$R^0_{P_{5,171}} = 3.3950477904952434$$

$$R^0_{P_{5,177}} = 40.820393084655315$$

$$R^0_{P_{5,178}} = 9.953352086472082$$

$$R^0_{P_{5,179}} = 6.915929889359737$$

$$R^0_{P_{5,180}} = 4.851213839646416$$

$$R^0_{P_{5,181}} = 3.9413232686838096$$

$$R^0_{P_{5,182}} = 10.208331834356935$$

$$R^0_{P_{5,183}} = 5.394209490175476$$

$$R^0_{P_{5,184}} = 4.309719915481565$$

$$R^0_{P_{5,185}} = 12.293425644582275$$

$$R^0_{P_{5,186}} = 10.329323207008235$$

$$R^0_{P_{5,187}} = 4.891770497364661$$

$$R^0_{P_{5,188}} = 6.788247302736172$$

$$R^0_{P_{5,192}} = 4.959079255349612$$

$$R^0_{P_{5,193}} = 7.7005936476772465$$

$$R^0_{P_{5,194}} = 11.266108785346525$$

$$R^0_{P_{5,195}} = 3.081696132545944$$

$$R^0_{P_{5,198}} = 3.3552180648678473$$

$$R^0_{P_{5,200}} = 7.2845023523880945$$

$$R^0_{P_{5,205}} = 10.235235811333851$$

$$R^0_{P_{5,206}} = 13.650333992368214$$

$$R^0_{P_{5,207}} = 6.800284986518265$$

$$R^0_{P_{5,208}} = 4.777674136747023$$

$$R^0_{P_{5,209}} = 7.230527802986708$$

$$R^0_{P_{5,210}} = 6.7100744809878$$

$$R^0_{P_{5,211}} = 18.038494600186972$$

$$R^0_{P_{5,212}} = 8.620496112746848$$

$$R^0_{P_{5,213}} = 150.24162661533717$$

$$R^0_{P_{5,214}} = 14.854498049580908$$

$$R^0_{P_{5,215}} = 44.45196075728254$$

$$R^0_{P_{5,216}} = 385.8036207788316$$

$$R^0_{P_{5,217}} = 6.143651082316156$$

$$R^0_{P_{5,218}} = 3.9245789705206557$$

$$R^0_{P_{5,219}} = 3.2253983633866152$$

$$R^0_{P_{5,220}} = 3.444087467651152$$

$$R^0_{P_{5,221}} = 2.335545509280044$$

$$R^0_{P_{5,223}} = 2.0351725992653966$$

$$R^0_{P_{5,224}} = 18.695186757588676$$

$$R^0_{P_{5,227}} = 36.82767835381717$$

$$R^0_{P_{5,228}} = 4.240586020868384$$

$$R^0_{P_{5,232}} = 237.5955006205743$$

$$R^0_{P_{5,233}} = 9.207566989236527$$

$$R^0_{P_{5,234}} = 6.013085290038386$$

$$R^0_{P_{5,236}} = 15.841937701723438$$

$$R^0_{P_{5,237}} = 22.61166412333084$$

$$R^0_{P_{5,238}} = 14.6219354096499$$

$$R^0_{P_{5,239}} = 288.48122285266913$$

$$R^0_{P_{5,240}} = 36.17679274176996$$

$$R^0_{P_{5,241}} = 10.588238431096594$$

$$R^0_{P_{5,242}} = 8.977656747777754$$

$$R^0_{P_{5,244}} = 9.449561005475093$$

$$R^0_{P_{5,245}} = 5.302773165790995$$

$$R^0_{P_{5,246}} = 4.469219668096051$$

$$R^0_{P_{5,247}} = 3.20910327691764$$

$$R^0_{P_{5,248}} = 2.6036776298442765$$

$$R^0_{P_{5,249}} = 2.789494629456481$$

$$R^0_{P_{5,250}} = 3.9061520462390065$$

$$R^0_{P_{5,251}} = 1.7562226447532987$$

$$R^0_{P_{5,254}} = 44.13796587027125$$

$$R^0_{P_{5,260}} = 9.920727301702023$$

$$R^0_{P_{5,261}} = 51.902877870329554$$

$$R^0_{P_{5,263}} = 25.45480524478001$$

$$R^0_{P_{5,268}} = 5.5849131723126755$$

$$R^0_{P_{5,269}} = 12.409716948814829$$

$$R^0_{P_{5,270}} = 9.231709443431024$$

$$R^0_{P_{5,271}} = 285.0650840068974$$

$$R^0_{P_{5,272}} = 6.807364453453008$$

$$R^0_{P_{5,273}} = 7.784128576354941$$

$$R^0_{P_{5,274}} = 22.051643977722566$$

$$R^0_{P_{5,275}} = 2.599391071391774$$

$$R^0_{P_{5,276}} = 1.745982714816747$$

$$R^0_{P_{5,277}} = 1.5556817863599888$$

$$R^0_{P_{5,278}} = 1.2668846049639308$$

$$R^0_{P_{5,279}} = 7.097929391805777$$

$$R^0_{P_{5,285}} = 18.769371257371983$$

$$R^0_{P_{5,286}} = 5.731609898199214$$

$$R^0_{P_{5,287}} = 10.68629075053315$$

$$R^0_{P_{5,288}} = 6.933614911812142$$

$$R^0_{P_{5,291}} = 57.10263385145427$$

$$R^0_{P_{5,298}} = 9.257274794804637$$

$$R^0_{P_{5,299}} = 13.773198719980035$$

$$R^0_{P_{5,300}} = 11.353245525069003$$

$$R^0_{P_{5,303}} = 3.451650715220263$$

$$R^0_{P_{5,304}} = 1.5458574833023373$$

$$R^0_{P_{5,305}} = 1.565786059839752$$

$$R^0_{P_{5,306}} = 1.739823377586589$$

$$R^0_{P_{5,312}} = 13.645139642404265$$

$$R^0_{P_{5,313}} = 9.292392481245797$$

$$R^0_{P_{5,321}} = 17.64224156741259$$

$$R^0_{P_{5,331}} = 4.407807448788667$$

$$R^0_{P_{5,332}} = 1.7558366662787417$$

$$R^0_{P_{5,333}} = 1.5490885406687984$$

$$R^0_{P_{5,334}} = 1.9691556519039601$$

$$R^0_{P_{5,339}} = 5.390651226753377$$

$$R^0_{P_{5,348}} = 16.648649922594622$$

$$R^0_{P_{5,349}} = 3.7773820649948116$$

$$R^0_{P_{5,350}} = 4.864622181138952$$

$$R^0_{P_{5,360}} = 4.8322396704718225$$

$$R^0_{P_{5,361}} = 1.5493808097569193$$

$$R^0_{P_{5,362}} = 2.495969745850115$$

$$R^0_{P_{5,363}} = 63.58158045205175$$

$$R^0_{P_{5,365}} = 308.86841659396157$$

$$R^0_{P_{5,367}} = 1.8308454584224354$$

$$R^0_{P_{5,376}} = 5.951187552930639$$

$$R^0_{P_{5,377}} = 3.937776099342308$$

$$R^0_{P_{5,378}} = 14.169996809532467$$

$$R^0_{P_{5,389}} = 12.01633504351004$$

$$R^0_{P_{5,390}} = 1.9788879658574565$$

$$R^0_{P_{5,391}} = 9.2343898020118$$

$$R^0_{P_{5,395}} = 3.4966527228918074$$

$$R^0_{P_{5,404}} = 4.479648660368129$$

$$R^0_{P_{5,405}} = 3.347964516862233$$

$$R^0_{P_{5,406}} = 113.59236475767271$$

$$R^0_{P_{5,418}} = 2.818836277655075$$

$$R^0_{P_{5,419}} = 2.210465285950643$$

$$R^0_{P_{5,421}} = 15.686597467755561$$

$$R^0_{P_{5,423}} = 9.097652912226836$$

$$R^0_{P_{5,424}} = 5.147219725651842$$

$$R^0_{P_{5,425}} = 11.953052261157328$$

$$R^0_{P_{5,430}} = 26.963043110762587$$

$$R^0_{P_{5,431}} = 12.229082602828719$$

$$R^0_{P_{5,432}} = 2.7062793195304167$$

$$R^0_{P_{5,433}} = 8.097980098373238$$

$$R^0_{P_{5,446}} = 2.2376628201510833$$

$$R^0_{P_{5,447}} = 3.9042649420511406$$

$$R^0_{P_{5,449}} = 3.437854062443265$$

$$R^0_{P_{5,450}} = 11.32032724750718$$

$$R^0_{P_{5,451}} = 3.129945056431379$$

$$R^0_{P_{5,452}} = 2.311007109247918$$

$$R^0_{P_{5,453}} = 6.094850595073105$$

$$R^0_{P_{5,459}} = 9.8888548170413$$

$$R^0_{P_{5,460}} = 5.092046424224195$$

$$R^0_{P_{5,471}} = 24.45366674109292$$

$$R^0_{P_{5,472}} = 4.922194419042137$$

$$R^0_{P_{5,474}} = 2.556945251031044$$

$$R^0_{P_{5,475}} = 3.4812662582451277$$

$$R^0_{P_{5,479}} = 4.458905780217737$$

$$R^0_{P_{5,480}} = 2.940928709384171$$

$$R^0_{P_{5,481}} = 2.4681764615320225$$

$$R^0_{P_{5,482}} = 3.7649124417230944$$

$$R^0_{P_{5,483}} = 434.0618009669495$$

$$R^0_{P_{5,492}} = 358.4395630826304$$

$$R^0_{P_{5,497}} = 40.776602972273366$$

$$R^0_{P_{5,498}} = 53.97317601949131$$

$$R^0_{P_{5,499}} = 3.9979673229893984$$

$$R^0_{P_{5,500}} = 1.9590209435173553$$

$$R^0_{P_{5,501}} = 41.79702145247731$$

$$R^0_{P_{5,502}} = 3.2850938996668053$$

$$R^0_{P_{5,503}} = 4.193653721569799$$

$$R^0_{P_{5,504}} = 22.78080537841142$$

$$R^0_{P_{5,508}} = 3.995839635922891$$

$$R^0_{P_{5,509}} = 3.77356261717726$$

$$R^0_{P_{5,510}} = 2.265973084605797$$

$$R^0_{P_{5,511}} = 3.4952005412418248$$

$$R^0_{P_{5,512}} = 5.806825761906769$$

$$R^0_{P_{5,513}} = 73.94784748315078$$

$$R^0_{P_{5,514}} = 14.822634818187732$$

$$R^0_{P_{5,519}} = 297.0162944587333$$

$$R^0_{P_{5,520}} = 7.582197679182307$$

$$R^0_{P_{5,521}} = 6.222605399191391$$

$$R^0_{P_{5,524}} = 28.062323163548385$$

$$R^0_{P_{5,525}} = 6.19684794777532$$

$$R^0_{P_{5,526}} = 2.7091642189849137$$

$$R^0_{P_{5,527}} = 1.541204339641898$$

$$R^0_{P_{5,528}} = 1.1540540916080293$$

$$R^0_{P_{5,529}} = 2.4303735269572138$$

$$R^0_{P_{5,530}} = 1.6766894299869$$

$$R^0_{P_{5,533}} = 4.448152265527171$$

$$R^0_{P_{5,536}} = 13.684730367911568$$

$$R^0_{P_{5,537}} = 2.9809418158813727$$

$$R^0_{P_{5,538}} = 2.8281554020789716$$

$$R^0_{P_{5,539}} = 2.7847654030923827$$

$$R^0_{P_{5,540}} = 2.7679486006630154$$

$$R^0_{P_{5,541}} = 2.4944287546230046$$

$$R^0_{P_{5,542}} = 7.433643994979464$$

$$R^0_{P_{5,545}} = 17.332372990147743$$

$$R^0_{P_{5,546}} = 8.252668497139771$$

$$R^0_{P_{5,547}} = 28.011677364795766$$

$$R^0_{P_{5,548}} = 21.122639282416134$$

$$R^0_{P_{5,549}} = 52.9220500445559$$

$$R^0_{P_{5,550}} = 21.642643146489167$$

$$R^0_{P_{5,551}} = 49.02682211084279$$

$$R^0_{P_{5,552}} = 207.9207464948991$$

$$R^0_{P_{5,553}} = 8.929167524316792$$

$$R^0_{P_{5,554}} = 2.0693154393772817$$

$$R^0_{P_{5,555}} = 1.7996270785628956$$

$$R^0_{P_{5,556}} = 1.4063349557207598$$

$$R^0_{P_{5,557}} = 2.212268497396263$$

$$R^0_{P_{5,558}} = 1.9643779739125253$$

$$R^0_{P_{5,561}} = 4.090381716909342$$

$$R^0_{P_{5,564}} = 2.4035810991875968$$

$$R^0_{P_{5,565}} = 1.4362027141887246$$

$$R^0_{P_{5,566}} = 2.115232478417392$$

$$R^0_{P_{5,567}} = 2.157157238434552$$

$$R^0_{P_{5,568}} = 2.0722826652519775$$

$$R^0_{P_{5,569}} = 3.779023345535733$$

$$R^0_{P_{5,570}} = 19.13112382359842$$

$$R^0_{P_{5,577}} = 21.908403791024373$$

$$R^0_{P_{5,578}} = 5.8141270691139955$$

$$R^0_{P_{5,579}} = 7.700795119694827$$

$$R^0_{P_{5,580}} = 3.074786525288543$$

$$R^0_{P_{5,581}} = 3.0115114291732668$$

$$R^0_{P_{5,582}} = 1.2177291592405888$$

$$R^0_{P_{5,583}} = 1.4731458375407203$$

$$R^0_{P_{5,584}} = 1.5565310280728637$$

$$R^0_{P_{5,585}} = 2.684979838104698$$

$$R^0_{P_{5,586}} = 4.601375622732099$$

$$R^0_{P_{5,589}} = 2.625148226960287$$

$$R^0_{P_{5,590}} = 1.98724446404907$$

$$R^0_{P_{5,591}} = 1.2612526843655245$$

$$R^0_{P_{5,592}} = 1.5660187363510674$$

$$R^0_{P_{5,593}} = 2.012883633140394$$

$$R^0_{P_{5,594}} = 1.5484264435381232$$

$$R^0_{P_{5,595}} = 2.844091961123389$$

$$R^0_{P_{5,596}} = 7.908040342411806$$

$$R^0_{P_{5,597}} = 4.637622445394544$$

$$R^0_{P_{5,598}} = 9.747163365499324$$

$$R^0_{P_{5,603}} = 26.6361221261669$$

$$R^0_{P_{5,605}} = 12.10461406262147$$

$$R^0_{P_{5,606}} = 3.494932236434111$$

$$R^0_{P_{5,607}} = 2.9731022505759346$$

$$R^0_{P_{5,608}} = 2.9731873417961547$$

$$R^0_{P_{5,609}} = 2.2211644712258183$$

$$R^0_{P_{5,610}} = 1.6138724484824243$$

$$R^0_{P_{5,611}} = 2.8840082195840493$$

$$R^0_{P_{5,612}} = 2.6517348274023718$$

$$R^0_{P_{5,613}} = 2.7166951861742934$$

$$R^0_{P_{5,615}} = 14.889543828882942$$

$$R^0_{P_{5,618}} = 3.374105716126467$$

$$R^0_{P_{5,619}} = 1.8974445391690529$$

$$R^0_{P_{5,620}} = 2.674375075916715$$

$$R^0_{P_{5,621}} = 67.57739497370142$$

$$R^0_{P_{5,622}} = 3.4770307944447807$$

$$R^0_{P_{5,623}} = 4.054999803923453$$

$$R^0_{P_{5,624}} = 32.27261613030548$$

$$R^0_{P_{5,625}} = 4.7517663827548535$$

$$R^0_{P_{5,626}} = 10.344932334811826$$

$$R^0_{P_{5,627}} = 4.271068447082978$$

$$R^0_{P_{5,628}} = 5.433755520585829$$

$$R^0_{P_{5,629}} = 7.340387779420184$$

$$R^0_{P_{5,630}} = 6.645321004837868$$

$$R^0_{P_{5,631}} = 6.0284734534718565$$

$$R^0_{P_{5,632}} = 6.320576872833416$$

$$R^0_{P_{5,633}} = 7.308669016676049$$

$$R^0_{P_{5,634}} = 3.031147133586555$$

$$R^0_{P_{5,635}} = 4.394269921698691$$

$$R^0_{P_{5,636}} = 2.897571551280976$$

$$R^0_{P_{5,637}} = 2.9313757300170793$$

$$R^0_{P_{5,638}} = 3.152235297234375$$

$$R^0_{P_{5,639}} = 6.454384015708531$$

$$R^0_{P_{5,640}} = 2.7220609842840604$$

$$R^0_{P_{5,641}} = 2.7236034285110384$$

$$R^0_{P_{5,643}} = 17.88002224716332$$

$$R^0_{P_{5,646}} = 2.3969454590133603$$

$$R^0_{P_{5,647}} = 1.5715135296702374$$

$$R^0_{P_{5,648}} = 24.211289376706585$$

$$R^0_{P_{5,652}} = 4.78923915179005$$

$$R^0_{P_{5,653}} = 3.9035736422709446$$

$$R^0_{P_{5,654}} = 3.036710931629452$$

$$R^0_{P_{5,655}} = 2.4006657730167325$$

$$R^0_{P_{5,656}} = 3.3973529459411296$$

$$R^0_{P_{5,657}} = 4.446596080038229$$

$$R^0_{P_{5,658}} = 2.9842393387123183$$

$$R^0_{P_{5,659}} = 2.983079151662116$$

$$R^0_{P_{5,660}} = 2.9026415653197537$$

$$R^0_{P_{5,661}} = 23.065551302988553$$

$$R^0_{P_{5,662}} = 72.09069121651744$$

$$R^0_{P_{5,663}} = 15.733528456458698$$

$$R^0_{P_{5,664}} = 4.445396674408099$$

$$R^0_{P_{5,665}} = 6.2876125003712575$$

$$R^0_{P_{5,666}} = 7.786765940427157$$

$$R^0_{P_{5,667}} = 4.126766119457605$$

$$R^0_{P_{5,668}} = 2.650468845898951$$

$$R^0_{P_{5,669}} = 15.480508611712123$$

$$R^0_{P_{5,673}} = 875.4319705705863$$

$$R^0_{P_{5,674}} = 4.880132506821284$$

$$R^0_{P_{5,675}} = 12.694808405123144$$

$$R^0_{P_{5,681}} = 93.38907502580993$$

$$R^0_{P_{5,684}} = 5.971257752711892$$

$$R^0_{P_{5,687}} = 12.512642952280455$$

$$R^0_{P_{5,688}} = 8.486575972201093$$

$$R^0_{P_{5,689}} = 26.705013343281728$$

$$R^0_{P_{5,690}} = 34.18992439853614$$

$$R^0_{P_{5,696}} = 2.830411730443742$$

$$R^0_{P_{5,698}} = 5.272700416291891$$

$$R^0_{P_{5,699}} = 60.140099858810416$$

$$R^0_{P_{5,700}} = 32.15141267271466$$

$$R^0_{P_{5,702}} = 2.5149145086978315$$

$$R^0_{P_{5,709}} = 8.29376157929933$$

$$R^0_{P_{5,710}} = 2.855398649927986$$

$$R^0_{P_{5,711}} = 17.575491529882605$$

$$R^0_{P_{5,712}} = 62.32959432253325$$

$$R^0_{P_{5,713}} = 18.09574919314674$$

$$R^0_{P_{5,714}} = 16.796940857610853$$

$$R^0_{P_{5,716}} = 6.434452661963073$$

$$R^0_{P_{5,717}} = 3.8407834117470783$$

$$R^0_{P_{5,718}} = 8.969286922936536$$

$$R^0_{P_{5,719}} = 13.691699172506292$$

$$R^0_{P_{5,722}} = 5.931695340990308$$

$$R^0_{P_{5,723}} = 8.073710094401807$$

$$R^0_{P_{5,724}} = 2.489359818997368$$

$$R^0_{P_{5,726}} = 6.196516651054307$$

$$R^0_{P_{5,728}} = 41.880007317112174$$

$$R^0_{P_{5,729}} = 30.700101569146675$$

$$R^0_{P_{5,730}} = 75.44831211969458$$

$$R^0_{P_{5,731}} = 5.626750078017875$$

$$R^0_{P_{5,732}} = 9.362635768189994$$

$$R^0_{P_{5,739}} = 107.49501754922709$$

$$R^0_{P_{5,740}} = 6.13057645477132$$

$$R^0_{P_{5,741}} = 3.927107530717511$$

$$R^0_{P_{5,742}} = 171.4121779481882$$

$$R^0_{P_{5,746}} = 6.100150329300979$$

$$R^0_{P_{5,747}} = 3.6032165869965223$$

$$R^0_{P_{5,748}} = 1.9837229686196969$$

$$R^0_{P_{5,749}} = 8.258378023900724$$

$$R^0_{P_{5,752}} = 3.650718019337437$$

$$R^0_{P_{5,755}} = 35.83994292001278$$

$$R^0_{P_{5,756}} = 61.921570219566476$$

$$R^0_{P_{5,758}} = 886.6278768661646$$

$$R^0_{P_{5,759}} = 202.84700638044885$$

$$R^0_{P_{5,766}} = 8.613259574552194$$

$$R^0_{P_{5,767}} = 6.495275722395095$$

$$R^0_{P_{5,768}} = 9.397398790710323$$

$$R^0_{P_{5,769}} = 15.423788223275237$$

$$R^0_{P_{5,780}} = 37.587631885896556$$

$$R^0_{P_{5,782}} = 29.059752773573233$$

$$R^0_{P_{5,783}} = 74.67713492165883$$

$$R^0_{P_{6,1}} = 33.7964419842161$$

$$R^0_{P_{6,5}} = 56.6560614506215$$

$$R^0_{P_{6,8}} = 68.81582770321045$$

$$R^0_{P_{6,10}} = 307.42944125651485$$

$$R^0_{P_{6,16}} = 84.06898916243631$$

$$R^0_{P_{6,18}} = 57.99002655760912$$

$$R^0_{P_{6,20}} = 29.317807287090346$$

$$R^0_{P_{6,21}} = 62.87064387290097$$

$$R^0_{P_{6,24}} = 907.9457156368469$$

$$R^0_{P_{6,25}} = 78.93788344437776$$

$$R^0_{P_{6,31}} = 33.46297559625945$$

$$R^0_{P_{6,42}} = 13.240083111486012$$

$$R^0_{P_{6,43}} = 243.17060741932477$$

$$R^0_{P_{6,53}} = 52.888918092605444$$

$$R^0_{P_{6,54}} = 30.34642767753198$$

$$R^0_{P_{6,56}} = 411.89781864159187$$

$$R^0_{P_{6,57}} = 34.75082695461337$$

$$R^0_{P_{6,82}} = 75.49477660055419$$

$$R^0_{P_{6,83}} = 127.21039129918134$$

$$R^0_{P_{6,84}} = 65.80979509722947$$

$$R^0_{P_{6,85}} = 235.30078221259365$$

$$R^0_{P_{6,111}} = 58.26430594270601$$

$$R^0_{P_{6,114}} = 14.123167426975664$$

$$R^0_{P_{6,115}} = 87.79425497820723$$

$$R^0_{P_{6,116}} = 3.4892539972418257$$

$$R^0_{P_{6,117}} = 7.7822049698876565$$

$$R^0_{P_{6,119}} = 61.13095919660299$$

$$R^0_{P_{6,120}} = 54.64778282777748$$

$$R^0_{P_{6,121}} = 59.17733340137975$$

$$R^0_{P_{6,122}} = 21.818557304349806$$

$$R^0_{P_{6,123}} = 46.4020965998964$$

$$R^0_{P_{6,125}} = 30.201326005116222$$

$$R^0_{P_{6,131}} = 444.4215151319176$$

$$R^0_{P_{6,132}} = 17.04384457838279$$

$$R^0_{P_{6,135}} = 50.02970932366121$$

$$R^0_{P_{6,141}} = 327.4871885197596$$

$$R^0_{P_{6,143}} = 5.683180887251777$$

$$R^0_{P_{6,144}} = 6.755576565654776$$

$$R^0_{P_{6,147}} = 12.602910061380836$$

$$R^0_{P_{6,159}} = 19.032256477255736$$

$$R^0_{P_{6,160}} = 13.431766033929243$$

$$R^0_{P_{6,161}} = 8.528661413400151$$

$$R^0_{P_{6,162}} = 48.384428760635416$$

$$R^0_{P_{6,163}} = 7.583691137960537$$

$$R^0_{P_{6,168}} = 40.95241390526108$$

$$R^0_{P_{6,183}} = 25.76510586965615$$

$$R^0_{P_{6,185}} = 50.78518029148243$$

$$R^0_{P_{6,186}} = 26.87810546801077$$

$$R^0_{P_{6,187}} = 9.09304013620144$$

$$R^0_{P_{6,189}} = 33.551322211822495$$

$$R^0_{P_{6,190}} = 12.851649222362479$$

$$R^0_{P_{6,191}} = 6.25401905108402$$

$$R^0_{P_{6,192}} = 92.39017716505283$$

$$R^0_{P_{6,217}} = 7.218455723420149$$

$$R^0_{P_{6,218}} = 6.111079097697694$$

$$R^0_{P_{6,219}} = 7.1729752008167775$$

$$R^0_{P_{6,220}} = 25.675480686917776$$

$$R^0_{P_{6,222}} = 7.168084766627413$$

$$R^0_{P_{6,242}} = 52.78425349298002$$

$$R^0_{P_{6,245}} = 13.99082731574419$$

$$R^0_{P_{6,246}} = 24.959609268201696$$

$$R^0_{P_{6,247}} = 12.123042199866303$$

$$R^0_{P_{6,248}} = 10.38002565275512$$

$$R^0_{P_{6,249}} = 5.250474729657783$$

$$R^0_{P_{6,265}} = 33.898608812600436$$

$$R^0_{P_{6,270}} = 12.799105287153674$$

$$R^0_{P_{6,272}} = 48.233021689864366$$

$$R^0_{P_{6,274}} = 44.126440402776474$$

$$R^0_{P_{6,275}} = 166.31491649765923$$

$$R^0_{P_{6,276}} = 13.622935882712067$$

$$R^0_{P_{6,298}} = 23.341223085489936$$

$$R^0_{P_{6,324}} = 14.125602113719232$$

$$R^0_{P_{6,325}} = 34.62514313715892$$

$$R^0_{P_{6,326}} = 79.97516926189154$$

$$R^0_{P_{6,327}} = 15.815340810338427$$

$$R^0_{P_{6,340}} = 58.804525641706704$$

$$R^0_{P_{6,342}} = 4.617757563555278$$

$$R^0_{P_{6,343}} = 7.077736823965026$$

$$R^0_{P_{6,344}} = 11.276479991638695$$

$$R^0_{P_{6,345}} = 8.669624112272176$$

$$R^0_{P_{6,346}} = 16.316411972184557$$

$$R^0_{P_{6,347}} = 6.7764957542430055$$

$$R^0_{P_{6,348}} = 5.6718763562424614$$

$$R^0_{P_{6,350}} = 8.262109933105448$$

$$R^0_{P_{6,351}} = 5.8303587951117635$$

$$R^0_{P_{6,352}} = 26.65971354524874$$

$$R^0_{P_{6,353}} = 16.520561844007535$$

$$R^0_{P_{6,354}} = 5.3784074643396975$$

$$R^0_{P_{6,355}} = 6.458286041377999$$

$$R^0_{P_{6,356}} = 34.30168783798401$$

$$R^0_{P_{6,357}} = 7.229044035113648$$

$$R^0_{P_{6,364}} = 2.6367811221664046$$

$$R^0_{P_{6,367}} = 5.6500100103943085$$

$$R^0_{P_{6,368}} = 3.8579026083565275$$

$$R^0_{P_{6,369}} = 14.7019430181074$$

$$R^0_{P_{6,370}} = 4.850218791139654$$

$$R^0_{P_{6,371}} = 6.129958227705998$$

$$R^0_{P_{6,372}} = 4.425411431418316$$

$$R^0_{P_{6,373}} = 6.961791452484995$$

$$R^0_{P_{6,374}} = 3.686059111525526$$

$$R^0_{P_{6,375}} = 5.048231625904885$$

$$R^0_{P_{6,376}} = 4.847771475463836$$

$$R^0_{P_{6,377}} = 3.2683543043703183$$

$$R^0_{P_{6,378}} = 3.4251819598109265$$

$$R^0_{P_{6,379}} = 5.0379427849372345$$

$$R^0_{P_{6,380}} = 4.5253585872981805$$

$$R^0_{P_{6,381}} = 6.036428949731734$$

$$R^0_{P_{6,382}} = 7.564483949406036$$

$$R^0_{P_{6,383}} = 5.505143758381212$$

$$R^0_{P_{6,384}} = 4.425982321228607$$

$$R^0_{P_{6,385}} = 2.592377824352864$$

$$R^0_{P_{6,392}} = 39.51809543228065$$

$$R^0_{P_{6,395}} = 5.7798830654138635$$

$$R^0_{P_{6,396}} = 8.553526404218129$$

$$R^0_{P_{6,397}} = 86.57245018307138$$

$$R^0_{P_{6,398}} = 4.97171747927953$$

$$R^0_{P_{6,399}} = 6.808366549749346$$

$$R^0_{P_{6,400}} = 9.678529086736505$$

$$R^0_{P_{6,401}} = 7.073772335569165$$

$$R^0_{P_{6,402}} = 13.641238501507656$$

$$R^0_{P_{6,403}} = 9.457305377698631$$

$$R^0_{P_{6,404}} = 12.087594848518853$$

$$R^0_{P_{6,405}} = 3.304121275464591$$

$$R^0_{P_{6,406}} = 3.9520437199660794$$

$$R^0_{P_{6,407}} = 5.08079932600099$$

$$R^0_{P_{6,408}} = 3.449330882216129$$

$$R^0_{P_{6,409}} = 5.501894582538424$$

$$R^0_{P_{6,410}} = 8.569487383766937$$

$$R^0_{P_{6,411}} = 6.332550094376504$$

$$R^0_{P_{6,412}} = 3.876412046412834$$

$$R^0_{P_{6,413}} = 33.9004475114151$$

$$R^0_{P_{6,420}} = 64.26154345103903$$

$$R^0_{P_{6,423}} = 10.629861053912096$$

$$R^0_{P_{6,424}} = 6.849927600418821$$

$$R^0_{P_{6,425}} = 15.25949690103727$$

$$R^0_{P_{6,426}} = 14.143890546226656$$

$$R^0_{P_{6,427}} = 11.56972480535992$$

$$R^0_{P_{6,428}} = 3.703425994682781$$

$$R^0_{P_{6,429}} = 10.026096379144947$$

$$R^0_{P_{6,430}} = 9.812612483781535$$

$$R^0_{P_{6,431}} = 6.690922026856266$$

$$R^0_{P_{6,432}} = 7.9054123953922835$$

$$R^0_{P_{6,433}} = 5.790295435175118$$

$$R^0_{P_{6,434}} = 5.118556656997355$$

$$R^0_{P_{6,435}} = 5.0289262951952525$$

$$R^0_{P_{6,436}} = 4.974319962778322$$

$$R^0_{P_{6,437}} = 5.463959929305209$$

$$R^0_{P_{6,438}} = 38.12798373496654$$

$$R^0_{P_{6,439}} = 16.367126395754962$$

$$R^0_{P_{6,446}} = 786.7108588447718$$

$$R^0_{P_{6,451}} = 8.131806072469299$$

$$R^0_{P_{6,452}} = 3.60885714900299$$

$$R^0_{P_{6,453}} = 5.43425096882488$$

$$R^0_{P_{6,454}} = 5.857047737885389$$

$$R^0_{P_{6,455}} = 4.925011666919734$$

$$R^0_{P_{6,456}} = 3.427033938985405$$

$$R^0_{P_{6,461}} = 15.058294717424443$$

$$R^0_{P_{6,462}} = 4.335960647341261$$

$$R^0_{P_{6,463}} = 6.996237751424709$$

$$R^0_{P_{6,464}} = 5.073478533590951$$

$$R^0_{P_{6,465}} = 6.712540369947155$$

$$R^0_{P_{6,466}} = 6.959293510346356$$

$$R^0_{P_{6,469}} = 21.569405380952247$$

$$R^0_{P_{6,470}} = 902.1867315993992$$

$$R^0_{P_{6,479}} = 6.103138881727061$$

$$R^0_{P_{6,480}} = 10.238976664777308$$

$$R^0_{P_{6,481}} = 15.951819033758838$$

$$R^0_{P_{6,482}} = 7.3274119068801316$$

$$R^0_{P_{6,483}} = 5.582382630518789$$

$$R^0_{P_{6,484}} = 4.706968472316335$$

$$R^0_{P_{6,485}} = 28.96279376790919$$

$$R^0_{P_{6,486}} = 28.49494748556811$$

$$R^0_{P_{6,487}} = 55.30377540567914$$

$$R^0_{P_{6,488}} = 14.264397885449483$$

$$R^0_{P_{6,489}} = 4.670227958443941$$

$$R^0_{P_{6,490}} = 2.7544934383990682$$

$$R^0_{P_{6,491}} = 4.204140901432934$$

$$R^0_{P_{6,492}} = 5.192556822358316$$

$$R^0_{P_{6,493}} = 6.517361180576207$$

$$R^0_{P_{6,494}} = 30.29041967452707$$

$$R^0_{P_{6,495}} = 35.4876013391495$$

$$R^0_{P_{6,497}} = 40.8899263362606$$

$$R^0_{P_{6,502}} = 8.853163944942176$$

$$R^0_{P_{6,507}} = 6.962952956265046$$

$$R^0_{P_{6,509}} = 58.61489206807688$$

$$R^0_{P_{6,510}} = 13.893718808606383$$

$$R^0_{P_{6,511}} = 21.65849881729072$$

$$R^0_{P_{6,512}} = 13.455298020547998$$

$$R^0_{P_{6,513}} = 3.9340517256540157$$

$$R^0_{P_{6,514}} = 3.841727534644256$$

$$R^0_{P_{6,515}} = 5.804463172345481$$

$$R^0_{P_{6,516}} = 10.33380861034407$$

$$R^0_{P_{6,517}} = 4.136520684032211$$

$$R^0_{P_{6,518}} = 2.7109568542963878$$

$$R^0_{P_{6,519}} = 3.6093420022113576$$

$$R^0_{P_{6,520}} = 12.582854983938354$$

$$R^0_{P_{6,529}} = 19.42599258305885$$

$$R^0_{P_{6,530}} = 4.846997677937518$$

$$R^0_{P_{6,531}} = 3.5195743251648737$$

$$R^0_{P_{6,532}} = 3.2473342471766924$$

$$R^0_{P_{6,535}} = 7.244713865662746$$

$$R^0_{P_{6,540}} = 64.34894190356496$$

$$R^0_{P_{6,541}} = 10.220207860098808$$

$$R^0_{P_{6,542}} = 69.8008697823412$$

$$R^0_{P_{6,543}} = 12.068400630207407$$

$$R^0_{P_{6,545}} = 14.483676883144575$$

$$R^0_{P_{6,546}} = 8.195813274205888$$

$$R^0_{P_{6,547}} = 8.578391508386316$$

$$R^0_{P_{6,548}} = 13.923460130738752$$

$$R^0_{P_{6,556}} = 4.471380945185046$$

$$R^0_{P_{6,557}} = 3.500540243019118$$

$$R^0_{P_{6,558}} = 4.376244448332477$$

$$R^0_{P_{6,559}} = 2.4510013848702688$$

$$R^0_{P_{6,562}} = 10.824013814198004$$

$$R^0_{P_{6,564}} = 11.935376781733282$$

$$R^0_{P_{6,576}} = 80.32164389865788$$

$$R^0_{P_{6,584}} = 2.252331593662165$$

$$R^0_{P_{6,585}} = 4.324467777304505$$

$$R^0_{P_{6,586}} = 13.68210494725236$$

$$R^0_{P_{6,587}} = 3.3729708429855747$$

$$R^0_{P_{6,588}} = 3.2497609731530623$$

$$R^0_{P_{6,589}} = 4.343234881342122$$

$$R^0_{P_{6,607}} = 36.553779248693004$$

$$R^0_{P_{6,609}} = 16.546013384351276$$

$$R^0_{P_{6,611}} = 36.56898732814914$$

$$R^0_{P_{6,612}} = 2.43354450760268$$

$$R^0_{P_{6,613}} = 11.328885771465277$$

$$R^0_{P_{6,616}} = 3.5684978672134733$$

$$R^0_{P_{6,617}} = 4.060855899623093$$

$$R^0_{P_{6,634}} = 8.855001481466429$$

$$R^0_{P_{6,635}} = 9.298336302588586$$

$$R^0_{P_{6,636}} = 13.68328779636411$$

$$R^0_{P_{6,637}} = 10.438421757330506$$

$$R^0_{P_{6,639}} = 6.143148305580071$$

$$R^0_{P_{6,640}} = 4.119883961083474$$

$$R^0_{P_{6,641}} = 6.855776377972061$$

$$R^0_{P_{6,660}} = 81.7022490945724$$

$$R^0_{P_{6,661}} = 16.99320817247626$$

$$R^0_{P_{6,662}} = 19.82925279445469$$

$$R^0_{P_{6,663}} = 5.85081026942256$$

$$R^0_{P_{6,664}} = 6.491177565584396$$

$$R^0_{P_{6,665}} = 4.353911031178125$$

$$R^0_{P_{6,666}} = 6.904403717844106$$

$$R^0_{P_{6,667}} = 5.805582450528437$$

$$R^0_{P_{6,668}} = 14.655571105782759$$

$$R^0_{P_{6,669}} = 6.937800342005954$$

$$R^0_{P_{6,670}} = 9.604343853065792$$

$$R^0_{P_{6,671}} = 53.29469303412832$$

$$R^0_{P_{6,672}} = 33.69296060753789$$

$$R^0_{P_{6,673}} = 35.66326079240765$$

$$R^0_{P_{6,677}} = 5.567872821691559$$

$$R^0_{P_{6,690}} = 12.855226266635238$$

$$R^0_{P_{6,691}} = 4.642966312775458$$

$$R^0_{P_{6,692}} = 3.2678271975280375$$

$$R^0_{P_{6,693}} = 2.930664995782321$$

$$R^0_{P_{6,694}} = 3.165102781036266$$

$$R^0_{P_{6,695}} = 3.2082435327054677$$

$$R^0_{P_{6,696}} = 32.97246186573321$$

$$R^0_{P_{6,697}} = 5.549206150751273$$

$$R^0_{P_{6,698}} = 730.1025433855478$$

$$R^0_{P_{6,699}} = 36.38438687054955$$

$$R^0_{P_{6,701}} = 170.1497501929105$$

$$R^0_{P_{6,702}} = 24.254856316638396$$

$$R^0_{P_{6,720}} = 3.926331851158437$$

$$R^0_{P_{6,721}} = 3.1387627911075207$$

$$R^0_{P_{6,722}} = 22.37167766337189$$

$$R^0_{P_{6,723}} = 4.014108895508004$$

$$R^0_{P_{6,724}} = 12.540542601146159$$

$$R^0_{P_{6,725}} = 4.14038735827216$$

$$R^0_{P_{6,728}} = 47.57751500758011$$

$$R^0_{P_{6,730}} = 49.84628074511832$$

$$R^0_{P_{6,731}} = 6.018197306409807$$

$$R^0_{P_{6,732}} = 20.081925228199736$$

$$R^0_{P_{6,733}} = 127.87397978414589$$

$$R^0_{P_{6,734}} = 2.837271701669719$$

$$R^0_{P_{6,735}} = 5.482604303186043$$

$$R^0_{P_{6,740}} = 51.73695464738955$$

$$R^0_{P_{6,749}} = 9.187332273758113$$

$$R^0_{P_{6,752}} = 24.820611183222745$$

$$R^0_{P_{6,755}} = 32.195839992938$$

$$R^0_{P_{6,756}} = 32.99523291692802$$

$$R^0_{P_{6,771}} = 4.841785016200161$$

$$R^0_{P_{6,772}} = 101.39409074044643$$

$$R^0_{P_{6,776}} = 67.36958006424989$$

$$R^0_{P_{6,783}} = 32.98486582929269$$

$$R^0_{P_{7,0}} = 42.23355073764039$$

$$R^0_{P_{7,1}} = 97.1401209531502$$

$$R^0_{P_{7,4}} = 290.6533229947035$$

$$R^0_{P_{7,7}} = 137.69277523232105$$

$$R^0_{P_{7,8}} = 30.970483282243784$$

$$R^0_{P_{7,10}} = 28.525524634551708$$

$$R^0_{P_{7,11}} = 371.13686750494406$$

$$R^0_{P_{7,12}} = 3.1673575880288753$$

$$R^0_{P_{7,13}} = 3.469815967897015$$

$$R^0_{P_{7,14}} = 3.9199038693161015$$

$$R^0_{P_{7,15}} = 5.105185178873928$$

$$R^0_{P_{7,17}} = 58.559052079477084$$

$$R^0_{P_{7,19}} = 41.17937492626966$$

$$R^0_{P_{7,23}} = 29.349121162404064$$

$$R^0_{P_{7,26}} = 46.27511767868192$$

$$R^0_{P_{7,32}} = 4.282549410167905$$

$$R^0_{P_{7,33}} = 2.4609459492165984$$

$$R^0_{P_{7,34}} = 4.412780776231207$$

$$R^0_{P_{7,35}} = 3.9294152420563107$$

$$R^0_{P_{7,36}} = 4.789326308583709$$

$$R^0_{P_{7,37}} = 4.336595280184597$$

$$R^0_{P_{7,38}} = 6.888934352815698$$

$$R^0_{P_{7,46}} = 1.3146246405926603$$

$$R^0_{P_{7,47}} = 1.0200573637319525$$

$$R^0_{P_{7,48}} = 1.6771684698386473$$

$$R^0_{P_{7,49}} = 1.9721979738239552$$

$$R^0_{P_{7,50}} = 2.0729501771227064$$

$$R^0_{P_{7,51}} = 3.6243719620190067$$

$$R^0_{P_{7,53}} = 97.4390883316223$$

$$R^0_{P_{7,54}} = 37.311377570525906$$

$$R^0_{P_{7,55}} = 158.75605628471774$$

$$R^0_{P_{7,56}} = 42.29166539643003$$

$$R^0_{P_{7,58}} = 3.8197833176862432$$

$$R^0_{P_{7,60}} = 6.611433254131403$$

$$R^0_{P_{7,61}} = 5.660201815630502$$

$$R^0_{P_{7,62}} = 3.2509779015989695$$

$$R^0_{P_{7,63}} = 3.2193370346501706$$

$$R^0_{P_{7,64}} = 2.7408187145011818$$

$$R^0_{P_{7,65}} = 1.3245312390582709$$

$$R^0_{P_{7,66}} = 1.1795521429578824$$

$$R^0_{P_{7,67}} = 1.2603740626666113$$

$$R^0_{P_{7,68}} = 1.1033357242907573$$

$$R^0_{P_{7,69}} = 0.964517792154812$$

$$R^0_{P_{7,70}} = 1.06018060437289$$

$$R^0_{P_{7,71}} = 1.0088209514086721$$

$$R^0_{P_{7,72}} = 2.362485392193295$$

$$R^0_{P_{7,73}} = 3.156732270045495$$

$$R^0_{P_{7,74}} = 3.505731087119963$$

$$R^0_{P_{7,75}} = 8.48415013571583$$

$$R^0_{P_{7,76}} = 6.183719945999574$$

$$R^0_{P_{7,77}} = 4.135401919682246$$

$$R^0_{P_{7,78}} = 4.746240780707941$$

$$R^0_{P_{7,79}} = 3.5916644571838625$$

$$R^0_{P_{7,80}} = 2.540356196446636$$

$$R^0_{P_{7,81}} = 3.2711460923156355$$

$$R^0_{P_{7,82}} = 57.344880263512344$$

$$R^0_{P_{7,83}} = 56.37540303141579$$

$$R^0_{P_{7,85}} = 68.49562208373084$$

$$R^0_{P_{7,86}} = 3.3975775788283236$$

$$R^0_{P_{7,87}} = 24.90453110748643$$

$$R^0_{P_{7,88}} = 41.49774648612378$$

$$R^0_{P_{7,89}} = 17.236416765428007$$

$$R^0_{P_{7,90}} = 4.275455076731734$$

$$R^0_{P_{7,91}} = 6.267432929580917$$

$$R^0_{P_{7,93}} = 6.4576707958225255$$

$$R^0_{P_{7,94}} = 49.3853324330838$$

$$R^0_{P_{7,95}} = 4.881408994441093$$

$$R^0_{P_{7,96}} = 3.1970269956365156$$

$$R^0_{P_{7,97}} = 3.945088331852504$$

$$R^0_{P_{7,98}} = 4.889691472804957$$

$$R^0_{P_{7,99}} = 9.994389732843251$$

$$R^0_{P_{7,100}} = 5.193415155061394$$

$$R^0_{P_{7,101}} = 18.265398473312363$$

$$R^0_{P_{7,102}} = 261.53301138039575$$

$$R^0_{P_{7,107}} = 3.5124537461521204$$

$$R^0_{P_{7,108}} = 4.714831075021461$$

$$R^0_{P_{7,109}} = 9.969744707225342$$

$$R^0_{P_{7,110}} = 14.078058080367333$$

$$R^0_{P_{7,111}} = 43.81045732059854$$

$$R^0_{P_{7,114}} = 3.9170923534214523$$

$$R^0_{P_{7,115}} = 12.643463919359297$$

$$R^0_{P_{7,117}} = 4.712811662857822$$

$$R^0_{P_{7,118}} = 3.5797984780984744$$

$$R^0_{P_{7,119}} = 8.1166072998937$$

$$R^0_{P_{7,120}} = 7.066519598577827$$

$$R^0_{P_{7,121}} = 22.824374164180465$$

$$R^0_{P_{7,125}} = 39.135521867911585$$

$$R^0_{P_{7,126}} = 235.47166050945162$$

$$R^0_{P_{7,128}} = 11.14430390803693$$

$$R^0_{P_{7,129}} = 6.568451499763087$$

$$R^0_{P_{7,130}} = 27.477666954680018$$

$$R^0_{P_{7,138}} = 5.394345206157744$$

$$R^0_{P_{7,139}} = 20.009499231517566$$

$$R^0_{P_{7,141}} = 74.8566279173044$$

$$R^0_{P_{7,142}} = 10.828554822523904$$

$$R^0_{P_{7,145}} = 16.85897465125719$$

$$R^0_{P_{7,146}} = 121.89852584251396$$

$$R^0_{P_{7,151}} = 5.932980672619197$$

$$R^0_{P_{7,152}} = 6.825042747498942$$

$$R^0_{P_{7,159}} = 27.619575576942925$$

$$R^0_{P_{7,160}} = 138.21165614222747$$

$$R^0_{P_{7,166}} = 3.656405999898223$$

$$R^0_{P_{7,167}} = 116.58107992197395$$

$$R^0_{P_{7,168}} = 47.12228328916788$$

$$R^0_{P_{7,170}} = 10.585555322805751$$

$$R^0_{P_{7,178}} = 31.39134101672526$$

$$R^0_{P_{7,179}} = 9.219883025991827$$

$$R^0_{P_{7,180}} = 8.129131212406977$$

$$R^0_{P_{7,181}} = 20.391728979580428$$

$$R^0_{P_{7,183}} = 15.209796988495343$$

$$R^0_{P_{7,184}} = 10.328038745190536$$

$$R^0_{P_{7,185}} = 15.563556264391055$$

$$R^0_{P_{7,189}} = 472.332622354601$$

$$R^0_{P_{7,191}} = 17.442070669522007$$

$$R^0_{P_{7,196}} = 29.24765932502834$$

$$R^0_{P_{7,198}} = 5.154590324491217$$

$$R^0_{P_{7,207}} = 15.246191539799401$$

$$R^0_{P_{7,208}} = 26.95343475348998$$

$$R^0_{P_{7,211}} = 7.613400174166142$$

$$R^0_{P_{7,212}} = 30.102914595495612$$

$$R^0_{P_{7,217}} = 50.51991678488849$$

$$R^0_{P_{7,222}} = 24.118081769623675$$

$$R^0_{P_{7,223}} = 19.267250416911484$$

$$R^0_{P_{7,225}} = 6.8252287751471625$$

$$R^0_{P_{7,226}} = 3.1377137887158404$$

$$R^0_{P_{7,232}} = 78.5955955534647$$

$$R^0_{P_{7,237}} = 34.44718461297111$$

$$R^0_{P_{7,238}} = 63.710770421126206$$

$$R^0_{P_{7,239}} = 536.9828057921569$$

$$R^0_{P_{7,243}} = 22.013535880317292$$

$$R^0_{P_{7,251}} = 5.6266533657070505$$

$$R^0_{P_{7,252}} = 8.24173968372725$$

$$R^0_{P_{7,253}} = 10.101652553566684$$

$$R^0_{P_{7,254}} = 20.902740186626538$$

$$R^0_{P_{7,257}} = 9.5092317343072$$

$$R^0_{P_{7,258}} = 6.083028444055359$$

$$R^0_{P_{7,259}} = 19.794741193609767$$

$$R^0_{P_{7,260}} = 34.2021327513453$$

$$R^0_{P_{7,261}} = 24.326283660469873$$

$$R^0_{P_{7,262}} = 35.289870955914324$$

$$R^0_{P_{7,263}} = 17.644476190958216$$

$$R^0_{P_{7,264}} = 39.002753442820605$$

$$R^0_{P_{7,266}} = 15.18136942296925$$

$$R^0_{P_{7,267}} = 6.499280863850497$$

$$R^0_{P_{7,268}} = 33.3760723553376$$

$$R^0_{P_{7,269}} = 20.258212510767358$$

$$R^0_{P_{7,270}} = 43.41206002072798$$

$$R^0_{P_{7,271}} = 38.85476043284044$$

$$R^0_{P_{7,280}} = 10.608711652833954$$

$$R^0_{P_{7,281}} = 5.828657329423987$$

$$R^0_{P_{7,282}} = 19.684940003329277$$

$$R^0_{P_{7,285}} = 16.956499185450163$$

$$R^0_{P_{7,286}} = 5.153154719351418$$

$$R^0_{P_{7,287}} = 12.593025773824603$$

$$R^0_{P_{7,288}} = 33.75053102287566$$

$$R^0_{P_{7,289}} = 36.2414207676685$$

$$R^0_{P_{7,290}} = 14.727632180870938$$

$$R^0_{P_{7,291}} = 19.250156010368467$$

$$R^0_{P_{7,295}} = 213.54656742782967$$

$$R^0_{P_{7,296}} = 36.03622182197706$$

$$R^0_{P_{7,298}} = 9.147265632108086$$

$$R^0_{P_{7,299}} = 6.9911883075266505$$

$$R^0_{P_{7,300}} = 10.917553505824705$$

$$R^0_{P_{7,301}} = 122.61376091442071$$

$$R^0_{P_{7,302}} = 428.6263181357617$$

$$R^0_{P_{7,308}} = 4.588175024713733$$

$$R^0_{P_{7,309}} = 2.1656078103382077$$

$$R^0_{P_{7,310}} = 6.68230551109848$$

$$R^0_{P_{7,312}} = 11.35656739190179$$

$$R^0_{P_{7,313}} = 3.6864640811139098$$

$$R^0_{P_{7,314}} = 5.365005549369159$$

$$R^0_{P_{7,315}} = 5.064944923546415$$

$$R^0_{P_{7,316}} = 6.635923031878086$$

$$R^0_{P_{7,317}} = 4.767325162085406$$

$$R^0_{P_{7,318}} = 32.73931513252396$$

$$R^0_{P_{7,319}} = 155.0829686117625$$

$$R^0_{P_{7,322}} = 303.04535709810307$$

$$R^0_{P_{7,323}} = 6.7185583217476035$$

$$R^0_{P_{7,324}} = 16.726068727211484$$

$$R^0_{P_{7,325}} = 17.049473717839643$$

$$R^0_{P_{7,326}} = 19.36528601902092$$

$$R^0_{P_{7,327}} = 5.043817847676077$$

$$R^0_{P_{7,328}} = 3.348085447420748$$

$$R^0_{P_{7,329}} = 3.0802474264053505$$

$$R^0_{P_{7,330}} = 2.507628536167334$$

$$R^0_{P_{7,331}} = 6.341843732095045$$

$$R^0_{P_{7,335}} = 5.962706817956661$$

$$R^0_{P_{7,336}} = 8.604629923167984$$

$$R^0_{P_{7,337}} = 2.2450516531199654$$

$$R^0_{P_{7,338}} = 1.85265523586735$$

$$R^0_{P_{7,339}} = 4.347490546590715$$

$$R^0_{P_{7,340}} = 3.1092721724371954$$

$$R^0_{P_{7,341}} = 4.760748239695778$$

$$R^0_{P_{7,342}} = 14.9119774025611$$

$$R^0_{P_{7,343}} = 9.413371772970766$$

$$R^0_{P_{7,344}} = 18.412872931466243$$

$$R^0_{P_{7,345}} = 26.29984367180406$$

$$R^0_{P_{7,350}} = 8.39924354213523$$

$$R^0_{P_{7,351}} = 3.3488493156973917$$

$$R^0_{P_{7,352}} = 3.9706567581000165$$

$$R^0_{P_{7,353}} = 9.882413923910457$$

$$R^0_{P_{7,354}} = 7.726685991192511$$

$$R^0_{P_{7,355}} = 2.6166964200210807$$

$$R^0_{P_{7,356}} = 2.3833950661217758$$

$$R^0_{P_{7,357}} = 1.6591522026329122$$

$$R^0_{P_{7,358}} = 1.4187865315703634$$

$$R^0_{P_{7,359}} = 1.7192115031260924$$

$$R^0_{P_{7,360}} = 1.2372262477668343$$

$$R^0_{P_{7,361}} = 1.3402327630886899$$

$$R^0_{P_{7,362}} = 13.645621025551558$$

$$R^0_{P_{7,363}} = 1.4473054989913332$$

$$R^0_{P_{7,364}} = 4.289983502046135$$

$$R^0_{P_{7,365}} = 3.4434191149683255$$

$$R^0_{P_{7,366}} = 1.8319675921603673$$

$$R^0_{P_{7,367}} = 2.2208719162997417$$

$$R^0_{P_{7,368}} = 4.31756814181679$$

$$R^0_{P_{7,371}} = 8.622224477780309$$

$$R^0_{P_{7,372}} = 9.013830372582664$$

$$R^0_{P_{7,373}} = 578.1770357909792$$

$$R^0_{P_{7,377}} = 17.038070996718638$$

$$R^0_{P_{7,378}} = 4.41656370390582$$

$$R^0_{P_{7,379}} = 2.41432140266857$$

$$R^0_{P_{7,380}} = 3.3449774346026153$$

$$R^0_{P_{7,381}} = 8.667420499190394$$

$$R^0_{P_{7,382}} = 4.537483520833089$$

$$R^0_{P_{7,383}} = 4.219468116697714$$

$$R^0_{P_{7,384}} = 2.750675998984475$$

$$R^0_{P_{7,385}} = 2.7132932433528447$$

$$R^0_{P_{7,386}} = 3.658603899785594$$

$$R^0_{P_{7,387}} = 19.842151255574695$$

$$R^0_{P_{7,388}} = 3.1045395881990525$$

$$R^0_{P_{7,389}} = 1.2640151345348491$$

$$R^0_{P_{7,390}} = 1.703724179167287$$

$$R^0_{P_{7,391}} = 1.6445572931702004$$

$$R^0_{P_{7,393}} = 6.384643260224712$$

$$R^0_{P_{7,394}} = 3.9225327868152973$$

$$R^0_{P_{7,395}} = 2.6169515192458186$$

$$R^0_{P_{7,399}} = 35.39622127997139$$

$$R^0_{P_{7,405}} = 3.6416629793594364$$

$$R^0_{P_{7,406}} = 3.9463382994175364$$

$$R^0_{P_{7,407}} = 5.49748484377327$$

$$R^0_{P_{7,408}} = 4.019961293664731$$

$$R^0_{P_{7,410}} = 6.331551738550321$$

$$R^0_{P_{7,411}} = 19.515867998262124$$

$$R^0_{P_{7,413}} = 54.085882638458145$$

$$R^0_{P_{7,417}} = 2.6173277282856597$$

$$R^0_{P_{7,418}} = 3.199680512857727$$

$$R^0_{P_{7,419}} = 2.8418400122432828$$

$$R^0_{P_{7,423}} = 6.390765905929495$$

$$R^0_{P_{7,431}} = 16.75103204303773$$

$$R^0_{P_{7,432}} = 23.268432401086468$$

$$R^0_{P_{7,433}} = 4.357509903584484$$

$$R^0_{P_{7,434}} = 3.231734036933215$$

$$R^0_{P_{7,435}} = 4.662532405878267$$

$$R^0_{P_{7,436}} = 7.852827264597835$$

$$R^0_{P_{7,437}} = 10.346960376684455$$

$$R^0_{P_{7,445}} = 3.127576426054052$$

$$R^0_{P_{7,446}} = 118.49062965103403$$

$$R^0_{P_{7,447}} = 2.6498704183138644$$

$$R^0_{P_{7,448}} = 2.8728227650250617$$

$$R^0_{P_{7,458}} = 7.239719688325385$$

$$R^0_{P_{7,459}} = 4.809849959669969$$

$$R^0_{P_{7,460}} = 7.032520850870833$$

$$R^0_{P_{7,461}} = 8.302082656790596$$

$$R^0_{P_{7,462}} = 2.932745171988685$$

$$R^0_{P_{7,463}} = 12.743460083630492$$

$$R^0_{P_{7,464}} = 10.25078556699787$$

$$R^0_{P_{7,465}} = 42.3079627048775$$

$$R^0_{P_{7,473}} = 24.288093294494406$$

$$R^0_{P_{7,475}} = 8.230397133501976$$

$$R^0_{P_{7,484}} = 39.53602793313903$$

$$R^0_{P_{7,485}} = 9.07330880348261$$

$$R^0_{P_{7,486}} = 6.408712405714365$$

$$R^0_{P_{7,487}} = 4.878102364978369$$

$$R^0_{P_{7,488}} = 5.183183493980501$$

$$R^0_{P_{7,489}} = 4.085324397049848$$

$$R^0_{P_{7,490}} = 5.847271323035711$$

$$R^0_{P_{7,491}} = 16.026995352606136$$

$$R^0_{P_{7,501}} = 6.854527828822455$$

$$R^0_{P_{7,502}} = 4.066610400130696$$

$$R^0_{P_{7,503}} = 4.178037073780552$$

$$R^0_{P_{7,504}} = 8.037520561986819$$

$$R^0_{P_{7,512}} = 16.674685443543332$$

$$R^0_{P_{7,513}} = 11.662784625162255$$

$$R^0_{P_{7,514}} = 7.810423804423957$$

$$R^0_{P_{7,515}} = 9.355598575711126$$

$$R^0_{P_{7,516}} = 10.422972178455922$$

$$R^0_{P_{7,517}} = 5.3222547771832165$$

$$R^0_{P_{7,518}} = 6.823007517940818$$

$$R^0_{P_{7,519}} = 13.557855709325644$$

$$R^0_{P_{7,526}} = 54.81351999867681$$

$$R^0_{P_{7,529}} = 3.400337860775823$$

$$R^0_{P_{7,530}} = 2.371184954638616$$

$$R^0_{P_{7,531}} = 2.0050104898092593$$

$$R^0_{P_{7,532}} = 3.0914292668918306$$

$$R^0_{P_{7,533}} = 5.915333754844358$$

$$R^0_{P_{7,543}} = 14.139535197314222$$

$$R^0_{P_{7,544}} = 9.052780519370762$$

$$R^0_{P_{7,545}} = 5.764268437875707$$

$$R^0_{P_{7,546}} = 53.122694445137085$$

$$R^0_{P_{7,547}} = 29.453273517291034$$

$$R^0_{P_{7,549}} = 32.02452821657556$$

$$R^0_{P_{7,551}} = 55.561778959149066$$

$$R^0_{P_{7,554}} = 10.044949176800909$$

$$R^0_{P_{7,557}} = 2.503080097606484$$

$$R^0_{P_{7,558}} = 2.803130135608467$$

$$R^0_{P_{7,559}} = 4.828468747996648$$

$$R^0_{P_{7,560}} = 31.4481158224986$$

$$R^0_{P_{7,574}} = 31.405311569971595$$

$$R^0_{P_{7,581}} = 27.521256542355506$$

$$R^0_{P_{7,582}} = 10.278829495517046$$

$$R^0_{P_{7,583}} = 22.02025169006078$$

$$R^0_{P_{7,584}} = 4.0241812352568616$$

$$R^0_{P_{7,585}} = 5.084915510626297$$

$$R^0_{P_{7,586}} = 3.386865522255833$$

$$R^0_{P_{7,587}} = 13.96561624142716$$

$$R^0_{P_{7,588}} = 2.874978761811239$$

$$R^0_{P_{7,593}} = 78.3565214941876$$

$$R^0_{P_{7,597}} = 17.025366030318782$$

$$R^0_{P_{7,605}} = 143.5467985511389$$

$$R^0_{P_{7,609}} = 16.29141120881902$$

$$R^0_{P_{7,611}} = 9.52954126147503$$

$$R^0_{P_{7,612}} = 7.765564167777443$$

$$R^0_{P_{7,613}} = 4.52478038497761$$

$$R^0_{P_{7,614}} = 4.400354158772266$$

$$R^0_{P_{7,616}} = 2.6425843912644154$$

$$R^0_{P_{7,620}} = 4.395567128801795$$

$$R^0_{P_{7,621}} = 2.699296570149997$$

$$R^0_{P_{7,622}} = 4.597392451325114$$

$$R^0_{P_{7,623}} = 3.4332952293015504$$

$$R^0_{P_{7,624}} = 8.697130552800711$$

$$R^0_{P_{7,634}} = 12.393322820406798$$

$$R^0_{P_{7,637}} = 90.08533014563773$$

$$R^0_{P_{7,639}} = 9.576580405108624$$

$$R^0_{P_{7,640}} = 45.4938645627912$$

$$R^0_{P_{7,644}} = 62.150310259026526$$

$$R^0_{P_{7,649}} = 21.702267563154837$$

$$R^0_{P_{7,650}} = 15.88889188788612$$

$$R^0_{P_{7,651}} = 51.64973635945931$$

$$R^0_{P_{7,652}} = 12.779509173609172$$

$$R^0_{P_{7,656}} = 14.49800462729873$$

$$R^0_{P_{7,657}} = 46.20552096814977$$

$$R^0_{P_{7,658}} = 379.32085029986445$$

$$R^0_{P_{7,662}} = 36.96101561623836$$

$$R^0_{P_{7,664}} = 14.16720134982296$$

$$R^0_{P_{7,665}} = 10.570867874122476$$

$$R^0_{P_{7,666}} = 5.388115387428594$$

$$R^0_{P_{7,667}} = 6.026409789332508$$

$$R^0_{P_{7,671}} = 31.073680272300987$$

$$R^0_{P_{7,672}} = 154.01407100479258$$

$$R^0_{P_{7,673}} = 158.7423260159771$$

$$R^0_{P_{7,678}} = 9.186554412947197$$

$$R^0_{P_{7,693}} = 5.05865561859488$$

$$R^0_{P_{7,695}} = 6.361753374791445$$

$$R^0_{P_{7,696}} = 5.396735446520872$$

$$R^0_{P_{7,697}} = 7.26005590478315$$

$$R^0_{P_{7,698}} = 11.24122098711685$$

$$R^0_{P_{7,705}} = 5.1878699347837145$$

$$R^0_{P_{7,706}} = 3.6010433597428624$$

$$R^0_{P_{7,707}} = 3.767574395555411$$

$$R^0_{P_{7,708}} = 22.567773910862005$$

$$R^0_{P_{7,710}} = 46.245903367786916$$

$$R^0_{P_{7,712}} = 60.114423126126084$$

$$R^0_{P_{7,714}} = 6.7347307140932475$$

$$R^0_{P_{7,715}} = 14.945880453871602$$

$$R^0_{P_{7,716}} = 11.2788584882662$$

$$R^0_{P_{7,717}} = 7.880945099967916$$

$$R^0_{P_{7,720}} = 4.029001134215138$$

$$R^0_{P_{7,721}} = 5.4749181522185175$$

$$R^0_{P_{7,726}} = 15.284151210209375$$

$$R^0_{P_{7,731}} = 2.8766570099201125$$

$$R^0_{P_{7,732}} = 10.280149776244793$$

$$R^0_{P_{7,733}} = 1.8802838242756905$$

$$R^0_{P_{7,734}} = 1.5900444802985154$$

$$R^0_{P_{7,735}} = 1.3686200038813914$$

$$R^0_{P_{7,736}} = 1.6990346302082584$$

$$R^0_{P_{7,737}} = 1.6682885957928086$$

$$R^0_{P_{7,738}} = 3.449822761134567$$

$$R^0_{P_{7,739}} = 3.8021489332216674$$

$$R^0_{P_{7,740}} = 2.175290473129635$$

$$R^0_{P_{7,741}} = 2.1975236164928593$$

$$R^0_{P_{7,742}} = 1.1105795890451673$$

$$R^0_{P_{7,743}} = 1.287818956954532$$

$$R^0_{P_{7,744}} = 2.105155406137496$$

$$R^0_{P_{7,745}} = 2.94771108621676$$

$$R^0_{P_{7,746}} = 3.3044997106605725$$

$$R^0_{P_{7,747}} = 5.223250778733639$$

$$R^0_{P_{7,748}} = 2.494863305125646$$

$$R^0_{P_{7,749}} = 2.127696816555315$$

$$R^0_{P_{7,751}} = 14.148208311280188$$

$$R^0_{P_{7,752}} = 3.875274005162038$$

$$R^0_{P_{7,753}} = 5.400450375088591$$

$$R^0_{P_{7,754}} = 29.16827458542296$$

$$R^0_{P_{7,755}} = 63.03912876589376$$

$$R^0_{P_{7,756}} = 72.54846149132125$$

$$R^0_{P_{7,758}} = 148.86124598262202$$

$$R^0_{P_{7,759}} = 109.18563763982732$$

$$R^0_{P_{7,760}} = 27.659475225628334$$

$$R^0_{P_{7,761}} = 9.834173768146673$$

$$R^0_{P_{7,762}} = 4.285934055659458$$

$$R^0_{P_{7,763}} = 4.227105280198017$$

$$R^0_{P_{7,764}} = 4.089146486662369$$

$$R^0_{P_{7,765}} = 3.448346481907667$$

$$R^0_{P_{7,769}} = 262.4800141489722$$

$$R^0_{P_{7,770}} = 2.1165499154059564$$

$$R^0_{P_{7,771}} = 1.4097092315734168$$

$$R^0_{P_{7,772}} = 1.5695314433151235$$

$$R^0_{P_{7,773}} = 2.211580414668955$$

$$R^0_{P_{7,774}} = 1.8254851286408043$$

$$R^0_{P_{7,775}} = 3.316351704285732$$

$$R^0_{P_{7,776}} = 5.277944519220742$$

$$R^0_{P_{7,777}} = 1.850319597044247$$

$$R^0_{P_{7,778}} = 2.095840265973534$$

$$R^0_{P_{7,779}} = 5.911513252328992$$

$$R^0_{P_{7,780}} = 73.93542329393615$$

$$R^0_{P_{7,781}} = 113.03861523246812$$

$$R^0_{P_{8,0}} = 69.39299963905671$$

$$R^0_{P_{8,3}} = 41.52545612024332$$

$$R^0_{P_{8,5}} = 53.28177143650536$$

$$R^0_{P_{8,6}} = 38.682924702839024$$

$$R^0_{P_{8,7}} = 42.223250644472294$$

$$R^0_{P_{8,8}} = 91.79812449125926$$

$$R^0_{P_{8,9}} = 252.01769993341284$$

$$R^0_{P_{8,10}} = 60.62929046899732$$

$$R^0_{P_{8,11}} = 46.9883806641396$$

$$R^0_{P_{8,12}} = 4.304039522667459$$

$$R^0_{P_{8,13}} = 4.982925450728124$$

$$R^0_{P_{8,16}} = 46.48138834243532$$

$$R^0_{P_{8,20}} = 488.86692940855755$$

$$R^0_{P_{8,21}} = 32.94914589333141$$

$$R^0_{P_{8,22}} = 147.31392689373237$$

$$R^0_{P_{8,23}} = 32.93973334243024$$

$$R^0_{P_{8,24}} = 38.10884643758808$$

$$R^0_{P_{8,26}} = 29.168898977126194$$

$$R^0_{P_{8,27}} = 504.1143788483029$$

$$R^0_{P_{8,28}} = 33.44145006096902$$

$$R^0_{P_{8,29}} = 144.59786660130817$$

$$R^0_{P_{8,31}} = 32.98282926175956$$

$$R^0_{P_{8,32}} = 5.155912643486$$

$$R^0_{P_{8,33}} = 3.314082129392332$$

$$R^0_{P_{8,34}} = 1.514450781479761$$

$$R^0_{P_{8,35}} = 1.2663061900570016$$

$$R^0_{P_{8,36}} = 1.1616903724063972$$

$$R^0_{P_{8,37}} = 2.488924414117451$$

$$R^0_{P_{8,38}} = 2.536311287573739$$

$$R^0_{P_{8,39}} = 1.99966364796074955$$

$$R^0_{P_{8,40}} = 2.5286770623894084$$

$$R^0_{P_{8,42}} = 3.2468962127127985$$

$$R^0_{P_{8,43}} = 2.6220393818149366$$

$$R^0_{P_{8,44}} = 23.138061419301543$$

$$R^0_{P_{8,45}} = 6.428724537087596$$

$$R^0_{P_{8,46}} = 7.031596091409991$$

$$R^0_{P_{8,47}} = 4.983610394631244$$

$$R^0_{P_{8,48}} = 2.3208330157451353$$

$$R^0_{P_{8,49}} = 5.197075493929944$$

$$R^0_{P_{8,50}} = 19.612748765524465$$

$$R^0_{P_{8,51}} = 11.331765726172728$$

$$R^0_{P_{8,53}} = 36.14371341336322$$

$$R^0_{P_{8,54}} = 43.05189192804259$$

$$R^0_{P_{8,55}} = 60.261642413474284$$

$$R^0_{P_{8,56}} = 31.78320936282609$$

$$R^0_{P_{8,58}} = 5.7220478644488635$$

$$R^0_{P_{8,60}} = 25.187419851201795$$

$$R^0_{P_{8,61}} = 2.9776872451662677$$

$$R^0_{P_{8,62}} = 5.222884919553681$$

$$R^0_{P_{8,63}} = 2.4301941617136724$$

$$R^0_{P_{8,64}} = 92.86914557746194$$

$$R^0_{P_{8,66}} = 29.744061558086003$$

$$R^0_{P_{8,68}} = 4.959587215828615$$

$$R^0_{P_{8,69}} = 3.9190921241091377$$

$$R^0_{P_{8,70}} = 24.766050414213762$$

$$R^0_{P_{8,71}} = 48.046864922107325$$

$$R^0_{P_{8,72}} = 10.70697701949633$$

$$R^0_{P_{8,74}} = 19.707974038247215$$

$$R^0_{P_{8,75}} = 19.25120660937727$$

$$R^0_{P_{8,76}} = 4.469524764456853$$

$$R^0_{P_{8,77}} = 2.5460191552202622$$

$$R^0_{P_{8,78}} = 4.810959222290366$$

$$R^0_{P_{8,82}} = 163.0904077579831$$

$$R^0_{P_{8,84}} = 33.67036326953241$$

$$R^0_{P_{8,85}} = 404.04006414643464$$

$$R^0_{P_{8,86}} = 5.092553007347257$$

$$R^0_{P_{8,87}} = 5.277744449977523$$

$$R^0_{P_{8,88}} = 29.112779006255277$$

$$R^0_{P_{8,89}} = 5.958805849655656$$

$$R^0_{P_{8,90}} = 4.973176111810096$$

$$R^0_{P_{8,91}} = 4.948703909483274$$

$$R^0_{P_{8,93}} = 165.23702387041072$$

$$R^0_{P_{8,94}} = 4.011254176219034$$

$$R^0_{P_{8,101}} = 12.799410427547787$$

$$R^0_{P_{8,102}} = 11.392218343174022$$

$$R^0_{P_{8,103}} = 17.813744342029683$$

$$R^0_{P_{8,105}} = 14.518201927788516$$

$$R^0_{P_{8,106}} = 5.130178005130418$$

$$R^0_{P_{8,107}} = 8.17501130463256$$

$$R^0_{P_{8,110}} = 10.651852336256942$$

$$R^0_{P_{8,111}} = 48.72580975992094$$

$$R^0_{P_{8,114}} = 10.405343763971612$$

$$R^0_{P_{8,115}} = 23.39233418385131$$

$$R^0_{P_{8,127}} = 43.30901653196906$$

$$R^0_{P_{8,129}} = 64.18383801890376$$

$$R^0_{P_{8,130}} = 15.287774038728772$$

$$R^0_{P_{8,131}} = 37.02063469176566$$

$$R^0_{P_{8,132}} = 150.76439344056513$$

$$R^0_{P_{8,133}} = 10.499967768887275$$

$$R^0_{P_{8,134}} = 5.222049326829796$$

$$R^0_{P_{8,135}} = 1.672712661933839$$

$$R^0_{P_{8,136}} = 1.9127571862571926$$

$$R^0_{P_{8,139}} = 5.593075104077046$$

$$R^0_{P_{8,140}} = 58.45084054990099$$

$$R^0_{P_{8,141}} = 140.3865499051346$$

$$R^0_{P_{8,142}} = 9.560952925863536$$

$$R^0_{P_{8,157}} = 39.419377571824214$$

$$R^0_{P_{8,158}} = 108.0492525198938$$

$$R^0_{P_{8,161}} = 93.61470275111185$$

$$R^0_{P_{8,162}} = 21.954250571561158$$

$$R^0_{P_{8,163}} = 3.4028603576537257$$

$$R^0_{P_{8,164}} = 2.4072826788864425$$

$$R^0_{P_{8,165}} = 40.96317837161285$$

$$R^0_{P_{8,166}} = 55.896140198321795$$

$$R^0_{P_{8,167}} = 13.003275385008875$$

$$R^0_{P_{8,185}} = 92.72866363052647$$

$$R^0_{P_{8,187}} = 30.43024611802043$$

$$R^0_{P_{8,188}} = 6.0806363474174345$$

$$R^0_{P_{8,189}} = 4.934636758335107$$

$$R^0_{P_{8,190}} = 7.32868902156687$$

$$R^0_{P_{8,191}} = 3.8919071897518682$$

$$R^0_{P_{8,192}} = 2.9112557359563045$$

$$R^0_{P_{8,193}} = 7.583134128150244$$

$$R^0_{P_{8,194}} = 12.992783568526187$$

$$R^0_{P_{8,195}} = 9.435828705384777$$

$$R^0_{P_{8,206}} = 63.1946951717767$$

$$R^0_{P_{8,213}} = 17.505897906228128$$

$$R^0_{P_{8,214}} = 67.53953830846622$$

$$R^0_{P_{8,215}} = 8.158323016221127$$

$$R^0_{P_{8,216}} = 11.766903703682923$$

$$R^0_{P_{8,217}} = 5.548136291518615$$

$$R^0_{P_{8,218}} = 5.676021646214543$$

$$R^0_{P_{8,219}} = 2.1325815096237903$$

$$R^0_{P_{8,220}} = 1.899435701527171$$

$$R^0_{P_{8,221}} = 2.4103453442948015$$

$$R^0_{P_{8,222}} = 8.459691083056072$$

$$R^0_{P_{8,224}} = 12.404560393588522$$

$$R^0_{P_{8,233}} = 27.72707150625393$$

$$R^0_{P_{8,235}} = 10.199117778855644$$

$$R^0_{P_{8,236}} = 420.10511178402345$$

$$R^0_{P_{8,237}} = 61.92004188969585$$

$$R^0_{P_{8,245}} = 94.32063973554355$$

$$R^0_{P_{8,247}} = 1.6705392834049289$$

$$R^0_{P_{8,248}} = 1.2330391138166366$$

$$R^0_{P_{8,249}} = 2.2891156659822514$$

$$R^0_{P_{8,250}} = 25.782220493389616$$

$$R^0_{P_{8,260}} = 38.58381269257018$$

$$R^0_{P_{8,261}} = 13.440193929800184$$

$$R^0_{P_{8,262}} = 40.65920649588925$$

$$R^0_{P_{8,263}} = 5.272624191218712$$

$$R^0_{P_{8,264}} = 6.4698321015924485$$

$$R^0_{P_{8,265}} = 23.622119245497935$$

$$R^0_{P_{8,275}} = 1.5839592883236127$$

$$R^0_{P_{8,276}} = 0.7559937542210647$$

$$R^0_{P_{8,277}} = 1.4468144921739614$$

$$R^0_{P_{8,278}} = 4.109859236010105$$

$$R^0_{P_{8,288}} = 11.857980303156669$$

$$R^0_{P_{8,289}} = 2.6993506405223835$$

$$R^0_{P_{8,290}} = 5.143753441490673$$

$$R^0_{P_{8,291}} = 4.455751928003497$$

$$R^0_{P_{8,292}} = 4.3230225363991$$

$$R^0_{P_{8,293}} = 6.368896406547272$$

$$R^0_{P_{8,294}} = 11.078163037465492$$

$$R^0_{P_{8,303}} = 1.8390597359513847$$

$$R^0_{P_{8,304}} = 0.6091805894912781$$

$$R^0_{P_{8,305}} = 1.9059590530242183$$

$$R^0_{P_{8,306}} = 8.496219523442765$$

$$R^0_{P_{8,307}} = 28.93732296556741$$

$$R^0_{P_{8,315}} = 7.553930755700776$$

$$R^0_{P_{8,316}} = 6.486332801575845$$

$$R^0_{P_{8,317}} = 6.66115818965098$$

$$R^0_{P_{8,318}} = 14.97701944903007$$

$$R^0_{P_{8,319}} = 16.18303366723613$$

$$R^0_{P_{8,320}} = 11.451576085885373$$

$$R^0_{P_{8,321}} = 4.426119520177043$$

$$R^0_{P_{8,322}} = 5.259740756462435$$

$$R^0_{P_{8,331}} = 2.176617446148483$$

$$R^0_{P_{8,332}} = 0.8121102930036077$$

$$R^0_{P_{8,333}} = 2.3168690949219144$$

$$R^0_{P_{8,335}} = 29.834498862737753$$

$$R^0_{P_{8,342}} = 25.899848365032337$$

$$R^0_{P_{8,343}} = 3.6631356010842757$$

$$R^0_{P_{8,344}} = 11.23614957039962$$

$$R^0_{P_{8,345}} = 55.35871970791615$$

$$R^0_{P_{8,346}} = 89.45729141004344$$

$$R^0_{P_{8,347}} = 46.37322248303234$$

$$R^0_{P_{8,349}} = 14.232747644404338$$

$$R^0_{P_{8,350}} = 8.829117504176338$$

$$R^0_{P_{8,351}} = 34.398769137794815$$

$$R^0_{P_{8,356}} = 52.95408487099029$$

$$R^0_{P_{8,359}} = 3.015535370164019$$

$$R^0_{P_{8,360}} = 2.187568156891615$$

$$R^0_{P_{8,364}} = 6.649441570226168$$

$$R^0_{P_{8,365}} = 15.035910915816967$$

$$R^0_{P_{8,370}} = 18.245842074411453$$

$$R^0_{P_{8,371}} = 6.312824912328231$$

$$R^0_{P_{8,372}} = 134.38530647717704$$

$$R^0_{P_{8,374}} = 12.26479316084111$$

$$R^0_{P_{8,375}} = 222.361097083646$$

$$R^0_{P_{8,376}} = 149.03356448806042$$

$$R^0_{P_{8,377}} = 9.358260669971328$$

$$R^0_{P_{8,378}} = 7.015863165457157$$

$$R^0_{P_{8,379}} = 11.059175666303542$$

$$R^0_{P_{8,382}} = 780.2167667589158$$

$$R^0_{P_{8,383}} = 12.879628040946818$$

$$R^0_{P_{8,384}} = 8.425489527219211$$

$$R^0_{P_{8,385}} = 12.805716663332086$$

$$R^0_{P_{8,386}} = 3.903686268378059$$

$$R^0_{P_{8,387}} = 2.869339991033107$$

119

$$R^0_{P_{8,392}} = 7.552934349472118$$

$$R^0_{P_{8,399}} = 17.071986249580966$$

$$R^0_{P_{8,401}} = 9.919114320873186$$

$$R^0_{P_{8,402}} = 8.791528129960138$$

$$R^0_{P_{8,404}} = 12.220206346711933$$

$$R^0_{P_{8,405}} = 13.285694078401967$$

$$R^0_{P_{8,406}} = 6.5162119611751095$$

$$R^0_{P_{8,407}} = 11.707276157792192$$

$$R^0_{P_{8,412}} = 10.757289966609518$$

$$R^0_{P_{8,413}} = 10.223060879807461$$

$$R^0_{P_{8,414}} = 3.887503217917737$$

$$R^0_{P_{8,415}} = 3.0414271047181396$$

$$R^0_{P_{8,420}} = 8.722660265348312$$

$$R^0_{P_{8,422}} = 8.914793074931028$$

$$R^0_{P_{8,427}} = 8.897440971254786$$

$$R^0_{P_{8,428}} = 41.190202169764845$$

$$R^0_{P_{8,430}} = 47.362735637744805$$

$$R^0_{P_{8,431}} = 18.880263804879256$$

$$R^0_{P_{8,432}} = 15.542757724697225$$

$$R^0_{P_{8,433}} = 217.11665152314936$$

$$R^0_{P_{8,434}} = 4.400634053510282$$

$$R^0_{P_{8,435}} = 38.60396307078124$$

$$R^0_{P_{8,438}} = 12.467619635486408$$

$$R^0_{P_{8,441}} = 11.65606640266529$$

$$R^0_{P_{8,442}} = 14.513212848487365$$

$$R^0_{P_{8,443}} = 28.59658183886037$$

$$R^0_{P_{8,450}} = 11.987017863120265$$

$$R^0_{P_{8,459}} = 4.499933281039974$$

$$R^0_{P_{8,460}} = 16.249499292174743$$

$$R^0_{P_{8,461}} = 16.87452399728811$$

$$R^0_{P_{8,462}} = 3.9993563734168873$$

$$R^0_{P_{8,463}} = 9.872218582945619$$

$$R^0_{P_{8,467}} = 85.31537243353714$$

$$R^0_{P_{8,469}} = 12.108510400666583$$

$$R^0_{P_{8,470}} = 7.549439654702066$$

$$R^0_{P_{8,476}} = 36.6976399042597$$

$$R^0_{P_{8,477}} = 5.519354378404163$$

$$R^0_{P_{8,481}} = 13.351461334321197$$

$$R^0_{P_{8,482}} = 10.167454338289552$$

$$R^0_{P_{8,484}} = 13.60422311749567$$

$$R^0_{P_{8,485}} = 61.39227616105614$$

$$R^0_{P_{8,486}} = 6.746460486143435$$

$$R^0_{P_{8,487}} = 9.508528420156267$$

$$R^0_{P_{8,490}} = 6.562572266770976$$

$$R^0_{P_{8,491}} = 81.69343459769738$$

$$R^0_{P_{8,494}} = 459.9587389773717$$

$$R^0_{P_{8,496}} = 31.532360274238915$$

$$R^0_{P_{8,497}} = 23.07126265045371$$

$$R^0_{P_{8,509}} = 9.111038160025176$$

$$R^0_{P_{8,510}} = 6.415763830120012$$

$$R^0_{P_{8,511}} = 14.58519913013278$$

$$R^0_{P_{8,512}} = 19.185007596159476$$

$$R^0_{P_{8,513}} = 10.540582558064106$$

$$R^0_{P_{8,514}} = 42.0209823564928$$

$$R^0_{P_{8,515}} = 23.816421294107794$$

$$R^0_{P_{8,516}} = 46.776956016997794$$

$$R^0_{P_{8,517}} = 11.278453788732213$$

$$R^0_{P_{8,518}} = 6.7885611162926205$$

$$R^0_{P_{8,532}} = 2.6761200316179106$$

$$R^0_{P_{8,534}} = 11.177214817763428$$

$$R^0_{P_{8,536}} = 44.53958654670663$$

$$R^0_{P_{8,537}} = 34.935127179147$$

$$R^0_{P_{8,540}} = 18.216566090663086$$

$$R^0_{P_{8,541}} = 16.536870162610995$$

$$R^0_{P_{8,542}} = 13.230182557332501$$

$$R^0_{P_{8,543}} = 8.655243598093776$$

$$R^0_{P_{8,544}} = 8.724031753881162$$

$$R^0_{P_{8,545}} = 3.9189667067310077$$

$$R^0_{P_{8,546}} = 5.5997092207269015$$

$$R^0_{P_{8,554}} = 591.4960938237009$$

$$R^0_{P_{8,561}} = 48.82975609538699$$

$$R^0_{P_{8,562}} = 4.147892709981429$$

$$R^0_{P_{8,563}} = 57.35324849136439$$

$$R^0_{P_{8,568}} = 27.850407455536274$$

$$R^0_{P_{8,570}} = 9.09187104416982$$

$$R^0_{P_{8,571}} = 8.018115440952139$$

$$R^0_{P_{8,572}} = 19.508766411562434$$

$$R^0_{P_{8,573}} = 59.81993902470277$$

$$R^0_{P_{8,575}} = 15.824100742113606$$

$$R^0_{P_{8,581}} = 37.99938648439563$$

$$R^0_{P_{8,587}} = 2.3681499019447245$$

$$R^0_{P_{8,588}} = 2.5857218882847515$$

$$R^0_{P_{8,591}} = 6.679941570673853$$

$$R^0_{P_{8,595}} = 23.083057072629448$$

$$R^0_{P_{8,596}} = 15.695156590545468$$

$$R^0_{P_{8,597}} = 6.390495094157364$$

$$R^0_{P_{8,598}} = 6.610533217334291$$

$$R^0_{P_{8,599}} = 8.277034097677932$$

$$R^0_{P_{8,600}} = 11.69487687409174$$

$$R^0_{P_{8,601}} = 43.76512222331367$$

$$R^0_{P_{8,602}} = 17.065549118322252$$

$$R^0_{P_{8,603}} = 18.9782385685002$$

$$R^0_{P_{8,604}} = 36.01553078659524$$

$$R^0_{P_{8,605}} = 15.153987190813968$$

$$R^0_{P_{8,608}} = 24.05938620996678$$

$$R^0_{P_{8,609}} = 9.510858378356316$$

$$R^0_{P_{8,614}} = 3.7598715246231773$$

$$R^0_{P_{8,615}} = 18.22395050800699$$

$$R^0_{P_{8,616}} = 2.4633491779300147$$

$$R^0_{P_{8,617}} = 3.8772088938703706$$

$$R^0_{P_{8,619}} = 12.479294081374706$$

$$R^0_{P_{8,624}} = 306.5433548388755$$

$$R^0_{P_{8,625}} = 22.960038729256155$$

$$R^0_{P_{8,626}} = 31.795790907036366$$

$$R^0_{P_{8,628}} = 23.97105136682134$$

$$R^0_{P_{8,629}} = 11.307572267284126$$

$$R^0_{P_{8,630}} = 9.107106940971962$$

$$R^0_{P_{8,631}} = 9.538954660130432$$

$$R^0_{P_{8,632}} = 42.81459462653706$$

$$R^0_{P_{8,633}} = 24.410652987836663$$

$$R^0_{P_{8,634}} = 61.25780206416546$$

$$R^0_{P_{8,635}} = 15.717624155757711$$

$$R^0_{P_{8,636}} = 51.168159461928454$$

$$R^0_{P_{8,642}} = 6.58892603793051$$

$$R^0_{P_{8,643}} = 45.02335882055723$$

$$R^0_{P_{8,644}} = 96.75079077197222$$

$$R^0_{P_{8,646}} = 8.773110972842833$$

$$R^0_{P_{8,647}} = 3.838287043757442$$

$$R^0_{P_{8,651}} = 122.99901829139631$$

$$R^0_{P_{8,652}} = 18.143949846040126$$

$$R^0_{P_{8,653}} = 10.48780512199879$$

$$R^0_{P_{8,654}} = 13.661961004019465$$

$$R^0_{P_{8,655}} = 14.421524817863652$$

$$R^0_{P_{8,656}} = 7.661927783252941$$

$$R^0_{P_{8,657}} = 12.716114893018732$$

$$R^0_{P_{8,658}} = 23.900740620309687$$

$$R^0_{P_{8,660}} = 10.144696109357776$$

$$R^0_{P_{8,661}} = 18.576300518752873$$

$$R^0_{P_{8,670}} = 5.245248967521972$$

$$R^0_{P_{8,673}} = 91.08610962516263$$

$$R^0_{P_{8,678}} = 11.492325176829567$$

$$R^0_{P_{8,686}} = 75.02137288725454$$

$$R^0_{P_{8,687}} = 10.89920339945266$$

$$R^0_{P_{8,688}} = 21.663151657782908$$

$$R^0_{P_{8,690}} = 12.398736900021275$$

$$R^0_{P_{8,700}} = 42.279805255076255$$

$$R^0_{P_{8,703}} = 3.895182695925318$$

$$R^0_{P_{8,710}} = 48.22358993373905$$

$$R^0_{P_{8,711}} = 11.718693850794631$$

$$R^0_{P_{8,724}} = 8.943018111150897$$

$$R^0_{P_{8,727}} = 43.177126608805054$$

$$R^0_{P_{8,752}} = 177.87925952628342$$

$$R^0_{P_{8,753}} = 11.197180752102552$$

$$R^0_{P_{8,755}} = 29.629795248070398$$

$$R^0_{P_{8,756}} = 225.2878012467034$$

$$R^0_{P_{8,759}} = 58.06563491922718$$

$$R^0_{P_{8,767}} = 16.664336988842887$$

$$R^0_{P_{8,768}} = 6.303263785863863$$

$$R^0_{P_{8,780}} = 32.83268744817059$$

$$R^0_{P_{9,2}} = 43.4447449443284$$

$$R^0_{P_{9,3}} = 84.75083648429937$$

$$R^0_{P_{9,7}} = 49.30205772170461$$

$$R^0_{P_{9,18}} = 84.28613624385619$$

$$R^0_{P_{9,19}} = 45.66825290711745$$

$$R^0_{P_{9,21}} = 69.998393300547$$

$$R^0_{P_{9,24}} = 51.20251965524121$$

$$R^0_{P_{9,28}} = 31.814617810419403$$

$$R^0_{P_{9,29}} = 122.6394312730818$$

$$R^0_{P_{9,39}} = 8.605754309185455$$

$$R^0_{P_{9,41}} = 4.1503830897506$$

$$R^0_{P_{9,42}} = 5.84282644004254$$

$$R^0_{P_{9,43}} = 3.4642733472023624$$

$$R^0_{P_{9,44}} = 4.088919012503554$$

$$R^0_{P_{9,53}} = 265.6646402186792$$

$$R^0_{P_{9,54}} = 66.62034533520014$$

$$R^0_{P_{9,56}} = 52.52360921804554$$

$$R^0_{P_{9,57}} = 94.36951578204295$$

$$R^0_{P_{9,59}} = 28.292008742382905$$

$$R^0_{P_{9,83}} = 47.57651154442043$$

$$R^0_{P_{9,85}} = 194.97216284743783$$

$$R^0_{P_{9,89}} = 14.495322474005285$$

$$R^0_{P_{9,106}} = 8.986464569784975$$

$$R^0_{P_{9,111}} = 135.6260605359768$$

$$R^0_{P_{9,127}} = 15.53934767904996$$

$$R^0_{P_{9,135}} = 22.59795864008564$$

$$R^0_{P_{9,136}} = 6.668447731790114$$

$$R^0_{P_{9,139}} = 13.515204762040462$$

$$R^0_{P_{9,141}} = 69.49031444873683$$

$$R^0_{P_{9,151}} = 8.490851651518213$$

$$R^0_{P_{9,152}} = 10.7383761031484$$

$$R^0_{P_{9,153}} = 10.998827820769337$$

$$R^0_{P_{9,157}} = 11.405880390892987$$

$$R^0_{P_{9,158}} = 185.23989097891683$$

$$R^0_{P_{9,159}} = 86.59459661732114$$

$$R^0_{P_{9,168}} = 81.8714849987804$$

$$R^0_{P_{9,170}} = 42.395295122855494$$

$$R^0_{P_{9,176}} = 170.66624620329281$$

$$R^0_{P_{9,177}} = 32.10930650367405$$

$$R^0_{P_{9,178}} = 10.172061568161014$$

$$R^0_{P_{9,179}} = 46.38257738335908$$

$$R^0_{P_{9,180}} = 7.9060792310698265$$

$$R^0_{P_{9,181}} = 10.544906214191238$$

$$R^0_{P_{9,182}} = 19.68773220241127$$

$$R^0_{P_{9,183}} = 7.967587717668363$$

$$R^0_{P_{9,184}} = 6.222910062266318$$

$$R^0_{P_{9,185}} = 4.716451762623592$$

$$R^0_{P_{9,186}} = 6.194262599828909$$

$$R^0_{P_{9,187}} = 53.45958325155635$$

$$R^0_{P_{9,188}} = 15.288648231432726$$

$$R^0_{P_{9,189}} = 5.625605311881847$$

$$R^0_{P_{9,190}} = 10.753806180314305$$

$$R^0_{P_{9,191}} = 26.808196312342545$$

$$R^0_{P_{9,196}} = 891.6651399250206$$

$$R^0_{P_{9,197}} = 12.07139204339515$$

$$R^0_{P_{9,198}} = 6.797662642225595$$

$$R^0_{P_{9,199}} = 3.60808413779577$$

$$R^0_{P_{9,204}} = 24.541306046713014$$

$$R^0_{P_{9,205}} = 5.874334727552217$$

$$R^0_{P_{9,206}} = 6.869558078587601$$

$$R^0_{P_{9,207}} = 7.8793110047577235$$

$$R^0_{P_{9,208}} = 7.014953047312274$$

$$R^0_{P_{9,209}} = 7.261958682207586$$

$$R^0_{P_{9,210}} = 42.53396301903714$$

$$R^0_{P_{9,211}} = 3.3353759108324765$$

$$R^0_{P_{9,212}} = 6.497119474474728$$

$$R^0_{P_{9,213}} = 6.858077196011681$$

$$R^0_{P_{9,214}} = 8.87608714399159$$

$$R^0_{P_{9,215}} = 138.3307507961084$$

$$R^0_{P_{9,216}} = 124.4777054239769$$

$$R^0_{P_{9,217}} = 6.590817522698488$$

$$R^0_{P_{9,218}} = 10.41698591960096$$

$$R^0_{P_{9,219}} = 5.271358928435791$$

$$R^0_{P_{9,224}} = 3.1971445790307405$$

$$R^0_{P_{9,225}} = 3.346753688722601$$

$$R^0_{P_{9,226}} = 3.06910969067552$$

$$R^0_{P_{9,227}} = 2.3315866230883167$$

$$R^0_{P_{9,228}} = 6.973924707772956$$

$$R^0_{P_{9,231}} = 9.50203307445955$$

$$R^0_{P_{9,232}} = 5.178167869769381$$

$$R^0_{P_{9,233}} = 3.6746445018316587$$

$$R^0_{P_{9,234}} = 4.905062232705763$$

$$R^0_{P_{9,235}} = 4.5256060847402555$$

$$R^0_{P_{9,236}} = 3.727378550442322$$

$$R^0_{P_{9,237}} = 5.434133038671098$$

$$R^0_{P_{9,238}} = 8.646636049248908$$

$$R^0_{P_{9,239}} = 111.37568812287878$$

$$R^0_{P_{9,240}} = 4.293485940306931$$

$$R^0_{P_{9,241}} = 5.759799012140413$$

$$R^0_{P_{9,242}} = 4.178474111981391$$

$$R^0_{P_{9,243}} = 4.306664334144796$$

$$R^0_{P_{9,244}} = 8.509502502046576$$

$$R^0_{P_{9,245}} = 5.283638316198551$$

$$R^0_{P_{9,246}} = 4.381746059055132$$

$$R^0_{P_{9,247}} = 2.5620003900139925$$

$$R^0_{P_{9,251}} = 3.656179702067795$$

$$R^0_{P_{9,252}} = 5.9934131176608805$$

$$R^0_{P_{9,253}} = 10.165288941982423$$

$$R^0_{P_{9,254}} = 2.9976462428105077$$

$$R^0_{P_{9,255}} = 3.8944042075829763$$

$$R^0_{P_{9,256}} = 32.306786315165354$$

$$R^0_{P_{9,259}} = 14.241355699848427$$

$$R^0_{P_{9,260}} = 6.280497121319902$$

$$R^0_{P_{9,261}} = 2.631211249651636$$

$$R^0_{P_{9,262}} = 2.762973307686227$$

$$R^0_{P_{9,263}} = 3.7656362119493725$$

$$R^0_{P_{9,264}} = 2.414503123472246$$

$$R^0_{P_{9,265}} = 2.718956434620004$$

$$R^0_{P_{9,266}} = 5.015566681185724$$

$$R^0_{P_{9,268}} = 14.891043798627342$$

$$R^0_{P_{9,269}} = 3.3469276120765934$$

$$R^0_{P_{9,270}} = 3.4544025048779914$$

$$R^0_{P_{9,271}} = 2.517132393427964$$

$$R^0_{P_{9,272}} = 3.9703025101066647$$

$$R^0_{P_{9,273}} = 6.612584381838034$$

$$R^0_{P_{9,274}} = 2.6659022509796193$$

$$R^0_{P_{9,275}} = 1.509698090364935$$

$$R^0_{P_{9,276}} = 4.183838128920505$$

$$R^0_{P_{9,279}} = 11.768295506884815$$

$$R^0_{P_{9,280}} = 5.785011506428359$$

$$R^0_{P_{9,281}} = 42.0173549138981$$

$$R^0_{P_{9,282}} = 5.991671872601918$$

$$R^0_{P_{9,284}} = 18.274404868518932$$

$$R^0_{P_{9,286}} = 10.361674895595982$$

$$R^0_{P_{9,287}} = 6.557316025868957$$

$$R^0_{P_{9,288}} = 3.9426963940784407$$

$$R^0_{P_{9,289}} = 4.235898671750925$$

$$R^0_{P_{9,290}} = 3.404820934640436$$

$$R^0_{P_{9,291}} = 4.539896529737976$$

$$R^0_{P_{9,292}} = 6.745503650182371$$

$$R^0_{P_{9,293}} = 4.703007445818664$$

$$R^0_{P_{9,294}} = 7.693783384287884$$

$$R^0_{P_{9,296}} = 64.77905297039332$$

$$R^0_{P_{9,297}} = 4.751482765971954$$

$$R^0_{P_{9,298}} = 3.6299725813701524$$

$$R^0_{P_{9,299}} = 3.0001951881079565$$

$$R^0_{P_{9,300}} = 3.714644493481854$$

$$R^0_{P_{9,301}} = 7.687678176499065$$

$$R^0_{P_{9,302}} = 2.4400027312786157$$

$$R^0_{P_{9,303}} = 3.2583853497485062$$

$$R^0_{P_{9,307}} = 12.96497272982112$$

$$R^0_{P_{9,308}} = 3.773436156664071$$

$$R^0_{P_{9,309}} = 36.592506560971366$$

$$R^0_{P_{9,310}} = 3.339621741997288$$

$$R^0_{P_{9,311}} = 2.354378108789476$$

$$R^0_{P_{9,312}} = 2.589125089305301$$

$$R^0_{P_{9,314}} = 245.08132002774147$$

$$R^0_{P_{9,315}} = 4.444579081434134$$

$$R^0_{P_{9,316}} = 4.305247262086476$$

$$R^0_{P_{9,317}} = 11.139161454761599$$

$$R^0_{P_{9,318}} = 10.753489114411707$$

$$R^0_{P_{9,325}} = 13.98533567614074$$

$$R^0_{P_{9,326}} = 42.48565483445524$$

$$R^0_{P_{9,327}} = 13.188278289370187$$

$$R^0_{P_{9,328}} = 5.731517869298$$

$$R^0_{P_{9,329}} = 5.2224683090184705$$

$$R^0_{P_{9,330}} = 2.9059152549580016$$

$$R^0_{P_{9,331}} = 2.750784915392769$$

$$R^0_{P_{9,332}} = 5.32007680827406$$

$$R^0_{P_{9,334}} = 3.2325606398372275$$

$$R^0_{P_{9,335}} = 6.278927577318382$$

$$R^0_{P_{9,336}} = 4.1045382612928085$$

$$R^0_{P_{9,337}} = 2.3274720922320213$$

$$R^0_{P_{9,338}} = 1.7691297010454994$$

$$R^0_{P_{9,339}} = 1.4647672868602017$$

$$R^0_{P_{9,340}} = 1.6748019178166702$$

$$R^0_{P_{9,344}} = 21.50380124011839$$

$$R^0_{P_{9,353}} = 74.61729455469936$$

$$R^0_{P_{9,354}} = 21.186073685439254$$

$$R^0_{P_{9,355}} = 4.681872440222619$$

$$R^0_{P_{9,356}} = 8.855998252260076$$

$$R^0_{P_{9,357}} = 4.4305878012649345$$

$$R^0_{P_{9,358}} = 5.017537678899068$$

$$R^0_{P_{9,359}} = 3.597693920110651$$

$$R^0_{P_{9,360}} = 3.9574281789224197$$

$$R^0_{P_{9,361}} = 856.7797117807011$$

$$R^0_{P_{9,362}} = 5.370148319749693$$

$$R^0_{P_{9,363}} = 6.529717430962711$$

$$R^0_{P_{9,365}} = 3.2952783376392167$$

$$R^0_{P_{9,366}} = 1.6664647969431288$$

$$R^0_{P_{9,367}} = 1.8664742180784117$$

$$R^0_{P_{9,368}} = 1.9772242071729995$$

$$R^0_{P_{9,370}} = 49.46870660657246$$

$$R^0_{P_{9,371}} = 10.341547125337174$$

$$R^0_{P_{9,377}} = 77.91660294811821$$

$$R^0_{P_{9,379}} = 71.60245507432708$$

$$R^0_{P_{9,382}} = 9.271234124245206$$

$$R^0_{P_{9,384}} = 72.5818434705113$$

$$R^0_{P_{9,385}} = 8.683018214397842$$

$$R^0_{P_{9,386}} = 18.829749290873696$$

$$R^0_{P_{9,387}} = 12.600530692040145$$

$$R^0_{P_{9,388}} = 34.104395214174374$$

$$R^0_{P_{9,390}} = 2.629033593827923$$

$$R^0_{P_{9,391}} = 21.645599480122666$$

$$R^0_{P_{9,392}} = 56.86232914957562$$

$$R^0_{P_{9,393}} = 104.34059439268647$$

$$R^0_{P_{9,395}} = 19.995566099597095$$

$$R^0_{P_{9,396}} = 6.422194008281527$$

$$R^0_{P_{9,397}} = 22.899824793412684$$

$$R^0_{P_{9,398}} = 3.861260618502604$$

$$R^0_{P_{9,399}} = 7.131661563933649$$

$$R^0_{P_{9,402}} = 15.918124755759626$$

$$R^0_{P_{9,403}} = 78.23525737792329$$

$$R^0_{P_{9,407}} = 18.83629102632438$$

$$R^0_{P_{9,409}} = 9.07823314382263$$

$$R^0_{P_{9,410}} = 36.55974096132473$$

$$R^0_{P_{9,411}} = 15.78994941295499$$

$$R^0_{P_{9,412}} = 84.42487559865457$$

$$R^0_{P_{9,414}} = 50.37147924721474$$

$$R^0_{P_{9,415}} = 38.854195224792996$$

$$R^0_{P_{9,420}} = 13.600874556509945$$

$$R^0_{P_{9,421}} = 378.5664110582074$$

$$R^0_{P_{9,424}} = 5.930656889474669$$

$$R^0_{P_{9,425}} = 16.53999015741785$$

$$R^0_{P_{9,426}} = 5.077488737937828$$

$$R^0_{P_{9,427}} = 7.258775116398176$$

$$R^0_{P_{9,430}} = 8.430961991434218$$

$$R^0_{P_{9,437}} = 6.5080840869171235$$

$$R^0_{P_{9,438}} = 41.67969272273817$$

$$R^0_{P_{9,439}} = 160.66941695897876$$

$$R^0_{P_{9,442}} = 14.810189565249248$$

$$R^0_{P_{9,443}} = 131.2908046521623$$

$$R^0_{P_{9,446}} = 6.014167363372536$$

$$R^0_{P_{9,447}} = 5.184231357675917$$

$$R^0_{P_{9,448}} = 5.5555488960322394$$

$$R^0_{P_{9,453}} = 6.476947477156816$$

$$R^0_{P_{9,454}} = 4.569616608055966$$

$$R^0_{P_{9,455}} = 6.357923721435045$$

$$R^0_{P_{9,456}} = 3.3909765652317505$$

$$R^0_{P_{9,457}} = 6.70052872270045$$

$$R^0_{P_{9,458}} = 6.895157413323856$$

$$R^0_{P_{9,460}} = 42.68480181300579$$

$$R^0_{P_{9,464}} = 141.42507696776795$$

$$R^0_{P_{9,465}} = 4.535836315651698$$

$$R^0_{P_{9,466}} = 14.016438421397748$$

$$R^0_{P_{9,468}} = 77.18474931316732$$

$$R^0_{P_{9,469}} = 8.19031534651381$$

$$R^0_{P_{9,474}} = 3.8875829391134307$$

$$R^0_{P_{9,475}} = 2.8452859838526123$$

$$R^0_{P_{9,476}} = 38.843661744177076$$

$$R^0_{P_{9,481}} = 10.524395219293703$$

$$R^0_{P_{9,482}} = 6.887517474382281$$

$$R^0_{P_{9,483}} = 6.185749086985124$$

$$R^0_{P_{9,484}} = 3.579126051262742$$

$$R^0_{P_{9,485}} = 4.373196148237893$$

$$R^0_{P_{9,486}} = 6.242227453466667$$

$$R^0_{P_{9,487}} = 6.2327914090600745$$

$$R^0_{P_{9,488}} = 5.21361208515695$$

$$R^0_{P_{9,493}} = 40.47378164791119$$

$$R^0_{P_{9,500}} = 14.52872979926264$$

$$R^0_{P_{9,501}} = 45.49294321225714$$

$$R^0_{P_{9,502}} = 2.2872294907431927$$

$$R^0_{P_{9,503}} = 5.491416805427323$$

$$R^0_{P_{9,504}} = 2.527226001848736$$

$$R^0_{P_{9,506}} = 19.871388691134808$$

$$R^0_{P_{9,509}} = 15.077368926501693$$

$$R^0_{P_{9,511}} = 83.59516881253239$$

$$R^0_{P_{9,514}} = 122.97945073608987$$

$$R^0_{P_{9,515}} = 17.43994933467325$$

$$R^0_{P_{9,531}} = 50.54896590269159$$

$$R^0_{P_{9,533}} = 2.1811453160094616$$

$$R^0_{P_{9,534}} = 16.39258950078517$$

$$R^0_{P_{9,538}} = 28.816409185337605$$

$$R^0_{P_{9,556}} = 6.917203048444742$$

$$R^0_{P_{9,561}} = 2.705793099889041$$

$$R^0_{P_{9,562}} = 11.434637485100515$$

$$R^0_{P_{9,564}} = 67.76610201111758$$

$$R^0_{P_{9,565}} = 33.658704563067346$$

$$R^0_{P_{9,584}} = 18.866832027179267$$

$$R^0_{P_{9,592}} = 128.0795706131757$$

$$R^0_{P_{9,593}} = 62.93934482559323$$

$$R^0_{P_{9,612}} = 5.016401991106519$$

$$R^0_{P_{9,615}} = 3.127270070227997$$

$$R^0_{P_{9,622}} = 9.929586778082333$$

$$R^0_{P_{9,624}} = 292.17265841728965$$

$$R^0_{P_{9,625}} = 75.24460720684495$$

$$R^0_{P_{9,626}} = 67.1186171740581$$

$$R^0_{P_{9,627}} = 36.23226837491935$$

$$R^0_{P_{9,628}} = 6.149824954746108$$

$$R^0_{P_{9,629}} = 12.491723976437504$$

$$R^0_{P_{9,630}} = 10.9008817583545$$

$$R^0_{P_{9,639}} = 16.45714610819978$$

$$R^0_{P_{9,640}} = 2.0535429616660594$$

$$R^0_{P_{9,641}} = 3.7977784289551013$$

$$R^0_{P_{9,643}} = 3.477706132329399$$

$$R^0_{P_{9,655}} = 4.907612251555694$$

$$R^0_{P_{9,656}} = 5.711532674162567$$

$$R^0_{P_{9,657}} = 5.735092033505263$$

$$R^0_{P_{9,658}} = 9.838853102527613$$

$$R^0_{P_{9,662}} = 32.0698198222415$$

$$R^0_{P_{9,665}} = 23.445584126256836$$

$$R^0_{P_{9,666}} = 6.9440624622317735$$

$$R^0_{P_{9,667}} = 2.8117335110259445$$

$$R^0_{P_{9,668}} = 17.6745484038251$$

$$R^0_{P_{9,673}} = 70.53075157615672$$

$$R^0_{P_{9,676}} = 19.404266220572065$$

$$R^0_{P_{9,680}} = 37.80742996743061$$

$$R^0_{P_{9,683}} = 223.81868411955$$

$$R^0_{P_{9,684}} = 20.800508940751563$$

$$R^0_{P_{9,685}} = 7.115532502343257$$

$$R^0_{P_{9,686}} = 22.230101511231922$$

$$R^0_{P_{9,687}} = 10.545626201744026$$

$$R^0_{P_{9,688}} = 4.257400808685118$$

$$R^0_{P_{9,689}} = 5.824324599938675$$

$$R^0_{P_{9,690}} = 2.373817289450232$$

$$R^0_{P_{9,691}} = 2.453515101017727$$

$$R^0_{P_{9,692}} = 2.6845877969878025$$

$$R^0_{P_{9,693}} = 6.8673718283789045$$

$$R^0_{P_{9,694}} = 3.1562111580984267$$

$$R^0_{P_{9,695}} = 2.082973460029263$$

$$R^0_{P_{9,696}} = 28.913273360217833$$

$$R^0_{P_{9,697}} = 3.468142932284642$$

$$R^0_{P_{9,699}} = 115.66624956480074$$

$$R^0_{P_{9,700}} = 60.094384525277334$$

$$R^0_{P_{9,704}} = 3.3346493271904385$$

$$R^0_{P_{9,705}} = 3.460311397203654$$

$$R^0_{P_{9,706}} = 14.350266620962863$$

$$R^0_{P_{9,707}} = 3.7587313991174924$$

$$R^0_{P_{9,708}} = 3.4200702148070805$$

$$R^0_{P_{9,709}} = 6.606489984614129$$

$$R^0_{P_{9,710}} = 2.5359656732284708$$

$$R^0_{P_{9,711}} = 3.6034228317508648$$

$$R^0_{P_{9,713}} = 26.03649749446361$$

$$R^0_{P_{9,714}} = 6.981421364884219$$

$$R^0_{P_{9,715}} = 2.260991346432189$$

$$R^0_{P_{9,716}} = 2.1346580758080775$$

$$R^0_{P_{9,717}} = 1.353812595273829$$

$$R^0_{P_{9,718}} = 1.8063274155347973$$

$$R^0_{P_{9,719}} = 2.2343216120522102$$

$$R^0_{P_{9,720}} = 1.8562158754478255$$

$$R^0_{P_{9,721}} = 1.8472024222405725$$

$$R^0_{P_{9,722}} = 4.071943621162912$$

$$R^0_{P_{9,723}} = 3.9714622732511717$$

$$R^0_{P_{9,724}} = 19.538520630032608$$

$$R^0_{P_{9,725}} = 73.61161769163041$$

$$R^0_{P_{9,729}} = 779.2689469029856$$

$$R^0_{P_{9,730}} = 49.7660583025805$$

$$R^0_{P_{9,731}} = 9.072869652859858$$

$$R^0_{P_{9,732}} = 5.2253692976053525$$

$$R^0_{P_{9,733}} = 4.138125582983957$$

$$R^0_{P_{9,734}} = 3.283092058755183$$

$$R^0_{P_{9,735}} = 2.4487604887795538$$

$$R^0_{P_{9,736}} = 1.6445714793199049$$

$$R^0_{P_{9,737}} = 1.4437525482846698$$

$$R^0_{P_{9,738}} = 2.0000819001356$$

$$R^0_{P_{9,739}} = 2.862303023003138$$

$$R^0_{P_{9,740}} = 1.3192295458950645$$

$$R^0_{P_{9,741}} = 1.5234288758016923$$

$$R^0_{P_{9,742}} = 1.6890289733650898$$

$$R^0_{P_{9,743}} = 2.241214164846881$$

$$R^0_{P_{9,744}} = 1.8621109964579614$$

$$R^0_{P_{9,745}} = 1.2111656819680277$$

$$R^0_{P_{9,746}} = 1.4665619098468963$$

$$R^0_{P_{9,747}} = 1.9899846124229568$$

$$R^0_{P_{9,748}} = 3.068309844279382$$

$$R^0_{P_{9,749}} = 3.479936898565097$$

$$R^0_{P_{9,750}} = 4.437911795886196$$

$$R^0_{P_{9,751}} = 2.164935871520317$$

$$R^0_{P_{9,752}} = 7.6636803577952115$$

$$R^0_{P_{9,753}} = 4.138574728686272$$

$$R^0_{P_{9,756}} = 41.32301718242418$$

$$R^0_{P_{9,757}} = 55.579627539380695$$

$$R^0_{P_{9,758}} = 35.57997318864995$$

$$R^0_{P_{9,760}} = 3.0276432887683407$$

$$R^0_{P_{9,761}} = 8.565755861614305$$

$$R^0_{P_{9,762}} = 25.130998718525802$$

$$R^0_{P_{9,763}} = 12.187251730029734$$

$$R^0_{P_{9,764}} = 18.495799444923698$$

$$R^0_{P_{9,765}} = 1.3432980204043838$$

$$R^0_{P_{9,766}} = 3.705722547508432$$

$$R^0_{P_{9,767}} = 2.7343139762683117$$

$$R^0_{P_{9,768}} = 3.6707551983280635$$

$$R^0_{P_{9,769}} = 2.798630011763536$$

$$R^0_{P_{9,770}} = 1.7925925435221912$$

$$R^0_{P_{9,771}} = 6.760951925100562$$

$$R^0_{P_{9,772}} = 11.195840435469009$$

$$R^0_{P_{9,773}} = 9.624046900634443$$

$$R^0_{P_{9,774}} = 5.339500344475608$$

$$R^0_{P_{9,775}} = 7.690945949647346$$

$$R^0_{P_{9,776}} = 2.532840258371441$$

$$R^0_{P_{9,777}} = 4.233381551341392$$

$$R^0_{P_{9,778}} = 5.295163534634751$$

$$R^0_{P_{9,779}} = 10.763201704948237$$

$$R^0_{P_{9,780}} = 84.91211689120672$$

$$R^0_{P_{9,782}} = 58.06064264685223$$

$$R^0_{P_{9,783}} = 28.160080029524316$$

$$R^0_{N_{0,2}} = 34.020004263344944$$

$$R^0_{N_{0,3}} = 38.04662831844422$$

$$R^0_{N_{0,4}} = 72.69812286770296$$

$$R^0_{N_{0,8}} = 315.51412746382965$$

$$R^0_{N_{0,10}} = 92.64985912799834$$

$$R^0_{N_{0,11}} = 142.44623255534435$$

$$R^0_{N_{0,18}} = 41.30152089994036$$

$$R^0_{N_{0,19}} = 64.29939824287494$$

$$R^0_{N_{0,22}} = 136.05429947847884$$

$$R^0_{N_{0,24}} = 173.71520132430638$$

$$R^0_{N_{0,27}} = 30.183134354102148$$

$$R^0_{N_{0,28}} = 44.47706150834038$$

$$R^0_{N_{0,29}} = 110.59968962838427$$

$$R^0_{N_{0,30}} = 71.83171388797405$$

$$R^0_{N_{0,42}} = 17.025234292791673$$

$$R^0_{N_{0,55}} = 47.554155416710884$$

$$R^0_{N_{0,57}} = 36.11479489869214$$

$$R^0_{N_{0,59}} = 17.611620454625527$$

$$R^0_{N_{0,71}} = 23.714087576113137$$

$$R^0_{N_{0,72}} = 6.823106024789716$$

$$R^0_{N_{0,75}} = 8.116431092468227$$

$$R^0_{N_{0,76}} = 8.629356807569994$$

$$R^0_{N_{0,78}} = 11.684857319487358$$

$$R^0_{N_{0,79}} = 5.472667919804608$$

$$R^0_{N_{0,83}} = 28.06938622117386$$

$$R^0_{N_{0,85}} = 166.21155040915443$$

$$R^0_{N_{0,86}} = 10.298184206498124$$

$$R^0_{N_{0,87}} = 6.669848821158061$$

$$R^0_{N_{0,88}} = 6.105113808489227$$

$$R^0_{N_{0,89}} = 11.76040507228846$$

$$R^0_{N_{0,90}} = 4.292044036311396$$

$$R^0_{N_{0,91}} = 66.94951160933635$$

$$R^0_{N_{0,93}} = 78.78782451567041$$

$$R^0_{N_{0,96}} = 4.339483593357574$$

$$R^0_{N_{0,97}} = 4.0588627927529295$$

$$R^0_{N_{0,98}} = 7.646015505119533$$

$$R^0_{N_{0,99}} = 5.869969789830357$$

$$R^0_{N_{0,100}} = 274.473390257226$$

$$R^0_{N_{0,101}} = 73.65633691128073$$

$$R^0_{N_{0,102}} = 4.392546486279687$$

$$R^0_{N_{0,103}} = 8.314326250343262$$

$$R^0_{N_{0,104}} = 4.802922195709045$$

$$R^0_{N_{0,105}} = 4.990906297290214$$

$$R^0_{N_{0,106}} = 7.597504543749166$$

$$R^0_{N_{0,107}} = 4.180154698863684$$

$$R^0_{N_{0,108}} = 4.921114468336114$$

$$R^0_{N_{0,112}} = 46.011830197634474$$

$$R^0_{N_{0,113}} = 4.109379561972281$$

$$R^0_{N_{0,114}} = 2.3711475884338897$$

$$R^0_{N_{0,115}} = 3.703523279667484$$

$$R^0_{N_{0,117}} = 3.7487923612049117$$

$$R^0_{N_{0,118}} = 4.084921545169795$$

$$R^0_{N_{0,119}} = 5.5381540378909895$$

$$R^0_{N_{0,123}} = 12.495236052429117$$

$$R^0_{N_{0,124}} = 5.633359386627499$$

$$R^0_{N_{0,125}} = 40.818676791929796$$

$$R^0_{N_{0,127}} = 12.84405860366011$$

$$R^0_{N_{0,130}} = 4.214603903112083$$

$$R^0_{N_{0,131}} = 54.136920284334565$$

$$R^0_{N_{0,132}} = 17.369290608020226$$

$$R^0_{N_{0,133}} = 5.606921185037964$$

$$R^0_{N_{0,136}} = 5.265741959210877$$

$$R^0_{N_{0,138}} = 103.40081977853423$$

$$R^0_{N_{0,142}} = 20.130870572149664$$

$$R^0_{N_{0,143}} = 2.0707554333796367$$

$$R^0_{N_{0,144}} = 3.4245202248107245$$

$$R^0_{N_{0,145}} = 2.4614015914912333$$

$$R^0_{N_{0,146}} = 14.816047302648885$$

$$R^0_{N_{0,147}} = 20.790176065040182$$

$$R^0_{N_{0,150}} = 33.22268069269051$$

$$R^0_{N_{0,162}} = 5.840790294672032$$

$$R^0_{N_{0,163}} = 73.13179276931349$$

$$R^0_{N_{0,167}} = 47.03990977380892$$

$$R^0_{N_{0,168}} = 31.109090291711183$$

$$R^0_{N_{0,169}} = 15.892600106307688$$

$$R^0_{N_{0,171}} = 2.3605423479179635$$

$$R^0_{N_{0,172}} = 3.1063519793828425$$

$$R^0_{N_{0,173}} = 5.07473845295972$$

$$R^0_{N_{0,174}} = 12.234329570269875$$

$$R^0_{N_{0,176}} = 17.64598636087573$$

$$R^0_{N_{0,177}} = 5.170478357086784$$

$$R^0_{N_{0,178}} = 9.778851415043134$$

$$R^0_{N_{0,179}} = 9.523559785545274$$

$$R^0_{N_{0,180}} = 6.730134584912851$$

$$R^0_{N_{0,181}} = 4.43992979618452$$

$$R^0_{N_{0,182}} = 6.424903658322225$$

$$R^0_{N_{0,183}} = 10.15906048823052$$

$$R^0_{N_{0,184}} = 6.465950380241124$$

$$R^0_{N_{0,185}} = 8.213418855837066$$

$$R^0_{N_{0,186}} = 6.567782304914675$$

$$R^0_{N_{0,187}} = 3.993914340365106$$

$$R^0_{N_{0,188}} = 4.103135910316685$$

$$R^0_{N_{0,189}} = 8.287114159060087$$

$$R^0_{N_{0,190}} = 244.57920075805893$$

$$R^0_{N_{0,191}} = 5.255179583591032$$

$$R^0_{N_{0,192}} = 5.894280931226077$$

$$R^0_{N_{0,193}} = 18.192711270874973$$

$$R^0_{N_{0,194}} = 22.174832064768392$$

$$R^0_{N_{0,196}} = 142.03919623788713$$

$$R^0_{N_{0,199}} = 2.5045607588137697$$

$$R^0_{N_{0,200}} = 5.16832569058695$$

$$R^0_{N_{0,201}} = 5.95652735411298$$

$$R^0_{N_{0,204}} = 9.579276096510949$$

$$R^0_{N_{0,205}} = 12.498363694199663$$

$$R^0_{N_{0,206}} = 7.900437033063141$$

$$R^0_{N_{0,207}} = 9.755617570410337$$

$$R^0_{N_{0,208}} = 4.8211654975148415$$

$$R^0_{N_{0,209}} = 6.50710659627767$$

$$R^0_{N_{0,210}} = 4.906955930680525$$

$$R^0_{N_{0,211}} = 4.995438375188858$$

$$R^0_{N_{0,212}} = 4.897051736684041$$

$$R^0_{N_{0,213}} = 7.098560060588944$$

$$R^0_{N_{0,214}} = 7.066237595968628$$

$$R^0_{N_{0,215}} = 9.003325826633606$$

$$R^0_{N_{0,216}} = 4.291883183079705$$

$$R^0_{N_{0,217}} = 10.380259261842953$$

$$R^0_{N_{0,219}} = 7.646456329916848$$

$$R^0_{N_{0,220}} = 3.0064798779718553$$

$$R^0_{N_{0,221}} = 3.332742557344901$$

$$R^0_{N_{0,222}} = 7.764035950952583$$

$$R^0_{N_{0,227}} = 7.2028674573748$$

$$R^0_{N_{0,228}} = 7.58771003082623$$

$$R^0_{N_{0,229}} = 3.5662093841943308$$

$$R^0_{N_{0,230}} = 20.289634522652268$$

$$R^0_{N_{0,232}} = 7.254939382771611$$

$$R^0_{N_{0,233}} = 17.088917861799217$$

$$R^0_{N_{0,235}} = 8.421681522403764$$

$$R^0_{N_{0,236}} = 13.217275119353365$$

$$R^0_{N_{0,237}} = 13.376909321517495$$

$$R^0_{N_{0,238}} = 5.958788918471715$$

$$R^0_{N_{0,239}} = 7.2093920706947054$$

$$R^0_{N_{0,240}} = 19.864080444523672$$

$$R^0_{N_{0,241}} = 40.592354765402945$$

$$R^0_{N_{0,242}} = 6.006240294848651$$

$$R^0_{N_{0,243}} = 13.659972671450214$$

$$R^0_{N_{0,245}} = 11.99397842405642$$

$$R^0_{N_{0,246}} = 19.985158735949327$$

$$R^0_{N_{0,247}} = 9.315675496117397$$

$$R^0_{N_{0,248}} = 1.2682587946382304$$

$$R^0_{N_{0,249}} = 1.070409340009934$$

$$R^0_{N_{0,250}} = 2.833112934158371$$

$$R^0_{N_{0,251}} = 4.642203525505781$$

$$R^0_{N_{0,252}} = 11.473643384544445$$

$$R^0_{N_{0,253}} = 2.8521618443731134$$

$$R^0_{N_{0,258}} = 7.833315980141723$$

$$R^0_{N_{0,259}} = 3.9626129904104443$$

$$R^0_{N_{0,260}} = 4.100292243180101$$

$$R^0_{N_{0,261}} = 19.444021941317523$$

$$R^0_{N_{0,262}} = 25.701103287650326$$

$$R^0_{N_{0,263}} = 3.669770010728968$$

$$R^0_{N_{0,264}} = 6.510514255900429$$

$$R^0_{N_{0,265}} = 8.843987107143601$$

$$R^0_{N_{0,266}} = 12.527141946998334$$

$$R^0_{N_{0,267}} = 12.272338237292264$$

$$R^0_{N_{0,268}} = 12.004181053160677$$

$$R^0_{N_{0,269}} = 8.487619798280605$$

$$R^0_{N_{0,270}} = 5.16728345050712$$

$$R^0_{N_{0,271}} = 9.744900866353923$$

$$R^0_{N_{0,272}} = 89.84671460591947$$

$$R^0_{N_{0,273}} = 23.928198500798644$$

$$R^0_{N_{0,274}} = 21.541376931686905$$

$$R^0_{N_{0,275}} = 7.725931663432411$$

$$R^0_{N_{0,276}} = 1.1461267909921893$$

$$R^0_{N_{0,277}} = 0.9779786548428586$$

$$R^0_{N_{0,278}} = 1.8175357167657793$$

$$R^0_{N_{0,279}} = 3.6805038256827722$$

$$R^0_{N_{0,280}} = 6.888565936629869$$

$$R^0_{N_{0,281}} = 3.3629641329870124$$

$$R^0_{N_{0,282}} = 37.59389087531638$$

$$R^0_{N_{0,284}} = 4.563296427193246$$

$$R^0_{N_{0,285}} = 12.570546902972973$$

$$R^0_{N_{0,286}} = 4.761066065503616$$

$$R^0_{N_{0,287}} = 3.6570503849913116$$

$$R^0_{N_{0,288}} = 4.825420090452812$$

$$R^0_{N_{0,289}} = 314.7956701083367$$

$$R^0_{N_{0,290}} = 7.399877934681271$$

$$R^0_{N_{0,291}} = 7.903007692343928$$

$$R^0_{N_{0,292}} = 9.227401901336215$$

$$R^0_{N_{0,293}} = 20.736275059556775$$

$$R^0_{N_{0,294}} = 7.126757652686013$$

$$R^0_{N_{0,295}} = 3.4435360844664284$$

$$R^0_{N_{0,296}} = 7.27252535158991$$

$$R^0_{N_{0,297}} = 17.48674049560935$$

$$R^0_{N_{0,298}} = 16.738247268079004$$

$$R^0_{N_{0,299}} = 18.434184165039696$$

$$R^0_{N_{0,300}} = 31.46849925752826$$

$$R^0_{N_{0,301}} = 14.832866395518193$$

$$R^0_{N_{0,303}} = 2.573185928809695$$

$$R^0_{N_{0,304}} = 1.8961357731917634$$

$$R^0_{N_{0,305}} = 2.230727843870474$$

$$R^0_{N_{0,306}} = 3.5795468134879993$$

$$R^0_{N_{0,307}} = 3.047991670589321$$

$$R^0_{N_{0,308}} = 2.9421943503300434$$

$$R^0_{N_{0,309}} = 7.232557773606224$$

$$R^0_{N_{0,313}} = 9.629450575373358$$

$$R^0_{N_{0,314}} = 3.1258084923380296$$

$$R^0_{N_{0,315}} = 3.7414530240941164$$

$$R^0_{N_{0,316}} = 5.305214194435321$$

$$R^0_{N_{0,317}} = 5.806398203663275$$

$$R^0_{N_{0,318}} = 8.367581314105317$$

$$R^0_{N_{0,319}} = 3.813376740610644$$

$$R^0_{N_{0,320}} = 7.1426982209473735$$

$$R^0_{N_{0,321}} = 3.914646087486792$$

$$R^0_{N_{0,322}} = 2.6966848819542477$$

$$R^0_{N_{0,323}} = 2.1091537439134123$$

$$R^0_{N_{0,324}} = 8.796413005594225$$

$$R^0_{N_{0,325}} = 9.441323872997623$$

$$R^0_{N_{0,326}} = 6.598009630641868$$

$$R^0_{N_{0,328}} = 9.727124112073268$$

$$R^0_{N_{0,329}} = 7.912898396004408$$

$$R^0_{N_{0,330}} = 359.982189001727$$

$$R^0_{N_{0,331}} = 5.750072316244765$$

$$R^0_{N_{0,332}} = 2.418320534984368$$

$$R^0_{N_{0,333}} = 1.8791836134879223$$

$$R^0_{N_{0,334}} = 1.6269776319396705$$

$$R^0_{N_{0,335}} = 2.1306573863976226$$

$$R^0_{N_{0,336}} = 3.184660675802984$$

$$R^0_{N_{0,337}} = 201.37548219128576$$

$$R^0_{N_{0,340}} = 7.981185443146441$$

$$R^0_{N_{0,341}} = 3.5624194115702927$$

$$R^0_{N_{0,342}} = 3.0066630681080975$$

$$R^0_{N_{0,343}} = 4.4910877068530235$$

$$R^0_{N_{0,344}} = 7.427223542627573$$

$$R^0_{N_{0,345}} = 10.55787274535218$$

$$R^0_{N_{0,346}} = 38.90497201175836$$

$$R^0_{N_{0,347}} = 27.283774762548674$$

$$R^0_{N_{0,349}} = 11.327846439673218$$

$$R^0_{N_{0,350}} = 3.4084947160072954$$

$$R^0_{N_{0,351}} = 4.273978709735888$$

$$R^0_{N_{0,352}} = 8.99189623623616$$

$$R^0_{N_{0,353}} = 10.604106802591991$$

$$R^0_{N_{0,354}} = 5.924094913887307$$

$$R^0_{N_{0,355}} = 6.4082552635288$$

$$R^0_{N_{0,356}} = 3.4501703881427703$$

$$R^0_{N_{0,357}} = 32.45339382117737$$

$$R^0_{N_{0,362}} = 2.8527336248150115$$

$$R^0_{N_{0,363}} = 3.451122464312856$$

$$R^0_{N_{0,364}} = 3.651442651683256$$

$$R^0_{N_{0,366}} = 37.67574924346169$$

$$R^0_{N_{0,367}} = 32.21264642578054$$

$$R^0_{N_{0,368}} = 1.9744793270780518$$

$$R^0_{N_{0,369}} = 4.23513065955814$$

$$R^0_{N_{0,370}} = 8.504775795690309$$

$$R^0_{N_{0,371}} = 16.54280038287457$$

$$R^0_{N_{0,373}} = 37.87157630407423$$

$$R^0_{N_{0,376}} = 10.149701020379073$$

$$R^0_{N_{0,377}} = 30.498442330791224$$

$$R^0_{N_{0,378}} = 8.065300353696628$$

$$R^0_{N_{0,379}} = 7.543786854006649$$

$$R^0_{N_{0,380}} = 62.3845085608756$$

$$R^0_{N_{0,381}} = 9.853208638434126$$

$$R^0_{N_{0,382}} = 22.41454942978622$$

$$R^0_{N_{0,383}} = 9.894063321455391$$

$$R^0_{N_{0,384}} = 4.469615259582079$$

$$R^0_{N_{0,393}} = 42.49442844825669$$

$$R^0_{N_{0,394}} = 18.72006377928529$$

$$R^0_{N_{0,396}} = 3.1020093465849445$$

$$R^0_{N_{0,405}} = 9.648063841906517$$

$$R^0_{N_{0,406}} = 5.50146517747206$$

$$R^0_{N_{0,407}} = 5.369826043817114$$

$$R^0_{N_{0,408}} = 7.260232627806221$$

$$R^0_{N_{0,409}} = 64.20271218238624$$

$$R^0_{N_{0,421}} = 8.87913174884479$$

$$R^0_{N_{0,423}} = 30.84712270787255$$

$$R^0_{N_{0,424}} = 7.838161361169808$$

$$R^0_{N_{0,433}} = 16.173886563848317$$

$$R^0_{N_{0,434}} = 17.673792003783955$$

$$R^0_{N_{0,435}} = 11.257062244505988$$

$$R^0_{N_{0,436}} = 584.7086292351368$$

$$R^0_{N_{0,440}} = 25.067505327308588$$

$$R^0_{N_{0,441}} = 126.59165671217359$$

$$R^0_{N_{0,442}} = 58.04287837785096$$

$$R^0_{N_{0,443}} = 11.303998139045069$$

$$R^0_{N_{0,448}} = 4.129389989367149$$

$$R^0_{N_{0,449}} = 3.0908429360953376$$

$$R^0_{N_{0,451}} = 10.893271322933176$$

$$R^0_{N_{0,452}} = 10.368559634209689$$

$$R^0_{N_{0,476}} = 32.78299485861026$$

$$R^0_{N_{0,477}} = 2.864645003818311$$

$$R^0_{N_{0,479}} = 5.10910059579014$$

$$R^0_{N_{0,480}} = 4.068232031974142$$

$$R^0_{N_{0,502}} = 4.525090368481157$$

$$R^0_{N_{0,504}} = 2.510694820645586$$

$$R^0_{N_{0,505}} = 4.441087752045592$$

$$R^0_{N_{0,507}} = 8.256206823265773$$

$$R^0_{N_{0,523}} = 14.204329060038912$$

$$R^0_{N_{0,525}} = 8.699419782563973$$

$$R^0_{N_{0,526}} = 12.141267330229246$$

$$R^0_{N_{0,530}} = 4.410602133949974$$

$$R^0_{N_{0,532}} = 2.165327889946952$$

$$R^0_{N_{0,533}} = 6.983724451764187$$

$$R^0_{N_{0,535}} = 4.807308206395254$$

$$R^0_{N_{0,551}} = 62.66566470874003$$

$$R^0_{N_{0,553}} = 8.417436140511978$$

$$R^0_{N_{0,554}} = 28.951685759960103$$

$$R^0_{N_{0,555}} = 92.66601077186391$$

$$R^0_{N_{0,560}} = 28.75881356208212$$

$$R^0_{N_{0,561}} = 7.658672380734786$$

$$R^0_{N_{0,566}} = 20.02698331780154$$

$$R^0_{N_{0,567}} = 33.69701882911171$$

$$R^0_{N_{0,568}} = 18.893073766652513$$

$$R^0_{N_{0,573}} = 231.98215684446555$$

$$R^0_{N_{0,579}} = 15.648639995672125$$

$$R^0_{N_{0,584}} = 4.001086291555049$$

$$R^0_{N_{0,585}} = 56.40470959141089$$

$$R^0_{N_{0,587}} = 2.5640468167494275$$

$$R^0_{N_{0,588}} = 2.843314251325441$$

$$R^0_{N_{0,594}} = 13.988976849842123$$

$$R^0_{N_{0,596}} = 14.436198708786977$$

$$R^0_{N_{0,598}} = 55.09565006075833$$

$$R^0_{N_{0,616}} = 2.7619635254956063$$

$$R^0_{N_{0,617}} = 2.211581289263977$$

$$R^0_{N_{0,622}} = 12.020556915327079$$

$$R^0_{N_{0,629}} = 57.95422609482641$$

$$R^0_{N_{0,630}} = 28.0578618008803$$

$$R^0_{N_{0,644}} = 43.18656335222469$$

$$R^0_{N_{0,646}} = 22.13264343134007$$

$$R^0_{N_{0,649}} = 22.012118842525403$$

$$R^0_{N_{0,653}} = 6.900723225722663$$

$$R^0_{N_{0,654}} = 56.78700883160401$$

$$R^0_{N_{0,656}} = 7.310175302300092$$

$$R^0_{N_{0,657}} = 3.223435769013069$$

$$R^0_{N_{0,658}} = 4.223431156938272$$

$$R^0_{N_{0,659}} = 4.07058962254423$$

$$R^0_{N_{0,660}} = 2.566522435174229$$

$$R^0_{N_{0,661}} = 3.455847314363117$$

$$R^0_{N_{0,662}} = 7.326952702524179$$

$$R^0_{N_{0,663}} = 13.990085029094386$$

$$R^0_{N_{0,664}} = 55.288101940759745$$

$$R^0_{N_{0,665}} = 12.225175105690077$$

$$R^0_{N_{0,666}} = 4.424356723507636$$

$$R^0_{N_{0,667}} = 2.979418533389143$$

$$R^0_{N_{0,670}} = 41.93210816836267$$

$$R^0_{N_{0,671}} = 194.27758792156862$$

$$R^0_{N_{0,672}} = 159.41115690623755$$

$$R^0_{N_{0,674}} = 8.436141969184241$$

$$R^0_{N_{0,675}} = 11.369845426105343$$

$$R^0_{N_{0,676}} = 7.817249167007971$$

$$R^0_{N_{0,677}} = 2.2448769708988636$$

$$R^0_{N_{0,678}} = 1.4989737741488294$$

$$R^0_{N_{0,679}} = 2.2565891939458766$$

$$R^0_{N_{0,680}} = 2.7487935373299526$$

$$R^0_{N_{0,681}} = 1.5783759353876134$$

$$R^0_{N_{0,682}} = 1.8898011301939857$$

$$R^0_{N_{0,683}} = 2.651085557126508$$

$$R^0_{N_{0,684}} = 1.9006463156518594$$

$$R^0_{N_{0,685}} = 1.9134622545717153$$

$$R^0_{N_{0,686}} = 1.4293277372994702$$

$$R^0_{N_{0,687}} = 1.765075355869518$$

$$R^0_{N_{0,688}} = 2.067181613372769$$

$$R^0_{N_{0,689}} = 2.097357278843667$$

$$R^0_{N_{0,690}} = 1.8459725868292975$$

$$R^0_{N_{0,691}} = 1.53320688522298$$

$$R^0_{N_{0,692}} = 2.1183726657811714$$

$$R^0_{N_{0,693}} = 1.5166014968212977$$

$$R^0_{N_{0,694}} = 2.2220892455947188$$

$$R^0_{N_{0,695}} = 1.3984204062560275$$

$$R^0_{N_{0,696}} = 2.8430391302178024$$

$$R^0_{N_{0,700}} = 59.824385134355865$$

$$R^0_{N_{0,702}} = 6.532423210848893$$

$$R^0_{N_{0,703}} = 17.505126192093908$$

$$R^0_{N_{0,704}} = 5.041529579840632$$

$$R^0_{N_{0,705}} = 1.798601853510552$$

$$R^0_{N_{0,706}} = 2.0135722648843797$$

$$R^0_{N_{0,707}} = 2.3090700817213383$$

$$R^0_{N_{0,708}} = 1.4462508818594528$$

$$R^0_{N_{0,709}} = 1.639441942203111$$

$$R^0_{N_{0,710}} = 2.4358619540161297$$

$$R^0_{N_{0,711}} = 3.388370366712603$$

$$R^0_{N_{0,712}} = 2.5871938406549986$$

$$R^0_{N_{0,713}} = 4.497507697865038$$

$$R^0_{N_{0,714}} = 6.214923106273187$$

$$R^0_{N_{0,715}} = 367.2675416907416$$

$$R^0_{N_{0,716}} = 6.09281592094004$$

$$R^0_{N_{0,717}} = 3.628280849154279$$

$$R^0_{N_{0,718}} = 1.4872771052252955$$

$$R^0_{N_{0,719}} = 1.3462637829372792$$

$$R^0_{N_{0,720}} = 1.39260021433665$$

$$R^0_{N_{0,721}} = 0.9734803845966831$$

$$R^0_{N_{0,722}} = 1.3908240781484347$$

$$R^0_{N_{0,723}} = 1.6516182687479197$$

$$R^0_{N_{0,724}} = 1.913390895127411$$

$$R^0_{N_{0,727}} = 34.95176648793578$$

$$R^0_{N_{0,729}} = 54.00539358927583$$

$$R^0_{N_{0,730}} = 143.75614594837538$$

$$R^0_{N_{0,731}} = 10.73655931525478$$

$$R^0_{N_{0,732}} = 2.8901334488200425$$

$$R^0_{N_{0,733}} = 8.174119612256856$$

$$R^0_{N_{0,734}} = 6.590180651192753$$

$$R^0_{N_{0,735}} = 8.579299006607489$$

$$R^0_{N_{0,736}} = 7.453308193124693$$

$$R^0_{N_{0,737}} = 6.363106367319685$$

$$R^0_{N_{0,738}} = 2.9624682338216743$$

$$R^0_{N_{0,739}} = 2.9100897568223485$$

$$R^0_{N_{0,740}} = 2.3093907867822563$$

$$R^0_{N_{0,741}} = 1.971958284398399$$

$$R^0_{N_{0,742}} = 2.5316838944302766$$

$$R^0_{N_{0,743}} = 1.6696229270301475$$

$$R^0_{N_{0,744}} = 2.0073542616992954$$

$$R^0_{N_{0,745}} = 2.476963188035139$$

$$R^0_{N_{0,746}} = 1.9821363106700225$$

$$R^0_{N_{0,747}} = 2.277124383315029$$

$$R^0_{N_{0,748}} = 3.1060888703587$$

$$R^0_{N_{0,749}} = 3.5412463772979836$$

$$R^0_{N_{0,750}} = 9.053196965137856$$

$$R^0_{N_{0,753}} = 7.592139428929313$$

$$R^0_{N_{0,756}} = 64.67682927343469$$

$$R^0_{N_{0,758}} = 67.29013942999067$$

$$R^0_{N_{0,759}} = 40.30790571778613$$

$$R^0_{N_{0,760}} = 2.8877061328239937$$

$$R^0_{N_{0,761}} = 5.154247479802204$$

$$R^0_{N_{0,762}} = 1.8233133536177095$$

$$R^0_{N_{0,763}} = 2.458225178996328$$

$$R^0_{N_{0,764}} = 2.051301563857356$$

$$R^0_{N_{0,765}} = 1.191301093232081$$

$$R^0_{N_{0,766}} = 1.4131696075664122$$

$$R^0_{N_{0,767}} = 2.215088137970871$$

$$R^0_{N_{0,768}} = 7.799441140999338$$

$$R^0_{N_{0,769}} = 5.614485232256722$$

$$R^0_{N_{0,770}} = 1.1456619733621485$$

$$R^0_{N_{0,771}} = 1.49869418671004$$

$$R^0_{N_{0,772}} = 3.025475193839269$$

$$R^0_{N_{0,773}} = 11.143766318023001$$

$$R^0_{N_{0,774}} = 6.684081894785531$$

$$R^0_{N_{0,775}} = 7.689738602900608$$

$$R^0_{N_{0,777}} = 8.553913446594622$$

$$R^0_{N_{0,778}} = 1.5520519533382056$$

$$R^0_{N_{0,779}} = 2.295035403170438$$

$$R^0_{N_{0,780}} = 31.426423180739413$$

$$R^0_{N_{1,0}} = 50.563567282007796$$

$$R^0_{N_{1,1}} = 66.75003251271974$$

$$R^0_{N_{1,2}} = 95.76332886300617$$

$$R^0_{N_{1,3}} = 28.742843987874778$$

$$R^0_{N_{1,10}} = 76.48759616407243$$

$$R^0_{N_{1,11}} = 68.03601630773157$$

$$R^0_{N_{1,12}} = 16.97936703790105$$

$$R^0_{N_{1,17}} = 65.50675305794563$$

$$R^0_{N_{1,19}} = 39.904218146751866$$

$$R^0_{N_{1,23}} = 48.33734578749935$$

$$R^0_{N_{1,26}} = 59.7203782443638$$

$$R^0_{N_{1,27}} = 81.04316797683992$$

$$R^0_{N_{1,29}} = 40.26660894481668$$

$$R^0_{N_{1,32}} = 4.613321623047778$$

$$R^0_{N_{1,33}} = 4.007054828735064$$

$$R^0_{N_{1,34}} = 13.71704452882299$$

$$R^0_{N_{1,35}} = 12.774834729559538$$

$$R^0_{N_{1,36}} = 8.391611147839534$$

$$R^0_{N_{1,37}} = 4.603394428062976$$

$$R^0_{N_{1,38}} = 6.115196543429383$$

$$R^0_{N_{1,39}} = 3.7246205079711334$$

$$R^0_{N_{1,40}} = 3.5724346679485275$$

$$R^0_{N_{1,41}} = 4.904058233516777$$

$$R^0_{N_{1,42}} = 32.61839417427854$$

$$R^0_{N_{1,45}} = 8.347581203555999$$

$$R^0_{N_{1,46}} = 4.593617713497832$$

$$R^0_{N_{1,47}} = 2.7522309606658486$$

$$R^0_{N_{1,48}} = 2.7561570823388246$$

$$R^0_{N_{1,49}} = 2.2164770095159847$$

$$R^0_{N_{1,50}} = 2.8676192913070224$$

$$R^0_{N_{1,51}} = 3.7245957016405704$$

$$R^0_{N_{1,53}} = 69.91544474049533$$

$$R^0_{N_{1,54}} = 82.81451836136219$$

$$R^0_{N_{1,56}} = 154.85278043078605$$

$$R^0_{N_{1,58}} = 4.045682807793597$$

$$R^0_{N_{1,59}} = 63.06426866152728$$

$$R^0_{N_{1,60}} = 3.480574373473041$$

$$R^0_{N_{1,61}} = 3.3999354350906836$$

$$R^0_{N_{1,62}} = 11.770987191402105$$

$$R^0_{N_{1,63}} = 3.5991445142928304$$

$$R^0_{N_{1,64}} = 2.858116131001805$$

$$R^0_{N_{1,66}} = 2.9074708491977526$$

$$R^0_{N_{1,67}} = 2.9909658910911654$$

$$R^0_{N_{1,68}} = 14.039542137069548$$

$$R^0_{N_{1,69}} = 11.818073258677982$$

$$R^0_{N_{1,70}} = 6.160221151184998$$

$$R^0_{N_{1,71}} = 8.695043618152983$$

$$R^0_{N_{1,73}} = 128.23409280540653$$

$$R^0_{N_{1,75}} = 3.454439846225151$$

$$R^0_{N_{1,76}} = 17.3468653753446$$

$$R^0_{N_{1,77}} = 4.305754140164005$$

$$R^0_{N_{1,78}} = 2.3581602510690787$$

$$R^0_{N_{1,79}} = 4.78946610786951$$

$$R^0_{N_{1,82}} = 349.4166524702359$$

$$R^0_{N_{1,83}} = 63.94081253893794$$

$$R^0_{N_{1,84}} = 202.83790554076148$$

$$R^0_{N_{1,88}} = 22.783897137671424$$

$$R^0_{N_{1,89}} = 11.998424856022275$$

$$R^0_{N_{1,91}} = 6.250919373884053$$

$$R^0_{N_{1,98}} = 56.313195109412845$$

$$R^0_{N_{1,99}} = 97.16268537175337$$

$$R^0_{N_{1,101}} = 10.511239079290089$$

$$R^0_{N_{1,104}} = 6.487951937103602$$

$$R^0_{N_{1,105}} = 150.8934964161907$$

$$R^0_{N_{1,106}} = 2.1011890407688925$$

$$R^0_{N_{1,107}} = 1.799585769157211$$

$$R^0_{N_{1,108}} = 7.271159013762345$$

$$R^0_{N_{1,110}} = 5.6386180371109855$$

$$R^0_{N_{1,112}} = 31.585320225666365$$

$$R^0_{N_{1,116}} = 5.494115155360996$$

$$R^0_{N_{1,129}} = 7.966207797733005$$

$$R^0_{N_{1,133}} = 11.829857295413689$$

$$R^0_{N_{1,134}} = 7.58935070880375$$

$$R^0_{N_{1,135}} = 3.0267690707043755$$

$$R^0_{N_{1,136}} = 17.602659722709483$$

$$R^0_{N_{1,137}} = 439.07012683140664$$

$$R^0_{N_{1,138}} = 2.217905006356714$$

$$R^0_{N_{1,139}} = 2.5260306386994595$$

$$R^0_{N_{1,141}} = 30.949108929817637$$

$$R^0_{N_{1,144}} = 56.20200738611228$$

$$R^0_{N_{1,148}} = 92.93395567317326$$

$$R^0_{N_{1,149}} = 24.193509533272948$$

$$R^0_{N_{1,150}} = 571.7277218839604$$

$$R^0_{N_{1,151}} = 36.0479667381913$$

$$R^0_{N_{1,157}} = 13.8200799420004$$

$$R^0_{N_{1,159}} = 141.27911419590586$$

$$R^0_{N_{1,160}} = 14.83915223246674$$

$$R^0_{N_{1,161}} = 21.902969443110596$$

$$R^0_{N_{1,162}} = 9.519394232292754$$

$$R^0_{N_{1,163}} = 16.706131410846847$$

$$R^0_{N_{1,164}} = 8.815528045078574$$

$$R^0_{N_{1,165}} = 5.563002085808791$$

$$R^0_{N_{1,166}} = 2.8743549403163993$$

$$R^0_{N_{1,167}} = 2.6144866909427287$$

$$R^0_{N_{1,168}} = 34.247891876692236$$

$$R^0_{N_{1,180}} = 22.80648138479928$$

$$R^0_{N_{1,187}} = 22.955465864711137$$

$$R^0_{N_{1,188}} = 8.385842768347137$$

$$R^0_{N_{1,189}} = 8.04881760675973$$

$$R^0_{N_{1,190}} = 6.627232173717598$$

$$R^0_{N_{1,191}} = 6.230847572096287$$

$$R^0_{N_{1,192}} = 4.561695856644361$$

$$R^0_{N_{1,193}} = 2.1922766657517596$$

$$R^0_{N_{1,194}} = 7.346432924049121$$

$$R^0_{N_{1,195}} = 11.288911362798714$$

$$R^0_{N_{1,203}} = 17.917774153460282$$

$$R^0_{N_{1,211}} = 25.316232483980922$$

$$R^0_{N_{1,212}} = 79.19119300200445$$

$$R^0_{N_{1,214}} = 213.5943996962013$$

$$R^0_{N_{1,215}} = 85.14102545702346$$

$$R^0_{N_{1,217}} = 13.593430642149059$$

$$R^0_{N_{1,219}} = 5.655538581817039$$

$$R^0_{N_{1,220}} = 1.632466367363937$$

$$R^0_{N_{1,221}} = 2.2711612798858547$$

$$R^0_{N_{1,222}} = 4.337983994630143$$

$$R^0_{N_{1,223}} = 10.913400756015013$$

$$R^0_{N_{1,224}} = 3.609046183558626$$

$$R^0_{N_{1,231}} = 239.09534849957203$$

$$R^0_{N_{1,239}} = 27.866797691140047$$

$$R^0_{N_{1,240}} = 9.234068966219468$$

$$R^0_{N_{1,245}} = 23.385423727720898$$

$$R^0_{N_{1,248}} = 3.514524643461648$$

$$R^0_{N_{1,249}} = 14.319684308669851$$

$$R^0_{N_{1,250}} = 18.355512442969694$$

$$R^0_{N_{1,258}} = 37.8110965417699$$

$$R^0_{N_{1,268}} = 84.97013966308914$$

$$R^0_{N_{1,271}} = 18.55438516165965$$

$$R^0_{N_{1,272}} = 12.361784400641328$$

$$R^0_{N_{1,273}} = 31.29737486551135$$

$$R^0_{N_{1,276}} = 2.3889397939959314$$

$$R^0_{N_{1,278}} = 6.138522013527845$$

$$R^0_{N_{1,290}} = 27.409180638073735$$

$$R^0_{N_{1,291}} = 6.240246973275558$$

$$R^0_{N_{1,292}} = 2.5373137759376765$$

$$R^0_{N_{1,293}} = 6.1616951292954125$$

$$R^0_{N_{1,299}} = 26.57370030290413$$

$$R^0_{N_{1,300}} = 18.016329605349526$$

$$R^0_{N_{1,301}} = 22.151835562005477$$

$$R^0_{N_{1,302}} = 8.686992060930876$$

$$R^0_{N_{1,303}} = 8.803405195356325$$

$$R^0_{N_{1,304}} = 2.211590618320585$$

$$R^0_{N_{1,310}} = 15.851601367167662$$

$$R^0_{N_{1,312}} = 16.965350068582406$$

$$R^0_{N_{1,313}} = 11.175281876320124$$

$$R^0_{N_{1,314}} = 24.241819037772057$$

$$R^0_{N_{1,315}} = 4.841027446298564$$

$$R^0_{N_{1,316}} = 4.66652967934606$$

$$R^0_{N_{1,317}} = 2.831144653986164$$

$$R^0_{N_{1,318}} = 2.4698702381597326$$

$$R^0_{N_{1,319}} = 2.618596981074532$$

$$R^0_{N_{1,320}} = 1.591810927517509$$

$$R^0_{N_{1,321}} = 1.7829040228266588$$

$$R^0_{N_{1,325}} = 46.37833816434803$$

$$R^0_{N_{1,326}} = 16.29810469092699$$

$$R^0_{N_{1,327}} = 42.20899956577959$$

$$R^0_{N_{1,328}} = 14.952730546053507$$

$$R^0_{N_{1,329}} = 4.57650104580718$$

$$R^0_{N_{1,330}} = 3.90030033576511$$

$$R^0_{N_{1,331}} = 4.9092507695203444$$

$$R^0_{N_{1,332}} = 3.678235995363075$$

$$R^0_{N_{1,333}} = 7.562998045262678$$

$$R^0_{N_{1,334}} = 6.59963697940192$$

$$R^0_{N_{1,335}} = 5.560616217189033$$

$$R^0_{N_{1,338}} = 9.192634289078928$$

$$R^0_{N_{1,339}} = 6.079294510886615$$

$$R^0_{N_{1,340}} = 3.0009038190244155$$

$$R^0_{N_{1,341}} = 1.9070522628122208$$

$$R^0_{N_{1,342}} = 1.2111454847313317$$

$$R^0_{N_{1,343}} = 1.1231192496693345$$

$$R^0_{N_{1,344}} = 1.324127933246564$$

$$R^0_{N_{1,345}} = 1.2695815890716138$$

$$R^0_{N_{1,346}} = 1.5120139438389177$$

$$R^0_{N_{1,347}} = 2.1143707748495073$$

$$R^0_{N_{1,348}} = 2.035311971506727$$

$$R^0_{N_{1,349}} = 2.8616104978152292$$

$$R^0_{N_{1,351}} = 640.4782337518792$$

$$R^0_{N_{1,352}} = 15.278216687072876$$

$$R^0_{N_{1,353}} = 21.621445447575283$$

$$R^0_{N_{1,354}} = 10.575325571817501$$

$$R^0_{N_{1,355}} = 5.8197419116272275$$

$$R^0_{N_{1,356}} = 8.013271376996112$$

$$R^0_{N_{1,357}} = 4.248929028261523$$

$$R^0_{N_{1,358}} = 3.4800531138420303$$

$$R^0_{N_{1,359}} = 4.0439638313707835$$

$$R^0_{N_{1,365}} = 77.36583825686432$$

$$R^0_{N_{1,367}} = 2.82466540764682$$

$$R^0_{N_{1,368}} = 1.0678982166132067$$

$$R^0_{N_{1,369}} = 0.9236469739761397$$

$$R^0_{N_{1,370}} = 0.8303887586894707$$

$$R^0_{N_{1,371}} = 1.0433599826069522$$

$$R^0_{N_{1,372}} = 1.6128802650100145$$

$$R^0_{N_{1,373}} = 2.7621310891492383$$

$$R^0_{N_{1,374}} = 3.3620459219861885$$

$$R^0_{N_{1,375}} = 4.911430932409706$$

$$R^0_{N_{1,376}} = 4.010853813528299$$

$$R^0_{N_{1,379}} = 18.99501319391722$$

$$R^0_{N_{1,380}} = 72.7639410673662$$

$$R^0_{N_{1,381}} = 54.226449153863996$$

$$R^0_{N_{1,382}} = 14.83199437563728$$

$$R^0_{N_{1,383}} = 10.274220226915453$$

$$R^0_{N_{1,384}} = 40.28831093905292$$

$$R^0_{N_{1,385}} = 9.350284790726189$$

$$R^0_{N_{1,386}} = 4.967037879652504$$

$$R^0_{N_{1,393}} = 157.73661171392214$$

$$R^0_{N_{1,395}} = 2.3181371133436595$$

$$R^0_{N_{1,396}} = 1.3260582463802997$$

$$R^0_{N_{1,397}} = 1.2519000623964567$$

$$R^0_{N_{1,398}} = 2.7351250451378673$$

$$R^0_{N_{1,399}} = 4.630659111754028$$

$$R^0_{N_{1,400}} = 12.34735192103375$$

$$R^0_{N_{1,403}} = 16.54110414417008$$

$$R^0_{N_{1,404}} = 36.180630176860014$$

$$R^0_{N_{1,407}} = 22.759136365856172$$

$$R^0_{N_{1,408}} = 11.615011327899865$$

$$R^0_{N_{1,409}} = 17.456081935465118$$

$$R^0_{N_{1,412}} = 17.16619665169086$$

$$R^0_{N_{1,413}} = 34.8066084402916$$

$$R^0_{N_{1,415}} = 13.308781247211178$$

$$R^0_{N_{1,421}} = 67.8406312085707$$

$$R^0_{N_{1,423}} = 17.6037967764518$$

$$R^0_{N_{1,424}} = 2.847789906185567$$

$$R^0_{N_{1,431}} = 14.804756133234912$$

$$R^0_{N_{1,432}} = 15.357327418225024$$

$$R^0_{N_{1,440}} = 8.23654086429299$$

$$R^0_{N_{1,442}} = 5.052168151589593$$

$$R^0_{N_{1,443}} = 6.346428165794471$$

$$R^0_{N_{1,452}} = 22.98338890343474$$

$$R^0_{N_{1,455}} = 26.256030166580526$$

$$R^0_{N_{1,456}} = 16.140412177931875$$

$$R^0_{N_{1,459}} = 18.541824007868872$$

$$R^0_{N_{1,463}} = 42.064672629951545$$

$$R^0_{N_{1,464}} = 51.9010364045221$$

$$R^0_{N_{1,467}} = 87.93428599272934$$

$$R^0_{N_{1,476}} = 30.095722476057496$$

$$R^0_{N_{1,484}} = 154.5894036741232$$

$$R^0_{N_{1,485}} = 14.24581181220896$$

$$R^0_{N_{1,486}} = 26.60288789523335$$

$$R^0_{N_{1,487}} = 7.00684282877016$$

$$R^0_{N_{1,491}} = 190.66304615723362$$

$$R^0_{N_{1,492}} = 19.591708138454795$$

$$R^0_{N_{1,493}} = 157.56374064964888$$

$$R^0_{N_{1,496}} = 11.211438768027296$$

$$R^0_{N_{1,512}} = 27.6928207179313$$

$$R^0_{N_{1,513}} = 8.600712867754464$$

$$R^0_{N_{1,514}} = 10.981552201833578$$

$$R^0_{N_{1,515}} = 6.466801503992843$$

$$R^0_{N_{1,516}} = 39.782204305469484$$

$$R^0_{N_{1,519}} = 85.51727525829202$$

$$R^0_{N_{1,520}} = 26.344980025507287$$

$$R^0_{N_{1,521}} = 42.66958638142541$$

$$R^0_{N_{1,524}} = 9.910456454318018$$

$$R^0_{N_{1,525}} = 37.083781214420455$$

$$R^0_{N_{1,527}} = 20.190100034598434$$

$$R^0_{N_{1,533}} = 9.101941983936856$$

$$R^0_{N_{1,540}} = 8.823063940029495$$

$$R^0_{N_{1,543}} = 14.047197582694045$$

$$R^0_{N_{1,544}} = 12.885065992200477$$

$$R^0_{N_{1,552}} = 14.152230258216672$$

$$R^0_{N_{1,553}} = 21.058983882904922$$

$$R^0_{N_{1,560}} = 77.38654714272998$$

$$R^0_{N_{1,561}} = 6.406541102317945$$

$$R^0_{N_{1,563}} = 7.500588064552868$$

$$R^0_{N_{1,572}} = 14.174809557755776$$

$$R^0_{N_{1,573}} = 17.747411527550142$$

$$R^0_{N_{1,577}} = 11.67862883511145$$

$$R^0_{N_{1,579}} = 83.51755877191891$$

$$R^0_{N_{1,580}} = 13.29373156567885$$

$$R^0_{N_{1,581}} = 12.491991382967456$$

$$R^0_{N_{1,599}} = 13.914819377983981$$

$$R^0_{N_{1,600}} = 27.5635835811743$$

$$R^0_{N_{1,601}} = 23.332081355279282$$

$$R^0_{N_{1,608}} = 112.2644909860468$$

$$R^0_{N_{1,615}} = 4.903722822367873$$

$$R^0_{N_{1,627}} = 20.544320123335357$$

$$R^0_{N_{1,628}} = 12.458981344536395$$

$$R^0_{N_{1,629}} = 8.494143485738558$$

$$R^0_{N_{1,632}} = 55.860668930556194$$

$$R^0_{N_{1,643}} = 5.363201326765465$$

$$R^0_{N_{1,644}} = 58.93087217476799$$

$$R^0_{N_{1,645}} = 30.49227916833411$$

$$R^0_{N_{1,651}} = 10.48455427625823$$

$$R^0_{N_{1,652}} = 5.249776483716695$$

$$R^0_{N_{1,653}} = 961.1425343832059$$

$$R^0_{N_{1,657}} = 128.5969020815311$$

$$R^0_{N_{1,658}} = 8.597487174973676$$

$$R^0_{N_{1,659}} = 14.82243019966114$$

$$R^0_{N_{1,664}} = 129.75503078737222$$

$$R^0_{N_{1,665}} = 13.638581234307415$$

$$R^0_{N_{1,667}} = 23.95060047038334$$

$$R^0_{N_{1,669}} = 440.12184304961363$$

$$R^0_{N_{1,671}} = 29.885075222733526$$

$$R^0_{N_{1,672}} = 113.18312520831651$$

$$R^0_{N_{1,673}} = 137.67041598899397$$

$$R^0_{N_{1,677}} = 5.72590724658208$$

$$R^0_{N_{1,680}} = 33.01012394008642$$

$$R^0_{N_{1,681}} = 105.04328246639885$$

$$R^0_{N_{1,688}} = 5.551041286599464$$

$$R^0_{N_{1,689}} = 200.1212429920921$$

$$R^0_{N_{1,690}} = 5.914450098417199$$

$$R^0_{N_{1,691}} = 4.8439608983025275$$

$$R^0_{N_{1,692}} = 6.480379933792977$$

$$R^0_{N_{1,695}} = 5.27204760336562$$

$$R^0_{N_{1,699}} = 45.17765415216834$$

$$R^0_{N_{1,705}} = 16.92432434272753$$

$$R^0_{N_{1,709}} = 72.85291571292795$$

$$R^0_{N_{1,716}} = 39.81605395519654$$

$$R^0_{N_{1,720}} = 60.8751428415276$$

$$R^0_{N_{1,721}} = 2.7097621571089436$$

$$R^0_{N_{1,722}} = 1.8272924290270982$$

$$R^0_{N_{1,723}} = 2.1386000743790357$$

$$R^0_{N_{1,724}} = 4.039685054537574$$

$$R^0_{N_{1,727}} = 181.21186541294384$$

$$R^0_{N_{1,728}} = 48.476502250274926$$

$$R^0_{N_{1,729}} = 30.578599174805834$$

$$R^0_{N_{1,730}} = 95.98168436512381$$

$$R^0_{N_{1,731}} = 9.564833200153616$$

$$R^0_{N_{1,732}} = 5.450438665811388$$

$$R^0_{N_{1,733}} = 4.646167611862654$$

$$R^0_{N_{1,734}} = 9.07282610811758$$

$$R^0_{N_{1,739}} = 9.033003257239548$$

$$R^0_{N_{1,740}} = 5.415966678853$$

$$R^0_{N_{1,741}} = 9.30540306277877$$

$$R^0_{N_{1,749}} = 7.83495391939376$$

$$R^0_{N_{1,750}} = 9.30825872625884$$

$$R^0_{N_{1,751}} = 70.02877961816007$$

$$R^0_{N_{1,752}} = 4.472031106831442$$

$$R^0_{N_{1,755}} = 786.9554041161288$$

$$R^0_{N_{1,757}} = 40.45465935353885$$

$$R^0_{N_{1,775}} = 20.103726921401066$$

$$R^0_{N_{1,776}} = 5.031911225116043$$

$$R^0_{N_{1,777}} = 5.899921016558389$$

$$R^0_{N_{1,778}} = 4.107941462893875$$

$$R^0_{N_{1,781}} = 49.34709329964546$$

$$R^0_{N_{1,782}} = 167.717167113252$$

$$R^0_{N_{1,783}} = 33.39368315769963$$

$$R^0_{N_{2,0}} = 49.63146589100935$$

$$R^0_{N_{2,2}} = 30.051723334969317$$

$$R^0_{N_{2,3}} = 49.10215759381453$$

$$R^0_{N_{2,5}} = 54.59699377892074$$

$$R^0_{N_{2,6}} = 67.28246959216519$$

$$R^0_{N_{2,7}} = 99.72441247129795$$

$$R^0_{N_{2,9}} = 42.684900231261494$$

$$R^0_{N_{2,12}} = 5.511134470343994$$

$$R^0_{N_{2,13}} = 5.737738912984875$$

$$R^0_{N_{2,14}} = 7.3360627315583065$$

$$R^0_{N_{2,15}} = 10.854013792804514$$

$$R^0_{N_{2,17}} = 223.22827107010264$$

$$R^0_{N_{2,18}} = 33.862624208578325$$

$$R^0_{N_{2,21}} = 160.08422753199827$$

$$R^0_{N_{2,24}} = 70.00567703910406$$

$$R^0_{N_{2,25}} = 403.34000901347355$$

$$R^0_{N_{2,28}} = 35.17086287599126$$

$$R^0_{N_{2,29}} = 383.93868090537273$$

$$R^0_{N_{2,31}} = 85.77809686452007$$

$$R^0_{N_{2,32}} = 3.8868601631037767$$

$$R^0_{N_{2,33}} = 2.5510082564203933$$

$$R^0_{N_{2,34}} = 7.654025354402428$$

$$R^0_{N_{2,35}} = 5.2481966692351545$$

$$R^0_{N_{2,36}} = 4.887482509165732$$

$$R^0_{N_{2,37}} = 6.132324852957867$$

$$R^0_{N_{2,38}} = 28.131162349966427$$

$$R^0_{N_{2,39}} = 8.781709709135455$$

$$R^0_{N_{2,40}} = 3.280916845756946$$

$$R^0_{N_{2,41}} = 6.6020879518069915$$

$$R^0_{N_{2,42}} = 6.590899729514168$$

$$R^0_{N_{2,43}} = 10.713008008472215$$

$$R^0_{N_{2,44}} = 5.982394649325541$$

$$R^0_{N_{2,45}} = 8.154405820091515$$

$$R^0_{N_{2,46}} = 3.0698953491510412$$

$$R^0_{N_{2,47}} = 3.2212949488894576$$

$$R^0_{N_{2,48}} = 4.050696920591295$$

$$R^0_{N_{2,49}} = 6.690266997114892$$

$$R^0_{N_{2,50}} = 4.593664564675319$$

$$R^0_{N_{2,51}} = 5.2859039544996556$$

$$R^0_{N_{2,53}} = 32.39972796996348$$

$$R^0_{N_{2,54}} = 39.58743017350911$$

$$R^0_{N_{2,58}} = 10.536972981494118$$

$$R^0_{N_{2,59}} = 53.378510033496354$$

$$R^0_{N_{2,60}} = 5.611891691918237$$

$$R^0_{N_{2,61}} = 2.376697024400036$$

$$R^0_{N_{2,62}} = 6.778430751062032$$

$$R^0_{N_{2,63}} = 3.908372818603587$$

$$R^0_{N_{2,64}} = 3.423089263090414$$

$$R^0_{N_{2,65}} = 2.694764759638254$$

$$R^0_{N_{2,66}} = 2.6072020289821967$$

$$R^0_{N_{2,67}} = 3.3370689645741582$$

$$R^0_{N_{2,68}} = 3.30669067535878$$

$$R^0_{N_{2,69}} = 2.7199041423248485$$

$$R^0_{N_{2,70}} = 3.2733588176101978$$

$$R^0_{N_{2,71}} = 4.669702801889985$$

$$R^0_{N_{2,72}} = 5.605466537487891$$

$$R^0_{N_{2,77}} = 8.350558679377416$$

$$R^0_{N_{2,78}} = 6.3711281521289$$

$$R^0_{N_{2,79}} = 14.379009333551311$$

$$R^0_{N_{2,80}} = 22.578320273730178$$

$$R^0_{N_{2,81}} = 3.3484913970106662$$

$$R^0_{N_{2,84}} = 39.099674979542385$$

$$R^0_{N_{2,85}} = 42.510424645061484$$

$$R^0_{N_{2,86}} = 5.913231138116685$$

$$R^0_{N_{2,87}} = 319.0753457406423$$

$$R^0_{N_{2,88}} = 38.975904848628595$$

$$R^0_{N_{2,90}} = 17.163100422972345$$

$$R^0_{N_{2,91}} = 3.4050945867162024$$

$$R^0_{N_{2,92}} = 2.509682467250726$$

$$R^0_{N_{2,93}} = 1.7273420926237564$$

$$R^0_{N_{2,94}} = 2.100328878699588$$

$$R^0_{N_{2,95}} = 3.55045138740826$$

$$R^0_{N_{2,96}} = 2.3063342061649554$$

$$R^0_{N_{2,97}} = 1.5574608581250982$$

$$R^0_{N_{2,98}} = 2.347002766229671$$

$$R^0_{N_{2,99}} = 2.423558178767942$$

$$R^0_{N_{2,100}} = 3.138397879452803$$

$$R^0_{N_{2,103}} = 16.908475438045834$$

$$R^0_{N_{2,104}} = 7.479257442382775$$

$$R^0_{N_{2,105}} = 9.807141798165722$$

$$R^0_{N_{2,106}} = 97.5839195380717$$

$$R^0_{N_{2,110}} = 4.70484792623885$$

$$R^0_{N_{2,111}} = 58.81411781821433$$

$$R^0_{N_{2,112}} = 30.169653337577206$$

$$R^0_{N_{2,114}} = 7.154563795567272$$

$$R^0_{N_{2,121}} = 5.3717787692599055$$

$$R^0_{N_{2,125}} = 9.412539984861978$$

$$R^0_{N_{2,126}} = 9.898855321303756$$

$$R^0_{N_{2,127}} = 6.465941035323462$$

$$R^0_{N_{2,128}} = 7.673877443438358$$

$$R^0_{N_{2,138}} = 21.361283315699072$$

$$R^0_{N_{2,139}} = 5.040460614716772$$

$$R^0_{N_{2,140}} = 131.947472770381$$

$$R^0_{N_{2,142}} = 4.404393573453744$$

$$R^0_{N_{2,144}} = 9.006669893518584$$

$$R^0_{N_{2,145}} = 441.48390046543756$$

$$R^0_{N_{2,146}} = 21.34932974822253$$

$$R^0_{N_{2,150}} = 53.051491886012066$$

$$R^0_{N_{2,153}} = 19.137682930906905$$

$$R^0_{N_{2,154}} = 23.778385662641497$$

$$R^0_{N_{2,155}} = 27.467539426931314$$

$$R^0_{N_{2,157}} = 39.61604314567687$$

$$R^0_{N_{2,158}} = 19.61444124895337$$

$$R^0_{N_{2,159}} = 5.245076785675626$$

$$R^0_{N_{2,160}} = 18.147927856776867$$

$$R^0_{N_{2,167}} = 7.696937172729832$$

$$R^0_{N_{2,174}} = 93.12489133901127$$

$$R^0_{N_{2,178}} = 16.04113637515334$$

$$R^0_{N_{2,183}} = 122.45425211158926$$

$$R^0_{N_{2,187}} = 28.396808425671598$$

$$R^0_{N_{2,188}} = 15.981234650456072$$

$$R^0_{N_{2,200}} = 8.015262579538136$$

$$R^0_{N_{2,201}} = 4.087601256792683$$

$$R^0_{N_{2,203}} = 11.69775732538479$$

$$R^0_{N_{2,204}} = 124.93197179814517$$

$$R^0_{N_{2,211}} = 36.37960875131154$$

$$R^0_{N_{2,216}} = 18.97553666672416$$

$$R^0_{N_{2,218}} = 236.58051119185816$$

$$R^0_{N_{2,224}} = 8.052842226838761$$

$$R^0_{N_{2,228}} = 23.892650366744686$$

$$R^0_{N_{2,239}} = 69.30057704343383$$

$$R^0_{N_{2,244}} = 8.789496380574478$$

$$R^0_{N_{2,247}} = 25.4777037370494$$

$$R^0_{N_{2,252}} = 10.950373213997102$$

$$R^0_{N_{2,257}} = 25.476252938184686$$

$$R^0_{N_{2,262}} = 20.275253537485117$$

$$R^0_{N_{2,265}} = 284.28931142155403$$

$$R^0_{N_{2,270}} = 59.17883370706532$$

$$R^0_{N_{2,271}} = 48.320222114058105$$

$$R^0_{N_{2,273}} = 12.090162321869315$$

$$R^0_{N_{2,274}} = 48.26384682891414$$

$$R^0_{N_{2,275}} = 5.286687225040935$$

$$R^0_{N_{2,280}} = 54.529706029449464$$

$$R^0_{N_{2,284}} = 666.8988479875184$$

$$R^0_{N_{2,285}} = 55.83116423383928$$

$$R^0_{N_{2,287}} = 12.669961365497945$$

$$R^0_{N_{2,290}} = 8.319032808981188$$

$$R^0_{N_{2,291}} = 33.89974968139518$$

$$R^0_{N_{2,297}} = 75.17481113913303$$

$$R^0_{N_{2,298}} = 30.50019923634589$$

$$R^0_{N_{2,299}} = 14.359934612083155$$

$$R^0_{N_{2,300}} = 31.60683093061698$$

$$R^0_{N_{2,301}} = 8.236496890212608$$

$$R^0_{N_{2,302}} = 9.105823028841225$$

$$R^0_{N_{2,303}} = 5.803324753445323$$

$$R^0_{N_{2,312}} = 27.050323684307585$$

$$R^0_{N_{2,315}} = 16.0166168948216$$

$$R^0_{N_{2,327}} = 20.644221988668097$$

$$R^0_{N_{2,328}} = 7.352992338339355$$

$$R^0_{N_{2,329}} = 6.36421669732815$$

$$R^0_{N_{2,330}} = 43.970589133802896$$

$$R^0_{N_{2,331}} = 3.5586208798230574$$

$$R^0_{N_{2,332}} = 6.194483871500729$$

$$R^0_{N_{2,337}} = 64.8758219882103$$

$$R^0_{N_{2,339}} = 17.843844045460163$$

$$R^0_{N_{2,341}} = 10.208216148299249$$

$$R^0_{N_{2,343}} = 63.57034773407801$$

$$R^0_{N_{2,345}} = 44.40846987947522$$

$$R^0_{N_{2,355}} = 66.89209181496214$$

$$R^0_{N_{2,357}} = 29.479622267002$$

$$R^0_{N_{2,358}} = 10.116457151006093$$

$$R^0_{N_{2,359}} = 33.447602448255424$$

$$R^0_{N_{2,362}} = 7.052177962952688$$

$$R^0_{N_{2,363}} = 14.308750798897455$$

$$R^0_{N_{2,364}} = 101.16528446434235$$

$$R^0_{N_{2,365}} = 68.38693024257084$$

$$R^0_{N_{2,366}} = 8.080344377079006$$

$$R^0_{N_{2,382}} = 16.04035229139391$$

$$R^0_{N_{2,385}} = 13.430241910548792$$

$$R^0_{N_{2,386}} = 8.563459936276367$$

$$R^0_{N_{2,387}} = 27.456939111130477$$

$$R^0_{N_{2,390}} = 3.8925212096984407$$

$$R^0_{N_{2,391}} = 3.2704727211836553$$

$$R^0_{N_{2,394}} = 4.443589363280008$$

$$R^0_{N_{2,403}} = 21.963469200303127$$

$$R^0_{N_{2,416}} = 6.958165692375646$$

$$R^0_{N_{2,417}} = 6.175590535312488$$

$$R^0_{N_{2,418}} = 3.3749633128086227$$

$$R^0_{N_{2,419}} = 2.7495922659719763$$

$$R^0_{N_{2,422}} = 38.164723435070925$$

$$R^0_{N_{2,433}} = 33.93526628396349$$

$$R^0_{N_{2,434}} = 17.177684732187977$$

$$R^0_{N_{2,436}} = 259.31121803361145$$

$$R^0_{N_{2,444}} = 1.4266093876100607$$

$$R^0_{N_{2,445}} = 1.3533336210383922$$

$$R^0_{N_{2,446}} = 3.2784696503150776$$

$$R^0_{N_{2,447}} = 24.57000446302227$$

$$R^0_{N_{2,450}} = 6.693185601358647$$

$$R^0_{N_{2,451}} = 3.760147920705537$$

$$R^0_{N_{2,452}} = 3.1292121162383726$$

$$R^0_{N_{2,453}} = 2.6595151143543485$$

$$R^0_{N_{2,454}} = 7.139123890949021$$

$$R^0_{N_{2,455}} = 186.91496892618338$$

$$R^0_{N_{2,462}} = 150.37400509069775$$

$$R^0_{N_{2,471}} = 5.211422955328318$$

$$R^0_{N_{2,472}} = 1.361946754306816$$

$$R^0_{N_{2,473}} = 1.2196951070478232$$

$$R^0_{N_{2,474}} = 1.7430569523565718$$

$$R^0_{N_{2,475}} = 20.01514925794912$$

$$R^0_{N_{2,478}} = 7.802474418007639$$

$$R^0_{N_{2,479}} = 3.694135995167321$$

$$R^0_{N_{2,480}} = 2.0083534072317746$$

$$R^0_{N_{2,481}} = 1.4606774872247867$$

$$R^0_{N_{2,482}} = 1.5706869787634659$$

$$R^0_{N_{2,483}} = 3.502095918034852$$

$$R^0_{N_{2,484}} = 3.9974753112555703$$

$$R^0_{N_{2,485}} = 15.718901649212636$$

$$R^0_{N_{2,487}} = 12.645443719191402$$

$$R^0_{N_{2,488}} = 45.104711105853696$$

$$R^0_{N_{2,490}} = 589.3137592775603$$

$$R^0_{N_{2,492}} = 28.254531706154633$$

$$R^0_{N_{2,495}} = 10.215105978761779$$

$$R^0_{N_{2,496}} = 6.133736174867543$$

$$R^0_{N_{2,497}} = 16.940309892257073$$

$$R^0_{N_{2,498}} = 7.706070720443113$$

$$R^0_{N_{2,499}} = 2.99664714563523$$

$$R^0_{N_{2,500}} = 1.2837964809722109$$

$$R^0_{N_{2,501}} = 1.5534689402805968$$

$$R^0_{N_{2,502}} = 1.5133848083811772$$

$$R^0_{N_{2,503}} = 9.736138915045563$$

$$R^0_{N_{2,506}} = 12.158987752117328$$

$$R^0_{N_{2,507}} = 13.882024377214353$$

$$R^0_{N_{2,508}} = 1.7695258392061$$

$$R^0_{N_{2,509}} = 1.3512446722486573$$

$$R^0_{N_{2,510}} = 1.2638328860345063$$

$$R^0_{N_{2,511}} = 1.156078990524574$$

$$R^0_{N_{2,512}} = 0.995459287859125$$

$$R^0_{N_{2,513}} = 1.255541783214572$$

$$R^0_{N_{2,514}} = 1.5862542162551854$$

$$R^0_{N_{2,515}} = 2.2367412924097296$$

$$R^0_{N_{2,516}} = 2.21655256066524$$

$$R^0_{N_{2,517}} = 3.700472682594206$$

$$R^0_{N_{2,518}} = 9.408391821920844$$

$$R^0_{N_{2,519}} = 6.4075705902139815$$

$$R^0_{N_{2,520}} = 8.340879921176045$$

$$R^0_{N_{2,521}} = 11.277768614283953$$

$$R^0_{N_{2,522}} = 5.473678063164427$$

$$R^0_{N_{2,523}} = 7.318140582867977$$

$$R^0_{N_{2,524}} = 8.898324611099438$$

$$R^0_{N_{2,525}} = 35.688200511946356$$

$$R^0_{N_{2,526}} = 27.30164536795804$$

$$R^0_{N_{2,527}} = 4.926807225841956$$

$$R^0_{N_{2,528}} = 1.6893750782271184$$

$$R^0_{N_{2,529}} = 2.156605433375125$$

$$R^0_{N_{2,530}} = 48.504475320102614$$

$$R^0_{N_{2,531}} = 18.751004118459118$$

$$R^0_{N_{2,532}} = 3.3844765940140906$$

$$R^0_{N_{2,536}} = 2.5303692433408047$$

$$R^0_{N_{2,537}} = 3.1775887890913723$$

$$R^0_{N_{2,538}} = 1.7476181106196667$$

$$R^0_{N_{2,539}} = 1.1238023456936825$$

$$R^0_{N_{2,540}} = 0.9254674303315742$$

$$R^0_{N_{2,541}} = 0.9367480693254998$$

$$R^0_{N_{2,542}} = 0.9347953923766654$$

$$R^0_{N_{2,543}} = 1.1474796365510886$$

$$R^0_{N_{2,544}} = 1.2811509363002729$$

$$R^0_{N_{2,545}} = 2.126010061954078$$

$$R^0_{N_{2,546}} = 3.2624185961493963$$

$$R^0_{N_{2,547}} = 3.7097909292058637$$

$$R^0_{N_{2,548}} = 6.711739462085631$$

$$R^0_{N_{2,549}} = 8.273426901938754$$

$$R^0_{N_{2,550}} = 12.28044090292322$$

$$R^0_{N_{2,551}} = 46.06103310311006$$

$$R^0_{N_{2,552}} = 33.43416096447056$$

$$R^0_{N_{2,554}} = 5.096604272015486$$

$$R^0_{N_{2,555}} = 3.1001819672699136$$

$$R^0_{N_{2,556}} = 2.2529475471629703$$

$$R^0_{N_{2,557}} = 4.097385468475058$$

$$R^0_{N_{2,558}} = 351.47906265425917$$

$$R^0_{N_{2,559}} = 1.9827045907464182$$

$$R^0_{N_{2,561}} = 28.43783007335546$$

$$R^0_{N_{2,564}} = 6.830738538394673$$

$$R^0_{N_{2,566}} = 10.724992692466216$$

$$R^0_{N_{2,567}} = 5.9375816973224245$$

$$R^0_{N_{2,568}} = 7.703273734399344$$

$$R^0_{N_{2,569}} = 3.4078740234252014$$

$$R^0_{N_{2,570}} = 2.7994399857234904$$

$$R^0_{N_{2,571}} = 3.244718479765398$$

$$R^0_{N_{2,572}} = 2.1961106683109253$$

$$R^0_{N_{2,573}} = 3.751713428868076$$

$$R^0_{N_{2,574}} = 4.198839271267878$$

$$R^0_{N_{2,575}} = 4.193597378841665$$

$$R^0_{N_{2,576}} = 4.957076647703737$$

$$R^0_{N_{2,577}} = 10.656568136337782$$

$$R^0_{N_{2,578}} = 9.463317987673365$$

$$R^0_{N_{2,579}} = 24.485512402043522$$

$$R^0_{N_{2,580}} = 5.739231617535441$$

$$R^0_{N_{2,581}} = 23.192510948892497$$

$$R^0_{N_{2,583}} = 12.998012883764789$$

$$R^0_{N_{2,584}} = 11.136259359922246$$

$$R^0_{N_{2,586}} = 3.9821523449761784$$

$$R^0_{N_{2,588}} = 3.547607520864948$$

$$R^0_{N_{2,593}} = 13.407410781570782$$

$$R^0_{N_{2,602}} = 5.5064627569818425$$

$$R^0_{N_{2,603}} = 6.612471010213687$$

$$R^0_{N_{2,604}} = 19.36620112159069$$

$$R^0_{N_{2,605}} = 3.32212527342034$$

$$R^0_{N_{2,606}} = 6.492030947902867$$

$$R^0_{N_{2,607}} = 10.737212085527958$$

$$R^0_{N_{2,608}} = 4.338641659565315$$

$$R^0_{N_{2,609}} = 10.758831758024632$$

$$R^0_{N_{2,610}} = 11.91918862892643$$

$$R^0_{N_{2,611}} = 31.585613829565172$$

$$R^0_{N_{2,612}} = 6.923235891256623$$

$$R^0_{N_{2,613}} = 10.248686268291813$$

$$R^0_{N_{2,614}} = 3.8895396100472026$$

$$R^0_{N_{2,615}} = 2.727232768116187$$

$$R^0_{N_{2,616}} = 3.1863188140900824$$

$$R^0_{N_{2,629}} = 9.618482475605104$$

$$R^0_{N_{2,630}} = 13.270191384868067$$

$$R^0_{N_{2,631}} = 7.836839632027817$$

$$R^0_{N_{2,632}} = 7.672679835407885$$

$$R^0_{N_{2,633}} = 3.3611723182163997$$

$$R^0_{N_{2,634}} = 5.417995541845056$$

$$R^0_{N_{2,635}} = 4.909732408835532$$

$$R^0_{N_{2,636}} = 3.8535119289200774$$

$$R^0_{N_{2,637}} = 3.9657152177073276$$

$$R^0_{N_{2,639}} = 7.687485315806807$$

$$R^0_{N_{2,640}} = 4.8122304861503515$$

$$R^0_{N_{2,641}} = 5.987333332560109$$

$$R^0_{N_{2,642}} = 3.1364323984790077$$

$$R^0_{N_{2,643}} = 2.8044088343173517$$

$$R^0_{N_{2,645}} = 35.61843103224077$$

$$R^0_{N_{2,653}} = 32.0806432394971$$

$$R^0_{N_{2,656}} = 12.013380529598376$$

$$R^0_{N_{2,657}} = 10.829799024833596$$

$$R^0_{N_{2,659}} = 6.362381241361317$$

$$R^0_{N_{2,660}} = 8.6767840638227$$

$$R^0_{N_{2,661}} = 4.779430566539118$$

$$R^0_{N_{2,662}} = 4.5708055372319905$$

$$R^0_{N_{2,663}} = 6.828519252608918$$

$$R^0_{N_{2,664}} = 3.2138705934243603$$

$$R^0_{N_{2,665}} = 4.184266467777111$$

$$R^0_{N_{2,666}} = 6.756468917552266$$

$$R^0_{N_{2,667}} = 4.1721330243502885$$

$$R^0_{N_{2,672}} = 357.3264073879856$$

$$R^0_{N_{2,673}} = 35.15400284612903$$

$$R^0_{N_{2,684}} = 6.378769392794749$$

$$R^0_{N_{2,685}} = 15.415274565250774$$

$$R^0_{N_{2,686}} = 8.059863787077157$$

$$R^0_{N_{2,687}} = 7.217066936928585$$

$$R^0_{N_{2,688}} = 9.826858396395323$$

$$R^0_{N_{2,690}} = 3.7746820348867294$$

$$R^0_{N_{2,691}} = 4.432613198182247$$

$$R^0_{N_{2,692}} = 4.5287765057863165$$

$$R^0_{N_{2,693}} = 8.916235722371807$$

$$R^0_{N_{2,694}} = 28.76279486006884$$

$$R^0_{N_{2,696}} = 8.208072973951618$$

$$R^0_{N_{2,697}} = 5.298001148985456$$

$$R^0_{N_{2,698}} = 16.431877500495524$$

$$R^0_{N_{2,700}} = 194.08718254754766$$

$$R^0_{N_{2,701}} = 49.260688308839136$$

$$R^0_{N_{2,714}} = 33.77058697391158$$

$$R^0_{N_{2,715}} = 5.238300988300149$$

$$R^0_{N_{2,719}} = 14.22301346270963$$

$$R^0_{N_{2,720}} = 28.668281732258237$$

$$R^0_{N_{2,726}} = 17.013104825037246$$

$$R^0_{N_{2,727}} = 312.8110004849882$$

$$R^0_{N_{2,755}} = 262.47295627955594$$

$$R^0_{N_{2,756}} = 31.575028956617242$$

$$R^0_{N_{2,757}} = 457.699826765424$$

$$R^0_{N_{2,779}} = 18.42649940763609$$

$$R^0_{N_{2,781}} = 49.15481116077012$$

$$R^0_{N_{3,1}} = 30.347055497817596$$

$$R^0_{N_{3,3}} = 108.14162022206793$$

$$R^0_{N_{3,8}} = 125.06642973653325$$

$$R^0_{N_{3,9}} = 437.0253211041287$$

$$R^0_{N_{3,11}} = 34.739920946058966$$

$$R^0_{N_{3,17}} = 241.53829493698137$$

$$R^0_{N_{3,18}} = 32.83939120091517$$

$$R^0_{N_{3,19}} = 61.59564564373346$$

$$R^0_{N_{3,21}} = 127.4526829721088$$

$$R^0_{N_{3,22}} = 63.85726788367999$$

$$R^0_{N_{3,25}} = 31.757568902988353$$

$$R^0_{N_{3,30}} = 83.04811800123333$$

$$R^0_{N_{3,31}} = 85.77189574467508$$

$$R^0_{N_{3,52}} = 134.42211682863794$$

$$R^0_{N_{3,54}} = 53.74964503689394$$

$$R^0_{N_{3,55}} = 33.05805497392435$$

$$R^0_{N_{3,56}} = 42.16088330775979$$

$$R^0_{N_{3,57}} = 255.00222563124962$$

$$R^0_{N_{3,85}} = 82.96214741591514$$

$$R^0_{N_{3,88}} = 6.325002429290676$$

$$R^0_{N_{3,108}} = 13.487706102511517$$

$$R^0_{N_{3,109}} = 2.974021124549114$$

$$R^0_{N_{3,110}} = 4.140111748510883$$

$$R^0_{N_{3,111}} = 56.49137383963598$$

$$R^0_{N_{3,113}} = 3.9005197758712122$$

$$R^0_{N_{3,117}} = 36.55444128864349$$

$$R^0_{N_{3,120}} = 9.032138861761656$$

$$R^0_{N_{3,123}} = 12.124066109527101$$

$$R^0_{N_{3,124}} = 6.601373573244025$$

$$R^0_{N_{3,125}} = 8.478837135155722$$

$$R^0_{N_{3,126}} = 65.29805903804386$$

$$R^0_{N_{3,131}} = 7.367154755792415$$

$$R^0_{N_{3,136}} = 18.2051963273494$$

$$R^0_{N_{3,137}} = 5.689549169990855$$

$$R^0_{N_{3,138}} = 2.167696288689964$$

$$R^0_{N_{3,142}} = 29.84213063345897$$

$$R^0_{N_{3,143}} = 24.427437525343304$$

$$R^0_{N_{3,144}} = 8.512549658965835$$

$$R^0_{N_{3,145}} = 12.058259755770736$$

$$R^0_{N_{3,146}} = 7.959910125388202$$

$$R^0_{N_{3,159}} = 891.9001139024301$$

$$R^0_{N_{3,160}} = 64.0019112204028$$

$$R^0_{N_{3,163}} = 10.728910643016514$$

$$R^0_{N_{3,164}} = 5.55035308319848$$

$$R^0_{N_{3,165}} = 2.264229341602516$$

$$R^0_{N_{3,166}} = 3.954024830588585$$

$$R^0_{N_{3,168}} = 140.8612184696406$$

$$R^0_{N_{3,169}} = 5.376231973876406$$

$$R^0_{N_{3,172}} = 79.94692630300335$$

$$R^0_{N_{3,177}} = 7.638224960744027$$

$$R^0_{N_{3,179}} = 29.373409829797883$$

$$R^0_{N_{3,187}} = 13.876303613534578$$

$$R^0_{N_{3,188}} = 12.931701405023947$$

$$R^0_{N_{3,191}} = 3.8118908241446334$$

$$R^0_{N_{3,192}} = 2.3998369899848826$$

$$R^0_{N_{3,193}} = 2.55944758016935$$

$$R^0_{N_{3,194}} = 2.2712810384048954$$

$$R^0_{N_{3,195}} = 3.693066273143827$$

$$R^0_{N_{3,200}} = 13.115702151453256$$

$$R^0_{N_{3,204}} = 3.0849844631098384$$

$$R^0_{N_{3,205}} = 9.447344766911575$$

$$R^0_{N_{3,206}} = 14.270180707647935$$

$$R^0_{N_{3,211}} = 18.462716634870144$$

$$R^0_{N_{3,216}} = 13.010221756208047$$

$$R^0_{N_{3,217}} = 52.535718395641126$$

$$R^0_{N_{3,218}} = 369.69685797455537$$

$$R^0_{N_{3,219}} = 10.573402770354047$$

$$R^0_{N_{3,220}} = 3.1719476163669786$$

$$R^0_{N_{3,221}} = 1.7757689042809695$$

$$R^0_{N_{3,222}} = 2.8042785214286274$$

$$R^0_{N_{3,223}} = 2.685304513324634$$

$$R^0_{N_{3,228}} = 4.080733116631041$$

$$R^0_{N_{3,229}} = 12.597802208529162$$

$$R^0_{N_{3,232}} = 328.2796202383519$$

$$R^0_{N_{3,233}} = 27.46599087152689$$

$$R^0_{N_{3,237}} = 17.683973920506016$$

$$R^0_{N_{3,240}} = 91.72515542780425$$

$$R^0_{N_{3,242}} = 9.068842613119545$$

$$R^0_{N_{3,243}} = 20.827972959489045$$

$$R^0_{N_{3,247}} = 78.16337306695684$$

$$R^0_{N_{3,248}} = 22.56686893180418$$

$$R^0_{N_{3,249}} = 1.6989348402017268$$

$$R^0_{N_{3,250}} = 2.8450688581062855$$

$$R^0_{N_{3,251}} = 4.048977101624228$$

$$R^0_{N_{3,254}} = 7.0274873548114964$$

$$R^0_{N_{3,255}} = 21.412577270328793$$

$$R^0_{N_{3,256}} = 4.704612427944286$$

$$R^0_{N_{3,257}} = 5.557172857417307$$

$$R^0_{N_{3,259}} = 12.352666783611888$$

$$R^0_{N_{3,260}} = 16.103798428671247$$

$$R^0_{N_{3,261}} = 22.824459555196096$$

$$R^0_{N_{3,272}} = 15.511328708439867$$

$$R^0_{N_{3,273}} = 6.270092032980252$$

$$R^0_{N_{3,274}} = 16.191208599122497$$

$$R^0_{N_{3,275}} = 12.893915250516722$$

$$R^0_{N_{3,277}} = 1.9067856692303058$$

$$R^0_{N_{3,278}} = 1.7034562242161$$

$$R^0_{N_{3,279}} = 13.734837825986626$$

$$R^0_{N_{3,284}} = 124.48919321229317$$

$$R^0_{N_{3,286}} = 20.412859893579704$$

$$R^0_{N_{3,287}} = 9.682522167305734$$

$$R^0_{N_{3,288}} = 27.755875682508933$$

$$R^0_{N_{3,294}} = 25.000170526326574$$

$$R^0_{N_{3,302}} = 26.964654649894538$$

$$R^0_{N_{3,304}} = 5.0436677336886335$$

$$R^0_{N_{3,305}} = 3.0345177603459996$$

$$R^0_{N_{3,306}} = 3.2872137905630727$$

$$R^0_{N_{3,307}} = 17.382068529660874$$

$$R^0_{N_{3,313}} = 9.31756581796381$$

$$R^0_{N_{3,319}} = 77.21420004221194$$

$$R^0_{N_{3,322}} = 4.73192957195796$$

$$R^0_{N_{3,332}} = 7.905138615553679$$

$$R^0_{N_{3,333}} = 3.8865724784775453$$

$$R^0_{N_{3,334}} = 3.497256970139142$$

$$R^0_{N_{3,335}} = 14.995336976800854$$

$$R^0_{N_{3,345}} = 26.573040024462973$$

$$R^0_{N_{3,346}} = 27.22499500501527$$

$$R^0_{N_{3,348}} = 7.165233880353196$$

$$R^0_{N_{3,349}} = 2.9101606786274807$$

$$R^0_{N_{3,350}} = 1.5695828361305328$$

$$R^0_{N_{3,351}} = 2.3597397048063695$$

$$R^0_{N_{3,352}} = 10.338924653522303$$

$$R^0_{N_{3,355}} = 91.4063597177299$$

$$R^0_{N_{3,359}} = 12.631032285811353$$

$$R^0_{N_{3,360}} = 12.247868495342775$$

$$R^0_{N_{3,361}} = 6.267708631325382$$

$$R^0_{N_{3,362}} = 9.121444830872896$$

$$R^0_{N_{3,364}} = 6.82518782042872$$

$$R^0_{N_{3,368}} = 7.855297147943934$$

$$R^0_{N_{3,372}} = 108.44963404093029$$

$$R^0_{N_{3,373}} = 34.935870560694816$$

$$R^0_{N_{3,374}} = 21.576109560008383$$

$$R^0_{N_{3,375}} = 5.981130999235657$$

$$R^0_{N_{3,376}} = 3.413248613213946$$

$$R^0_{N_{3,377}} = 2.039344858111038$$

$$R^0_{N_{3,378}} = 1.5365860203703787$$

$$R^0_{N_{3,379}} = 2.006663035415227$$

$$R^0_{N_{3,380}} = 5.764181793569569$$

$$R^0_{N_{3,381}} = 5.943377631479197$$

$$R^0_{N_{3,382}} = 4.946914966539757$$

$$R^0_{N_{3,383}} = 6.453256896860766$$

$$R^0_{N_{3,384}} = 6.210323173624179$$

$$R^0_{N_{3,385}} = 13.25062246005692$$

$$R^0_{N_{3,389}} = 59.16020921523351$$

$$R^0_{N_{3,393}} = 10.029434070150286$$

$$R^0_{N_{3,396}} = 9.499906464469486$$

$$R^0_{N_{3,398}} = 10.079565329222936$$

$$R^0_{N_{3,400}} = 12.210634184968676$$

$$R^0_{N_{3,401}} = 10.685455298302566$$

$$R^0_{N_{3,402}} = 4.819398338453597$$

$$R^0_{N_{3,403}} = 8.417986773840704$$

$$R^0_{N_{3,404}} = 6.000543822460297$$

$$R^0_{N_{3,405}} = 2.3250400765256365$$

$$R^0_{N_{3,406}} = 2.8163082915601145$$

$$R^0_{N_{3,407}} = 3.1993610895041065$$

$$R^0_{N_{3,408}} = 4.565108038977744$$

$$R^0_{N_{3,409}} = 3.8868462055896704$$

$$R^0_{N_{3,410}} = 3.9982074191447015$$

$$R^0_{N_{3,411}} = 3.249789300065568$$

$$R^0_{N_{3,412}} = 11.64151102466807$$

$$R^0_{N_{3,413}} = 19.57135755807383$$

$$R^0_{N_{3,421}} = 10.00462582013865$$

$$R^0_{N_{3,422}} = 4.944637615145657$$

$$R^0_{N_{3,423}} = 99.33946721629219$$

$$R^0_{N_{3,425}} = 13.850291111795164$$

$$R^0_{N_{3,426}} = 68.30329220876622$$

$$R^0_{N_{3,428}} = 4.914138349359046$$

$$R^0_{N_{3,429}} = 3.5362446711721574$$

$$R^0_{N_{3,430}} = 4.227885300211083$$

$$R^0_{N_{3,431}} = 3.410463179333229$$

$$R^0_{N_{3,432}} = 1.9850603562035325$$

$$R^0_{N_{3,433}} = 2.1548591274326463$$

$$R^0_{N_{3,434}} = 2.674151708537315$$

$$R^0_{N_{3,435}} = 4.349279427365642$$

$$R^0_{N_{3,436}} = 3.3468511636925684$$

$$R^0_{N_{3,437}} = 5.279443030179399$$

$$R^0_{N_{3,438}} = 4.477599779071981$$

$$R^0_{N_{3,439}} = 4.591654282469176$$

$$R^0_{N_{3,442}} = 14.328130197531275$$

$$R^0_{N_{3,445}} = 3.638837699452186$$

$$R^0_{N_{3,446}} = 9.219664526846735$$

$$R^0_{N_{3,449}} = 2.320266507051572$$

$$R^0_{N_{3,450}} = 13.291863443449106$$

$$R^0_{N_{3,451}} = 7.171837615989952$$

$$R^0_{N_{3,457}} = 3.4800184649970385$$

$$R^0_{N_{3,458}} = 3.153368710929354$$

$$R^0_{N_{3,459}} = 2.3114471302369406$$

$$R^0_{N_{3,460}} = 1.8219047754531545$$

$$R^0_{N_{3,461}} = 1.957937503887641$$

$$R^0_{N_{3,462}} = 3.419180485345372$$

$$R^0_{N_{3,463}} = 5.369345280028778$$

$$R^0_{N_{3,464}} = 5.018786478617409$$

$$R^0_{N_{3,465}} = 11.519217387154903$$

$$R^0_{N_{3,466}} = 75.02536201453941$$

$$R^0_{N_{3,471}} = 5.6188123466595465$$

$$R^0_{N_{3,472}} = 32.07853278978317$$

$$R^0_{N_{3,473}} = 5.850045735038741$$

$$R^0_{N_{3,474}} = 2.715222512832688$$

$$R^0_{N_{3,476}} = 330.6525480417945$$

$$R^0_{N_{3,477}} = 2.9984244042904242$$

$$R^0_{N_{3,478}} = 182.08812776366943$$

$$R^0_{N_{3,485}} = 32.733083246100335$$

$$R^0_{N_{3,487}} = 4.437515340798483$$

$$R^0_{N_{3,488}} = 3.16192813881924$$

$$R^0_{N_{3,489}} = 3.189449572765261$$

$$R^0_{N_{3,490}} = 15.645152333582395$$

$$R^0_{N_{3,499}} = 11.188348049374945$$

$$R^0_{N_{3,502}} = 11.753168426577707$$

$$R^0_{N_{3,505}} = 2.983148106231209$$

$$R^0_{N_{3,506}} = 53.53684539707764$$

$$R^0_{N_{3,532}} = 4.326419326160549$$

$$R^0_{N_{3,535}} = 10.6912925825851$$

$$R^0_{N_{3,536}} = 9.88960750591327$$

$$R^0_{N_{3,537}} = 9.13028998787097$$

$$R^0_{N_{3,538}} = 28.016276099626662$$

$$R^0_{N_{3,552}} = 24.202570759726903$$

$$R^0_{N_{3,553}} = 19.892711818096732$$

$$R^0_{N_{3,563}} = 11.654786028330415$$

$$R^0_{N_{3,564}} = 4.512414561218586$$

$$R^0_{N_{3,566}} = 6.340702252929046$$

$$R^0_{N_{3,567}} = 8.490492852923476$$

$$R^0_{N_{3,576}} = 6.720440850757522$$

$$R^0_{N_{3,577}} = 12.781304202665282$$

$$R^0_{N_{3,578}} = 8.67323707914912$$

$$R^0_{N_{3,579}} = 17.922322468926502$$

$$R^0_{N_{3,580}} = 6.582759567772869$$

$$R^0_{N_{3,581}} = 9.359892203904888$$

$$R^0_{N_{3,582}} = 20.55421012004937$$

$$R^0_{N_{3,587}} = 5.376981498495806$$

$$R^0_{N_{3,588}} = 3.4734764451247164$$

$$R^0_{N_{3,589}} = 7.852012277474288$$

$$R^0_{N_{3,591}} = 6.845001192872061$$

$$R^0_{N_{3,592}} = 2.599519551382963$$

$$R^0_{N_{3,593}} = 4.4487841872246605$$

$$R^0_{N_{3,594}} = 6.880844638745953$$

$$R^0_{N_{3,595}} = 4.812955251882973$$

$$R^0_{N_{3,596}} = 6.846707969341819$$

$$R^0_{N_{3,597}} = 18.366462561757114$$

$$R^0_{N_{3,598}} = 13.150738705428852$$

$$R^0_{N_{3,599}} = 30.379397612205018$$

$$R^0_{N_{3,600}} = 9.322738211384824$$

$$R^0_{N_{3,601}} = 7.251761967014568$$

187

$$R^0_{N_{3,602}} = 13.700035592931593$$

$$R^0_{N_{3,603}} = 38.39660644006554$$

$$R^0_{N_{3,604}} = 14.237501930613332$$

$$R^0_{N_{3,605}} = 6.5679192184131905$$

$$R^0_{N_{3,606}} = 5.945723511822941$$

$$R^0_{N_{3,607}} = 7.935471733409043$$

$$R^0_{N_{3,608}} = 6.821098295712982$$

$$R^0_{N_{3,616}} = 4.122939017806041$$

$$R^0_{N_{3,617}} = 4.720933915162586$$

$$R^0_{N_{3,619}} = 7.733351463784232$$

$$R^0_{N_{3,620}} = 3.3980881873244657$$

$$R^0_{N_{3,621}} = 10.07678804639365$$

$$R^0_{N_{3,622}} = 6.905793442379692$$

$$R^0_{N_{3,623}} = 8.41742980574423$$

$$R^0_{N_{3,625}} = 26.859349641328958$$

$$R^0_{N_{3,626}} = 14.595392706116652$$

$$R^0_{N_{3,627}} = 10.434189831926782$$

$$R^0_{N_{3,628}} = 10.571800414703258$$

$$R^0_{N_{3,630}} = 26.948123181630955$$

$$R^0_{N_{3,635}} = 8.366971012960484$$

$$R^0_{N_{3,636}} = 12.64897840476926$$

$$R^0_{N_{3,642}} = 9.908523482461277$$

$$R^0_{N_{3,645}} = 61.302785254379806$$

$$R^0_{N_{3,646}} = 2.4228447184051514$$

$$R^0_{N_{3,647}} = 3.6214651667542683$$

$$R^0_{N_{3,653}} = 54.439389118224746$$

$$R^0_{N_{3,659}} = 16.269658579277895$$

$$R^0_{N_{3,660}} = 6.464286787625657$$

$$R^0_{N_{3,662}} = 13.373610416805956$$

$$R^0_{N_{3,663}} = 6.770373610692993$$

$$R^0_{N_{3,664}} = 8.215937241468598$$

$$R^0_{N_{3,665}} = 6.89430737954046$$

$$R^0_{N_{3,670}} = 3.447900726727638$$

$$R^0_{N_{3,671}} = 68.43866141053745$$

$$R^0_{N_{3,673}} = 52.535430506606374$$

$$R^0_{N_{3,674}} = 4.425669714545736$$

$$R^0_{N_{3,675}} = 12.483316976333567$$

$$R^0_{N_{3,679}} = 18.438965537564293$$

$$R^0_{N_{3,680}} = 11.877894732743288$$

$$R^0_{N_{3,681}} = 13.556613657746778$$

$$R^0_{N_{3,682}} = 6.1366348396309505$$

$$R^0_{N_{3,683}} = 8.977317475678998$$

$$R^0_{N_{3,684}} = 13.587891568369097$$

$$R^0_{N_{3,685}} = 4.308002691792978$$

$$R^0_{N_{3,686}} = 3.9834476667262226$$

$$R^0_{N_{3,687}} = 6.269887586701746$$

$$R^0_{N_{3,688}} = 7.412479840662674$$

$$R^0_{N_{3,689}} = 27.31645628616294$$

$$R^0_{N_{3,690}} = 5.780050830167501$$

$$R^0_{N_{3,691}} = 5.825788862580327$$

$$R^0_{N_{3,692}} = 18.361192466229515$$

$$R^0_{N_{3,693}} = 21.90625654387454$$

$$R^0_{N_{3,694}} = 4.498762534454394$$

$$R^0_{N_{3,695}} = 25.61941901610756$$

$$R^0_{N_{3,702}} = 14.777204493570508$$

$$R^0_{N_{3,710}} = 6.574714850838347$$

$$R^0_{N_{3,711}} = 14.279765361886255$$

$$R^0_{N_{3,712}} = 93.74775824375388$$

$$R^0_{N_{3,715}} = 11.228678305637215$$

$$R^0_{N_{3,716}} = 8.997946097891024$$

$$R^0_{N_{3,717}} = 5.020559806009048$$

$$R^0_{N_{3,722}} = 8.441583686020603$$

$$R^0_{N_{3,727}} = 65.31312454345094$$

$$R^0_{N_{3,731}} = 16.771026443053362$$

$$R^0_{N_{3,738}} = 18.236789466343403$$

$$R^0_{N_{3,754}} = 35.076525196096824$$

$$R^0_{N_{3,758}} = 47.30884213949066$$

$$R^0_{N_{3,759}} = 47.67211034884485$$

$$R^0_{N_{3,771}} = 4.509065821448318$$

$$R^0_{N_{3,772}} = 24.212497031339225$$

$$R^0_{N_{3,773}} = 5.240941670479058$$

$$R^0_{N_{3,774}} = 55.92349992369867$$

$$R^0_{N_{3,781}} = 28.94929721490407$$

$$R^0_{N_{4,2}} = 135.06849915080736$$

$$R^0_{N_{4,4}} = 62.84853466830588$$

$$R^0_{N_{4,8}} = 75.17210072039049$$

$$R^0_{N_{4,9}} = 29.820389875648512$$

$$R^0_{N_{4,10}} = 48.63873135633221$$

$$R^0_{N_{4,12}} = 4.138161562087164$$

$$R^0_{N_{4,13}} = 8.425724897999105$$

$$R^0_{N_{4,16}} = 28.13244186371884$$

$$R^0_{N_{4,17}} = 30.15871184033723$$

$$R^0_{N_{4,19}} = 83.47392099369355$$

$$R^0_{N_{4,22}} = 32.257223870653604$$

$$R^0_{N_4,23} = 31.06591619907104$$

$$R^0_{N_4,25} = 157.90564766073595$$

$$R^0_{N_4,26} = 64.00625671511965$$

$$R^0_{N_4,28} = 142.46817581695257$$

$$R^0_{N_4,31} = 64.66906196472581$$

$$R^0_{N_4,32} = 3.8600790550210062$$

$$R^0_{N_4,33} = 3.198630347227187$$

$$R^0_{N_4,34} = 1.26468687963618$$

$$R^0_{N_4,35} = 1.2724953337255616$$

$$R^0_{N_4,36} = 1.4337619807999549$$

$$R^0_{N_4,37} = 1.5386173586672005$$

$$R^0_{N_4,38} = 1.5764285018963504$$

$$R^0_{N_4,39} = 0.8322950738509123$$

$$R^0_{N_4,40} = 1.8365682220974286$$

$$R^0_{N_4,41} = 8.608252954286723$$

$$R^0_{N_4,42} = 8.16723012299733$$

$$R^0_{N_4,43} = 9.139879223801243$$

$$R^0_{N_4,45} = 1.634311030410243$$

$$R^0_{N_4,46} = 1.4935768653379342$$

$$R^0_{N_4,47} = 1.4572149581967004$$

$$R^0_{N_4,48} = 1.158955101136303$$

$$R^0_{N_4,49} = 1.4428311427699885$$

$$R^0_{N_4,50} = 3.4015284682999147$$

$$R^0_{N_4,51} = 3.945291038188195$$

$$R^0_{N_4,52} = 64.37708284306952$$

$$R^0_{N_4,53} = 113.61195595197863$$

$$R^0_{N_4,55} = 29.0322428392898$$

$$R^0_{N_4,58} = 4.058225117204324$$

$$R^0_{N_{4,59}} = 4.620769550520477$$

$$R^0_{N_{4,60}} = 2.783535030703189$$

$$R^0_{N_{4,61}} = 5.405951803162346$$

$$R^0_{N_{4,62}} = 2.248712103818204$$

$$R^0_{N_{4,63}} = 1.4002586651834927$$

$$R^0_{N_{4,64}} = 1.6127171641766656$$

$$R^0_{N_{4,65}} = 2.0530254263136176$$

$$R^0_{N_{4,66}} = 1.467529416251483$$

$$R^0_{N_{4,67}} = 1.0808157196524968$$

$$R^0_{N_{4,68}} = 1.1076288149059026$$

$$R^0_{N_{4,69}} = 1.2851263079747124$$

$$R^0_{N_{4,70}} = 1.5674956214021267$$

$$R^0_{N_{4,71}} = 2.2389912564760355$$

$$R^0_{N_{4,72}} = 3.556909393579879$$

$$R^0_{N_{4,77}} = 7.16603572592498$$

$$R^0_{N_{4,78}} = 3.12051056899621$$

$$R^0_{N_{4,79}} = 2.353067668863952$$

$$R^0_{N_{4,80}} = 3.9771911250775775$$

$$R^0_{N_{4,81}} = 6.8141217066805515$$

$$R^0_{N_{4,84}} = 52.166115082216855$$

$$R^0_{N_{4,86}} = 2.5804916298524136$$

$$R^0_{N_{4,87}} = 4.233469947216675$$

$$R^0_{N_{4,88}} = 4.9253156556204445$$

$$R^0_{N_{4,89}} = 3.7712371845448027$$

$$R^0_{N_{4,90}} = 2.0151531512291894$$

$$R^0_{N_{4,91}} = 1.1154332568356888$$

$$R^0_{N_{4,92}} = 0.8614001975696063$$

$$R^0_{N_{4,93}} = 0.9059422936714236$$

$$R^0_{N_{4,94}} = 0.8270233664490054$$

$$R^0_{N_{4,95}} = 0.7882980986740862$$

$$R^0_{N_{4,96}} = 1.2608254907570589$$

$$R^0_{N_{4,97}} = 1.3896545497616986$$

$$R^0_{N_{4,98}} = 1.8861322330643482$$

$$R^0_{N_{4,99}} = 2.2040625327199295$$

$$R^0_{N_{4,100}} = 3.076642473972338$$

$$R^0_{N_{4,101}} = 2.6245691836180622$$

$$R^0_{N_{4,102}} = 39.37396275632966$$

$$R^0_{N_{4,107}} = 26.561197415355036$$

$$R^0_{N_{4,108}} = 11.485555142423038$$

$$R^0_{N_{4,109}} = 1.4256945827107632$$

$$R^0_{N_{4,110}} = 2.707739682998246$$

$$R^0_{N_{4,112}} = 195.5519846697004$$

$$R^0_{N_{4,113}} = 3.042019380226222$$

$$R^0_{N_{4,115}} = 2.722656455389385$$

$$R^0_{N_{4,116}} = 85.84220934545966$$

$$R^0_{N_{4,117}} = 4.42373930359501$$

$$R^0_{N_{4,118}} = 4.400070837684468$$

$$R^0_{N_{4,119}} = 4.708315182521338$$

$$R^0_{N_{4,120}} = 3.005985376088238$$

$$R^0_{N_{4,121}} = 2.3245310938574324$$

$$R^0_{N_{4,122}} = 3.935078721670589$$

$$R^0_{N_{4,125}} = 30.86894563010847$$

$$R^0_{N_{4,126}} = 3.8887128994226576$$

$$R^0_{N_{4,127}} = 2.947446201718007$$

$$R^0_{N_{4,128}} = 71.15855047653231$$

$$R^0_{N_{4,130}} = 66.83968804380608$$

$$R^0_{N_{4,131}} = 6.6705224018938996$$

$$R^0_{N_{4,132}} = 58.242770844100534$$

$$R^0_{N_{4,134}} = 7.132885753384618$$

$$R^0_{N_{4,135}} = 10.186159581314584$$

$$R^0_{N_{4,139}} = 4.198137424235505$$

$$R^0_{N_{4,140}} = 66.85601039020361$$

$$R^0_{N_{4,142}} = 1.86138997454088$$

$$R^0_{N_{4,143}} = 3.7033287148089524$$

$$R^0_{N_{4,144}} = 6.464954986832405$$

$$R^0_{N_{4,146}} = 10.150994476985018$$

$$R^0_{N_{4,153}} = 5.594724812995388$$

$$R^0_{N_{4,154}} = 6.839375699452912$$

$$R^0_{N_{4,155}} = 11.299154342225204$$

$$R^0_{N_{4,159}} = 18.181168071096046$$

$$R^0_{N_{4,162}} = 19.61038465028213$$

$$R^0_{N_{4,167}} = 6.20883043675527$$

$$R^0_{N_{4,169}} = 4.043105743373812$$

$$R^0_{N_{4,178}} = 14.128987990683259$$

$$R^0_{N_{4,179}} = 5.475730297399772$$

$$R^0_{N_{4,180}} = 4.406398558831801$$

$$R^0_{N_{4,181}} = 3.437500461004736$$

$$R^0_{N_{4,182}} = 4.6005450685894544$$

$$R^0_{N_{4,183}} = 2.2137733007625062$$

$$R^0_{N_{4,184}} = 5.1759081959899955$$

$$R^0_{N_{4,185}} = 12.482281407577288$$

$$R^0_{N_{4,186}} = 3.953767183212224$$

$$R^0_{N_{4,187}} = 55.71462438172511$$

$$R^0_{N_{4,188}} = 4.1745915785660115$$

$$R^0_{N_{4,189}} = 8.326388024687024$$

$$R^0_{N_{4,200}} = 2.642291602898467$$

$$R^0_{N_{4,201}} = 12.295097972666898$$

$$R^0_{N_{4,205}} = 16.128126447036287$$

$$R^0_{N_{4,206}} = 12.153801894384372$$

$$R^0_{N_{4,207}} = 4.825207407979954$$

$$R^0_{N_{4,208}} = 2.790590092343441$$

$$R^0_{N_{4,209}} = 1.9378511855252916$$

$$R^0_{N_{4,210}} = 1.7176657451365767$$

$$R^0_{N_{4,211}} = 2.1138620797403473$$

$$R^0_{N_{4,212}} = 4.091663346312944$$

$$R^0_{N_{4,213}} = 5.072820048886153$$

$$R^0_{N_{4,214}} = 7.236261410837151$$

$$R^0_{N_{4,215}} = 27.96162471831134$$

$$R^0_{N_{4,216}} = 7.423536227215602$$

$$R^0_{N_{4,217}} = 291.03546980292583$$

$$R^0_{N_{4,224}} = 5.764554630151304$$

$$R^0_{N_{4,228}} = 4.815677142239399$$

$$R^0_{N_{4,234}} = 184.71857388433648$$

$$R^0_{N_{4,235}} = 7.884985129190342$$

$$R^0_{N_{4,236}} = 3.4576877173392657$$

$$R^0_{N_{4,237}} = 2.31220227436903$$

$$R^0_{N_{4,238}} = 1.9587954234572336$$

$$R^0_{N_{4,239}} = 2.4319167386904534$$

$$R^0_{N_{4,240}} = 5.587756785334334$$

$$R^0_{N_{4,241}} = 10.802776767890018$$

$$R^0_{N_{4,242}} = 7.705676082616442$$

$$R^0_{N_{4,256}} = 6.275425230142562$$

$$R^0_{N_{4,265}} = 4.892950335676948$$

$$R^0_{N_{4,266}} = 1.8847261632729038$$

$$R^0_{N_{4,267}} = 2.4779842639612277$$

$$R^0_{N_{4,293}} = 9.841854371087013$$

$$R^0_{N_{4,294}} = 3.055966434893197$$

$$R^0_{N_{4,300}} = 6.270656233274229$$

$$R^0_{N_{4,301}} = 9.092262761222381$$

$$R^0_{N_{4,302}} = 29.310991786144502$$

$$R^0_{N_{4,303}} = 7.583055296448695$$

$$R^0_{N_{4,310}} = 10.794906731697791$$

$$R^0_{N_{4,321}} = 2.7879936516920636$$

$$R^0_{N_{4,322}} = 4.351113789873242$$

$$R^0_{N_{4,325}} = 11.14953169014377$$

$$R^0_{N_{4,327}} = 912.554184459307$$

$$R^0_{N_{4,328}} = 6.074233256496738$$

$$R^0_{N_{4,329}} = 8.829608305314103$$

$$R^0_{N_{4,330}} = 5.504536869989103$$

$$R^0_{N_{4,331}} = 2.872628468294223$$

$$R^0_{N_{4,340}} = 27.300623559889086$$

$$R^0_{N_{4,349}} = 3.1896405792648843$$

$$R^0_{N_{4,350}} = 2.858025813891033$$

$$R^0_{N_{4,353}} = 8.0443707720563$$

$$R^0_{N_{4,354}} = 8.334405713343626$$

$$R^0_{N_{4,355}} = 8.668928643860019$$

$$R^0_{N_{4,356}} = 7.186061097009183$$

$$R^0_{N_{4,357}} = 8.835154953875985$$

$$R^0_{N_{4,358}} = 2.399592945484945$$

$$R^0_{N_{4,359}} = 1.029082539674556$$

$$R^0_{N_{4,360}} = 1.0711606182656679$$

$$R^0_{N_{4,363}} = 5.223690690627811$$

$$R^0_{N_{4,364}} = 4.953179739107451$$

$$R^0_{N_{4,368}} = 5.553806838622146$$

$$R^0_{N_{4,377}} = 3.7953663962038227$$

$$R^0_{N_{4,378}} = 3.554728005999546$$

$$R^0_{N_{4,379}} = 14.864910321164803$$

$$R^0_{N_{4,380}} = 10.969350680598353$$

$$R^0_{N_{4,381}} = 11.679271100902623$$

$$R^0_{N_{4,382}} = 12.854622977831195$$

$$R^0_{N_{4,383}} = 7.424631851623451$$

$$R^0_{N_{4,385}} = 25.793289288108923$$

$$R^0_{N_{4,386}} = 6.5311459966005545$$

$$R^0_{N_{4,387}} = 1.9433200031274342$$

$$R^0_{N_{4,388}} = 1.454712689922232$$

$$R^0_{N_{4,389}} = 5.794780309260511$$

$$R^0_{N_{4,391}} = 5.256018815158487$$

$$R^0_{N_{4,396}} = 9.923811020881097$$

$$R^0_{N_{4,402}} = 29.672615881463166$$

$$R^0_{N_{4,405}} = 51.8222619224929$$

$$R^0_{N_{4,406}} = 8.46173964257844$$

$$R^0_{N_{4,408}} = 68.27705019022973$$

$$R^0_{N_{4,410}} = 38.3863854439291$$

$$R^0_{N_{4,413}} = 14.248127128311536$$

$$R^0_{N_{4,414}} = 3.9496372993322524$$

$$R^0_{N_{4,415}} = 4.27863318594932$$

$$R^0_{N_{4,416}} = 7.075530963747702$$

$$R^0_{N_{4,417}} = 4.523666198608823$$

$$R^0_{N_{4,418}} = 3.1812117327312173$$

$$R^0_{N_{4,419}} = 4.334973063089815$$

$$R^0_{N_{4,424}} = 98.03695640205146$$

$$R^0_{N_{4,425}} = 4.2338075412637615$$

$$R^0_{N_{4,426}} = 56.07606034566408$$

$$R^0_{N_{4,438}} = 26.714849484095318$$

$$R^0_{N_{4,440}} = 16.553687420341276$$

$$R^0_{N_{4,441}} = 5.356809289571774$$

$$R^0_{N_{4,442}} = 10.981037386066332$$

$$R^0_{N_{4,444}} = 126.99941464503941$$

$$R^0_{N_{4,445}} = 1.5529566008043947$$

$$R^0_{N_{4,446}} = 4.681489658343831$$

$$R^0_{N_{4,449}} = 2.8649595470768507$$

$$R^0_{N_{4,450}} = 36.86955327393138$$

$$R^0_{N_{4,452}} = 18.93121028999644$$

$$R^0_{N_{4,453}} = 12.576351467654701$$

$$R^0_{N_{4,454}} = 41.142074521997294$$

$$R^0_{N_{4,455}} = 8.00811158706609$$

$$R^0_{N_{4,456}} = 17.80267453170361$$

$$R^0_{N_{4,457}} = 18.294741978706206$$

$$R^0_{N_{4,458}} = 8.300198436355164$$

$$R^0_{N_{4,459}} = 7.188130076615774$$

$$R^0_{N_{4,462}} = 9.05324337495679$$

$$R^0_{N_{4,466}} = 10.162735083480536$$

$$R^0_{N_{4,470}} = 9.798105959454631$$

$$R^0_{N_{4,473}} = 1.1472408655105282$$

$$R^0_{N_{4,474}} = 2.2964917936072196$$

$$R^0_{N_{4,475}} = 3.301528253167302$$

$$R^0_{N_{4,477}} = 19.170719921853212$$

$$R^0_{N_{4,483}} = 4.36963136186545$$

$$R^0_{N_{4,484}} = 4.141956401760895$$

$$R^0_{N_{4,485}} = 9.427582375615373$$

$$R^0_{N_{4,486}} = 27.760930534344908$$

$$R^0_{N_{4,487}} = 13.036902576886197$$

$$R^0_{N_{4,491}} = 18.65809545608187$$

$$R^0_{N_{4,494}} = 81.80764181762689$$

$$R^0_{N_{4,495}} = 11.419488773964146$$

$$R^0_{N_{4,497}} = 18.738045934398556$$

$$R^0_{N_{4,498}} = 4.65247670758526$$

$$R^0_{N_{4,501}} = 1.2314582481427254$$

$$R^0_{N_{4,502}} = 7.476634314533325$$

$$R^0_{N_{4,503}} = 4.126452991366277$$

$$R^0_{N_{4,505}} = 8.682261623184761$$

$$R^0_{N_{4,507}} = 14.835873355516409$$

$$R^0_{N_{4,511}} = 64.85847751303974$$

$$R^0_{N_{4,512}} = 15.76842879667887$$

$$R^0_{N_{4,514}} = 15.085438731030347$$

$$R^0_{N_{4,515}} = 7.281340075694234$$

$$R^0_{N_{4,522}} = 41.12259286902193$$

$$R^0_{N_{4,526}} = 6.004905296987009$$

$$R^0_{N_{4,529}} = 1.264910762625742$$

$$R^0_{N_{4,532}} = 2.354234561225483$$

$$R^0_{N_{4,535}} = 3.665476135986387$$

$$R^0_{N_{4,537}} = 191.63116871898742$$

$$R^0_{N_{4,539}} = 270.0151288836974$$

$$R^0_{N_{4,540}} = 28.84016461648131$$

$$R^0_{N_{4,541}} = 11.445013038087588$$

$$R^0_{N_{4,542}} = 45.73332119163862$$

$$R^0_{N_{4,543}} = 6.354403114401456$$

$$R^0_{N_{4,548}} = 8.682902498514817$$

$$R^0_{N_{4,549}} = 6.48790050364014$$

$$R^0_{N_{4,551}} = 111.70225377592904$$

$$R^0_{N_{4,552}} = 8.2689159583107$$

$$R^0_{N_{4,553}} = 33.90657937591462$$

$$R^0_{N_{4,557}} = 1.634800405786205$$

$$R^0_{N_{4,558}} = 6.893522701090419$$

$$R^0_{N_{4,559}} = 4.384912587434291$$

$$R^0_{N_{4,560}} = 262.6434778737543$$

$$R^0_{N_{4,563}} = 2.8935563707609178$$

$$R^0_{N_{4,564}} = 3.3356958803881023$$

$$R^0_{N_{4,565}} = 2.172896313564445$$

$$R^0_{N_{4,566}} = 2.687339011212292$$

$$R^0_{N_{4,567}} = 13.327922898120594$$

$$R^0_{N_{4,569}} = 92.76905793351905$$

$$R^0_{N_{4,572}} = 9.68236640405815$$

$$R^0_{N_{4,576}} = 8.516005310442898$$

$$R^0_{N_{4,577}} = 6.008008844483045$$

$$R^0_{N_{4,578}} = 8.232940588470768$$

$$R^0_{N_{4,579}} = 10.926442193485803$$

$$R^0_{N_{4,580}} = 4.692125297457882$$

$$R^0_{N_{4,584}} = 11.593551968747498$$

$$R^0_{N_{4,585}} = 1.2697730914349734$$

$$R^0_{N_{4,586}} = 18.759873123413108$$

$$R^0_{N_{4,587}} = 5.414345555820903$$

$$R^0_{N_{4,588}} = 2.172161347160308$$

$$R^0_{N_{4,589}} = 1.5948794164244322$$

$$R^0_{N_{4,590}} = 3.2909804620043963$$

$$R^0_{N_{4,591}} = 6.952703514028983$$

$$R^0_{N_{4,592}} = 8.06783103793183$$

$$R^0_{N_{4,593}} = 1.3681365212561578$$

$$R^0_{N_{4,594}} = 1.7972704594223505$$

$$R^0_{N_{4,595}} = 4.8528707049270166$$

$$R^0_{N_{4,597}} = 16.367200243743955$$

$$R^0_{N_{4,598}} = 7.591118320401292$$

$$R^0_{N_{4,601}} = 32.27461443903452$$

$$R^0_{N_{4,607}} = 11.106882005793517$$

$$R^0_{N_{4,612}} = 2.044619588902332$$

$$R^0_{N_{4,613}} = 1.2731910041945629$$

$$R^0_{N_{4,614}} = 3.1118506434790993$$

$$R^0_{N_{4,615}} = 2.834412675339753$$

$$R^0_{N_{4,616}} = 2.2813074033366734$$

$$R^0_{N_{4,617}} = 2.122731310301251$$

$$R^0_{N_{4,618}} = 3.049329545091037$$

$$R^0_{N_{4,619}} = 6.376115470926046$$

$$R^0_{N_{4,620}} = 3.870722263276323$$

$$R^0_{N_{4,621}} = 2.72665434863834$$

$$R^0_{N_{4,622}} = 2.3596112661865183$$

$$R^0_{N_{4,623}} = 3.9464496935289715$$

$$R^0_{N_{4,624}} = 89.3645157875323$$

$$R^0_{N_{4,626}} = 9.78325003726547$$

$$R^0_{N_{4,627}} = 25.867682118541595$$

$$R^0_{N_{4,639}} = 24.911633476887303$$

$$R^0_{N_{4,640}} = 3.889548627367747$$

$$R^0_{N_{4,641}} = 2.333668906066967$$

$$R^0_{N_{4,642}} = 7.6023742556661364$$

$$R^0_{N_{4,643}} = 2.6164105639121047$$

$$R^0_{N_{4,644}} = 33.47486016520854$$

$$R^0_{N_{4,646}} = 4.316701091723829$$

$$R^0_{N_{4,647}} = 13.286658116283887$$

$$R^0_{N_{4,649}} = 3.222857733419098$$

$$R^0_{N_{4,650}} = 4.512169718007815$$

$$R^0_{N_{4,651}} = 4.503274206196411$$

$$R^0_{N_{4,652}} = 8.456152042952587$$

$$R^0_{N_{4,653}} = 8.038224795498518$$

$$R^0_{N_{4,654}} = 7.876574534653935$$

$$R^0_{N_{4,655}} = 10.866738513686435$$

$$R^0_{N_{4,656}} = 13.262689492080394$$

$$R^0_{N_{4,657}} = 134.80604686465114$$

$$R^0_{N_{4,663}} = 18.736957739152757$$

$$R^0_{N_{4,665}} = 27.803028099721384$$

$$R^0_{N_{4,666}} = 2.9601506080960673$$

$$R^0_{N_{4,667}} = 8.911931074587791$$

$$R^0_{N_{4,668}} = 27.815851469708818$$

$$R^0_{N_{4,669}} = 4.0487677534774535$$

$$R^0_{N_{4,670}} = 10.523853059370841$$

$$R^0_{N_{4,674}} = 22.198570250269878$$

$$R^0_{N_{4,677}} = 16.05716072721913$$

$$R^0_{N_{4,678}} = 7.293920065282287$$

$$R^0_{N_{4,679}} = 2.5669569405669983$$

$$R^0_{N_{4,680}} = 3.966528106734807$$

$$R^0_{N_{4,681}} = 4.138750075085881$$

$$R^0_{N_{4,682}} = 8.289972866586742$$

$$R^0_{N_{4,683}} = 10.36640942264023$$

$$R^0_{N_{4,688}} = 11.70304388053067$$

$$R^0_{N_{4,689}} = 8.640341653981999$$

$$R^0_{N_{4,693}} = 3.094145975896144$$

$$R^0_{N_{4,694}} = 2.6068923188798756$$

$$R^0_{N_{4,695}} = 4.752022104251684$$

$$R^0_{N_{4,696}} = 6.70909104723576$$

$$R^0_{N_{4,697}} = 2.8924608720268483$$

$$R^0_{N_{4,698}} = 6.164072740045143$$

$$R^0_{N_{4,699}} = 36.888930817860704$$

$$R^0_{N_{4,702}} = 8.110853838030119$$

$$R^0_{N_{4,704}} = 6.1390880550955655$$

$$R^0_{N_{4,705}} = 4.384042911171359$$

$$R^0_{N_{4,706}} = 5.050544987939747$$

$$R^0_{N_{4,707}} = 7.835338124906815$$

$$R^0_{N_{4,708}} = 3.1334589415144998$$

$$R^0_{N_{4,709}} = 4.134074920857707$$

$$R^0_{N_{4,710}} = 5.599825568864209$$

$$R^0_{N_{4,711}} = 7.105812538694297$$

$$R^0_{N_{4,712}} = 3.2826488210683977$$

$$R^0_{N_{4,713}} = 4.487706912135216$$

$$R^0_{N_{4,714}} = 3.445236042450791$$

$$R^0_{N_{4,715}} = 9.8924670190239$$

$$R^0_{N_{4,716}} = 8.040672039506475$$

$$R^0_{N_{4,717}} = 3.766647759207957$$

$$R^0_{N_{4,718}} = 9.085840031675744$$

$$R^0_{N_{4,719}} = 9.461238014998381$$

$$R^0_{N_{4,720}} = 2.07385393603497$$

$$R^0_{N_{4,721}} = 1.7229152167592914$$

$$R^0_{N_{4,722}} = 3.474396818763365$$

$$R^0_{N_{4,725}} = 3.970732408103295$$

$$R^0_{N_{4,726}} = 27.62541387623206$$

$$R^0_{N_{4,731}} = 5.88168008377351$$

$$R^0_{N_{4,732}} = 5.653125554918716$$

$$R^0_{N_{4,733}} = 4.329005329843407$$

$$R^0_{N_{4,735}} = 6.6254924158992$$

$$R^0_{N_{4,736}} = 2.921513692732182$$

$$R^0_{N_{4,737}} = 2.4204248507217105$$

$$R^0_{N_{4,738}} = 2.540240421113961$$

$$R^0_{N_{4,739}} = 2.6944189692876006$$

$$R^0_{N_{4,740}} = 3.857454664512449$$

$$R^0_{N_{4,741}} = 3.948507437746558$$

$$R^0_{N_{4,742}} = 1.5985089286964818$$

$$R^0_{N_{4,743}} = 2.4181608939109527$$

$$R^0_{N_{4,744}} = 2.384015013545172$$

$$R^0_{N_{4,745}} = 1.562269566576112$$

$$R^0_{N_{4,746}} = 1.4999644168711952$$

$$R^0_{N_{4,747}} = 1.5740539355861176$$

$$R^0_{N_{4,748}} = 1.4412269264489783$$

$$R^0_{N_{4,749}} = 1.8544425580079231$$

$$R^0_{N_{4,750}} = 4.811969968955779$$

$$R^0_{N_{4,751}} = 30.00044435920854$$

$$R^0_{N_{4,752}} = 5.302708638765092$$

$$R^0_{N_{4,754}} = 127.03837647090559$$

$$R^0_{N_{4,757}} = 142.88713713210856$$

$$R^0_{N_{4,758}} = 113.6531314944196$$

$$R^0_{N_{4,759}} = 62.029285786909945$$

$$R^0_{N_{4,762}} = 5.977729263515433$$

$$R^0_{N_{4,763}} = 4.345039672223979$$

$$R^0_{N_{4,764}} = 2.82860480615531$$

$$R^0_{N_{4,765}} = 7.10830083736587$$

$$R^0_{N_{4,766}} = 4.775309998363373$$

$$R^0_{N_{4,767}} = 4.981288786848225$$

$$R^0_{N_{4,768}} = 2.446999164702641$$

$$R^0_{N_{4,770}} = 4.24998706490013$$

$$R^0_{N_{4,771}} = 8.087451036560392$$

$$R^0_{N_{4,773}} = 66.67704677581811$$

$$R^0_{N_{4,775}} = 8.309863216791236$$

$$R^0_{N_{4,778}} = 13.79134215396832$$

$$R^0_{N_{4,780}} = 49.48280450809178$$

$$R^0_{N_{4,781}} = 41.29019682701216$$

$$R^0_{N_{4,782}} = 36.51054228471537$$

$$R^0_{N_{5,0}} = 30.526629203324962$$

$$R^0_{N_{5,1}} = 57.577511530068264$$

$$R^0_{N_{5,3}} = 46.707086159450746$$

$$R^0_{N_{5,5}} = 59.89764434089441$$

$$R^0_{N_{5,11}} = 44.84575132606607$$

$$R^0_{N_{5,18}} = 32.62113520531314$$

$$R^0_{N_{5,19}} = 30.317661601778614$$

$$R^0_{N_{5,20}} = 28.48179872542748$$

$$R^0_{N_{5,22}} = 97.44733892093141$$

$$R^0_{N_{5,23}} = 90.14009106674044$$

$$R^0_{N_{5,25}} = 109.7757464040821$$

$$R^0_{N_{5,26}} = 44.09119397193336$$

$$R^0_{N_{5,28}} = 51.014701372986515$$

$$R^0_{N_{5,29}} = 95.5649705234891$$

$$R^0_{N_{5,32}} = 4.352730890305822$$

$$R^0_{N_{5,33}} = 3.9348982895714344$$

$$R^0_{N_{5,34}} = 2.3990387953053687$$

$$R^0_{N_{5,35}} = 3.698949879510635$$

$$R^0_{N_{5,36}} = 3.077017431500242$$

$$R^0_{N_{5,37}} = 2.3597038600640627$$

$$R^0_{N_{5,38}} = 2.5366790495188845$$

$$R^0_{N_{5,39}} = 13.53095270427553$$

$$R^0_{N_{5,40}} = 7.87667900164602$$

$$R^0_{N_{5,42}} = 5.406704846442471$$

$$R^0_{N_{5,43}} = 4.295971659806289$$

$$R^0_{N_{5,44}} = 29.771795171816798$$

$$R^0_{N_{5,46}} = 2.267026226062723$$

$$R^0_{N_{5,47}} = 10.908218248680377$$

$$R^0_{N_{5,48}} = 12.08896773401515$$

$$R^0_{N_{5,49}} = 4.71303672887943$$

$$R^0_{N_{5,50}} = 13.348391353373962$$

$$R^0_{N_{5,51}} = 11.703284709498229$$

$$R^0_{N_{5,52}} = 40.076899861070665$$

$$R^0_{N_{5,53}} = 45.011124864556876$$

$$R^0_{N_{5,55}} = 48.87962378586415$$

$$R^0_{N_{5,57}} = 83.65307351328366$$

$$R^0_{N_{5,58}} = 12.203337853972798$$

$$R^0_{N_{5,60}} = 26.776176739323862$$

$$R^0_{N_{5,61}} = 9.510751894990225$$

$$R^0_{N_{5,62}} = 12.074968271408714$$

$$R^0_{N_{5,64}} = 59.02400644868635$$

$$R^0_{N_{5,65}} = 47.210582919166775$$

$$R^0_{N_{5,66}} = 3.47788564190905$$

$$R^0_{N_{5,67}} = 9.925780058088465$$

$$R^0_{N_{5,68}} = 7.0795601589240995$$

$$R^0_{N_{5,69}} = 5.059717819638627$$

$$R^0_{N_{5,70}} = 8.482497584829888$$

$$R^0_{N_{5,71}} = 30.056195197936564$$

$$R^0_{N_{5,74}} = 16.88796835195011$$

$$R^0_{N_{5,75}} = 32.82175804914849$$

$$R^0_{N_{5,77}} = 5.952665617030713$$

$$R^0_{N_{5,78}} = 10.391941068907665$$

$$R^0_{N_{5,80}} = 6.4399468865722005$$

$$R^0_{N_{5,83}} = 32.03936645389083$$

$$R^0_{N_{5,86}} = 12.646692431605695$$

$$R^0_{N_{5,88}} = 259.99238213493084$$

$$R^0_{N_{5,89}} = 4.520972216131056$$

$$R^0_{N_{5,90}} = 2.3431592662292275$$

$$R^0_{N_{5,91}} = 2.9689705253348477$$

$$R^0_{N_{5,92}} = 7.470378074764934$$

$$R^0_{N_{5,93}} = 2.5958768994299803$$

$$R^0_{N_{5,94}} = 10.504223634965866$$

$$R^0_{N_{5,95}} = 6.64046099096037$$

$$R^0_{N_{5,96}} = 4.626339961982161$$

$$R^0_{N_{5,99}} = 8.10809526853038$$

$$R^0_{N_{5,100}} = 56.690981928546066$$

$$R^0_{N_{5,101}} = 5.004958356192009$$

$$R^0_{N_{5,102}} = 2.7431120194567638$$

$$R^0_{N_{5,103}} = 2.643788064436245$$

$$R^0_{N_{5,104}} = 1.9007199576651435$$

$$R^0_{N_{5,105}} = 1.5538775585810873$$

$$R^0_{N_{5,106}} = 1.806260517184393$$

$$R^0_{N_{5,107}} = 2.7873062818415986$$

$$R^0_{N_{5,108}} = 5.183661927139081$$

$$R^0_{N_{5,109}} = 90.5152393418179$$

$$R^0_{N_{5,110}} = 4.593118446217067$$

$$R^0_{N_{5,111}} = 113.84924432154347$$

$$R^0_{N_{5,112}} = 52.72672660167705$$

$$R^0_{N_{5,114}} = 24.567843457977926$$

$$R^0_{N_{5,118}} = 10.80781777108458$$

$$R^0_{N_{5,119}} = 24.72816940280331$$

$$R^0_{N_{5,130}} = 21.282649051231605$$

$$R^0_{N_{5,131}} = 2.6704751393298527$$

$$R^0_{N_{5,132}} = 2.618148700723177$$

$$R^0_{N_{5,133}} = 4.080860664495279$$

$$R^0_{N_{5,134}} = 6.316121837426803$$

$$R^0_{N_{5,135}} = 2.047005233418672$$

$$R^0_{N_{5,136}} = 7.226717965638533$$

$$R^0_{N_{5,140}} = 76.44025021478183$$

$$R^0_{N_{5,142}} = 265.07051830537245$$

$$R^0_{N_{5,145}} = 5.815787804300584$$

$$R^0_{N_{5,146}} = 6.503768683266434$$

$$R^0_{N_{5,147}} = 8.756660282934558$$

$$R^0_{N_{5,148}} = 5.923443906746415$$

$$R^0_{N_{5,159}} = 27.199144495216004$$

$$R^0_{N_{5,162}} = 12.170396781418711$$

$$R^0_{N_{5,163}} = 2.326307864031226$$

$$R^0_{N_{5,164}} = 18.6573329306736$$

$$R^0_{N_{5,167}} = 29.111500321767558$$

$$R^0_{N_{5,168}} = 36.56715162826635$$

$$R^0_{N_{5,172}} = 114.91091342537834$$

$$R^0_{N_{5,173}} = 4.424843898148405$$

$$R^0_{N_{5,174}} = 31.910597460090276$$

$$R^0_{N_{5,175}} = 4.529818298629226$$

$$R^0_{N_{5,176}} = 12.260101235695165$$

$$R^0_{N_{5,190}} = 18.927950514036812$$

$$R^0_{N_{5,191}} = 30.78098802635532$$

$$R^0_{N_{5,196}} = 20.231671482861763$$

$$R^0_{N_{5,197}} = 8.520090570184752$$

$$R^0_{N_{5,199}} = 13.345443535697578$$

$$R^0_{N_{5,201}} = 26.391003232962454$$

$$R^0_{N_{5,202}} = 11.38543435420837$$

$$R^0_{N_{5,203}} = 7.909664002723111$$

$$R^0_{N_{5,204}} = 12.21532389267516$$

$$R^0_{N_{5,222}} = 16.439089612743388$$

$$R^0_{N_{5,225}} = 26.400170575290343$$

$$R^0_{N_{5,226}} = 216.23757132999253$$

$$R^0_{N_{5,229}} = 5.1936466641457715$$

$$R^0_{N_{5,230}} = 8.18860141054738$$

$$R^0_{N_{5,231}} = 5.148029566191962$$

$$R^0_{N_{5,235}} = 76.01635608335832$$

$$R^0_{N_{5,243}} = 145.10203084929827$$

$$R^0_{N_{5,252}} = 8.662826525091836$$

$$R^0_{N_{5,253}} = 7.21409553425845$$

$$R^0_{N_{5,255}} = 75.22737399082453$$

$$R^0_{N_{5,256}} = 12.92745534789814$$

$$R^0_{N_{5,257}} = 4.122872147883802$$

$$R^0_{N_{5,258}} = 86.3300083464367$$

$$R^0_{N_{5,259}} = 18.844144200999747$$

$$R^0_{N_{5,262}} = 123.49911620541576$$

$$R^0_{N_{5,264}} = 20.17387947924597$$

$$R^0_{N_{5,265}} = 178.5153534348278$$

$$R^0_{N_{5,266}} = 37.4596313448813$$

$$R^0_{N_{5,267}} = 8.901230415983385$$

$$R^0_{N_{5,280}} = 6.215340991918901$$

$$R^0_{N_{5,281}} = 12.863117324119626$$

$$R^0_{N_{5,282}} = 4.24313720531163$$

$$R^0_{N_{5,283}} = 7.833830791760272$$

$$R^0_{N_{5,284}} = 35.65847360711545$$

$$R^0_{N_{5,289}} = 245.111027637663$$

$$R^0_{N_{5,290}} = 34.29407153112705$$

$$R^0_{N_{5,292}} = 34.565120442375104$$

$$R^0_{N_{5,293}} = 14.328977629036112$$

$$R^0_{N_{5,294}} = 14.720447477591847$$

$$R^0_{N_{5,295}} = 3.6173404578161157$$

$$R^0_{N_{5,296}} = 18.21839586901536$$

$$R^0_{N_{5,297}} = 52.348345092279075$$

$$R^0_{N_{5,301}} = 7.0624807017684175$$

$$R^0_{N_{5,302}} = 6.479968197311082$$

$$R^0_{N_{5,307}} = 232.71528825922655$$

$$R^0_{N_{5,308}} = 10.044934893171035$$

$$R^0_{N_{5,309}} = 3.5959797219962155$$

$$R^0_{N_{5,310}} = 3.467403939504635$$

$$R^0_{N_{5,311}} = 5.837587917597716$$

$$R^0_{N_{5,314}} = 553.2974843645571$$

$$R^0_{N_{5,315}} = 9.371647556128021$$

$$R^0_{N_{5,316}} = 10.073458082612161$$

$$R^0_{N_{5,317}} = 6.86026384299656$$

$$R^0_{N_{5,318}} = 6.104941638644653$$

$$R^0_{N_{5,319}} = 15.438098010692288$$

$$R^0_{N_{5,320}} = 9.907432951888493$$

$$R^0_{N_{5,322}} = 11.659617496915214$$

$$R^0_{N_{5,323}} = 6.758943842509008$$

$$R^0_{N_{5,324}} = 5.906004319350302$$

$$R^0_{N_{5,325}} = 5.151188443273141$$

$$R^0_{N_{5,326}} = 15.856938739102748$$

$$R^0_{N_{5,327}} = 12.089535052138466$$

$$R^0_{N_{5,328}} = 20.804540805072786$$

$$R^0_{N_{5,329}} = 4.023140493489608$$

$$R^0_{N_{5,330}} = 6.108995203934292$$

$$R^0_{N_{5,335}} = 36.72551746348849$$

$$R^0_{N_{5,336}} = 12.992078008769171$$

$$R^0_{N_{5,337}} = 4.695831415189127$$

$$R^0_{N_{5,338}} = 2.799074050129758$$

$$R^0_{N_{5,340}} = 31.331640123106343$$

$$R^0_{N_{5,341}} = 14.12287169497953$$

$$R^0_{N_{5,342}} = 5.307008145062892$$

$$R^0_{N_{5,343}} = 5.656009993717686$$

$$R^0_{N_{5,344}} = 9.386900792514858$$

$$R^0_{N_{5,345}} = 7.378025951609401$$

$$R^0_{N_{5,346}} = 11.849893859457985$$

$$R^0_{N_{5,347}} = 22.165826873902436$$

$$R^0_{N_{5,351}} = 14.27101674581498$$

$$R^0_{N_{5,352}} = 5.164363121128875$$

$$R^0_{N_{5,353}} = 7.259291774924179$$

$$R^0_{N_{5,354}} = 4.248665946324848$$

$$R^0_{N_{5,355}} = 6.753631484391008$$

$$R^0_{N_{5,356}} = 42.52062623469157$$

$$R^0_{N_{5,357}} = 6.5246449764001415$$

$$R^0_{N_{5,358}} = 9.049879285701474$$

$$R^0_{N_{5,359}} = 5.714899440422591$$

$$R^0_{N_{5,364}} = 19.532965894299572$$

$$R^0_{N_{5,366}} = 3.107336085825603$$

$$R^0_{N_{5,368}} = 7.6420155585006135$$

$$R^0_{N_{5,369}} = 9.385013078896488$$

$$R^0_{N_{5,370}} = 3.4699838985057774$$

$$R^0_{N_{5,371}} = 9.609596757397105$$

$$R^0_{N_{5,372}} = 11.955820615472405$$

$$R^0_{N_{5,373}} = 25.00999531636959$$

$$R^0_{N_{5,374}} = 16.539414367648742$$

$$R^0_{N_{5,375}} = 95.8804381700185$$

$$R^0_{N_{5,379}} = 12.684947337958915$$

$$R^0_{N_{5,380}} = 8.38437703373935$$

$$R^0_{N_{5,381}} = 4.897001351350069$$

$$R^0_{N_{5,382}} = 4.820304261088935$$

$$R^0_{N_{5,383}} = 4.125680524417237$$

$$R^0_{N_{5,384}} = 7.65727768045483$$

$$R^0_{N_{5,385}} = 5.541110351293022$$

$$R^0_{N_{5,386}} = 3.5323462808569697$$

$$R^0_{N_{5,387}} = 2.819080917855523$$

$$R^0_{N_{5,388}} = 5.07208468098685$$

$$R^0_{N_{5,392}} = 19.112137473588117$$

$$R^0_{N_{5,393}} = 5.107668444220173$$

$$R^0_{N_{5,394}} = 2.190215488084941$$

$$R^0_{N_{5,396}} = 15.96154702855348$$

$$R^0_{N_{5,397}} = 22.637731304032645$$

$$R^0_{N_{5,398}} = 3.9348401487372473$$

$$R^0_{N_{5,399}} = 18.49100766193975$$

$$R^0_{N_{5,400}} = 7.538103562558389$$

$$R^0_{N_{5,401}} = 17.751005074106608$$

$$R^0_{N_{5,402}} = 18.835507258325663$$

$$R^0_{N_{5,403}} = 68.43515876281037$$

$$R^0_{N_{5,407}} = 4.676384596671899$$

$$R^0_{N_{5,408}} = 7.232475929328537$$

$$R^0_{N_{5,409}} = 5.854291706384374$$

$$R^0_{N_{5,410}} = 5.734777394835639$$

$$R^0_{N_{5,411}} = 2.3826674923596065$$

$$R^0_{N_{5,412}} = 4.4361935532575005$$

$$R^0_{N_{5,413}} = 6.286856182381309$$

$$R^0_{N_{5,414}} = 1.8202682639657706$$

$$R^0_{N_{5,415}} = 2.5354760704208568$$

$$R^0_{N_{5,416}} = 2.067234083922561$$

$$R^0_{N_{5,417}} = 1.9954622462024025$$

$$R^0_{N_{5,420}} = 39.912210088322354$$

213

$$R^0_{N_{5,422}} = 3.713466693552082$$

$$R^0_{N_{5,426}} = 11.403862713929065$$

$$R^0_{N_{5,427}} = 4.595974348673459$$

$$R^0_{N_{5,428}} = 7.510638740778859$$

$$R^0_{N_{5,429}} = 10.661933457033555$$

$$R^0_{N_{5,434}} = 14.68312038327728$$

$$R^0_{N_{5,435}} = 3.8223109635599046$$

$$R^0_{N_{5,436}} = 4.841216030748843$$

$$R^0_{N_{5,437}} = 4.155392386270911$$

$$R^0_{N_{5,438}} = 3.5191431834652533$$

$$R^0_{N_{5,439}} = 4.299915294527719$$

$$R^0_{N_{5,440}} = 3.857664431203015$$

$$R^0_{N_{5,441}} = 4.594610282338138$$

$$R^0_{N_{5,442}} = 2.2848070594004737$$

$$R^0_{N_{5,443}} = 2.447278114617992$$

$$R^0_{N_{5,444}} = 3.3492310462554054$$

$$R^0_{N_{5,445}} = 1.9796540859501237$$

$$R^0_{N_{5,448}} = 7.522042389572845$$

$$R^0_{N_{5,454}} = 7.7304651835195815$$

$$R^0_{N_{5,455}} = 5.29290581662417$$

$$R^0_{N_{5,456}} = 6.107425712433577$$

$$R^0_{N_{5,457}} = 7.775420819479039$$

$$R^0_{N_{5,458}} = 47.14104761530118$$

$$R^0_{N_{5,461}} = 74.7997301825183$$

$$R^0_{N_{5,462}} = 5.344896111253455$$

$$R^0_{N_{5,463}} = 4.049244375642529$$

$$R^0_{N_{5,464}} = 6.459427974330101$$

$$R^0_{N_{5,465}} = 6.73345221841959$$

$$R^0_{N_{5,466}} = 12.818679563878637$$

$$R^0_{N_{5,467}} = 12.810440638131473$$

$$R^0_{N_{5,468}} = 3.3371492813545425$$

$$R^0_{N_{5,469}} = 10.036151394564115$$

$$R^0_{N_{5,470}} = 15.61603860165792$$

$$R^0_{N_{5,473}} = 60.47496449761663$$

$$R^0_{N_{5,476}} = 52.574396164691244$$

$$R^0_{N_{5,477}} = 2.6033766339364712$$

$$R^0_{N_{5,478}} = 79.72982643677769$$

$$R^0_{N_{5,484}} = 6.17561554058164$$

$$R^0_{N_{5,485}} = 7.161277014643464$$

$$R^0_{N_{5,486}} = 7.016309877105334$$

$$R^0_{N_{5,487}} = 11.078323970277035$$

$$R^0_{N_{5,488}} = 12.323763661433615$$

$$R^0_{N_{5,489}} = 3.834911439532749$$

$$R^0_{N_{5,490}} = 4.543447186830104$$

$$R^0_{N_{5,491}} = 11.321535186344557$$

$$R^0_{N_{5,493}} = 148.98928975657705$$

$$R^0_{N_{5,494}} = 10.094480582725074$$

$$R^0_{N_{5,495}} = 28.063725515307503$$

$$R^0_{N_{5,496}} = 17.705524389931004$$

$$R^0_{N_{5,505}} = 3.9189630450303543$$

$$R^0_{N_{5,506}} = 4.367691242022287$$

$$R^0_{N_{5,507}} = 3.6575092044240534$$

$$R^0_{N_{5,515}} = 5.963973294526711$$

$$R^0_{N_{5,516}} = 4.730027506657462$$

$$R^0_{N_{5,517}} = 6.297814627900401$$

$$R^0_{N_{5,518}} = 8.677154853567462$$

$$R^0_{N_{5,522}} = 41.86432852107904$$

$$R^0_{N_{5,523}} = 16.710233030895655$$

$$R^0_{N_{5,531}} = 6.823082438383808$$

$$R^0_{N_{5,532}} = 2.880243367731458$$

$$R^0_{N_{5,534}} = 5.182688338614833$$

$$R^0_{N_{5,535}} = 3.3041229022575553$$

$$R^0_{N_{5,543}} = 12.185578738083974$$

$$R^0_{N_{5,544}} = 6.623807835057978$$

$$R^0_{N_{5,559}} = 5.331926928720758$$

$$R^0_{N_{5,562}} = 14.2482723332339$$

$$R^0_{N_{5,563}} = 231.25878512777697$$

$$R^0_{N_{5,571}} = 8.71254194304399$$

$$R^0_{N_{5,572}} = 6.503294098744565$$

$$R^0_{N_{5,573}} = 11.217069087851813$$

$$R^0_{N_{5,574}} = 6.572501719055123$$

$$R^0_{N_{5,575}} = 21.831629934758563$$

$$R^0_{N_{5,576}} = 9.514828943916216$$

$$R^0_{N_{5,587}} = 3.276413485596621$$

$$R^0_{N_{5,588}} = 9.8415989034006$$

$$R^0_{N_{5,599}} = 23.93800340973399$$

$$R^0_{N_{5,600}} = 23.42379150203897$$

$$R^0_{N_{5,601}} = 12.485001884130487$$

$$R^0_{N_{5,602}} = 40.358471806700635$$

$$R^0_{N_{5,604}} = 28.138897222520974$$

$$R^0_{N_{5,614}} = 15.242340855264016$$

$$R^0_{N_{5,616}} = 8.826714237819198$$

$$R^0_{N_{5,617}} = 107.87264029628106$$

$$R^0_{N_{5,642}} = 15.445812096708394$$

$$R^0_{N_{5,644}} = 32.63640659834595$$

$$R^0_{N_{5,645}} = 73.13502057025384$$

$$R^0_{N_{5,649}} = 12.017839209298394$$

$$R^0_{N_{5,650}} = 7.70645477901875$$

$$R^0_{N_{5,651}} = 86.02082108270015$$

$$R^0_{N_{5,670}} = 2.685832842396455$$

$$R^0_{N_{5,672}} = 44.897543923617356$$

$$R^0_{N_{5,676}} = 99.76850965013902$$

$$R^0_{N_{5,677}} = 2.656144183852143$$

$$R^0_{N_{5,678}} = 6.901335658841387$$

$$R^0_{N_{5,679}} = 16.61502222986979$$

$$R^0_{N_{5,680}} = 107.96793043986797$$

$$R^0_{N_{5,682}} = 7.903838885684717$$

$$R^0_{N_{5,683}} = 68.61535704860017$$

$$R^0_{N_{5,685}} = 49.31834858634968$$

$$R^0_{N_{5,686}} = 13.252146648118744$$

$$R^0_{N_{5,691}} = 6.953864869331755$$

$$R^0_{N_{5,692}} = 12.436799427871597$$

$$R^0_{N_{5,693}} = 4.050084295201888$$

$$R^0_{N_{5,694}} = 5.737073285662357$$

$$R^0_{N_{5,695}} = 31.57636235653709$$

$$R^0_{N_{5,697}} = 18.32283283817936$$

$$R^0_{N_{5,703}} = 3.1853233611231513$$

$$R^0_{N_{5,704}} = 52.230914204348444$$

$$R^0_{N_{5,705}} = 11.615685820410427$$

$$R^0_{N_{5,706}} = 16.05242685539212$$

$$R^0_{N_{5,707}} = 26.527591375679112$$

$$R^0_{N_{5,708}} = 6.017107308510679$$

$$R^0_{N_{5,715}} = 12.94092179258423$$

$$R^0_{N_{5,720}} = 27.611879275084352$$

$$R^0_{N_{5,721}} = 6.989396371930501$$

$$R^0_{N_{5,725}} = 3.757087921488466$$

$$R^0_{N_{5,727}} = 52.68449472841924$$

$$R^0_{N_{5,733}} = 10.011070244189368$$

$$R^0_{N_{5,734}} = 3.957983212110796$$

$$R^0_{N_{5,735}} = 4.064352181502712$$

$$R^0_{N_{5,736}} = 4.099532543973133$$

$$R^0_{N_{5,737}} = 5.619185434583653$$

$$R^0_{N_{5,738}} = 5.558507240138287$$

$$R^0_{N_{5,743}} = 3.7599166047473576$$

$$R^0_{N_{5,744}} = 12.477072503132568$$

$$R^0_{N_{5,745}} = 85.11414410863748$$

$$R^0_{N_{5,750}} = 25.348589708226598$$

$$R^0_{N_{5,751}} = 23.169846028916016$$

$$R^0_{N_{5,753}} = 4.487852466391194$$

$$R^0_{N_{5,754}} = 40.22738297217267$$

$$R^0_{N_{5,760}} = 2.634580795021669$$

$$R^0_{N_{5,761}} = 3.6613333196574316$$

$$R^0_{N_{5,762}} = 6.327547142485649$$

$$R^0_{N_{5,763}} = 3.4665005170137237$$

$$R^0_{N_{5,764}} = 3.6645850277297636$$

$$R^0_{N_{5,765}} = 2.005241145459984$$

$$R^0_{N_{5,770}} = 9.706475605974349$$

$$R^0_{N_{5,771}} = 6.23107146531358$$

$$R^0_{N_{5,772}} = 4.536550744825551$$

$$R^0_{N_{5,773}} = 4.116195587064316$$

$$R^0_{N_{5,774}} = 7.442208404880734$$

$$R^0_{N_{5,775}} = 5.293278629147773$$

$$R^0_{N_{5,776}} = 6.126448346209804$$

$$R^0_{N_{5,777}} = 2.432712272510727$$

$$R^0_{N_{5,778}} = 5.533202829657414$$

$$R^0_{N_{5,779}} = 1.7023702183920992$$

$$R^0_{N_{5,781}} = 30.395658207244058$$

$$R^0_{N_{6,0}} = 41.43278553532338$$

$$R^0_{N_{6,2}} = 127.06504596505795$$

$$R^0_{N_{6,3}} = 33.05843155751888$$

$$R^0_{N_{6,4}} = 201.62429657465174$$

$$R^0_{N_{6,6}} = 28.798024313093162$$

$$R^0_{N_{6,7}} = 373.64131378679957$$

$$R^0_{N_{6,9}} = 71.84546967288466$$

$$R^0_{N_{6,11}} = 71.44263211099133$$

$$R^0_{N_{6,12}} = 2.4586432426649782$$

$$R^0_{N_{6,13}} = 2.6393695673924933$$

$$R^0_{N_{6,14}} = 3.6038895815271514$$

$$R^0_{N_{6,15}} = 3.974408898088769$$

$$R^0_{N_{6,17}} = 50.103063731769$$

$$R^0_{N_{6,19}} = 33.71629762308262$$

$$R^0_{N_{6,22}} = 197.7765462582833$$

$$R^0_{N_{6,23}} = 33.6603442732558$$

$$R^0_{N_{6,26}} = 51.55498826097783$$

$$R^0_{N_{6,27}} = 222.33466824878357$$

$$R^0_{N_{6,28}} = 28.0961888953282$$

$$R^0_{N_{6,29}} = 28.00831916668936$$

$$R^0_{N_{6,30}} = 257.81607627236053$$

$$R^0_{N_{6,32}} = 5.080730087001499$$

$$R^0_{N_{6,33}} = 2.708826750986835$$

$$R^0_{N_{6,34}} = 2.298433271492753$$

$$R^0_{N_{6,35}} = 1.8317397755473477$$

$$R^0_{N_{6,36}} = 2.832914404433723$$

$$R^0_{N_{6,37}} = 3.545531930720898$$

$$R^0_{N_{6,38}} = 6.206286165222439$$

$$R^0_{N_{6,39}} = 1.786911164062257$$

$$R^0_{N_{6,40}} = 1.7818820497847845$$

$$R^0_{N_{6,41}} = 4.328181134770142$$

$$R^0_{N_{6,44}} = 34.90535656235453$$

$$R^0_{N_{6,45}} = 4.3597403419170115$$

$$R^0_{N_{6,46}} = 2.289332132075993$$

$$R^0_{N_{6,47}} = 3.4179733127704797$$

$$R^0_{N_{6,48}} = 6.219139073461407$$

$$R^0_{N_{6,49}} = 2.2457665863763356$$

$$R^0_{N_{6,50}} = 2.445433371944942$$

$$R^0_{N_{6,51}} = 4.502134944370422$$

$$R^0_{N_{6,52}} = 65.14984086025264$$

$$R^0_{N_{6,55}} = 306.3588087423415$$

$$R^0_{N_{6,58}} = 4.642375010359222$$

$$R^0_{N_{6,59}} = 4.02819653249902$$

$$R^0_{N_{6,60}} = 7.294256211309408$$

$$R^0_{N_{6,61}} = 1.7318189480251458$$

$$R^0_{N_{6,62}} = 1.7801228085365004$$

$$R^0_{N_{6,63}} = 1.6027972402091817$$

$$R^0_{N_{6,64}} = 1.551250475600042$$

$$R^0_{N_{6,65}} = 1.2824210746377496$$

$$R^0_{N_{6,66}} = 1.4309414393668014$$

$$R^0_{N_{6,67}} = 1.2403902598863974$$

$$R^0_{N_{6,68}} = 1.2324155871936209$$

$$R^0_{N_{6,69}} = 2.2109396682302194$$

$$R^0_{N_{6,70}} = 4.097207105633477$$

$$R^0_{N_{6,71}} = 6.526279489951587$$

$$R^0_{N_{6,72}} = 5.5347544089506355$$

$$R^0_{N_{6,73}} = 11.606240011801866$$

$$R^0_{N_{6,74}} = 4.0792951568628295$$

$$R^0_{N_{6,75}} = 2.07457222622896$$

$$R^0_{N_{6,76}} = 1.6552861821444504$$

$$R^0_{N_{6,77}} = 1.5232409050242424$$

$$R^0_{N_{6,78}} = 2.1310327570460865$$

$$R^0_{N_{6,79}} = 2.4843210073979303$$

$$R^0_{N_{6,80}} = 3.1925867935895615$$

$$R^0_{N_{6,81}} = 2.663939195580747$$

$$R^0_{N_{6,86}} = 14.739077886067262$$

$$R^0_{N_{6,87}} = 4.869576726410634$$

$$R^0_{N_{6,88}} = 4.759201597972777$$

$$R^0_{N_{6,89}} = 2.5557200580387915$$

$$R^0_{N_{6,90}} = 1.6332700328061382$$

$$R^0_{N_{6,91}} = 1.2916193712850157$$

$$R^0_{N_{6,92}} = 1.4523107692083956$$

$$R^0_{N_{6,93}} = 2.561790900422712$$

$$R^0_{N_{6,94}} = 5.311135981074276$$

$$R^0_{N_{6,95}} = 2.963512454514326$$

$$R^0_{N_{6,96}} = 1.3120392144288828$$

$$R^0_{N_{6,97}} = 1.320201002873999$$

$$R^0_{N_{6,98}} = 2.2191616459943737$$

$$R^0_{N_{6,99}} = 2.911362078925581$$

$$R^0_{N_{6,100}} = 2.3608135604668377$$

$$R^0_{N_{6,101}} = 2.715935457499808$$

$$R^0_{N_{6,102}} = 1.7010292732043737$$

$$R^0_{N_{6,103}} = 2.326658220152259$$

$$R^0_{N_{6,104}} = 2.2404195487810123$$

$$R^0_{N_{6,105}} = 2.1091622288442355$$

$$R^0_{N_{6,106}} = 1.9186802047175802$$

$$R^0_{N_{6,107}} = 2.074430375145338$$

$$R^0_{N_{6,108}} = 2.1967540649803716$$

$$R^0_{N_{6,109}} = 2.2571356594792054$$

$$R^0_{N_{6,110}} = 3.5987573432302$$

$$R^0_{N_{6,112}} = 184.27965824551558$$

$$R^0_{N_{6,113}} = 3.2320932692625375$$

$$R^0_{N_{6,118}} = 5.9983839574165625$$

$$R^0_{N_{6,124}} = 10.198205656809906$$

$$R^0_{N_{6,126}} = 16.060148439828644$$

$$R^0_{N_{6,127}} = 6.178214350749914$$

$$R^0_{N_{6,128}} = 3.882447833677771$$

$$R^0_{N_{6,129}} = 2.4933325724286175$$

$$R^0_{N_{6,130}} = 2.2451942127542037$$

$$R^0_{N_{6,133}} = 30.63654258185148$$

$$R^0_{N_{6,134}} = 12.38307090595202$$

$$R^0_{N_{6,136}} = 7.255586496142181$$

$$R^0_{N_{6,137}} = 1.5135222909905581$$

$$R^0_{N_{6,138}} = 2.1171819972566714$$

$$R^0_{N_{6,139}} = 7.3276927379053625$$

$$R^0_{N_{6,140}} = 49.334292076119524$$

$$R^0_{N_{6,142}} = 21.276431205833855$$

$$R^0_{N_{6,145}} = 29.815527572943427$$

$$R^0_{N_{6,146}} = 11.942313609289501$$

$$R^0_{N_{6,148}} = 6.95081533895146$$

$$R^0_{N_{6,149}} = 6.588245550257404$$

$$R^0_{N_{6,150}} = 10.241382217799629$$

$$R^0_{N_{6,151}} = 5.004421280820945$$

$$R^0_{N_{6,152}} = 4.431894249818702$$

$$R^0_{N_{6,153}} = 7.665165817556143$$

$$R^0_{N_{6,154}} = 22.761203176006415$$

$$R^0_{N_{6,155}} = 44.80705814917545$$

$$R^0_{N_{6,156}} = 3.037474588838651$$

$$R^0_{N_{6,157}} = 3.3045576387440363$$

$$R^0_{N_{6,158}} = 13.018741213267894$$

$$R^0_{N_{6,164}} = 224.8089709041064$$

$$R^0_{N_{6,165}} = 2.279469064591417$$

$$R^0_{N_{6,166}} = 8.681387242154974$$

$$R^0_{N_{6,167}} = 8.242510024964384$$

$$R^0_{N_{6,169}} = 38.33131113823745$$

$$R^0_{N_{6,170}} = 10.117752063085426$$

$$R^0_{N_{6,171}} = 3.553353249956873$$

$$R^0_{N_{6,172}} = 27.819991122408062$$

$$R^0_{N_{6,173}} = 4.724061762292817$$

$$R^0_{N_{6,174}} = 7.90019893864075$$

$$R^0_{N_{6,175}} = 20.299406645952512$$

$$R^0_{N_{6,176}} = 4.4642267756494824$$

$$R^0_{N_{6,177}} = 3.192937375118399$$

$$R^0_{N_{6,178}} = 20.184065491799426$$

$$R^0_{N_{6,179}} = 27.537914104135783$$

$$R^0_{N_{6,180}} = 15.963483419021653$$

$$R^0_{N_{6,181}} = 6.976347587874776$$

$$R^0_{N_{6,182}} = 36.553152075070585$$

$$R^0_{N_{6,184}} = 16.382387158783747$$

$$R^0_{N_{6,188}} = 14.109968153740072$$

$$R^0_{N_{6,193}} = 2.8128816484008596$$

$$R^0_{N_{6,194}} = 3.6966222072981405$$

$$R^0_{N_{6,195}} = 4.123824235469618$$

$$R^0_{N_{6,196}} = 81.8258832537892$$

$$R^0_{N_{6,197}} = 3.710663946388596$$

$$R^0_{N_{6,198}} = 8.642953372016281$$

$$R^0_{N_{6,199}} = 2.892752624643066$$

$$R^0_{N_{6,200}} = 5.846249486016155$$

$$R^0_{N_{6,201}} = 6.081963342839941$$

$$R^0_{N_{6,202}} = 5.604677241209398$$

$$R^0_{N_{6,203}} = 6.169549745790206$$

$$R^0_{N_{6,204}} = 4.477197097745118$$

$$R^0_{N_{6,205}} = 6.646417479730114$$

$$R^0_{N_{6,206}} = 10.615262889988204$$

$$R^0_{N_{6,207}} = 25.10900545927135$$

$$R^0_{N_{6,208}} = 7.636487484016417$$

$$R^0_{N_{6,209}} = 11.009292272292575$$

$$R^0_{N_{6,210}} = 18.882864256258678$$

$$R^0_{N_{6,211}} = 6.49047003752563$$

$$R^0_{N_{6,212}} = 14.301981074222486$$

$$R^0_{N_{6,213}} = 18.23707443133694$$

$$R^0_{N_{6,214}} = 19.87603523694784$$

$$R^0_{N_{6,215}} = 23.81040480147371$$

$$R^0_{N_{6,216}} = 71.85697532263777$$

$$R^0_{N_{6,221}} = 9.645467933127073$$

$$R^0_{N_{6,223}} = 2.0206386241479284$$

$$R^0_{N_{6,224}} = 31.1866843476303$$

$$R^0_{N_{6,225}} = 2.599830936458607$$

$$R^0_{N_{6,226}} = 7.5378698726650155$$

$$R^0_{N_{6,227}} = 1.9117964079839747$$

$$R^0_{N_{6,228}} = 5.070011616423519$$

$$R^0_{N_{6,229}} = 3.933082430738834$$

$$R^0_{N_{6,230}} = 4.758008794559939$$

$$R^0_{N_{6,231}} = 5.760042242741439$$

$$R^0_{N_{6,232}} = 6.0145576088488895$$

$$R^0_{N_{6,233}} = 5.594098946789474$$

$$R^0_{N_{6,234}} = 4.541838068515982$$

$$R^0_{N_{6,235}} = 7.4917265869813$$

$$R^0_{N_{6,236}} = 20.738075694330547$$

$$R^0_{N_{6,237}} = 28.950349375072122$$

$$R^0_{N_{6,238}} = 11.91202489657122$$

$$R^0_{N_{6,239}} = 6.961594295358755$$

$$R^0_{N_{6,240}} = 4.683226396341787$$

$$R^0_{N_{6,241}} = 7.646588761523346$$

$$R^0_{N_{6,243}} = 12.206976047473953$$

$$R^0_{N_{6,244}} = 36.72337713586327$$

$$R^0_{N_{6,250}} = 134.58036319991487$$

$$R^0_{N_{6,251}} = 2.1330275232273816$$

$$R^0_{N_{6,252}} = 8.039663972057772$$

$$R^0_{N_{6,253}} = 2.0675390261914277$$

$$R^0_{N_{6,254}} = 3.7732456331715682$$

$$R^0_{N_{6,255}} = 2.1869897100571554$$

$$R^0_{N_{6,256}} = 2.9057526910167466$$

$$R^0_{N_{6,257}} = 2.1330197943519247$$

$$R^0_{N_{6,258}} = 4.705010545964336$$

$$R^0_{N_{6,259}} = 7.244319708434674$$

$$R^0_{N_{6,260}} = 9.447125328071797$$

$$R^0_{N_{6,261}} = 6.864738226662129$$

$$R^0_{N_{6,262}} = 9.376827777062461$$

$$R^0_{N_{6,263}} = 11.110615825950275$$

$$R^0_{N_{6,264}} = 18.21434735940079$$

$$R^0_{N_{6,266}} = 4.8125331355794065$$

$$R^0_{N_{6,267}} = 5.349497576344027$$

$$R^0_{N_{6,268}} = 5.379714725196218$$

$$R^0_{N_{6,269}} = 7.5322377601028645$$

$$R^0_{N_{6,271}} = 26.901151726306715$$

$$R^0_{N_{6,273}} = 11.292561465025575$$

$$R^0_{N_{6,277}} = 11.443560049311648$$

$$R^0_{N_{6,278}} = 3.410399399035884$$

$$R^0_{N_{6,279}} = 4.553896765735334$$

$$R^0_{N_{6,280}} = 27.992267062677815$$

$$R^0_{N_{6,281}} = 3.1348043822793996$$

$$R^0_{N_{6,282}} = 1.7428320630432321$$

$$R^0_{N_{6,283}} = 1.9201800461789515$$

$$R^0_{N_{6,284}} = 2.522931546456524$$

$$R^0_{N_{6,285}} = 2.006236628599643$$

$$R^0_{N_{6,286}} = 4.197105305472321$$

$$R^0_{N_{6,287}} = 6.131453050145738$$

$$R^0_{N_{6,288}} = 11.543797765615484$$

$$R^0_{N_{6,289}} = 13.679031611715205$$

$$R^0_{N_{6,290}} = 9.055755099953357$$

$$R^0_{N_{6,291}} = 7.315306264824891$$

$$R^0_{N_{6,292}} = 24.713560437895172$$

$$R^0_{N_{6,293}} = 3.5900539431988325$$

$$R^0_{N_{6,294}} = 2.7546910790091284$$

$$R^0_{N_{6,295}} = 6.1871805460170926$$

$$R^0_{N_{6,296}} = 11.851474894306666$$

$$R^0_{N_{6,297}} = 34.1865868609543$$

$$R^0_{N_{6,299}} = 718.2286216870407$$

$$R^0_{N_{6,300}} = 6.231216107729532$$

$$R^0_{N_{6,301}} = 4.809615552485899$$

$$R^0_{N_{6,302}} = 6.835712665411819$$

$$R^0_{N_{6,303}} = 3.0465553865972175$$

$$R^0_{N_{6,304}} = 3.3763743575547895$$

$$R^0_{N_{6,305}} = 2.680732568611897$$

$$R^0_{N_{6,306}} = 2.915840830891838$$

$$R^0_{N_{6,307}} = 9.684861314075079$$

$$R^0_{N_{6,308}} = 8.263047379978005$$

$$R^0_{N_{6,309}} = 2.5588899346795206$$

$$R^0_{N_{6,310}} = 2.0281844742827233$$

$$R^0_{N_{6,311}} = 3.015383072464508$$

$$R^0_{N_{6,312}} = 2.5375079593870855$$

$$R^0_{N_{6,313}} = 6.486302082185574$$

$$R^0_{N_{6,314}} = 106.26137082022231$$

$$R^0_{N_{6,315}} = 22.763150682329446$$

$$R^0_{N_{6,316}} = 457.65017870336646$$

$$R^0_{N_{6,317}} = 497.7383496469913$$

$$R^0_{N_{6,318}} = 6.293500797743567$$

$$R^0_{N_{6,319}} = 7.83787116498712$$

$$R^0_{N_{6,320}} = 22.18475943045922$$

$$R^0_{N_{6,321}} = 3.0606186978281325$$

$$R^0_{N_{6,322}} = 4.5137463423978375$$

$$R^0_{N_{6,323}} = 14.41009183019209$$

$$R^0_{N_{6,328}} = 57.83835216943278$$

$$R^0_{N_{6,329}} = 39.237119492966684$$

$$R^0_{N_{6,330}} = 4.924080415534559$$

$$R^0_{N_{6,331}} = 1.864167630479776$$

$$R^0_{N_{6,332}} = 1.4756051578759335$$

$$R^0_{N_{6,333}} = 1.4509968177421146$$

$$R^0_{N_{6,334}} = 3.3057387729575645$$

$$R^0_{N_{6,335}} = 15.370950770438718$$

$$R^0_{N_{6,336}} = 8.00468719285623$$

$$R^0_{N_{6,337}} = 1.862926692663137$$

$$R^0_{N_{6,338}} = 2.217210776295934$$

$$R^0_{N_{6,339}} = 10.762695938188266$$

$$R^0_{N_{6,341}} = 35.76347716305985$$

$$R^0_{N_{6,349}} = 40.73286344480003$$

$$R^0_{N_{6,358}} = 8.134017817691285$$

$$R^0_{N_{6,359}} = 1.5764061353233798$$

$$R^0_{N_{6,360}} = 1.731580506929484$$

$$R^0_{N_{6,361}} = 2.1762265519050654$$

$$R^0_{N_{6,362}} = 3.1118878725761663$$

$$R^0_{N_{6,363}} = 4.0775636087297915$$

$$R^0_{N_{6,365}} = 2.2525673190349895$$

$$R^0_{N_{6,366}} = 2.0960555009660573$$

$$R^0_{N_{6,386}} = 3.583170527952887$$

$$R^0_{N_{6,387}} = 1.2977625506456976$$

$$R^0_{N_{6,388}} = 1.4849799622780824$$

$$R^0_{N_{6,389}} = 1.7626736568940067$$

$$R^0_{N_{6,390}} = 1.772960611656667$$

$$R^0_{N_{6,391}} = 3.251859444803076$$

$$R^0_{N_{6,393}} = 7.259249371606195$$

$$R^0_{N_{6,394}} = 1.7617132154301705$$

$$R^0_{N_{6,414}} = 2.9109238746037263$$

$$R^0_{N_{6,415}} = 3.1455775037763036$$

$$R^0_{N_{6,416}} = 2.130647239423718$$

$$R^0_{N_{6,417}} = 3.9798870857683446$$

$$R^0_{N_{6,418}} = 5.776107202783871$$

$$R^0_{N_{6,419}} = 3.42343501581867$$

$$R^0_{N_{6,421}} = 22.40985636294497$$

$$R^0_{N_{6,422}} = 2.09284662208962$$

$$R^0_{N_{6,440}} = 11.72360508618463$$

$$R^0_{N_{6,441}} = 3.707236597513463$$

$$R^0_{N_{6,442}} = 8.780878949328$$

$$R^0_{N_{6,443}} = 7.364317909521057$$

$$R^0_{N_{6,444}} = 2.5039421245638827$$

$$R^0_{N_{6,445}} = 3.285384993325332$$

$$R^0_{N_{6,447}} = 7.615378627238665$$

$$R^0_{N_{6,448}} = 31.363100040916194$$

$$R^0_{N_{6,449}} = 9.449059400684916$$

$$R^0_{N_{6,450}} = 3.1639618130548284$$

$$R^0_{N_{6,457}} = 28.182413137401145$$

$$R^0_{N_{6,458}} = 75.50005315806735$$

$$R^0_{N_{6,459}} = 60.95106893236642$$

$$R^0_{N_{6,460}} = 23.097474731439124$$

$$R^0_{N_{6,467}} = 39.37908327069918$$

$$R^0_{N_{6,468}} = 12.579206244460421$$

$$R^0_{N_{6,471}} = 9.323750450756295$$

$$R^0_{N_{6,472}} = 2.5672409309368747$$

$$R^0_{N_{6,473}} = 2.1978898066623356$$

$$R^0_{N_{6,474}} = 11.483954277652867$$

$$R^0_{N_{6,475}} = 7.64366674871228$$

$$R^0_{N_{6,476}} = 208.40780735072306$$

$$R^0_{N_{6,477}} = 8.385589711803108$$

$$R^0_{N_{6,478}} = 15.81430286634673$$

$$R^0_{N_{6,496}} = 17.923871002032396$$

$$R^0_{N_{6,498}} = 17.8110849140795$$

$$R^0_{N_{6,499}} = 4.057409538066595$$

$$R^0_{N_{6,500}} = 2.5474073665238053$$

$$R^0_{N_{6,501}} = 6.810921814145258$$

$$R^0_{N_{6,503}} = 6.6856867096539725$$

$$R^0_{N_{6,504}} = 3.50149401694061$$

$$R^0_{N_{6,505}} = 8.992352284278379$$

$$R^0_{N_{6,506}} = 7.500373460321391$$

$$R^0_{N_{6,508}} = 59.62373066427256$$

$$R^0_{N_{6,521}} = 38.13490885660746$$

$$R^0_{N_{6,522}} = 21.556132415546696$$

$$R^0_{N_{6,523}} = 17.830860491746577$$

$$R^0_{N_{6,524}} = 6.694602449003045$$

$$R^0_{N_{6,525}} = 9.612942382248058$$

$$R^0_{N_{6,526}} = 5.435029524266914$$

$$R^0_{N_{6,527}} = 3.213446155885279$$

$$R^0_{N_{6,528}} = 7.403997564395514$$

$$R^0_{N_{6,533}} = 2.2931015394759107$$

$$R^0_{N_{6,534}} = 3.759018576509338$$

$$R^0_{N_{6,536}} = 17.38032748525441$$

$$R^0_{N_{6,537}} = 16.553676191317216$$

$$R^0_{N_{6,538}} = 8.523110676897705$$

$$R^0_{N_{6,539}} = 33.09137610136951$$

$$R^0_{N_{6,544}} = 40.46169925734553$$

$$R^0_{N_{6,549}} = 9.658231414192084$$

$$R^0_{N_{6,550}} = 15.200176760821702$$

$$R^0_{N_{6,551}} = 7.18073710856108$$

$$R^0_{N_{6,552}} = 6.599524700302161$$

$$R^0_{N_{6,553}} = 14.053859170031329$$

$$R^0_{N_{6,554}} = 5.226323985549526$$

$$R^0_{N_{6,555}} = 4.866419138120899$$

$$R^0_{N_{6,560}} = 93.20142398104136$$

$$R^0_{N_{6,561}} = 13.123263181710895$$

$$R^0_{N_{6,563}} = 7.796691014844054$$

$$R^0_{N_{6,565}} = 7.56076559821585$$

$$R^0_{N_{6,566}} = 6.033865022555223$$

$$R^0_{N_{6,567}} = 3.9435744915106232$$

$$R^0_{N_{6,568}} = 4.575573998463465$$

$$R^0_{N_{6,569}} = 4.450179591758242$$

$$R^0_{N_{6,570}} = 2.8423462633547216$$

$$R^0_{N_{6,571}} = 3.686338126038534$$

$$R^0_{N_{6,572}} = 2.4418700288946775$$

$$R^0_{N_{6,573}} = 4.1413943226453185$$

$$R^0_{N_{6,574}} = 9.247288687230004$$

$$R^0_{N_{6,575}} = 21.71208354845058$$

$$R^0_{N_{6,577}} = 9.586712143488553$$

$$R^0_{N_{6,578}} = 21.584890063875278$$

$$R^0_{N_{6,579}} = 49.947171840512055$$

$$R^0_{N_{6,580}} = 15.980905459473098$$

$$R^0_{N_{6,581}} = 9.652696126658865$$

$$R^0_{N_{6,582}} = 6.188412359033953$$

$$R^0_{N_{6,583}} = 4.212816431906934$$

$$R^0_{N_{6,590}} = 9.815831781498314$$

$$R^0_{N_{6,591}} = 2.331540935964678$$

$$R^0_{N_{6,592}} = 12.237384849748045$$

$$R^0_{N_{6,593}} = 3.8100326767922557$$

$$R^0_{N_{6,594}} = 3.3343348597369493$$

$$R^0_{N_{6,595}} = 2.9381562584444416$$

$$R^0_{N_{6,596}} = 3.0378065063302966$$

$$R^0_{N_{6,597}} = 2.9087643320074994$$

$$R^0_{N_{6,598}} = 2.7439990003513164$$

$$R^0_{N_{6,599}} = 2.303444296172415$$

$$R^0_{N_{6,600}} = 1.8263177523376501$$

$$R^0_{N_{6,601}} = 2.515313047270695$$

$$R^0_{N_{6,602}} = 5.840558495998092$$

$$R^0_{N_{6,603}} = 6.36952931124585$$

$$R^0_{N_{6,604}} = 9.380447244260022$$

$$R^0_{N_{6,605}} = 4.84838018301771$$

$$R^0_{N_{6,606}} = 59.994552481091866$$

$$R^0_{N_{6,608}} = 23.04157115205514$$

$$R^0_{N_{6,610}} = 15.249314723597799$$

$$R^0_{N_{6,614}} = 6.13300969454152$$

$$R^0_{N_{6,615}} = 3.170921266738103$$

$$R^0_{N_{6,618}} = 47.3624431558135$$

$$R^0_{N_{6,619}} = 2.984071608970526$$

$$R^0_{N_{6,620}} = 3.8094426732465765$$

$$R^0_{N_{6,621}} = 7.763559011740398$$

$$R^0_{N_{6,622}} = 6.37197808974719$$

$$R^0_{N_{6,623}} = 6.07556900916665$$

$$R^0_{N_{6,624}} = 3.5960398416451076$$

$$R^0_{N_{6,625}} = 3.3153644225684546$$

$$R^0_{N_{6,626}} = 3.29227627056248$$

$$R^0_{N_{6,627}} = 4.834647989379876$$

$$R^0_{N_{6,628}} = 3.150986997298491$$

$$R^0_{N_{6,629}} = 3.2768928026281996$$

$$R^0_{N_{6,630}} = 6.010206867102235$$

$$R^0_{N_{6,631}} = 5.232118186904311$$

$$R^0_{N_{6,632}} = 26.35446988957718$$

$$R^0_{N_{6,633}} = 272.38175694229966$$

$$R^0_{N_{6,638}} = 83.96226919974649$$

$$R^0_{N_{6,642}} = 13.25542647651823$$

$$R^0_{N_{6,643}} = 2.9389532594730183$$

$$R^0_{N_{6,644}} = 28.886083449308984$$

$$R^0_{N_{6,645}} = 39.74832093299672$$

$$R^0_{N_{6,646}} = 4.013022961326206$$

$$R^0_{N_{6,647}} = 2.892776316541555$$

$$R^0_{N_{6,648}} = 4.686503110456345$$

$$R^0_{N_{6,649}} = 12.124694777187122$$

$$R^0_{N_{6,650}} = 7.3861065325500475$$

$$R^0_{N_{6,651}} = 7.314295280624757$$

$$R^0_{N_{6,652}} = 36.83714164521434$$

$$R^0_{N_{6,653}} = 9.228777440641084$$

$$R^0_{N_{6,654}} = 5.478357346621153$$

$$R^0_{N_{6,655}} = 4.809473195745146$$

$$R^0_{N_{6,656}} = 7.401051472201143$$

$$R^0_{N_{6,657}} = 3.6349702296802753$$

$$R^0_{N_{6,658}} = 10.84063671201525$$

$$R^0_{N_{6,659}} = 9.914199431833334$$

$$R^0_{N_{6,674}} = 4.111337970628584$$

$$R^0_{N_{6,675}} = 2.173603053395555$$

$$R^0_{N_{6,676}} = 8.73973106541873$$

$$R^0_{N_{6,678}} = 9.72898271840439$$

$$R^0_{N_{6,679}} = 7.105859187673566$$

$$R^0_{N_{6,680}} = 10.107717925281598$$

$$R^0_{N_{6,681}} = 14.661211057069146$$

$$R^0_{N_{6,682}} = 7.417338983766463$$

$$R^0_{N_{6,683}} = 4.87254029116662$$

$$R^0_{N_{6,684}} = 4.460445098940674$$

$$R^0_{N_{6,685}} = 3.501449805285625$$

$$R^0_{N_{6,686}} = 8.897952965480966$$

$$R^0_{N_{6,687}} = 5.773418356838911$$

$$R^0_{N_{6,688}} = 4.173822011931947$$

$$R^0_{N_{6,689}} = 5.039949580124764$$

$$R^0_{N_{6,700}} = 29.8523024439512$$

$$R^0_{N_{6,703}} = 7.259167707352479$$

$$R^0_{N_{6,704}} = 4.901640430285274$$

$$R^0_{N_{6,705}} = 6.047494951098809$$

$$R^0_{N_{6,706}} = 6.643952564286353$$

$$R^0_{N_{6,707}} = 9.595244818716006$$

$$R^0_{N_{6,708}} = 446.1518920360294$$

$$R^0_{N_{6,709}} = 12.882195596349119$$

$$R^0_{N_{6,710}} = 6.727718478862266$$

$$R^0_{N_{6,711}} = 6.588603888412235$$

$$R^0_{N_{6,712}} = 4.791309555393788$$

$$R^0_{N_{6,713}} = 11.058855828211255$$

$$R^0_{N_{6,714}} = 7.167039050718099$$

$$R^0_{N_{6,715}} = 4.736113288110249$$

$$R^0_{N_{6,716}} = 4.7062660318885605$$

$$R^0_{N_{6,717}} = 3.884286922332047$$

$$R^0_{N_{6,718}} = 13.835173312651348$$

$$R^0_{N_{6,719}} = 20.98198804497306$$

$$R^0_{N_{6,726}} = 13.987750766619255$$

$$R^0_{N_{6,727}} = 31.49624676279184$$

$$R^0_{N_{6,729}} = 35.50021192837363$$

$$R^0_{N_{6,736}} = 5.572914529177081$$

$$R^0_{N_{6,737}} = 4.907456139645268$$

$$R^0_{N_{6,738}} = 4.593206784728202$$

$$R^0_{N_{6,739}} = 3.2261209169241774$$

$$R^0_{N_{6,741}} = 5.1751123086242155$$

$$R^0_{N_{6,742}} = 3.054870796488537$$

$$R^0_{N_{6,743}} = 2.945278683554446$$

$$R^0_{N_{6,744}} = 3.342461414113724$$

$$R^0_{N_{6,745}} = 5.4656540823369$$

$$R^0_{N_{6,746}} = 16.179543657299362$$

$$R^0_{N_{6,747}} = 2.6822540332215037$$

$$R^0_{N_{6,748}} = 7.815852554957053$$

$$R^0_{N_{6,750}} = 5.171170410325564$$

$$R^0_{N_{6,751}} = 4.847837662376596$$

$$R^0_{N_{6,753}} = 6.6885059901065045$$

$$R^0_{N_{6,754}} = 29.171301708240968$$

$$R^0_{N_{6,757}} = 91.87284478996789$$

$$R^0_{N_{6,758}} = 70.81104232010067$$

$$R^0_{N_{6,759}} = 432.52906108857366$$

$$R^0_{N_{6,760}} = 2.0978179260779095$$

$$R^0_{N_{6,761}} = 4.0623642488460865$$

$$R^0_{N_{6,762}} = 4.484703700481143$$

$$R^0_{N_{6,763}} = 4.068585965111179$$

$$R^0_{N_{6,764}} = 2.9609624618964316$$

$$R^0_{N_{6,765}} = 3.130569683760927$$

$$R^0_{N_{6,766}} = 3.067175619549341$$

$$R^0_{N_{6,767}} = 30.16485613410216$$

$$R^0_{N_{6,768}} = 16.01649361611638$$

$$R^0_{N_{6,769}} = 3.0331330765710254$$

$$R^0_{N_{6,770}} = 6.686792549087129$$

$$R^0_{N_{6,773}} = 5.625381318623102$$

$$R^0_{N_{6,774}} = 6.498472140827209$$

$$R^0_{N_{6,775}} = 4.5035706719238515$$

$$R^0_{N_{6,777}} = 17.11628315060735$$

$$R^0_{N_{6,778}} = 7.320932373774233$$

$$R^0_{N_{6,779}} = 4.402189993759687$$

$$R^0_{N_{6,780}} = 29.19713862327788$$

$$R^0_{N_{6,781}} = 36.66242491273337$$

$$R^0_{N_{6,782}} = 180.2801215957754$$

$$R^0_{N_{7,2}} = 45.58896784007655$$

$$R^0_{N_{7,3}} = 69.60047847897927$$

$$R^0_{N_{7,5}} = 30.208031574251752$$

$$R^0_{N_{7,6}} = 613.3608425742786$$

$$R^0_{N_{7,9}} = 106.66737239032996$$

$$R^0_{N_{7,16}} = 48.26796908237161$$

$$R^0_{N_{7,18}} = 45.505756802839294$$

$$R^0_{N_{7,20}} = 58.683998458327515$$

$$R^0_{N_{7,21}} = 90.2167439854906$$

$$R^0_{N_{7,22}} = 97.53814340464535$$

$$R^0_{N_{7,24}} = 82.8011711856979$$

$$R^0_{N_{7,25}} = 143.99904299418367$$

$$R^0_{N_{7,27}} = 40.92404409090036$$

$$R^0_{N_{7,29}} = 36.24952040548727$$

$$R^0_{N_{7,30}} = 30.336557504141908$$

$$R^0_{N_{7,31}} = 122.63937524313906$$

$$R^0_{N_{7,39}} = 8.06050320203535$$

$$R^0_{N_{7,40}} = 9.012755998633896$$

$$R^0_{N_{7,41}} = 7.525740464206206$$

$$R^0_{N_{7,42}} = 4.0256460368460525$$

$$R^0_{N_{7,43}} = 10.81601868039115$$

$$R^0_{N_{7,44}} = 8.512442761066616$$

$$R^0_{N_{7,45}} = 45.661614897872845$$

$$R^0_{N_{7,52}} = 48.099221823698066$$

$$R^0_{N_{7,57}} = 45.14799758749128$$

$$R^0_{N_{7,59}} = 7.03597740355143$$

$$R^0_{N_{7,84}} = 57.746372451476546$$

$$R^0_{N_{7,92}} = 8.337540564045224$$

$$R^0_{N_{7,103}} = 32.213185681066186$$

$$R^0_{N_{7,104}} = 58.301953150664254$$

$$R^0_{N_{7,105}} = 12.608287360339624$$

$$R^0_{N_{7,106}} = 439.0638878089687$$

$$R^0_{N_{7,112}} = 44.937288787903086$$

$$R^0_{N_{7,113}} = 3.890016232731131$$

$$R^0_{N_{7,122}} = 35.41393587823965$$

$$R^0_{N_{7,123}} = 71.61702597955329$$

$$R^0_{N_{7,124}} = 52.92703254907895$$

$$R^0_{N_{7,127}} = 11.429502017994404$$

$$R^0_{N_{7,131}} = 39.959161295940824$$

$$R^0_{N_{7,132}} = 41.001197645033656$$

$$R^0_{N_{7,133}} = 14.891058667681461$$

$$R^0_{N_{7,134}} = 6.675419894102633$$

$$R^0_{N_{7,135}} = 3.0786986687923856$$

$$R^0_{N_{7,136}} = 3.1285778207629757$$

$$R^0_{N_{7,137}} = 4.7712168821038015$$

$$R^0_{N_{7,140}} = 33.19014526312822$$

$$R^0_{N_{7,143}} = 6.7644977504715875$$

$$R^0_{N_{7,144}} = 14.631847034324483$$

$$R^0_{N_{7,147}} = 129.8762019687991$$

$$R^0_{N_{7,148}} = 31.185908990997245$$

$$R^0_{N_{7,149}} = 47.52633339656947$$

$$R^0_{N_{7,150}} = 961.4973450606308$$

$$R^0_{N_{7,153}} = 221.1909037779797$$

$$R^0_{N_{7,154}} = 49.02243046089608$$

$$R^0_{N_{7,155}} = 59.70881472860156$$

$$R^0_{N_{7,156}} = 11.22729944581105$$

$$R^0_{N_{7,157}} = 20.168507714036313$$

$$R^0_{N_{7,158}} = 7.700639596507653$$

$$R^0_{N_{7,161}} = 45.08571890214316$$

$$R^0_{N_{7,162}} = 13.28028990348424$$

$$R^0_{N_{7,163}} = 4.267855962924036$$

$$R^0_{N_{7,164}} = 9.683397468349682$$

$$R^0_{N_{7,165}} = 12.818581623141455$$

$$R^0_{N_{7,169}} = 7.670569796623018$$

$$R^0_{N_{7,171}} = 8.644171860535241$$

$$R^0_{N_{7,172}} = 4.942454814732875$$

$$R^0_{N_{7,173}} = 6.397081409696199$$

$$R^0_{N_{7,174}} = 6.051546231854522$$

$$R^0_{N_{7,175}} = 18.738702574884$$

$$R^0_{N_{7,176}} = 22.59361062345247$$

$$R^0_{N_{7,177}} = 115.51498548722682$$

$$R^0_{N_{7,182}} = 108.01117832416678$$

$$R^0_{N_{7,186}} = 27.84867675048454$$

$$R^0_{N_{7,187}} = 7.91251401013847$$

$$R^0_{N_{7,188}} = 6.925796640059708$$

$$R^0_{N_{7,190}} = 13.33740968253506$$

$$R^0_{N_{7,192}} = 22.913318092241923$$

$$R^0_{N_{7,193}} = 125.6054343846252$$

$$R^0_{N_{7,194}} = 13.680876284030889$$

$$R^0_{N_{7,195}} = 94.72140174803889$$

$$R^0_{N_{7,197}} = 8.415651169053556$$

$$R^0_{N_{7,199}} = 16.289798750463174$$

$$R^0_{N_{7,200}} = 44.84101308260874$$

$$R^0_{N_{7,201}} = 4.641633927065839$$

$$R^0_{N_{7,202}} = 6.071166933138502$$

$$R^0_{N_{7,203}} = 19.22106648507879$$

$$R^0_{N_{7,204}} = 12.749495715756856$$

$$R^0_{N_{7,205}} = 29.971734492206423$$

$$R^0_{N_{7,206}} = 47.83816298629673$$

$$R^0_{N_{7,209}} = 43.02673556446538$$

$$R^0_{N_{7,210}} = 8.18246311549966$$

$$R^0_{N_{7,213}} = 10.357325122649026$$

$$R^0_{N_{7,214}} = 9.249779209642538$$

$$R^0_{N_{7,215}} = 113.31072385077252$$

$$R^0_{N_{7,216}} = 9.036327432174556$$

$$R^0_{N_{7,218}} = 10.918039294543783$$

$$R^0_{N_{7,219}} = 4.55751424306733$$

$$R^0_{N_{7,220}} = 3.7057913039271893$$

$$R^0_{N_{7,221}} = 1.747016848597953$$

$$R^0_{N_{7,224}} = 96.19442755212143$$

$$R^0_{N_{7,227}} = 17.474048281630914$$

$$R^0_{N_{7,228}} = 18.91411231286292$$

$$R^0_{N_{7,229}} = 12.089560098119673$$

$$R^0_{N_{7,230}} = 7.795154145364952$$

$$R^0_{N_{7,231}} = 221.94160312818607$$

$$R^0_{N_{7,233}} = 13.727000901239604$$

$$R^0_{N_{7,234}} = 50.22052880245846$$

$$R^0_{N_{7,235}} = 18.947313380203152$$

$$R^0_{N_{7,236}} = 57.66377544515699$$

$$R^0_{N_{7,240}} = 13.347351969622974$$

$$R^0_{N_{7,241}} = 36.30187595323789$$

$$R^0_{N_{7,242}} = 16.76699546832484$$

$$R^0_{N_{7,244}} = 11.418617323429771$$

$$R^0_{N_{7,245}} = 20.45369944378467$$

$$R^0_{N_{7,246}} = 11.222249962917955$$

$$R^0_{N_{7,247}} = 7.509327680559811$$

$$R^0_{N_{7,248}} = 4.773850664082251$$

$$R^0_{N_{7,249}} = 3.686771107355362$$

$$R^0_{N_{7,250}} = 8.919706265418853$$

$$R^0_{N_{7,255}} = 10.127453083526644$$

$$R^0_{N_{7,256}} = 6.808510914600085$$

$$R^0_{N_{7,265}} = 37.30189715680083$$

$$R^0_{N_{7,272}} = 6.545509520117566$$

$$R^0_{N_{7,273}} = 16.80635191183315$$

$$R^0_{N_{7,274}} = 5.819121709628108$$

$$R^0_{N_{7,275}} = 6.460658630579043$$

$$R^0_{N_{7,276}} = 3.7446534973457206$$

$$R^0_{N_{7,277}} = 3.7327420471947614$$

$$R^0_{N_{7,278}} = 4.235598437516765$$

$$R^0_{N_{7,279}} = 32.24554114721545$$

$$R^0_{N_{7,283}} = 2.501132032041866$$

$$R^0_{N_{7,284}} = 4.334949541327961$$

$$R^0_{N_{7,292}} = 12.655667056972964$$

$$R^0_{N_{7,293}} = 5.643296581908989$$

$$R^0_{N_{7,294}} = 11.64152415128062$$

$$R^0_{N_{7,297}} = 11.907364424128302$$

$$R^0_{N_{7,303}} = 6.13197240410373$$

$$R^0_{N_{7,304}} = 1.498564738779957$$

$$R^0_{N_{7,305}} = 1.7320796281791078$$

$$R^0_{N_{7,306}} = 3.014893764414882$$

$$R^0_{N_{7,307}} = 34.31680118635563$$

$$R^0_{N_{7,311}} = 2.8011742841586678$$

$$R^0_{N_{7,320}} = 4.538394275264122$$

$$R^0_{N_{7,321}} = 4.629107695588974$$

$$R^0_{N_{7,332}} = 3.2230363543138894$$

$$R^0_{N_{7,333}} = 2.2845245640419485$$

$$R^0_{N_{7,334}} = 2.52990793105445$$

$$R^0_{N_{7,346}} = 9.463512823481416$$

$$R^0_{N_{7,347}} = 3.572775109937498$$

$$R^0_{N_{7,348}} = 2.349440994423773$$

$$R^0_{N_{7,349}} = 3.9192738562312894$$

$$R^0_{N_{7,369}} = 11.011208865297132$$

$$R^0_{N_{7,370}} = 957.1709635130113$$

$$R^0_{N_{7,374}} = 3.542976862612636$$

$$R^0_{N_{7,375}} = 2.683983955495425$$

$$R^0_{N_{7,376}} = 4.325374749696361$$

$$R^0_{N_{7,392}} = 5.093969733823241$$

$$R^0_{N_{7,396}} = 11.845170010896647$$

$$R^0_{N_{7,397}} = 3.376639378369841$$

$$R^0_{N_{7,398}} = 13.118298028889088$$

$$R^0_{N_{7,400}} = 38.96791291386325$$

$$R^0_{N_{7,401}} = 3.9858987905493817$$

$$R^0_{N_{7,402}} = 2.8315792378395517$$

$$R^0_{N_{7,403}} = 4.709082339323089$$

$$R^0_{N_{7,404}} = 31.516674157345584$$

$$R^0_{N_{7,409}} = 47.30915063533313$$

$$R^0_{N_{7,412}} = 31.487398434588584$$

$$R^0_{N_{7,414}} = 6.282152720772354$$

$$R^0_{N_{7,415}} = 3.1612581747299506$$

$$R^0_{N_{7,416}} = 9.332466219300537$$

$$R^0_{N_{7,420}} = 27.037801387851154$$

$$R^0_{N_{7,421}} = 18.14032785325413$$

$$R^0_{N_{7,422}} = 4.762247560593015$$

$$R^0_{N_{7,424}} = 3.5861031474986893$$

$$R^0_{N_{7,425}} = 2.8869200390917356$$

$$R^0_{N_{7,426}} = 5.554272015951815$$

$$R^0_{N_{7,427}} = 22.820241226716696$$

$$R^0_{N_{7,428}} = 4.647641325384861$$

$$R^0_{N_{7,429}} = 2.441335792342014$$

$$R^0_{N_{7,430}} = 7.295732766624355$$

$$R^0_{N_{7,439}} = 10.351612004340316$$

$$R^0_{N_{7,440}} = 3.871588245726037$$

$$R^0_{N_{7,441}} = 3.845975886910463$$

$$R^0_{N_{7,442}} = 4.219709817886037$$

$$R^0_{N_{7,443}} = 3.461646872203903$$

$$R^0_{N_{7,444}} = 4.68562125994027$$

$$R^0_{N_{7,449}} = 17.399541034288124$$

$$R^0_{N_{7,450}} = 4.650609929050491$$

$$R^0_{N_{7,451}} = 20.766282610806247$$

$$R^0_{N_{7,452}} = 7.902351610553839$$

$$R^0_{N_{7,453}} = 7.954007964572716$$

$$R^0_{N_{7,454}} = 5.554585548976738$$

$$R^0_{N_{7,455}} = 4.5789469949426715$$

$$R^0_{N_{7,456}} = 3.2916571387986457$$

$$R^0_{N_{7,457}} = 19.802005802165585$$

$$R^0_{N_{7,466}} = 5.811879835899735$$

$$R^0_{N_{7,467}} = 3.5685840176204144$$

$$R^0_{N_{7,468}} = 4.024456347372533$$

$$R^0_{N_{7,469}} = 2.515335862429976$$

$$R^0_{N_{7,470}} = 2.9664003830438728$$

$$R^0_{N_{7,471}} = 4.264450749970785$$

$$R^0_{N_{7,472}} = 3.2498305323429713$$

$$R^0_{N_{7,474}} = 17.86265948253174$$

$$R^0_{N_{7,476}} = 84.35169476512735$$

$$R^0_{N_{7,477}} = 14.749396997476559$$

$$R^0_{N_{7,478}} = 3.988838433676518$$

$$R^0_{N_{7,479}} = 12.887723577751007$$

$$R^0_{N_{7,480}} = 4.110485295992108$$

$$R^0_{N_{7,481}} = 46.464572932906854$$

$$R^0_{N_{7,482}} = 13.38245781542983$$

$$R^0_{N_{7,483}} = 7.681489448961986$$

$$R^0_{N_{7,492}} = 12.734610661768823$$

$$R^0_{N_{7,493}} = 46.785891489891995$$

$$R^0_{N_{7,494}} = 8.452057064126834$$

$$R^0_{N_{7,495}} = 3.948111604667734$$

$$R^0_{N_{7,496}} = 6.133071348996951$$

$$R^0_{N_{7,497}} = 3.0212051584743698$$

$$R^0_{N_{7,498}} = 3.4474777556606684$$

$$R^0_{N_{7,499}} = 2.9457836698545403$$

$$R^0_{N_{7,500}} = 3.8224894915359275$$

$$R^0_{N_{7,505}} = 31.18434752525523$$

$$R^0_{N_{7,506}} = 5.145098212395028$$

$$R^0_{N_{7,507}} = 4.707176471883806$$

$$R^0_{N_{7,508}} = 2.402856809151219$$

$$R^0_{N_{7,509}} = 4.597793104166476$$

$$R^0_{N_{7,510}} = 4.660435517467103$$

$$R^0_{N_{7,511}} = 14.80972546042563$$

$$R^0_{N_{7,520}} = 19.499290084235394$$

$$R^0_{N_{7,521}} = 21.087110313125795$$

$$R^0_{N_{7,522}} = 8.276384876540602$$

$$R^0_{N_{7,523}} = 13.39195026595275$$

$$R^0_{N_{7,524}} = 44.10288580266056$$

$$R^0_{N_{7,525}} = 10.327363259186965$$

$$R^0_{N_{7,527}} = 5.278676436984901$$

$$R^0_{N_{7,528}} = 3.5774458981444304$$

$$R^0_{N_{7,534}} = 5.13182686570223$$

$$R^0_{N_{7,535}} = 1.7135917009995125$$

$$R^0_{N_{7,536}} = 1.622440509024123$$

$$R^0_{N_{7,537}} = 1.954548621232064$$

$$R^0_{N_{7,538}} = 5.842461212618084$$

$$R^0_{N_{7,539}} = 58.36682662515139$$

$$R^0_{N_{7,540}} = 6.73023987779258$$

$$R^0_{N_{7,541}} = 19.21891418313149$$

$$R^0_{N_{7,542}} = 14.802256395257595$$

$$R^0_{N_{7,548}} = 96.26619034824016$$

$$R^0_{N_{7,550}} = 58.14969662821798$$

$$R^0_{N_{7,552}} = 17.459665207658993$$

$$R^0_{N_{7,553}} = 12.584998750105251$$

$$R^0_{N_{7,555}} = 8.118906550723185$$

$$R^0_{N_{7,556}} = 5.603750593388865$$

$$R^0_{N_{7,561}} = 19.840865053890326$$

$$R^0_{N_{7,562}} = 2.234796020044305$$

$$R^0_{N_{7,563}} = 1.8586858572190466$$

$$R^0_{N_{7,564}} = 2.078968690158161$$

$$R^0_{N_{7,565}} = 2.2507020692790634$$

$$R^0_{N_{7,566}} = 5.180815849874692$$

$$R^0_{N_{7,567}} = 9.965629652905545$$

$$R^0_{N_{7,568}} = 7.388734845735667$$

$$R^0_{N_{7,569}} = 6.720448253775472$$

$$R^0_{N_{7,570}} = 6.2689428548768875$$

$$R^0_{N_{7,571}} = 5.836322770897451$$

$$R^0_{N_{7,572}} = 9.426889100626404$$

$$R^0_{N_{7,573}} = 8.70476280903339$$

$$R^0_{N_{7,575}} = 13.373249302231782$$

$$R^0_{N_{7,576}} = 25.050376989172555$$

$$R^0_{N_{7,577}} = 82.49772704065973$$

$$R^0_{N_{7,578}} = 48.63524165206805$$

$$R^0_{N_{7,579}} = 22.91946307234951$$

$$R^0_{N_{7,580}} = 12.519558339965398$$

$$R^0_{N_{7,589}} = 3.0776273205844977$$

$$R^0_{N_{7,590}} = 4.5401910795879$$

$$R^0_{N_{7,591}} = 5.7777726503111575$$

$$R^0_{N_{7,592}} = 4.597561586342483$$

$$R^0_{N_{7,594}} = 26.399222918973056$$

$$R^0_{N_{7,595}} = 9.349850335076805$$

$$R^0_{N_{7,596}} = 42.13262363993482$$

$$R^0_{N_{7,598}} = 107.45506382654224$$

$$R^0_{N_{7,599}} = 7.848328111746366$$

$$R^0_{N_{7,600}} = 7.190414418530347$$

$$R^0_{N_{7,601}} = 29.901969916398052$$

$$R^0_{N_{7,602}} = 40.51013328850241$$

$$R^0_{N_{7,603}} = 13.882900274052801$$

$$R^0_{N_{7,604}} = 17.359722576021046$$

$$R^0_{N_{7,606}} = 18.490019291414704$$

$$R^0_{N_{7,607}} = 43.35382774717785$$

$$R^0_{N_{7,608}} = 24.310040676809365$$

$$R^0_{N_{7,610}} = 59.11099166180471$$

$$R^0_{N_{7,615}} = 5.136960686544104$$

$$R^0_{N_{7,617}} = 4.590332968594847$$

$$R^0_{N_{7,618}} = 32.25990259613449$$

$$R^0_{N_{7,619}} = 83.35968961001575$$

$$R^0_{N_{7,625}} = 35.73739255069639$$

$$R^0_{N_{7,626}} = 37.695742853499766$$

$$R^0_{N_{7,628}} = 9.807400496530889$$

$$R^0_{N_{7,629}} = 32.010730525760465$$

$$R^0_{N_{7,630}} = 36.180700886923354$$

$$R^0_{N_{7,631}} = 23.04486665274771$$

$$R^0_{N_{7,632}} = 68.6884053984412$$

$$R^0_{N_{7,633}} = 13.246344832214566$$

$$R^0_{N_{7,635}} = 11.106655905722077$$

$$R^0_{N_{7,636}} = 21.48949403409077$$

$$R^0_{N_{7,638}} = 12.124721064362925$$

$$R^0_{N_{7,641}} = 15.08224841452231$$

$$R^0_{N_{7,642}} = 3.925199670350174$$

$$R^0_{N_{7,643}} = 3.9837966967230445$$

$$R^0_{N_{7,645}} = 46.6460313623586$$

$$R^0_{N_{7,646}} = 3.847728511697958$$

$$R^0_{N_{7,647}} = 1.8588265091372937$$

$$R^0_{N_{7,648}} = 12.311602372724982$$

$$R^0_{N_{7,653}} = 23.565514230540543$$

$$R^0_{N_{7,654}} = 22.02414689445575$$

$$R^0_{N_{7,655}} = 25.227366950029815$$

$$R^0_{N_{7,659}} = 32.98305215739218$$

$$R^0_{N_{7,660}} = 30.28665010147057$$

$$R^0_{N_{7,661}} = 23.16147151174474$$

$$R^0_{N_{7,668}} = 5.934584053429316$$

$$R^0_{N_{7,669}} = 3.595912667836211$$

$$R^0_{N_{7,670}} = 1.9999661451348532$$

$$R^0_{N_{7,674}} = 2.756554681260319$$

$$R^0_{N_{7,675}} = 1.6455646341453845$$

$$R^0_{N_{7,676}} = 1.7870095652830595$$

$$R^0_{N_{7,677}} = 4.761533255271531$$

$$R^0_{N_{7,679}} = 5.824297303689175$$

$$R^0_{N_{7,680}} = 7.012236565164279$$

$$R^0_{N_{7,681}} = 5.947525646535164$$

$$R^0_{N_{7,682}} = 17.79193686313909$$

$$R^0_{N_{7,683}} = 18.422558916435424$$

$$R^0_{N_{7,685}} = 5.80565778757698$$

$$R^0_{N_{7,686}} = 7.043628095598901$$

$$R^0_{N_{7,687}} = 8.3462305360924$$

$$R^0_{N_{7,688}} = 6.292463974072847$$

$$R^0_{N_{7,689}} = 58.73579712482049$$

$$R^0_{N_{7,690}} = 7.722596774314193$$

$$R^0_{N_{7,691}} = 67.96698542238694$$

$$R^0_{N_{7,692}} = 52.524374870797615$$

$$R^0_{N_{7,694}} = 8.669342439720342$$

$$R^0_{N_{7,699}} = 49.15140000732413$$

$$R^0_{N_{7,700}} = 100.07721256906662$$

$$R^0_{N_{7,701}} = 64.37127825515968$$

$$R^0_{N_{7,702}} = 10.41070855138379$$

$$R^0_{N_{7,703}} = 4.023337068967016$$

$$R^0_{N_{7,704}} = 16.742946328168674$$

$$R^0_{N_{7,709}} = 16.36726810464571$$

$$R^0_{N_{7,711}} = 16.64176451814568$$

$$R^0_{N_{7,713}} = 6.649337472618455$$

$$R^0_{N_{7,718}} = 8.485451932565626$$

$$R^0_{N_{7,719}} = 12.344998797395384$$

$$R^0_{N_{7,722}} = 3.5850751505586103$$

$$R^0_{N_{7,723}} = 6.024438934890611$$

$$R^0_{N_{7,724}} = 8.22000591737756$$

$$R^0_{N_{7,725}} = 14.751034221945607$$

$$R^0_{N_{7,727}} = 29.872510637615964$$

$$R^0_{N_{7,728}} = 31.102375170698664$$

$$R^0_{N_{7,729}} = 93.19791307994824$$

$$R^0_{N_{7,730}} = 148.5351519846073$$

$$R^0_{N_{7,750}} = 7.3706243522038495$$

$$R^0_{N_{7,757}} = 226.10584213512084$$

$$R^0_{N_{7,766}} = 24.747697726333623$$

$$R^0_{N_{7,767}} = 8.314243844137316$$

$$R^0_{N_{7,768}} = 15.077816081456186$$

$$R^0_{N_{8,1}} = 29.766295143511922$$

$$R^0_{N_{8,2}} = 28.924049594960554$$

$$R^0_{N_{8,4}} = 28.604221229328882$$

$$R^0_{N_{8,14}} = 4.698957333361341$$

$$R^0_{N_{8,15}} = 4.349871442950869$$

$$R^0_{N_{8,17}} = 41.78221438122278$$

$$R^0_{N_{8,18}} = 112.01216949116827$$

$$R^0_{N_{8,19}} = 43.586634082762586$$

$$R^0_{N_{8,25}} = 40.70826297400702$$

$$R^0_{N_{8,30}} = 163.99373161165713$$

$$R^0_{N_{8,41}} = 7.065571742456761$$

$$R^0_{N_{8,52}} = 61.366816961980234$$

$$R^0_{N_{8,57}} = 37.12376866566185$$

$$R^0_{N_{8,59}} = 15.324438188616634$$

$$R^0_{N_{8,65}} = 3.847343802994317$$

$$R^0_{N_{8,67}} = 11.419558728937867$$

$$R^0_{N_{8,73}} = 90.44427949790513$$

$$R^0_{N_{8,79}} = 17.514474675613965$$

$$R^0_{N_{8,80}} = 10.861474526368331$$

$$R^0_{N_{8,81}} = 31.731909762775018$$

$$R^0_{N_{8,83}} = 146.50414222723603$$

$$R^0_{N_{8,92}} = 7.739014472697918$$

$$R^0_{N_{8,95}} = 17.91465794063103$$

$$R^0_{N_{8,96}} = 49.08131978399758$$

$$R^0_{N_{8,97}} = 31.081977265911487$$

$$R^0_{N_{8,98}} = 7.4670847978551045$$

$$R^0_{N_{8,99}} = 5.483781672010537$$

$$R^0_{N_{8,100}} = 11.670704904422422$$

$$R^0_{N_{8,104}} = 22.847985804116487$$

$$R^0_{N_{8,108}} = 15.94108800064231$$

$$R^0_{N_{8,109}} = 2.7637718765245585$$

$$R^0_{N_{8,112}} = 51.814574649651185$$

$$R^0_{N_{8,113}} = 2.4514288152344617$$

$$R^0_{N_{8,116}} = 3.8011147859807575$$

$$R^0_{N_{8,117}} = 3.4477274873352566$$

$$R^0_{N_{8,118}} = 1.9488046083983488$$

$$R^0_{N_{8,119}} = 2.8764866063870143$$

$$R^0_{N_{8,120}} = 2.343838676905642$$

$$R^0_{N_{8,121}} = 3.5457308751578327$$

$$R^0_{N_{8,122}} = 5.412401925270167$$

$$R^0_{N_{8,123}} = 3.8344600547746834$$

$$R^0_{N_{8,124}} = 6.885873664499083$$

$$R^0_{N_{8,125}} = 6.308135301123856$$

$$R^0_{N_{8,126}} = 7.289224397537198$$

$$R^0_{N_{8,128}} = 194.0892875364084$$

$$R^0_{N_{8,137}} = 13.300249748076798$$

$$R^0_{N_{8,138}} = 81.84823791884129$$

$$R^0_{N_{8,143}} = 13.137268179132258$$

$$R^0_{N_{8,144}} = 2.8588171955887502$$

$$R^0_{N_{8,145}} = 2.00218689888251$$

$$R^0_{N_{8,146}} = 1.9468746895855789$$

$$R^0_{N_{8,147}} = 2.39817171243008$$

$$R^0_{N_{8,148}} = 3.0038737243391838$$

$$R^0_{N_{8,149}} = 8.466398326120183$$

$$R^0_{N_{8,150}} = 8.971840430890927$$

$$R^0_{N_{8,151}} = 8.056912950731341$$

$$R^0_{N_{8,152}} = 8.664697203990062$$

$$R^0_{N_{8,153}} = 7.283123606716822$$

$$R^0_{N_{8,154}} = 5.228088186431904$$

$$R^0_{N_{8,155}} = 6.528071034708506$$

$$R^0_{N_{8,156}} = 17.178538877949293$$

$$R^0_{N_{8,159}} = 18.717937371666753$$

$$R^0_{N_{8,168}} = 34.81283549859201$$

$$R^0_{N_{8,169}} = 10.293000250235645$$

$$R^0_{N_{8,170}} = 12.992449015487335$$

$$R^0_{N_{8,171}} = 7.555025235067033$$

$$R^0_{N_{8,172}} = 3.6225383892467464$$

$$R^0_{N_{8,173}} = 2.7140501771705003$$

$$R^0_{N_{8,174}} = 1.7970663967691995$$

$$R^0_{N_{8,175}} = 2.412397119999862$$

$$R^0_{N_{8,176}} = 3.767964048825915$$

$$R^0_{N_{8,177}} = 7.752385247507551$$

$$R^0_{N_{8,178}} = 9.068786239103522$$

$$R^0_{N_{8,179}} = 84.98409441802805$$

$$R^0_{N_{8,180}} = 12.371255286123533$$

$$R^0_{N_{8,181}} = 6.543746676756942$$

$$R^0_{N_{8,182}} = 30.57397400507616$$

$$R^0_{N_{8,183}} = 11.875807494697515$$

$$R^0_{N_{8,184}} = 45.32492377756642$$

$$R^0_{N_{8,186}} = 534.4686092187142$$

$$R^0_{N_{8,196}} = 138.71687099381333$$

$$R^0_{N_{8,197}} = 2.5257868725208406$$

$$R^0_{N_{8,198}} = 4.615469326072987$$

$$R^0_{N_{8,199}} = 8.115050166091685$$

$$R^0_{N_{8,200}} = 2.976346272860398$$

$$R^0_{N_{8,201}} = 2.2407629153904187$$

$$R^0_{N_{8,202}} = 1.6073138593181138$$

$$R^0_{N_{8,203}} = 3.3112290211266995$$

$$R^0_{N_{8,204}} = 7.91275844537074$$

$$R^0_{N_{8,205}} = 21.04110028851659$$

$$R^0_{N_{8,207}} = 76.80420433171143$$

$$R^0_{N_{8,208}} = 23.618162008869366$$

$$R^0_{N_{8,209}} = 8.99170346893894$$

$$R^0_{N_{8,210}} = 29.964929365670198$$

$$R^0_{N_{8,211}} = 6.706011129908556$$

$$R^0_{N_{8,212}} = 14.328786412809482$$

$$R^0_{N_{8,223}} = 144.78750547466123$$

$$R^0_{N_{8,225}} = 2.201390596481652$$

$$R^0_{N_{8,226}} = 2.9342298152527615$$

$$R^0_{N_{8,227}} = 5.582792694778374$$

$$R^0_{N_{8,228}} = 2.167466370112888$$

$$R^0_{N_{8,229}} = 2.056060474875594$$

$$R^0_{N_{8,230}} = 1.6992980977363883$$

$$R^0_{N_{8,231}} = 3.1719949931638594$$

$$R^0_{N_{8,232}} = 12.419975122614861$$

$$R^0_{N_{8,234}} = 89.12330667540517$$

$$R^0_{N_{8,238}} = 11.260211860336444$$

$$R^0_{N_{8,239}} = 6.010447482747772$$

$$R^0_{N_{8,240}} = 7.190534606172007$$

$$R^0_{N_{8,241}} = 108.07720299000941$$

$$R^0_{N_{8,242}} = 13.95856040731149$$

$$R^0_{N_{8,243}} = 36.813688165475696$$

$$R^0_{N_{8,244}} = 21.429016100613026$$

$$R^0_{N_{8,246}} = 135.1542710742672$$

$$R^0_{N_{8,251}} = 18.237648105267606$$

$$R^0_{N_{8,252}} = 5.3466322339103165$$

$$R^0_{N_{8,253}} = 26.74617614574143$$

$$R^0_{N_{8,254}} = 2.605888141008466$$

$$R^0_{N_{8,255}} = 3.5312812300832577$$

$$R^0_{N_{8,256}} = 2.194582693249505$$

$$R^0_{N_{8,257}} = 1.4683002803011023$$

$$R^0_{N_{8,258}} = 2.508327744226525$$

$$R^0_{N_{8,259}} = 4.95595937802137$$

$$R^0_{N_{8,266}} = 4.456465912904002$$

$$R^0_{N_{8,267}} = 3.105053545151139$$

$$R^0_{N_{8,268}} = 3.1345750838960265$$

$$R^0_{N_{8,269}} = 2.8293659001629683$$

$$R^0_{N_{8,270}} = 3.33722362760509$$

$$R^0_{N_{8,271}} = 3.2236135248992452$$

$$R^0_{N_{8,272}} = 2.9424110728779733$$

$$R^0_{N_{8,273}} = 5.596395563370016$$

$$R^0_{N_{8,274}} = 24.57235029208766$$

$$R^0_{N_{8,279}} = 33.05182121769777$$

$$R^0_{N_{8,280}} = 4.473247911582435$$

$$R^0_{N_{8,281}} = 181.2997257224522$$

$$R^0_{N_{8,282}} = 1.997966927803072$$

$$R^0_{N_{8,283}} = 1.4841626045201224$$

$$R^0_{N_{8,284}} = 1.7085451208156102$$

$$R^0_{N_{8,285}} = 1.4883043599561951$$

$$R^0_{N_{8,286}} = 2.933592073161029$$

$$R^0_{N_{8,287}} = 7.722049384440641$$

$$R^0_{N_{8,295}} = 79.48773780802426$$

$$R^0_{N_{8,296}} = 3.1848021383857206$$

$$R^0_{N_{8,297}} = 3.2777032889337274$$

$$R^0_{N_{8,298}} = 1.9973075921235404$$

$$R^0_{N_{8,299}} = 2.250868750765144$$

$$R^0_{N_{8,300}} = 2.795848525853392$$

$$R^0_{N_{8,301}} = 2.5936803257881507$$

$$R^0_{N_{8,302}} = 2.7714487790345252$$

$$R^0_{N_{8,308}} = 4.975330808383727$$

$$R^0_{N_{8,309}} = 46.07456416670507$$

$$R^0_{N_{8,310}} = 12.801970518151883$$

$$R^0_{N_{8,311}} = 2.043266092675058$$

$$R^0_{N_{8,312}} = 1.4800410951580862$$

$$R^0_{N_{8,313}} = 1.8328632063866763$$

$$R^0_{N_{8,314}} = 6.019932944472512$$

$$R^0_{N_{8,323}} = 583.3094139794051$$

$$R^0_{N_{8,324}} = 30.959238964644815$$

$$R^0_{N_{8,325}} = 6.728654083974142$$

$$R^0_{N_{8,326}} = 8.749698201359635$$

$$R^0_{N_{8,327}} = 6.865984878821654$$

$$R^0_{N_{8,328}} = 4.435034044468594$$

$$R^0_{N_{8,329}} = 2.310314781672418$$

$$R^0_{N_{8,330}} = 1.9927642813627686$$

$$R^0_{N_{8,334}} = 32.549070549097834$$

$$R^0_{N_{8,336}} = 18.16837777004092$$

$$R^0_{N_{8,337}} = 20.701590665463602$$

$$R^0_{N_{8,338}} = 2.8087258389405565$$

$$R^0_{N_{8,339}} = 6.1605627164805234$$

$$R^0_{N_{8,340}} = 1.513151541028093$$

$$R^0_{N_{8,341}} = 2.479478247761375$$

$$R^0_{N_{8,348}} = 29.257059949214533$$

$$R^0_{N_{8,352}} = 21.867644096194173$$

$$R^0_{N_{8,353}} = 42.02688034293413$$

$$R^0_{N_{8,354}} = 63.936258920031996$$

$$R^0_{N_{8,355}} = 172.3935599537187$$

$$R^0_{N_{8,357}} = 10.81423652026753$$

$$R^0_{N_{8,358}} = 4.799340338777231$$

$$R^0_{N_{8,361}} = 6.587223789085126$$

$$R^0_{N_{8,362}} = 5.538657279978872$$

$$R^0_{N_{8,363}} = 4.651979075929819$$

$$R^0_{N_{8,366}} = 7.754699148748186$$

$$R^0_{N_{8,367}} = 6.188478556480436$$

$$R^0_{N_{8,368}} = 3.0366023794406365$$

$$R^0_{N_{8,369}} = 6.482130084672869$$

$$R^0_{N_{8,373}} = 64.25599423974661$$

$$R^0_{N_{8,380}} = 18.00027144364567$$

$$R^0_{N_{8,381}} = 8.562747526094748$$

$$R^0_{N_{8,388}} = 26.533729810612346$$

$$R^0_{N_{8,389}} = 1.1906956462987492$$

$$R^0_{N_{8,390}} = 1.4186025038514938$$

$$R^0_{N_{8,391}} = 2.7881634620178484$$

$$R^0_{N_{8,393}} = 6.929738633631909$$

$$R^0_{N_{8,394}} = 13.063347210900906$$

$$R^0_{N_{8,395}} = 6.775219822300674$$

$$R^0_{N_{8,396}} = 2.482503400136531$$

$$R^0_{N_{8,397}} = 10.753982814809307$$

$$R^0_{N_{8,398}} = 46.31616528649554$$

$$R^0_{N_{8,400}} = 51.62959007981142$$

$$R^0_{N_{8,403}} = 49.83147546564881$$

$$R^0_{N_{8,408}} = 38.77988869590593$$

$$R^0_{N_{8,409}} = 9.794778904774558$$

$$R^0_{N_{8,410}} = 9.38359123148611$$

$$R^0_{N_{8,411}} = 26.20471909645099$$

$$R^0_{N_{8,416}} = 56.004244410799046$$

$$R^0_{N_{8,417}} = 1.0313959728185138$$

$$R^0_{N_{8,418}} = 1.435125784670604$$

$$R^0_{N_{8,419}} = 2.2930706680236934$$

$$R^0_{N_{8,421}} = 10.930362752159153$$

$$R^0_{N_{8,423}} = 9.089083191100972$$

$$R^0_{N_{8,424}} = 1.7043749564438604$$

$$R^0_{N_{8,425}} = 4.094880306166282$$

$$R^0_{N_{8,426}} = 8.484874200855076$$

$$R^0_{N_{8,429}} = 63.507511775964495$$

$$R^0_{N_{8,436}} = 10.905847272813551$$

$$R^0_{N_{8,437}} = 9.155821804854359$$

$$R^0_{N_{8,439}} = 24.157284547103544$$

$$R^0_{N_{8,440}} = 13.924133249011122$$

$$R^0_{N_{8,444}} = 3.2169792652565343$$

$$R^0_{N_{8,445}} = 1.0935921487652058$$

$$R^0_{N_{8,446}} = 1.392218629532463$$

$$R^0_{N_{8,447}} = 3.704696415663485$$

$$R^0_{N_{8,448}} = 5.724536704318793$$

$$R^0_{N_{8,449}} = 8.938695904640042$$

$$R^0_{N_{8,451}} = 654.2535212855273$$

$$R^0_{N_{8,452}} = 2.581878560627005$$

$$R^0_{N_{8,453}} = 7.976027063090598$$

$$R^0_{N_{8,454}} = 6.658447133753412$$

$$R^0_{N_{8,455}} = 6.15678216218547$$

$$R^0_{N_{8,456}} = 17.0129473991628$$

$$R^0_{N_{8,457}} = 18.38844612807875$$

$$R^0_{N_{8,458}} = 27.745023015301673$$

$$R^0_{N_{8,464}} = 7.076413590529277$$

$$R^0_{N_{8,465}} = 13.782023878566628$$

$$R^0_{N_{8,466}} = 24.467153721113842$$

$$R^0_{N_{8,468}} = 13.26056019158287$$

$$R^0_{N_{8,471}} = 13.76768449619854$$

$$R^0_{N_{8,472}} = 2.2355313932416587$$

$$R^0_{N_{8,473}} = 0.8869757766793243$$

$$R^0_{N_{8,474}} = 1.0826704425740006$$

$$R^0_{N_{8,475}} = 7.696853308865696$$

$$R^0_{N_{8,478}} = 6.252870513074833$$

$$R^0_{N_{8,479}} = 3.8372761522430063$$

$$R^0_{N_{8,480}} = 3.1837816527384732$$

$$R^0_{N_{8,483}} = 11.948086279782592$$

$$R^0_{N_{8,488}} = 19.9583885387958$$

$$R^0_{N_{8,489}} = 16.88679653355581$$

$$R^0_{N_{8,492}} = 6.3548134905002875$$

$$R^0_{N_{8,493}} = 14.330216833880272$$

$$R^0_{N_{8,495}} = 13.434660669980712$$

$$R^0_{N_{8,498}} = 61.543387745266955$$

$$R^0_{N_{8,499}} = 6.0060983828277275$$

$$R^0_{N_{8,500}} = 1.994955421162403$$

$$R^0_{N_{8,501}} = 0.9332896464982202$$

$$R^0_{N_{8,502}} = 1.27833839026223$$

$$R^0_{N_{8,503}} = 2.6906610389695786$$

$$R^0_{N_{8,504}} = 10.989543872169348$$

$$R^0_{N_{8,505}} = 25.261841100292074$$

$$R^0_{N_{8,506}} = 4.70157417477079$$

$$R^0_{N_{8,507}} = 3.5360549878240883$$

$$R^0_{N_{8,508}} = 14.716430138425817$$

$$R^0_{N_{8,519}} = 18.90402916019098$$

$$R^0_{N_{8,520}} = 7.749847188811114$$

$$R^0_{N_{8,521}} = 12.745795701245722$$

$$R^0_{N_{8,522}} = 11.458595667361804$$

$$R^0_{N_{8,523}} = 5.389113164699659$$

$$R^0_{N_{8,524}} = 25.121285530834175$$

$$R^0_{N_{8,525}} = 28.29448688759592$$

$$R^0_{N_{8,526}} = 20.713878193790855$$

$$R^0_{N_{8,527}} = 4.915534222724861$$

$$R^0_{N_{8,528}} = 1.9965075550243345$$

$$R^0_{N_{8,529}} = 1.6410439397380663$$

$$R^0_{N_{8,530}} = 2.619769692151746$$

$$R^0_{N_{8,531}} = 5.107661058064076$$

$$R^0_{N_{8,533}} = 3.4832003715476625$$

$$R^0_{N_{8,535}} = 6.244147024935978$$

$$R^0_{N_{8,538}} = 49.14729645014442$$

$$R^0_{N_{8,539}} = 24.69301374761094$$

$$R^0_{N_{8,547}} = 34.2073323875737$$

$$R^0_{N_{8,548}} = 42.4296249275579$$

$$R^0_{N_{8,549}} = 6.766418395774118$$

$$R^0_{N_{8,550}} = 9.070274870743692$$

$$R^0_{N_{8,551}} = 18.075642497818112$$

$$R^0_{N_{8,552}} = 13.173045933212057$$

$$R^0_{N_{8,553}} = 37.61848903518238$$

$$R^0_{N_{8,555}} = 7.4216988667976596$$

$$R^0_{N_{8,556}} = 2.7882257850477936$$

$$R^0_{N_{8,557}} = 1.6845950848652673$$

$$R^0_{N_{8,558}} = 3.53369403494346$$

$$R^0_{N_{8,559}} = 20.770796218047842$$

$$R^0_{N_{8,560}} = 350.342256891823$$

$$R^0_{N_{8,564}} = 7.284036651122928$$

$$R^0_{N_{8,565}} = 174.52964799763598$$

$$R^0_{N_{8,566}} = 18.182692688054924$$

$$R^0_{N_{8,567}} = 14.244744388901053$$

$$R^0_{N_{8,569}} = 59.16674210311529$$

$$R^0_{N_{8,574}} = 43.73052521829793$$

$$R^0_{N_{8,576}} = 42.82567379107836$$

$$R^0_{N_{8,577}} = 12.521636199355063$$

$$R^0_{N_{8,578}} = 51.38399379874817$$

$$R^0_{N_{8,579}} = 20.64198363254617$$

$$R^0_{N_{8,580}} = 11.363629690444645$$

$$R^0_{N_{8,582}} = 19.769284916275176$$

$$R^0_{N_{8,583}} = 3.4595750244045678$$

$$R^0_{N_{8,584}} = 2.511590300329308$$

$$R^0_{N_{8,585}} = 1.9402249114639947$$

$$R^0_{N_{8,586}} = 7.094103485598916$$

$$R^0_{N_{8,589}} = 21.61863325144465$$

$$R^0_{N_{8,590}} = 4.985718583033456$$

$$R^0_{N_{8,592}} = 12.278646749831465$$

$$R^0_{N_{8,593}} = 18.723858312873965$$

$$R^0_{N_{8,594}} = 82.75262122609529$$

$$R^0_{N_{8,606}} = 13.75955332260599$$

$$R^0_{N_{8,607}} = 6.671511804481133$$

$$R^0_{N_{8,610}} = 6.4862187024501425$$

$$R^0_{N_{8,611}} = 3.777257049198044$$

$$R^0_{N_{8,612}} = 3.6758916255844634$$

$$R^0_{N_{8,613}} = 2.471090003695467$$

$$R^0_{N_{8,618}} = 5.663770732486237$$

$$R^0_{N_{8,620}} = 16.36033223909113$$

$$R^0_{N_{8,621}} = 3.73370234427733$$

$$R^0_{N_{8,622}} = 3.757684120959721$$

$$R^0_{N_{8,623}} = 5.9434734314003865$$

$$R^0_{N_{8,627}} = 34.564980243327724$$

$$R^0_{N_{8,637}} = 9.856813661648678$$

$$R^0_{N_{8,638}} = 4.186920365934674$$

$$R^0_{N_{8,639}} = 3.435629064552114$$

$$R^0_{N_{8,640}} = 2.1546760601131085$$

$$R^0_{N_{8,641}} = 3.2092281960073485$$

$$R^0_{N_{8,645}} = 102.02853989229885$$

$$R^0_{N_{8,648}} = 29.35035020598841$$

$$R^0_{N_{8,650}} = 16.819457015077305$$

$$R^0_{N_{8,659}} = 31.644951870424674$$

$$R^0_{N_{8,662}} = 12.724863820699822$$

$$R^0_{N_{8,663}} = 10.197549370855562$$

$$R^0_{N_{8,664}} = 82.38399451132358$$

$$R^0_{N_{8,665}} = 4.44073803920131$$

$$R^0_{N_{8,666}} = 2.511891129329586$$

$$R^0_{N_{8,667}} = 3.8483525033581185$$

$$R^0_{N_{8,668}} = 2.189002832476049$$

$$R^0_{N_{8,669}} = 7.7435821279576205$$

$$R^0_{N_{8,671}} = 175.46465379600141$$

$$R^0_{N_{8,672}} = 310.25824850769703$$

$$R^0_{N_{8,674}} = 2.7881687906438257$$

$$R^0_{N_{8,675}} = 5.003805223044051$$

$$R^0_{N_{8,676}} = 3.552081080494558$$

$$R^0_{N_{8,677}} = 5.03199121384915$$

$$R^0_{N_{8,679}} = 6.459148825504551$$

$$R^0_{N_{8,680}} = 5.064328398013597$$

$$R^0_{N_{8,681}} = 53.66218121547978$$

$$R^0_{N_{8,682}} = 12.702858342938876$$

$$R^0_{N_{8,683}} = 12.0086243101545$$

$$R^0_{N_{8,684}} = 12.191795024678765$$

$$R^0_{N_{8,685}} = 16.292731269779033$$

$$R^0_{N_{8,689}} = 10.433640704169951$$

$$R^0_{N_{8,691}} = 72.71979129142461$$

$$R^0_{N_{8,692}} = 9.891976345232429$$

$$R^0_{N_{8,693}} = 9.71099623614747$$

$$R^0_{N_{8,694}} = 10.68898176049124$$

$$R^0_{N_{8,695}} = 3.8198072339300704$$

$$R^0_{N_{8,696}} = 6.327407538709002$$

$$R^0_{N_{8,697}} = 17.63503479305944$$

$$R^0_{N_{8,698}} = 9.3362119198775$$

$$R^0_{N_{8,699}} = 41.6599508697888$$

$$R^0_{N_{8,701}} = 146.83450083889463$$

$$R^0_{N_{8,702}} = 4.608215974965929$$

$$R^0_{N_{8,704}} = 3.5124191844664177$$

$$R^0_{N_{8,705}} = 1.1967076945880364$$

$$R^0_{N_{8,706}} = 1.8464865973785445$$

$$R^0_{N_{8,707}} = 3.942392047359792$$

$$R^0_{N_{8,708}} = 2.7323098771152248$$

$$R^0_{N_{8,709}} = 18.670025158083067$$

$$R^0_{N_{8,712}} = 4.186919059825791$$

$$R^0_{N_{8,713}} = 12.577547675916222$$

$$R^0_{N_{8,714}} = 4.624387978317173$$

$$R^0_{N_{8,715}} = 5.050324920272224$$

$$R^0_{N_{8,716}} = 3.5507831432142756$$

$$R^0_{N_{8,717}} = 2.4039105132656124$$

$$R^0_{N_{8,718}} = 2.83934317362283$$

$$R^0_{N_{8,719}} = 3.157342085527733$$

$$R^0_{N_{8,720}} = 3.467741142047613$$

$$R^0_{N_{8,721}} = 3.3105410080908606$$

$$R^0_{N_{8,722}} = 14.945817210518996$$

$$R^0_{N_{8,723}} = 10.910984064344516$$

$$R^0_{N_{8,725}} = 3.919362668486973$$

$$R^0_{N_{8,726}} = 4.650256731639473$$

$$R^0_{N_{8,728}} = 29.5845708847583$$

$$R^0_{N_{8,729}} = 300.13443581459165$$

$$R^0_{N_{8,730}} = 29.215712450877778$$

$$R^0_{N_{8,731}} = 7.99284336012865$$

$$R^0_{N_{8,732}} = 7.237841035510888$$

$$R^0_{N_{8,733}} = 1.5473449453880133$$

$$R^0_{N_{8,734}} = 1.802733991365212$$

$$R^0_{N_{8,735}} = 1.5512174871007067$$

$$R^0_{N_{8,736}} = 1.6102684219649417$$

$$R^0_{N_{8,737}} = 2.6011901411868203$$

$$R^0_{N_{8,738}} = 5.908731749515192$$

$$R^0_{N_{8,739}} = 5.805304222640949$$

$$R^0_{N_{8,740}} = 3.522793505477719$$

$$R^0_{N_{8,741}} = 5.503456632749295$$

$$R^0_{N_{8,742}} = 2.7844742291738673$$

$$R^0_{N_{8,743}} = 2.0649732635130187$$

$$R^0_{N_{8,744}} = 7.705561061261223$$

$$R^0_{N_{8,745}} = 10.603047934140228$$

$$R^0_{N_{8,746}} = 2.3162077856133414$$

$$R^0_{N_{8,747}} = 2.1322381113877675$$

$$R^0_{N_{8,748}} = 4.410943637163608$$

$$R^0_{N_{8,749}} = 7.798192243624716$$

$$R^0_{N_{8,750}} = 32.73081424704623$$

$$R^0_{N_{8,751}} = 7.074236892385131$$

$$R^0_{N_{8,754}} = 37.42251951196272$$

$$R^0_{N_{8,757}} = 30.123412922404302$$

$$R^0_{N_{8,758}} = 48.48920372602233$$

$$R^0_{N_{8,760}} = 22.285989443614596$$

$$R^0_{N_{8,761}} = 23.597391654676866$$

$$R^0_{N_{8,762}} = 6.957044009672227$$

$$R^0_{N_{8,763}} = 9.091183773174714$$

$$R^0_{N_{8,764}} = 5.9130201250504655$$

$$R^0_{N_{8,765}} = 4.924232167058376$$

$$R^0_{N_{8,766}} = 12.017916687260971$$

$$R^0_{N_{8,769}} = 90.90409640047515$$

$$R^0_{N_{8,770}} = 3.527388578152927$$

$$R^0_{N_{8,771}} = 8.815266918873476$$

$$R^0_{N_{8,772}} = 32.790695708577594$$

$$R^0_{N_{8,773}} = 11.18194622477542$$

$$R^0_{N_{8,774}} = 7.883612369692348$$

$$R^0_{N_{8,775}} = 16.90157142445183$$

$$R^0_{N_{8,776}} = 14.464937828381847$$

$$R^0_{N_{8,777}} = 3.700268644823004$$

$$R^0_{N_{8,778}} = 31.400315412172965$$

$$R^0_{N_{8,779}} = 21.595847515803957$$

$$R^0_{N_{8,781}} = 44.95443204043891$$

$$R^0_{N_{8,782}} = 406.321454087502$$

$$R^0_{N_{8,783}} = 72.416695481818$$

$$R^0_{N_{9,0}} = 51.13717191831363$$

$$R^0_{N_{9,1}} = 84.89379588648377$$

$$R^0_{N_{9,4}} = 303.5901520118214$$

$$R^0_{N_{9,5}} = 34.86269380558511$$

$$R^0_{N_{9,6}} = 50.542793679520805$$

$$R^0_{N_{9,8}} = 59.940504179538735$$

$$R^0_{N_{9,9}} = 36.312021370941345$$

$$R^0_{N_{9,10}} = 51.05057894531149$$

$$R^0_{N_{9,11}} = 83.73738072937667$$

$$R^0_{N_{9,12}} = 12.933271495664409$$

$$R^0_{N_{9,13}} = 26.538837285819138$$

$$R^0_{N_{9,14}} = 17.712196350845726$$

$$R^0_{N_{9,15}} = 44.80354695743733$$

$$R^0_{N_{9,16}} = 30.415943826316628$$

$$R^0_{N_{9,17}} = 55.765638258235384$$

$$R^0_{N_{9,20}} = 68.18584666319897$$

$$R^0_{N_{9,22}} = 50.82877085131585$$

$$R^0_{N_{9,23}} = 46.23099752677888$$

$$R^0_{N_{9,25}} = 459.82701122585996$$

$$R^0_{N_{9,26}} = 38.26202676862064$$

$$R^0_{N_{9,27}} = 723.9158323030728$$

$$R^0_{N_{9,30}} = 139.91431302070427$$

$$R^0_{N_{9,31}} = 154.56592648637414$$

$$R^0_{N_{9,32}} = 4.059361192963074$$

$$R^0_{N_{9,33}} = 3.382571081819081$$

$$R^0_{N_{9,34}} = 2.0233977605422737$$

$$R^0_{N_{9,35}} = 1.8454509455380634$$

$$R^0_{N_{9,36}} = 11.277251234809334$$

$$R^0_{N_{9,37}} = 6.6642711561171915$$

$$R^0_{N_{9,38}} = 6.18307500369231$$

$$R^0_{N_{9,40}} = 28.59058167012765$$

$$R^0_{N_{9,45}} = 67.99228779532466$$

$$R^0_{N_{9,46}} = 2.9620022220468503$$

$$R^0_{N_{9,47}} = 2.7347295917502437$$

$$R^0_{N_{9,48}} = 3.352768361401274$$

$$R^0_{N_{9,49}} = 4.224083790724609$$

$$R^0_{N_{9,50}} = 6.657437165715057$$

$$R^0_{N_{9,51}} = 5.044555658905592$$

$$R^0_{N_{9,52}} = 64.68648063044601$$

$$R^0_{N_{9,55}} = 58.845989651576474$$

$$R^0_{N_{9,58}} = 4.037411938439947$$

$$R^0_{N_{9,60}} = 12.836016586303924$$

$$R^0_{N_{9,61}} = 5.608173648240971$$

$$R^0_{N_{9,62}} = 6.844680045313752$$

$$R^0_{N_{9,63}} = 6.299604735588131$$

$$R^0_{N_{9,64}} = 5.1395631366309855$$

$$R^0_{N_{9,65}} = 2.8325922714296556$$

$$R^0_{N_{9,66}} = 1.4891794227291637$$

$$R^0_{N_{9,67}} = 1.6442683036548211$$

$$R^0_{N_{9,68}} = 2.1544400418914216$$

$$R^0_{N_{9,69}} = 22.940573985543537$$

$$R^0_{N_{9,70}} = 4.857449010760253$$

$$R^0_{N_{9,71}} = 1.4575448716834918$$

$$R^0_{N_{9,72}} = 1.7541466103490075$$

$$R^0_{N_{9,73}} = 2.666326354334747$$

$$R^0_{N_{9,74}} = 2.4359790209688676$$

$$R^0_{N_{9,75}} = 1.885302237240718$$

$$R^0_{N_{9,76}} = 2.777379670296152$$

$$R^0_{N_{9,77}} = 2.9669543510142815$$

$$R^0_{N_{9,78}} = 1.9644182249578248$$

$$R^0_{N_{9,79}} = 3.1900654233551347$$

$$R^0_{N_{9,80}} = 4.163426726326709$$

$$R^0_{N_{9,81}} = 3.6555077466918484$$

$$R^0_{N_{9,82}} = 183.21994922529151$$

$$R^0_{N_{9,84}} = 300.5199837165208$$

$$R^0_{N_{9,86}} = 3.3644194711490254$$

$$R^0_{N_{9,87}} = 1.7961498417402206$$

$$R^0_{N_{9,88}} = 2.3223681510349024$$

$$R^0_{N_{9,90}} = 4.386906180589321$$

$$R^0_{N_{9,91}} = 1.747565501874101$$

$$R^0_{N_{9,92}} = 1.3529051685924574$$

$$R^0_{N_{9,93}} = 1.0997659102653177$$

$$R^0_{N_{9,94}} = 1.298804282461096$$

$$R^0_{N_{9,95}} = 1.060623221438613$$

$$R^0_{N_{9,96}} = 1.0707008964044964$$

$$R^0_{N_{9,97}} = 1.1720269951848803$$

$$R^0_{N_{9,98}} = 2.168030751860981$$

$$R^0_{N_{9,99}} = 3.042549535548833$$

$$R^0_{N_{9,100}} = 5.5322002421646035$$

$$R^0_{N_{9,101}} = 5.029492767330572$$

$$R^0_{N_{9,102}} = 4.68796519376657$$

$$R^0_{N_{9,103}} = 11.66400695228991$$

$$R^0_{N_{9,104}} = 6.213155484649144$$

$$R^0_{N_{9,105}} = 8.680814525391941$$

$$R^0_{N_{9,107}} = 10.804269006219846$$

$$R^0_{N_{9,108}} = 20.092350930181418$$

$$R^0_{N_{9,109}} = 27.128906428044672$$

$$R^0_{N_{9,110}} = 160.57956301238636$$

$$R^0_{N_{9,112}} = 30.842625036307684$$

$$R^0_{N_{9,113}} = 4.530156801027366$$

$$R^0_{N_{9,114}} = 8.543512562142343$$

$$R^0_{N_{9,115}} = 3.8483688340042144$$

$$R^0_{N_{9,116}} = 2.1184608027924887$$

$$R^0_{N_{9,117}} = 2.0081983519507536$$

$$R^0_{N_{9,118}} = 1.8048117509944785$$

$$R^0_{N_{9,119}} = 1.4877790769184382$$

$$R^0_{N_{9,120}} = 2.500523661964316$$

$$R^0_{N_{9,121}} = 3.3077099682196196$$

$$R^0_{N_{9,122}} = 5.817181215500264$$

$$R^0_{N_{9,123}} = 8.827452091254328$$

$$R^0_{N_{9,124}} = 8.192840086141645$$

$$R^0_{N_{9,125}} = 25.511452359331333$$

$$R^0_{N_{9,126}} = 6.4258055373360845$$

$$R^0_{N_{9,128}} = 13.712952256928391$$

$$R^0_{N_{9,129}} = 23.897495777093948$$

$$R^0_{N_{9,130}} = 7.910245774588952$$

$$R^0_{N_{9,131}} = 7.652072143465953$$

$$R^0_{N_{9,132}} = 5.05559851284088$$

$$R^0_{N_{9,133}} = 23.390901217603982$$

$$R^0_{N_{9,134}} = 9.666703950343615$$

$$R^0_{N_{9,137}} = 4.265801228096081$$

$$R^0_{N_{9,138}} = 7.418983079103662$$

$$R^0_{N_{9,140}} = 64.72468180230089$$

$$R^0_{N_{9,142}} = 14.093795999612734$$

$$R^0_{N_{9,143}} = 3.945468249348878$$

$$R^0_{N_{9,144}} = 6.968935633089868$$

$$R^0_{N_{9,145}} = 6.374300391829967$$

$$R^0_{N_{9,146}} = 2.038073720175243$$

$$R^0_{N_{9,147}} = 5.28791819071498$$

$$R^0_{N_{9,148}} = 23.333395570682594$$

$$R^0_{N_{9,149}} = 14.59437064435422$$

$$R^0_{N_{9,150}} = 9.573265500989047$$

$$R^0_{N_{9,154}} = 21.419727804305083$$

$$R^0_{N_{9,155}} = 10.484197199354972$$

$$R^0_{N_{9,156}} = 11.083147723386968$$

$$R^0_{N_{9,160}} = 12.974672087210761$$

$$R^0_{N_{9,161}} = 12.303053669244834$$

$$R^0_{N_{9,162}} = 15.190106231817712$$

$$R^0_{N_{9,163}} = 2.932011227726539$$

$$R^0_{N_{9,164}} = 2.781805893897118$$

$$R^0_{N_{9,165}} = 8.551656011427887$$

$$R^0_{N_{9,166}} = 8.16677491386164$$

$$R^0_{N_{9,167}} = 2.9679208802849324$$

$$R^0_{N_{9,169}} = 61.31357396646084$$

$$R^0_{N_{9,171}} = 8.05385553507621$$

$$R^0_{N_{9,172}} = 4.315333460482747$$

$$R^0_{N_{9,173}} = 55.90519697626988$$

$$R^0_{N_{9,174}} = 7.603607735575335$$

$$R^0_{N_{9,175}} = 9.190863543564486$$

$$R^0_{N_{9,192}} = 5.768823156487672$$

$$R^0_{N_{9,193}} = 15.755958123330553$$

$$R^0_{N_{9,194}} = 16.892282001926624$$

$$R^0_{N_{9,195}} = 2.26982096961791$$

$$R^0_{N_{9,200}} = 5.25066041219047$$

$$R^0_{N_{9,201}} = 36.96828948737443$$

$$R^0_{N_{9,202}} = 4.700539797246478$$

$$R^0_{N_{9,203}} = 5.28822487573919$$

$$R^0_{N_{9,220}} = 21.685603194568653$$

$$R^0_{N_{9,221}} = 4.2622677235948485$$

$$R^0_{N_{9,222}} = 4.199571575121319$$

$$R^0_{N_{9,223}} = 38.10058688302217$$

$$R^0_{N_{9,229}} = 29.517529766267216$$

$$R^0_{N_{9,230}} = 7.516809386907627$$

$$R^0_{N_{9,248}} = 20.27853129397335$$

$$R^0_{N_{9,249}} = 2.8605475856799867$$

$$R^0_{N_{9,250}} = 4.737972751571126$$

$$R^0_{N_{9,257}} = 11.9941456283003$$

$$R^0_{N_{9,258}} = 101.2147582845912$$

$$R^0_{N_{9,267}} = 13.101414394932238$$

$$R^0_{N_{9,277}} = 3.2819758425665633$$

$$R^0_{N_{9,278}} = 4.375931123725662$$

$$R^0_{N_{9,283}} = 12.37203757874149$$

$$R^0_{N_{9,285}} = 10.686652366597714$$

$$R^0_{N_{9,295}} = 3.313828800686736$$

$$R^0_{N_{9,304}} = 17.411397874040375$$

$$R^0_{N_{9,305}} = 1.68096670622637$$

$$R^0_{N_{9,306}} = 5.68239216925839$$

$$R^0_{N_{9,313}} = 34.7641933366854$$

$$R^0_{N_{9,319}} = 18.92037007133602$$

$$R^0_{N_{9,320}} = 6.658745757222643$$

$$R^0_{N_{9,321}} = 29.41834506623952$$

$$R^0_{N_{9,322}} = 22.516583319898423$$

$$R^0_{N_{9,323}} = 3.4833059567460647$$

$$R^0_{N_{9,324}} = 9.46371233832463$$

$$R^0_{N_{9,333}} = 3.4288427217225537$$

$$R^0_{N_{9,341}} = 36.4219849557994$$

$$R^0_{N_{9,342}} = 53.010538896282306$$

$$R^0_{N_{9,343}} = 44.077991977354394$$

$$R^0_{N_{9,345}} = 17.075437447811183$$

$$R^0_{N_{9,346}} = 6.676582121061983$$

$$R^0_{N_{9,347}} = 3.6330511801688243$$

$$R^0_{N_{9,348}} = 3.2411088711293785$$

$$R^0_{N_{9,349}} = 25.41428436853987$$

$$R^0_{N_{9,350}} = 5.835548824353094$$

$$R^0_{N_{9,351}} = 6.3008267076200735$$

$$R^0_{N_{9,352}} = 16.06229912810708$$

$$R^0_{N_{9,364}} = 3.9837503450445664$$

$$R^0_{N_{9,369}} = 10.93217716258692$$

$$R^0_{N_{9,372}} = 11.24163149304828$$

$$R^0_{N_{9,373}} = 7.491472347615559$$

$$R^0_{N_{9,374}} = 37.36623391917306$$

$$R^0_{N_{9,375}} = 12.533839277451436$$

$$R^0_{N_{9,376}} = 6.593670715687228$$

$$R^0_{N_{9,378}} = 8.013676619687766$$

$$R^0_{N_{9,380}} = 58.841597487418625$$

$$R^0_{N_{9,381}} = 18.275892903524404$$

$$R^0_{N_{9,383}} = 11.146337226008228$$

$$R^0_{N_{9,389}} = 8.809013778050575$$

$$R^0_{N_{9,394}} = 99.12859636439238$$

$$R^0_{N_{9,400}} = 5.8281516387231695$$

$$R^0_{N_{9,401}} = 6.052732813185747$$

$$R^0_{N_{9,404}} = 7.8843487095813085$$

$$R^0_{N_{9,405}} = 7.590665822717231$$

$$R^0_{N_{9,406}} = 5.805284135017053$$

$$R^0_{N_{9,408}} = 8.899032593407775$$

$$R^0_{N_{9,413}} = 35.34298356366766$$

$$R^0_{N_{9,416}} = 7.606133655552033$$

$$R^0_{N_{9,417}} = 2.551476326453672$$

$$R^0_{N_{9,418}} = 392.55965338957964$$

$$R^0_{N_{9,419}} = 48.40360533984977$$

$$R^0_{N_{9,422}} = 2.083187612239802$$

$$R^0_{N_{9,423}} = 4.864788627843967$$

$$R^0_{N_{9,428}} = 15.430180527660866$$

$$R^0_{N_{9,429}} = 36.45693244841428$$

$$R^0_{N_{9,431}} = 65.91387025006762$$

$$R^0_{N_{9,432}} = 4.124017594877209$$

$$R^0_{N_{9,433}} = 4.860138053142465$$

$$R^0_{N_{9,434}} = 5.051491991808179$$

$$R^0_{N_{9,435}} = 20.9022405036432$$

$$R^0_{N_{9,436}} = 10.429687393152564$$

$$R^0_{N_{9,440}} = 12.868545040718004$$

$$R^0_{N_{9,441}} = 23.77459278102436$$

$$R^0_{N_{9,444}} = 2.7796675824137136$$

$$R^0_{N_{9,445}} = 1.568013790343451$$

$$R^0_{N_{9,449}} = 2.8119580677201026$$

$$R^0_{N_{9,450}} = 2.380576437733233$$

$$R^0_{N_{9,451}} = 1.7590553961634905$$

$$R^0_{N_{9,452}} = 9.100553392444311$$

$$R^0_{N_{9,459}} = 16.531332066468117$$

$$R^0_{N_{9,461}} = 5.219966386612143$$

$$R^0_{N_{9,462}} = 6.579535191255845$$

$$R^0_{N_{9,463}} = 11.74463637650746$$

$$R^0_{N_{9,467}} = 5.851112772146523$$

$$R^0_{N_{9,470}} = 17.907267549139085$$

$$R^0_{N_{9,471}} = 5.329935332835515$$

$$R^0_{N_{9,472}} = 2.812081553840687$$

$$R^0_{N_{9,473}} = 2.4290191736142157$$

$$R^0_{N_{9,477}} = 3.518670820701523$$

$$R^0_{N_{9,478}} = 28.268873509919548$$

$$R^0_{N_{9,479}} = 1.6433195273545953$$

$$R^0_{N_{9,480}} = 15.739934632781415$$

$$R^0_{N_{9,489}} = 8.732762911558426$$

$$R^0_{N_{9,490}} = 6.071530553723732$$

$$R^0_{N_{9,491}} = 21.19603402256353$$

$$R^0_{N_{9,492}} = 97.25682700571146$$

$$R^0_{N_{9,494}} = 14.110020071007549$$

$$R^0_{N_{9,495}} = 5.233512013495843$$

$$R^0_{N_{9,496}} = 16.803330475975976$$

$$R^0_{N_{9,497}} = 11.631111939951873$$

$$R^0_{N_{9,498}} = 5.800506228281226$$

$$R^0_{N_{9,499}} = 14.358019017690337$$

$$R^0_{N_{9,505}} = 7.358667710998922$$

$$R^0_{N_{9,507}} = 1.6080238947146563$$

$$R^0_{N_{9,508}} = 13.612783291308656$$

$$R^0_{N_{9,510}} = 15.404153315581492$$

$$R^0_{N_{9,512}} = 68.79851246712224$$

$$R^0_{N_{9,513}} = 12.496701939582051$$

$$R^0_{N_{9,516}} = 6.8805377552703755$$

$$R^0_{N_{9,517}} = 3.8594681239688358$$

$$R^0_{N_{9,518}} = 13.104820911906716$$

$$R^0_{N_{9,519}} = 648.3944297135087$$

$$R^0_{N_{9,520}} = 6.492256418963205$$

$$R^0_{N_{9,521}} = 6.146838373151372$$

$$R^0_{N_{9,522}} = 5.893047500031393$$

$$R^0_{N_{9,523}} = 3.6042705017770844$$

$$R^0_{N_{9,524}} = 6.910268373377048$$

$$R^0_{N_{9,525}} = 3.8004724422291227$$

$$R^0_{N_{9,526}} = 4.235447133454376$$

$$R^0_{N_{9,527}} = 5.248855083392196$$

$$R^0_{N_{9,528}} = 5.2865764454178725$$

$$R^0_{N_{9,529}} = 3.2731854315566364$$

$$R^0_{N_{9,530}} = 3.2083788152194948$$

$$R^0_{N_{9,532}} = 2.3833742431122658$$

$$R^0_{N_{9,535}} = 1.9644391561532804$$

$$R^0_{N_{9,536}} = 5.811495819999401$$

$$R^0_{N_{9,537}} = 18.732751326960575$$

$$R^0_{N_{9,539}} = 8.668779149521662$$

$$R^0_{N_{9,540}} = 9.714241295647827$$

$$R^0_{N_{9,541}} = 4.646056638542237$$

$$R^0_{N_{9,542}} = 6.600651558580766$$

$$R^0_{N_{9,543}} = 5.144142209156345$$

$$R^0_{N_{9,544}} = 5.279368686638243$$

$$R^0_{N_{9,545}} = 2.8077941769605523$$

$$R^0_{N_{9,546}} = 7.547859480343966$$

$$R^0_{N_{9,547}} = 5.307068579858658$$

$$R^0_{N_{9,548}} = 4.530245180803451$$

$$R^0_{N_{9,549}} = 2.9917648617577055$$

$$R^0_{N_{9,550}} = 2.9899906908176104$$

$$R^0_{N_{9,551}} = 3.016946074199338$$

$$R^0_{N_{9,552}} = 4.358117180981039$$

$$R^0_{N_{9,553}} = 4.006159238302277$$

$$R^0_{N_{9,554}} = 6.153026554550286$$

$$R^0_{N_{9,555}} = 23.520898765193248$$

$$R^0_{N_{9,557}} = 2.4512123059004027$$

$$R^0_{N_{9,558}} = 2.2285998324686225$$

$$R^0_{N_{9,559}} = 8.21145710374032$$

$$R^0_{N_{9,560}} = 38.31944819859928$$

$$R^0_{N_{9,563}} = 2.272141395609367$$

$$R^0_{N_{9,566}} = 13.039347007359943$$

$$R^0_{N_{9,567}} = 9.063844595180926$$

$$R^0_{N_{9,568}} = 13.334937023596044$$

$$R^0_{N_{9,569}} = 6.015884498799582$$

$$R^0_{N_{9,570}} = 5.013568390570985$$

$$R^0_{N_{9,571}} = 3.6415072655024425$$

$$R^0_{N_{9,572}} = 6.122239221127785$$

$$R^0_{N_{9,573}} = 14.863948931470853$$

$$R^0_{N_{9,574}} = 7.204926015398039$$

$$R^0_{N_{9,575}} = 14.601715529353786$$

$$R^0_{N_{9,576}} = 4.94381182816136$$

$$R^0_{N_{9,577}} = 4.401279101171583$$

$$R^0_{N_{9,578}} = 5.156912258236349$$

$$R^0_{N_{9,579}} = 5.579595511970434$$

$$R^0_{N_{9,580}} = 4.292325146671316$$

$$R^0_{N_{9,581}} = 5.52381156199178$$

$$R^0_{N_{9,582}} = 4.710714617887612$$

$$R^0_{N_{9,583}} = 6.249681177981007$$

$$R^0_{N_{9,585}} = 5.035197383303705$$

$$R^0_{N_{9,586}} = 2.7487611114538075$$

$$R^0_{N_{9,587}} = 2.601037502471822$$

$$R^0_{N_{9,588}} = 2.8463484476386443$$

$$R^0_{N_{9,589}} = 11.192788326546413$$

$$R^0_{N_{9,590}} = 6.749126274559024$$

$$R^0_{N_{9,591}} = 1.645637268432283$$

$$R^0_{N_{9,594}} = 7.806291807872867$$

$$R^0_{N_{9,595}} = 5.1880824998708945$$

$$R^0_{N_{9,596}} = 14.818172142777968$$

$$R^0_{N_{9,597}} = 21.045189672943405$$

$$R^0_{N_{9,598}} = 6.568419997619629$$

$$R^0_{N_{9,599}} = 26.235880627263573$$

$$R^0_{N_{9,600}} = 15.4990894044228$$

$$R^0_{N_{9,601}} = 6.93676552095257$$

$$R^0_{N_{9,602}} = 7.419599905315856$$

$$R^0_{N_{9,603}} = 6.241427448199739$$

$$R^0_{N_{9,604}} = 7.91371020731418$$

$$R^0_{N_{9,605}} = 5.492935144043633$$

$$R^0_{N_{9,606}} = 6.629530132124594$$

$$R^0_{N_{9,607}} = 4.04385636769623$$

$$R^0_{N_{9,608}} = 4.434475175505371$$

$$R^0_{N_{9,609}} = 6.963372724284372$$

$$R^0_{N_{9,610}} = 2.879162371375073$$

$$R^0_{N_{9,611}} = 3.3918321318432674$$

$$R^0_{N_{9,613}} = 38.587789497773805$$

$$R^0_{N_{9,614}} = 2.9001756556923706$$

$$R^0_{N_{9,616}} = 2.7250887506302206$$

$$R^0_{N_{9,617}} = 1.8784034638223053$$

$$R^0_{N_{9,618}} = 8.720345758271328$$

$$R^0_{N_{9,619}} = 2.043681375940076$$

$$R^0_{N_{9,620}} = 4.05706784800616$$

$$R^0_{N_{9,621}} = 9.660406561587035$$

$$R^0_{N_{9,623}} = 23.11148856037716$$

$$R^0_{N_{9,631}} = 11.331450973717546$$

$$R^0_{N_{9,632}} = 5.658164521401057$$

$$R^0_{N_{9,633}} = 3.3570569372697454$$

$$R^0_{N_{9,634}} = 7.02595480426506$$

$$R^0_{N_{9,635}} = 3.2151125399464493$$

$$R^0_{N_{9,636}} = 3.5018554251395417$$

$$R^0_{N_{9,637}} = 5.550000095106663$$

$$R^0_{N_{9,638}} = 5.99665857775723$$

$$R^0_{N_{9,642}} = 2.6733397585930545$$

$$R^0_{N_{9,644}} = 41.77004349096978$$

$$R^0_{N_{9,645}} = 54.18419871266951$$

$$R^0_{N_{9,646}} = 3.72582070210063$$

$$R^0_{N_{9,647}} = 1.703725563272224$$

$$R^0_{N_{9,648}} = 2.5721138887379214$$

$$R^0_{N_{9,649}} = 2.2198108388804183$$

$$R^0_{N_{9,650}} = 7.76956499540429$$

$$R^0_{N_{9,651}} = 14.127466598796419$$

$$R^0_{N_{9,652}} = 18.747863713769945$$

$$R^0_{N_{9,653}} = 17.35556414167511$$

$$R^0_{N_{9,654}} = 474.9456043256097$$

$$R^0_{N_{9,659}} = 15.893031056706707$$

$$R^0_{N_{9,660}} = 9.7065535243189$$

$$R^0_{N_{9,661}} = 39.783321578252604$$

$$R^0_{N_{9,663}} = 8.02077956102012$$

$$R^0_{N_{9,664}} = 4.875689889830502$$

$$R^0_{N_{9,669}} = 6.775524907618682$$

$$R^0_{N_{9,670}} = 3.208906556742423$$

$$R^0_{N_{9,671}} = 57.540855470632316$$

$$R^0_{N_{9,672}} = 64.17017863739213$$

$$R^0_{N_{9,674}} = 26.896367375889508$$

$$R^0_{N_{9,675}} = 2.7871506979872787$$

$$R^0_{N_{9,677}} = 6.540831326346322$$

$$R^0_{N_{9,678}} = 3.0791334636768055$$

$$R^0_{N_{9,679}} = 4.213349392591863$$

$$R^0_{N_{9,681}} = 4.573957323185715$$

$$R^0_{N_{9,682}} = 11.834070161124007$$

$$R^0_{N_{9,698}} = 13.49844396170247$$

$$R^0_{N_{9,701}} = 128.7297147549594$$

$$R^0_{N_{9,702}} = 6.0478317601885525$$

$$R^0_{N_{9,703}} = 20.791061705901257$$

$$R^0_{N_{9,712}} = 19.178015923366655$$

$$R^0_{N_{9,726}} = 7.999274319677678$$

$$R^0_{N_{9,727}} = 45.291347972733284$$

$$R^0_{N_{9,728}} = 440.5855632911366$$

$$R^0_{N_{9,754}} = 44.646827454405006$$

$$R^0_{N_{9,755}} = 51.98796842787186$$

$$R^0_{N_{9,759}} = 161.230351839215$$

$$R^0_{N_{9,781}} = 49.40614734486237$$

$$R^0_{P_{b,0}} = 74.62683165525067$$

$$R^0_{P_{b,1}} = 3.358186502553936$$

$$R^0_{P_{b,2}} = 1.9884360014995153$$

$$R^0_{P_{b,3}} = 2.229903596489007$$

$$R^0_{P_{b,4}} = 4.405472620485906$$

$$R^0_{P_{b,6}} = 3.0610833070294357$$

$$R^0_{P_{b,8}} = 1.6931846084365467$$

$$R^0_{P_{b,9}} = 15.871799289647502$$

$$R^0_{N_{b,5}} = 6.295343374533775$$

$$R^0_{N_{b,7}} = 4.789440813506466$$

$$R^1_{P_{0,0}} = 3.066201652478105$$

$$R^1_{P_{0,3}} = 1.282887946452945$$

$$R^1_{P_{0,5}} = 2.123369508745671$$

$$R^1_{P_{0,9}} = 1.142818140854933$$

$$R^1_{P_{1,1}} = 1.1932403594112893$$

$$R^1_{P_{1,5}} = 5.484988686150925$$

$$R^1_{P_{1,6}} = 4.62750339173262$$

$$R^1_{P_{1,7}} = 1.2708202165146176$$

$$R^1_{P_{1,8}} = 1.6896326654752678$$

$$R^1_{P_{2,0}} = 2.3216799242104496$$

$$R^1_{P_{2,1}} = 0.7887352548319696$$

$$R^1_{P_{2,3}} = 32.36604782211539$$

$$R^1_{P_{2,5}} = 2.3288060521804357$$

$$R^1_{P_{2,7}} = 3.40285794199213$$

$$R^1_{P_{3,1}} = 1.354066744292263$$

$$R^1_{P_{3,2}} = 2.1737207707183615$$

$$R^1_{P_{3,5}} = 1.3191138927000325$$

$$R^1_{P_{4,0}} = 2.7149518501550998$$

$$R^1_{P_{4,2}} = 2.6754794595368243$$

$$R^1_{P_{4,4}} = 2.4459745742634653$$

$$R^1_{P_{4,6}} = 0.8380566846111156$$

$$R^1_{P_{4,9}} = 8.336881816767864$$

$$R^1_{P_{5,1}} = 5.326905272034758$$

$$R^1_{P_{5,2}} = 2.7112558575187697$$

$$R^1_{P_{5,4}} = 2.724749959052945$$

$$R^1_{P_{5,5}} = 1.3666001743641099$$

$$R^1_{P_{5,8}} = 1.6231121538934696$$

$$R^1_{P_{6,0}} = 0.901868004390751$$

$$R^1_{P_{6,7}} = 3.651181210576124$$

$$R^1_{P_{6,8}} = 1.347900790251598$$

$$R^1_{P_{7,1}} = 1.1174643231278634$$

$$R^1_{P_{7,2}} = 1.6753493053835768$$

$$R^1_{P_{7,3}} = 1.4857609837476118$$

$$R^1_{P_{7,4}} = 2.854292514345498$$

$$R^1_{P_{7,7}} = 5.639968598516775$$

$$R^1_{P_{7,9}} = 2.1603787239237136$$

$$R^1_{P_{8,4}} = 4.944210298777991$$

$$R^1_{P_{8,5}} = 1.4102001454814919$$

$$R^1_{P_{8,7}} = 2.199102098393773$$

$$R^1_{P_{8,8}} = 6.267010351061245$$

$$R^1_{P_{8,9}} = 7.500612375962852$$

$$R^1_{P_{9,2}} = 1.683222370707472$$

$$R^1_{P_{9,6}} = 1.6908663953575094$$

$$R^1_{P_{9,7}} = 2.2298320224583206$$

$$R^1_{P_{9,9}} = 1.749036280594058$$

$$R^1_{N_{0,1}} = 0.8983079452298893$$

$$R^1_{N_{0,2}} = 0.6899818329468438$$

$$R^1_{N_{0,4}} = 2.069599167582084$$

$$R^1_{N_{0,6}} = 0.7630644623573508$$

$$R^1_{N_{0,7}} = 0.9774451194090824$$

$$R^1_{N_{0,8}} = 24.338301958539322$$

$$R^1_{N_{1,0}} = 1.0390191666439073$$

$$R^1_{N_{1,2}} = 1.5375348603154229$$

$$R^1_{N_{1,3}} = 1.7330112441304903$$

$$R^1_{N_{1,4}} = 1.1170545879578444$$

$$R^1_{N_{1,9}} = 0.8480991439753232$$

$$R^1_{N_{2,2}} = 0.977084896559741$$

$$R^1_{N_{2,4}} = 15.388157774051885$$

$$R^1_{N_{2,6}} = 23.054036109154172$$

$$R^1_{N_{2,8}} = 2.7879199887068844$$

$$R^1_{N_{2,9}} = 3.3111613832412234$$

$$R^1_{N_{3,0}} = 1.4769310512634697$$

$$R^1_{N_{3,3}} = 4.167156796601241$$

$$R^1_{N_{3,4}} = 3.670140498047207$$

$$R^1_{N_{3,6}} = 2.7875369112936825$$

$$R^1_{N_{3,7}} = 2.5298842785481783$$

$$R^1_{N_{3,8}} = 1.1850250418694745$$

$$R^1_{N_{3,9}} = 1.8049074734600685$$

$$R^1_{N_{4,1}} = 0.7978592898121286$$

$$R^1_{N_{4,3}} = 2.0750619282428904$$

$$R^1_{N_{4,5}} = 1.1842278160429498$$

$$R^1_{N_{4,7}} = 4.2495459728743805$$

$$R^1_{N_{4,8}} = 18.693481258813204$$

$$R^1_{N_{5,0}} = 1.7606368560343983$$

$$R^1_{N_{5,3}} = 5.805492550875912$$

$$R^1_{N_{5,6}} = 5.417129153858516$$

$$R^1_{N_{5,7}} = 0.8784763038557896$$

$$R^1_{N_{5,9}} = 7.7315909328136305$$

$$R^1_{N_{6,1}} = 1.1588714449104185$$

$$R^1_{N_{6,2}} = 0.5534263833304327$$

$$R^1_{N_{6,3}} = 15.76291942383452$$

$$R^1_{N_{6,4}} = 2.482904408745003$$

$$R^1_{N_{6,5}} = 2.2521036265757695$$

$$R^1_{N_{6,6}} = 1.8791728788788593$$

$$R^1_{N_{6,9}} = 1.0849790825555174$$

$$R^1_{N_{7,0}} = 0.9506710255952001$$

$$R^1_{N_{7,5}} = 0.9637765537788665$$

$$R^1_{N_{7,6}} = 2.360301580672647$$

$$R^1_{N_{7,8}} = 2.016970610939349$$

$$R^1_{N_{8,0}} = 2.415903255674643$$

$$R^1_{N_{8,1}} = 4.528823571768357$$

$$R^1_{N_{8,2}} = 0.7142174917304326$$

$$R^1_{N_{8,3}} = 0.7625949038207345$$

$$R^1_{N_{8,6}} = 1.8977737840242015$$

$$R^1_{N_{9,0}} = 1.1432229258729951$$

$$R^1_{N_{9,1}} = 1.008798689378305$$

$$R^1_{N_{9,3}} = 6.652314104770318$$

$$R^1_{N_{9,4}} = 1.9070914995420742$$

$$R^1_{N_{9,5}} = 4.420762242955266$$

$$R^1_{N_{9,8}} = 2.9181502188801907$$

$$R^1_{P_{b,3}} = 1.6051179421690445$$

$$R^1_{P_{b,5}} = 3.7824734875739896$$

$$R^1_{P_{b,6}} = 2.8259352736592604$$

$$R^1_{P_{b,8}} = 2.861310841085282$$

$$R^1_{N_{b,0}} = 2.354645097644866$$

$$R^1_{N_{b,1}} = 7.765643245332406$$

$$R^1_{N_{b,2}} = 3.749870308503717$$

$$R^1_{N_{b,4}} = 22.781628992124997$$

$$R^1_{N_{b,7}} = 3.088984323288786$$

$$R^1_{N_{b,9}} = 5.7966598201407065$$