3. 조립 순서

하우징의 내경 치수

리니어 부쉬 LM형의 고정용 스냅링은 표3-3형식의 스냅링을 사용 할 수 있으므로 참고하십시오.
주1) ( )는 C형 동심 스냅링을 사용하십시오.
주2) 표 3-3은 LM, LM-GA, LM-MG, LM-L형에 공통입니다.

표 3-3 스냅링 형식

호칭형번	스냅링			
	외경용		내경용	
	니들 스냅링	C형 스냅링	니들 스냅링	C형 스냅링
LM 3	—	—	AR 7	—
LM 4	—	—	8	—
LM 5	WR 10	10	10	10
LM 6	12	12	12	12
LM 8	—	15	15	15
LM 8S	—	15	15	15
LM 10	19	19	19	19
LM 12	21	21	21	21
LM 13	23	22	23	—
LM 16	28	—	28	28
LM 20	32	—	32	32
LM 25	40	40	40	40
LM 30	45	45	45	45
LM 35	52	52	52	52
LM 38	—	56 • 58	57	—
LM 40	—	60	60	60
LM 50	—	80	80	80
LM 60	—	90	90	90
LM 80A	—	120	120	120
LM 100A	—	(150)	150	—
LM 120A	—	(180)	180	—

세트 스크류는 불가

그림 3-3과 같이 외통의 외경을 1개의 밀착나사로 밀어 고정하는 방법은 외통의 변형을 발생시키므로 피해 주십시오.




그림 3-3 세트스크류는 불가