

该端口可能有一定问题,用它来连接两个 switch 一直有问题,换一端口后解决。