

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 1141-2017

接触式压平眼压计

Applanation Tonometers

2017-09-26 发布

2017-12-26 实施



接触式压平眼压计检定规程

Verification Regulation of

Applanation Tonometers

JJG 1141—2017

归 口 单 位:全国压力计量技术委员会

起 草 单 位:中国计量科学研究院

上海市计量测试技术研究院

本规程主要起草人:

朱建平(中国计量科学研究院)

李 飞(中国计量科学研究院)

胡安伦(上海市计量测试技术研究院)

参加起草人:

杨 磊(中国计量科学研究院)

张忠立(上海市计量测试技术研究院)

目 录

引	言	•••	••••	••••••	(])
1	范	打围	•••••	•••••	(1)
2	弓	用	文件		(1)
3	1	き语	和计	量单位	(1)
3.	1	眼	内压		(1)
3.	2	计	量单	位	(1)
4	相	死述	•••••		(1)
5	ì	量	性能	要求	(2)
5.	1	作	用力	最大允许误差	(2)
5.	2	压	平圆	直径	(2)
5.	3	测	量头	前表面平面度	(2)
6	通	且用	技术	要求	(3)
				求	
				控制	
				件	
		-		目······	
		-	, - , .	法	
7.	4	检	定结	果的处理	(5)
7.	5	检	定周	期	(5)
附	录	А	压立	P眼压计检定原始记录格式 ······	(6)
附	录	В	压平	Z眼压计检定证书/检定结果通知书内页格式 ····································	(7)

引 言

本规程主要参照国际标准 ISO 8612—2009《眼科仪器—眼压计》(Ophthalmic instruments—Tonometers)的内容,并依据 JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等技术规范制定。

本规程为首次发布。

接触式压平眼压计检定规程

1 范围

本规程适用于光学-机械结构、测量头作用力(以下简称作用力)范围至少包括 (0~49) mN 的接触式压平眼压计(以下简称压平眼压计)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

GB/T 11337-2004 平面度误差检测

ISO 8612—2009 眼科仪器-眼压计 (Ophthalmic instruments—Tonometers)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

以下术语及定义适用于本规程:

- 3.1 眼内压 intraocular pressure (IOP) [ISO 8612—2009] 指眼球内的压力,简称眼压,单位为千帕 (kPa)。
- 3.2 计量单位 unit of measurement 本规程采用的计量单位有:毫牛 (mN)、毫米 (mm)。

4 概述

眼压计是在眼科诊断中,用于测量人体眼压的一种专用仪器。

压平眼压计的工作原理是基于 Imbert-Fick 原理:将眼球视为一个理想的表面干燥的弹性薄壁圆球,则内部眼压 P、作用力 F 和角膜被压平面积 A 具有如下关系:

$$P = F/A \tag{1}$$

测量时通常与裂隙灯配合使用,用压平眼压计测量头压平一定面积的角膜,根据所需的作用力来测定眼压(见图 1)。




图 1 压平眼压计测量示意图

压平眼压计主要由测量头、测量臂、作用力旋钮以及连接测量臂和作用力旋钮的机械传动装置等组成(见图 2)。




图 2 压平眼压计外观图 1—测量头; 2—测量臂; 3—作用力旋钮

- 1)测量头:为一透明圆锥形塑料柱,内部具有双棱镜结构。测量眼压时测量头前表面与人眼角膜接触,控制角膜被压平的面积。
- 2)测量臂:顶端与测量头连接,底端与仪器内部的机械传动装置相连,控制着测量头作用力。
 - 3) 作用力旋钮:与仪器内部的机械传动装置连接,调节测量头的作用力。

5 计量性能要求

5.1 作用力最大允许误差

压平眼压计作用力的最大允许误差应符合表 1 的规定。

作用力刻度	作用力标称值 mN	最大允许误差 mN				
1	9.81	±0.98				
2	19.61	±0.98				
3	29.42	±0.98				
4	39. 23	±1.18				
5	49.03	± 1.47				
6	58.84	± 1.77				
7	68.65	±2.06				
8	78. 45	±2.35				
注:标尺式的按作用力刻度检定,数显式的按作用力标称值检定。						

表 1 压平眼压计作用力的最大允许误差

5.2 压平圆直径

角膜的压平圆直径为(3.06±0.02) mm。

5.3 测量头前表面平面度

测量头前表面直径 4 mm 中心区域内的平面度误差小于 3 μm。

6 通用技术要求

- 6.1 外观要求
- 6.1.1 压平眼压计应有铭牌标志,标明仪器名称、型号、生产企业及仪器编号等信息。 铭牌应牢固,字迹应清晰。
- 6.1.2 压平眼压计外观应整洁、完好,不应有影响使用的锋棱、毛刺等疵病。
- 6.1.3 压平眼压计各部分应连接紧密,活动环节应定位牢固,运动平稳可靠,调整时应轻松顺畅。
- 6.1.4 在不使用附加重量的情况下, 压平眼压计的作用力范围至少应为 (0~49) mN, 且连续可调。
- 6.1.5 用线性划分的标尺显示作用力时,刻线应平直等宽,线宽不超过两刻线间距的四分之一,定位标志线宽度不大于标尺刻线的宽度。标尺最小刻度表示的作用力不超过1.96 mN,并应在主要刻度处用数字明确标识。
- 6.1.6 用数字显示器显示作用力时,分辨力应不超过 0.98 mN。
- 6.2 测量头
- 6.2.1 测量头前表面及外沿应手感光滑,不应存在可能危害眼睛的裂痕、裂缝或缺口等表面缺陷。
- 6.2.2 测量头上的角度标识应清晰可辨,且不易脱落。

7 计量器具控制

- 7.1 检定条件
- 7.1.1 检定设备
- 7.1.1.1 作用力检测装置

压平眼压计通常设计为在水平方向压平角膜测量眼压,因此作用力检测装置应保证能在水平方向进行力值测量,测量范围为(0~80)mN,最大允许误差不超过被测作用力最大允许误差的五分之一。

注:作用力检测装置在测量中,不应对测量头造成可能危害患者的损伤。

7.1.1.2 光学极限量规

如图 3 所示,由左边一条垂线和右边两条垂线组成,水平方向有虚线分隔。左边垂线与右边两条垂线的间距分别为 3.04 mm 和 3.08 mm,最大允许误差为±0.005 mm。




图 3 光学极限量规 (单位为 mm)

7.1.1.3 平晶

平面度误差小于 $\lambda/8$ ($\lambda = 589 \text{ nm}$)。

- 7.1.1.4 其他辅助设备
 - 1) 波长 589 nm 的低压钠灯;
 - 2) 10 倍放大镜。
- 7.1.2 检定环境条件

温度: 10 ℃~35 ℃;

相对湿度: <85%。

7.2 检定项目

检定项目见表 2。

检定项目	首次检定	后续检定	使用中检查			
外观	+	+	+			
测量头	+	+	+			
作用力最大允许误差	+	+	+			
压平圆直径	+					
测量头前表面平面度	+	_	_			
注:凡需检定的项目用"十"表示,不需检定的项目用"一"表示。						

表 2 检定项目

7.3 检定方法

7.3.1 通用技术要求的检定

目视观察和手动调节相结合,对 6.1 和 6.2 规定的各项内容进行检查。

- 7.3.2 计量性能的检定
- 7.3.2.1 作用力最大允许误差的检定

测量时,调整压平眼压计测量头中心与作用力检测装置接触,并使测量头保持水平。此时压平眼压计作用力旋钮位于零位位置,测量臂处于自由摆动范围的中间位置。

在压平眼压计的测量范围内,按照表1所列的作用力刻度或标称值,从小到大依次调节作用力旋钮并记录作用力检测装置的实测值。重复测量三次,三次测量的平均值与对应的作用力标称值之差即为作用力误差,应满足表1最大允许误差的要求。

7.3.2.2 压平圆直径的检定

如图 4 所示,将光学极限量规紧贴在测量头前表面并中心对齐,通过显微成像系统(如投影仪)进行检查。




图 4 光学极限量规测量压平圆直径示意图 1—光学极限量规; 2—眼压计测量头; 3—显微成像系统

调节测量头双棱镜分割线与光学极限量规水平虚线重合。双棱镜效应使分割线上下的线条图像发生位移,移动的距离正好等于压平圆的直径(如图 5 所示)。如果单线在双线之间,表明压平圆直径符合 5.2 的允差要求,否则即为超差。




图 5 压平圆直径误差判定示意图

7.3.2.3 测量头前表面平面度的检定

按照说明书清洁测量头前表面。

如图 6 所示,将测量头放置在干净表面上,平晶工作面以微小角度逐渐与测量头前表面相贴合,平晶和测量头之间不得有影响接触的灰尘或污垢。低压钠灯加热至少5 min 后,直接照射在平晶上。用一个不小于 10 倍的放大镜观察平晶和测量头前表面的干涉条纹。应符合 5.3 的要求,即在直径 4 mm 中心区域内环形干涉带数不超过 10。




图 6 测量头前表面平面度误差测量示意图 1—低压钠灯; 2—589 nm 的照射光; 3—观察者; 4—10×放大镜; 5—眼压计测量头; 6—平晶; 7—干涉条纹

7.4 检定结果的处理

经检定合格的压平眼压计,发给检定证书或加盖检定合格印;经检定不合格的压平 眼压计,发给检定结果通知书,并注明不合格项目。

7.5 检定周期

压平眼压计的检定周期一般不超过1年。

附录A

压平眼压计检定原始记录格式

送检单位			记录编号							
制造厂名				证书编号						
仪器型号	仪器型号				仪器编号					
温度					湿度					%RH
检定设备	-									
检定依据	i i									
外观要求	:				测量头					
			作用力	力最大	允许误	差				
作用力	作	用力标称值	最大允许误	差	作用力		力实测值 (mN)			作用力误差
刻度	mN		mN		1		2	3	平均值	mN
1		9.81	±0.98							
2		19.61	±0.98							
3		29.42	±0.98							
4		39. 23	±1.18							
5		49.03	± 1.47							
6		58.84	± 1.77							
7		68.65	± 2.06							
8		78. 45	± 2.35							
压平圆直径 (3.06			5±0.02) mm							
	测量头前表面									
检定结论										

检定日期:

月

日

年

6

检定员:

核验员:

附录B

压平眼压计检定证书/检定结果通知书内页格式

B.1 检定证书/检定结果通知书第2页

		证:	书编号 ××××-	$\times \times \times \times$					
检定机构授权证	兑明:								
检定环境条件及	检定环境条件及地点:								
温度		°C	地点						
相对湿度		%	其他						
检定使用的计量	量(基)标准装置	置:							
名称	测量范围		不确定度 /准确度等级 最大允许误差	计量 (基) 标准 证书编号	有效期至 (YYYY-MM-DD)				
检定使用的标准	L 佳器:								
名称	测量范围		不确定度 /准确度等级 最大允许误差	检定/校准证书 编号	有效期至 (YYYY-MM-DD)				
			第×页 共×	 页					

B. 2 检定证书第3页

证书编号 ××××-×××

检定结果

1.	外观要求:
2.	测量头:
3.	压平圆直径:
4.	测量头前表面平面度:

5. 作用力误差:

作用力刻度	作用力标称值 mN	作用力 最大允许误差 mN	作用力误差 mN
1	9.81	±0.98	
2	19.61	±0.98	
3	29. 42	±0.98	
4	39. 23	±1.18	
5	49.03	± 1.47	
6	58.84	± 1.77	
7	68.65	±2.06	
8	78. 45	± 2.35	

以下空白

第×页 共×页

B. 3 检定结果通知书第 3 页

证书编号 ××××-×××

检定结果

1.	外观要求:		
2.	测量头:		
3.	压平圆直径	:	
4	测量头前表	而平而度.	

5. 作用力误差:

作用力刻度	作用力标称值 mN	作用力 最大允许误差 mN	作用力误差 mN
1	9.81	±0.98	
2	19.61	±0.98	
3	29.42	±0.98	
4	39. 23	± 1.18	
5	49.03	± 1.47	
6	58.84	± 1.77	
7	68.65	±2.06	
8	78. 45	± 2.35	

附加说明:说明检定结果不合格项。

以下空白

第×页 共×页