

内容

章

- 1 – 粗加工策略**
- 2 – 毛坯和边界**
- 3 – 切入切出和斜向**
- 4 – 平坦面加工**
- 5 – 高速高效粗加工**
- 6 – 精加工基础**
- 7 – 平行精加工**
- 8 – Z 轴层和三维螺旋精加工**
- 9 – 清角和笔式精加工**
- 10 – 等值线精加工**
- 11 – 放射和 2D 螺旋精加工**
- 12 – 流线精加工**
- 13 – 两曲线间精加工**
- 14 – 3 轴 Swarf 精加工**
- 15 – 4 轴旋转精加工**

重要说明

本文件是 Delcam 培训课程的一部分。它并不是一份函授学习材料。确切地说，它更适合于作为培训教员的参考资料及学员的课后参考资料。

版权所有 © Delcam plc