

1. FeatureTURN 简介

简介

FeatureTURN 是一 **Wire E.D.M** 模块，是 **FeatureCAM** 模块化加工解决方案的其中一个模块，使用它可通过输入的模型零件数据，如线框、三角形、曲面和由 **Delcam** 其它产品产生的实体模型或是自然格式（如 **IGES**）模型，快速生成刀具路径。也可使用 **FeatureCAM** 所提供的各种工具来生成几何形体和特征。


FeatureCAM 环境

- 双击 **FeatureCam** 图标。 
- 选取希望产生的零件类型。




- 选取**米制**或**英制**单位。
- 点击**完成**。


- 于是屏幕上出现下图所示的主工作界面。




下拉菜单位于 **FeatureCAM** 视窗顶部，将鼠标置于菜单上并**左击**鼠标键即可打开相关的子菜单。将光标沿右箭头  移动，可打开更底层菜单。



下图所示为**主**工具栏，每个图标代表一个特殊的功能，将光标置于其上，屏幕上会出现该图标所对应的功能的功能描述（工具提示）。



屏幕的右手边是**结果**弹出工具栏，在此可编辑诸如孔加工顺序等，而屏幕的左手边是**工具栏**，在此可建构特征和选取加工策略。



鼠标键

三个鼠标按键在 **FeatureCAM** 分别具有不同的动态操作功能。

鼠标键 1: 点取和选取



使用此按键可从下拉菜单和表格中选取选项，在图形视窗中选取几何元素。

鼠标键 2: 动态



放大和缩小:- 同时按下 **Shift** 键和鼠标键 **2**，上下移动鼠标，可放大或缩小视图。

平移模型:- 点击鼠标键 **2** 一次可将模型置于视窗中央；点击并同时按住 **Shift** 键和 **Ctrl** 键已经鼠标键 **2** 键，移动鼠标，可在视窗中移动模型。

方框放大 – 同时按住鼠标键 **1** 和鼠标键 **3**，绕所选区域拖放一方框即可放大所选区域。

旋转模式: 同时按住 **Ctrl** 键和鼠标键 **2**，移动鼠标可旋转模型。

注：全部查看选项都可通过**右击**主工作区所弹出的菜单选项选取。

鼠标键 3: 特殊菜单和 FeatureCAM 浏览器选项



- 按下此按键后将调出一个相应菜单，菜单的内容取决于光标所处位置。比如 **FeatureCAM 浏览器** 中的一个几何元素名称或是图形区域中的某个物理元素。如果光标下无几何元素，则调出**查看**菜单。