- 1. 整体说明:从数据看,运营商侧和宇信侧设备性能、带宽都未达到瓶颈,从用户体验看卡顿和登 陆不了是两个主要问题。下一步重点是排查终端用户所用网络情况。
- 2. 运营商方面
 - 1) 总体说明:网络带宽使用正常,没有超标现象。
 - 2) 这个图是当前流量,千兆接口 0.5%的流量是 5 兆左右。我们总带宽是 50 兆,此值合理。

Input bandwidth utilization : 0.50% Output bandwidth utilization : 0.43%

3) 这个图是过去5分钟的流量,在5兆左右,此值合理。

```
[rongHuiGuoJi57]display interface GigabitEthernet 0/0/8
GigabitEthernet0/0/8 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:
Switch Port, Link-type : access(configured),
PVID : 2522, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is ac75-1dfa-c3c0
Last physical up time : 2020-02-18 11:46:31
Last physical down time : 2020-02-18 11:46:28
Current system time: 2020-02-27 17:45:06
Port Mode: COMMON FIBER, Transceiver: 1000_BASE_LX_SFP
Speed : 1000,
                 Loopback: NONE
Duplex: FULL,
                 Negotiation: ENABLE
                Flow-control: DISABLE
Last 300 seconds input rate 5042240 bits/sec, 1125 packets/sec
Last 300 seconds output rate 4277208 bits/sec, 1094 packets/sec
Input peak rate 999936080 bits/sec, Record time: 2019-12-23 18:56:49
Output peak rate 101852688 bits/sec, Record time: 2020-01-13 18:03:50
Input: 2995855205 packets, 616155885264 bytes
  Unicast:
                               2839802621,
                                             Multicast:
                                                                                  632933
  Broadcast:
                                155419651,
                                             Tumbo:
                                                                                       0
  Discard:
                                         0,
                                             Pause:
  Frames:
```

2.宇信侧方面

- 1) 总体说明,设备 CPU、内存、硬盘以及网络带宽全部正常。
- 2) 下图是资源详情,尤其是网络带宽,在过去 24 小时浮动在 15M 左右,占总带宽的 30%,此值合理。



3.终端用户侧方面

1) 目前了解到的个别能正常登陆 vpn 的终端用户用网情况如下,带宽 10M,延迟 80ms,稳定性良好。





