相机标定上机实践报告

蒋颜丞,自动化(电气)1903,3190102563

1 实验内容和要求

自拍照标定板图像或者附件标定板图像(方格尺寸为3厘米),实践张正友相机标定方法。

2 实验原理

基本原理:

$$egin{aligned} s egin{bmatrix} u \ v \ 1 \end{bmatrix} = K egin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \end{bmatrix} egin{bmatrix} X \ Y \ 0 \ 1 \end{bmatrix} = K egin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} egin{bmatrix} X \ Y \ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

在这里假定模板平面在世界坐标系Z=0的平面上。其中,K为摄像机的内参数矩阵, $\tilde{M} = \begin{bmatrix} X & Y & 1 \end{bmatrix}^T$ 为模板平面上点的齐次坐标,为 $\tilde{m} = \begin{bmatrix} u & v & 1 \end{bmatrix}^T$ 模板平面上点投影到图象平面上对应点的齐次坐标, $\begin{bmatrix} r_1, r_2, r_3 \end{bmatrix}$ 和t分别是摄像机坐标系相对于世界坐标系的旋转矩阵和平移向量。

上式可化为:

$$s ilde{m}=H ilde{M}$$

其中
$$H = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \end{bmatrix} = \lambda K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix}$$
。

根据旋转矩阵的性质,即 $r_1^T r_2 = 0$ 和 $||r_1|| = ||r_2|| = 1$,每幅图象可以获得以下两个对内参数矩阵的基本约束:


$$\begin{split} & h_1^T K^{-T} K^{-1} h_2 = 0 \\ & h_1^T K^{-T} K^{-1} h_1 = h_2^T K^{-T} K^{-1} h_2 \end{split}$$

由于摄像机有5个未知内参数,所以当所摄取得的图象数目大于等于3时,就可以线性唯一求解出K。此时,已知H和K,则可求出 $[r_1\ r_2\ t]$,而 $r_3=r_1\times r_2$,最后计算出K、R、t。


3 实验过程与结果

本次实验采用Camera Calibration Toolbox for Matlab工具箱来实现。

首先读入26张原始数据,如下图所示:



然后通过简单的手动框选,从26张图像中提取角点,如下图所示(以第一张图像为例):



由于本次实践所给图像的畸变并不大,因此无需设置初始畸变参数就能得到比较好的角点 提取效果。

随后进行标定,求出摄像机的内参数、外参数和畸变系数,并优化求精,结果如下:

```
Calibration results after optimization (with uncertainties):

Focal Length: fc = [ 690.57901  691.11551 ] +/- [ 3.88665  3.78379 ]

Principal point: cc = [ 337.40598  274.53965 ] +/- [ 2.42827  2.95729 ]

Skew: alpha_c = [ 0.000000 ] +/- [ 0.000000 ] => angle of pixel

axes = 90.000000 +/- 0.000000 degrees

Distortion: kc = [ 0.33232  -0.86249  0.00072  0.00128  0.00000 ]

+/- [ 0.01602  0.06298  0.00221  0.00176  0.000000 ]

Pixel error: err = [ 0.22749  0.22812 ]
```


即:

焦距 = [690.57901 691.11551] +/- [3.88665 3.78379]
坐标 = [337.40598 274.53965] +/- [2.42827 2.95729]
像素轴角 = 90.000000 +/- 0.000000 degrees
畸变系数 = [0.33232 -0.86249 0.00072 0.00128 0.000000] +/- [0.01602 0.06298 0.00221 0.00176 0.00000]
像素偏差(标准差) = [0.22749 0.22812]


进一步计算得到相机的内参数矩阵:

$$K = egin{pmatrix} f_u & -f_u cot heta & u_0 \ 0 & f_v / sin heta & v_0 \ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = egin{pmatrix} f_u & 0 & u_0 \ 0 & f_v & v_0 \ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = egin{pmatrix} 690.57901 & 0 & 337.40598 \ 0 & 691.11551 & 274.53965 \ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


以3D图形式展示相机的外参数,相机坐标系下的视图:




世界坐标系下的视图:



投影误差分析如下图所示:




误差区间: x: (-1, 0.9), y: (-0.9, 1), 误差区间已经相当小,表明标定的效果很不错。此外,每种色彩都代表一张图像的投影差,如蓝色表示的是第一张图上各个角点的反投影误差,详情如下图:



可以看出,各个角点的投影误差方向有一定的规律性。

随后,我们可以利用以上标定得到的参数对图像进行纠正,如下图所示(以图21为例):



左图: 未纠正, 右图: 纠正后

最后,点击Save按钮保存标定数据,标定的中间数据存于calib_data.mat; 计算结果存于Calib_Results.m和Calib_Results.mat中,包括内参数和外参数。