

F. 機電消防工程施工抽查紀錄表

編號：DF97-5-SC-F-1

工程名稱	東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程		
分項工程名稱			
檢查位置	禮堂內部	檢查日期	115. 5. 15
施工結果	☐ 施工前 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
材料規格尺寸	機電及消防替換設備、零件之規格需與配電盤、電器與弱電設備、消防設備、燈具照明設備及管線送審核定資料比對一致	消防設備 與送審核 定資料相符	○
施工人員保護措施 有無配戴	安全帽，施工手套，防塵口罩，護目鏡等		/
確認拆除電器設備 有無先斷電	關閉箱電源開關有無關閉或斷電。		/
機電、消防重新配管	需評估拆除及替換，整理管路 管路需整齊設置 出線盒設置於立柱之間，若有點焊需 進行防鏽處理 位置依圖說 F01~F-05 規定	消防管路 整齊設置 位置如圖 F-05	○
開關插座拆除 線路保護	經評估需拆除之電線線頭有無膠布 保護，外露線路有無固定好不影響施 工		/
位置/範圍確認 與設備施作	配電盤設備工程、 電氣設備及管線工程、 弱電設備及管線工程、 消防設備及管線工程、 燈具照明設備工程 依圖說 F01~F-05 規定	消防設備 及管線依 圖 F-05	○
環境整理	施工後廢棄物需清理乾淨		/

缺失複查結果：

☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片）☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

備註：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。

2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。

3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

王修文

附件三-7

林銘光

農業部林業及自然保育署臺中分署

施工抽查照片

工程名稱：東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程

第1頁 共1頁

	
消防管線明管安裝	消防管線明管安裝