

Статус: опознан по снимку как свалка



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.14440, 71.53973
Площадь	3 327 м²
Возник	май 2024
До дороги	152 м
До жилья	1 085 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 1,9 км

Физические признаки

падение растительности	0,358
рост открытого грунта	0,118
отклик полимеров (SWIR)	-0,018
нестабильность по радару	-0,199
тепловая аномалия	-0,414
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,37

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00061/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	1 090 т
Вывезти как есть	16,5 млн ₮
Вывезти с разбором	13,2 млн ₮
из них вернётся сырьём	8,4 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	2,1–16,6 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: ждёт выезда: по снимку не разобрать



До: архив Esri, выпуск июль 2019 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.18302, 71.51947
Площадь	2 500 м²
Возник	сентябрь 2019
До дороги	172 м
До жилья	3 966 м
Контроль устранения	вероятно убран
Госмониторинг	нет; ближайшая в 3,0 км

Физические признаки

падение растительности	0,186
рост открытого грунта	0,093
отклик полимеров (SWIR)	0,005
нестабильность по радару	-0,309
тепловая аномалия	-0,308
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,24

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00082/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	819 т
Вывезти как есть	12,4 млн ₮
Вывезти с разбором	10,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	6,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	1,6–12,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: ждёт выезда: по снимку не разобрать



До: архив Esri, выпуск июль 2021 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.19249, 71.48954
Площадь	2 101 м²
Возник	апрель 2022
До дороги	38 м
До жилья	1 672 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 2,6 км

Физические признаки

падение растительности	0,471
рост открытого грунта	0,178
отклик полимеров (SWIR)	-0,014
нестабильность по радару	0,001
тепловая аномалия	-0,373
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,17

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00098/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	688 т
Вывезти как есть	10,5 млн ₮
Вывезти с разбором	8,4 млн ₮
из них вернётся сырьём	5,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	1,3–10,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: опознан по снимку как свалка



До: архив Esri, выпуск август 2024 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16117, 71.54836
Площадь	1 503 м²
Возник	сентябрь 2024
До дороги	116 м
До жилья	2 176 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 3,2 км

Физические признаки

падение растительности	0,367
рост открытого грунта	0,130
отклик полимеров (SWIR)	-0,005
нестабильность по радару	0,538
тепловая аномалия	0,263
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,21

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00125/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	492 т
Вывезти как есть	7,5 млн ₮
Вывезти с разбором	6,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	3,8 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	1,0–7,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮


Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: ждёт выезда: по снимку не разобрать



До: архив Esri, выпуск июль 2020 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16604, 71.51857
Площадь	1 300 м²
Возник	август 2020
До дороги	52 м
До жилья	3 034 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 4,7 км

Физические признаки

падение растительности	0,281
рост открытого грунта	0,067
отклик полимеров (SWIR)	-0,041
нестабильность по радару	0,276
тепловая аномалия	-0,369
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,48

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00151/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	426 т
Вывезти как есть	6,5 млн ₴
Вывезти с разбором	5,2 млн ₴
из них вернётся сырьём	3,3 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,8–6,5 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴


Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: ждёт выезда: по снимку не разобрать



До: архив Esri, выпуск июль 2020 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16642, 71.51961
Площадь	1 100 м²
Возник	август 2020
До дороги	73 м
До жилья	3 128 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 4,7 км

Физические признаки

падение растительности	0,293
рост открытого грунта	0,079
отклик полимеров (SWIR)	-0,030
нестабильность по радару	-0,065
тепловая аномалия	-0,398
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,08

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00177/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	360 т
Вывезти как есть	5,5 млн ₮
Вывезти с разбором	4,4 млн ₮
из них вернётся сырьём	2,8 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,7–5,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: ждёт выезда: по снимку не разобрать



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16018, 71.54751
Площадь	800 м²
Возник	август 2024
До дороги	154 м
До жилья	2 172 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 3,3 км

Физические признаки

падение растительности	0,400
рост открытого грунта	0,120
отклик полимеров (SWIR)	-0,036
нестабильность по радару	2,582
тепловая аномалия	0,386
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,36

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00219/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	262 т
Вывезти как есть	4,0 млн ₮
Вывезти с разбором	3,2 млн ₮
из них вернётся сырьём	2,0 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,5–4,0 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: опознан по снимку как свалка



До: архив Esri, выпуск июль 2018 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.17020, 71.54843
Площадь	800 м²
Возник	апрель 2019
До дороги	131 м
До жилья	2 943 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 2,9 км

Физические признаки

падение растительности	0,366
рост открытого грунта	0,116
отклик полимеров (SWIR)	0,017
нестабильность по радару	0,348
тепловая аномалия	-0,301
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,41

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00221/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	262 т
Вывезти как есть	4,0 млн ₮
Вывезти с разбором	3,2 млн ₮
из них вернётся сырьём	2,0 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,5–4,0 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮


Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: ждёт выезда: по снимку не разобрать



До: архив Esri, выпуск июль 2022 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16293, 71.55225
Площадь	800 м²
Возник	август 2023
До дороги	4 м
До жилья	2 142 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 2,9 км

Физические признаки

падение растительности	0,297
рост открытого грунта	0,098
отклик полимеров (SWIR)	-0,001
нестабильность по радару	0,646
тепловая аномалия	0,277
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,45

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00225/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	262 т
Вывезти как есть	4,0 млн ₮
Вывезти с разбором	3,2 млн ₮
из них вернётся сырьём	2,0 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,5–4,0 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: опознан по снимку как свалка



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16187, 71.54985
Площадь	500 м²
Возник	июль 2024
До дороги	27 м
До жилья	2 173 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 3,1 км

Физические признаки

падение растительности	0,309
рост открытого грунта	0,132
отклик полимеров (SWIR)	-0,016
нестабильность по радару	-0,404
тепловая аномалия	0,120
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,59

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00317/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: опознан по снимку как свалка



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.24795, 71.55703
Площадь	500 м²
Возник	май 2024
До дороги	47 м
До жилья	4 253 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	есть на его карте

Физические признаки

падение растительности	0,253
рост открытого грунта	0,105
отклик полимеров (SWIR)	-0,050
нестабильность по радару	0,721
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,85

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы сыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00318/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: ждёт выезда: по снимку не разобрать



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16806, 71.54989
Площадь	500 м²
Возник	июнь 2024
До дороги	40 м
До жилья	2 693 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 2,9 км

Физические признаки

падение растительности	0,306
рост открытого грунта	0,069
отклик полимеров (SWIR)	0,009
нестабильность по радару	0,244
тепловая аномалия	0,000
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,09

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00323/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	2
Выезд	не было

Статус: опознан по снимку как свалка



До: архив Esri, выпуск июль 2018 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.20708, 71.48375
Площадь	500 м²
Возник	июль 2019
До дороги	109 м
До жилья	1 541 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 2,0 км

Физические признаки

падение растительности	0,426
рост открытого грунта	0,103
отклик полимеров (SWIR)	0,002
нестабильность по радару	2,813
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,58

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы сыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00331/.


Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₴
Вывезти с разбором	2,0 млн ₴
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₴
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₴
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₴


Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	0
Выезд	не было

Статус: опознан по снимку как свалка



До: архив Esri, выпуск август 2023 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.19945, 71.50009
Площадь	500 м²
Возник	июнь 2024
До дороги	95 м
До жилья	2 465 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 1,5 км

Физические признаки

падение растительности	0,336
рост открытого грунта	0,095
отклик полимеров (SWIR)	-0,035
нестабильность по радару	0,277
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,19

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00332/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	свалка
Независимых источников снимков	0
Выезд	не было

Статус: ждёт выезда: по снимку не разобрать



До: архив Esri, выпуск июль 2021 · ~0,4 м на пиксель



Сейчас: выпуск август 2026 · ~0,4 м на пиксель

Место

Координаты	51.16654, 71.61046
Площадь	500 м²
Возник	октябрь 2021
До дороги	51 м
До жилья	3 340 м
Контроль устранения	объект на месте
Госмониторинг	нет; ближайшая в 1,4 км

Физические признаки

падение растительности	0,589
рост открытого грунта	0,200
отклик полимеров (SWIR)	-0,024
нестабильность по радару	0,327
Модель по снимку, подсказка 0–1	0,01

Что проверить на месте

- Есть ли отходы и какие: бытовые, строительные, грунт — от этого зависят масса и статья.
- Свежие ли следы ссыпки и колеи: возят ли сюда до сих пор.
- Четыре кадра с включённой геометкой: общий план, вблизи, подъезд, экран с координатами.
- Кадры копировать с телефона файлом (мессенджер вырезает координаты), положить в data/field/C00334/.

Деньги (медианы)

Масса отходов, оценка	164 т
Вывезти как есть	2,5 млн ₮
Вывезти с разбором	2,0 млн ₮
из них вернётся сырьём	1,3 млн ₮
Чистый ущерб, P10–P90	0,3–2,5 млн ₮
Штраф, ст. 344 КоАП	432 500 ₮

Проверки

Человек по снимку	не разобрать
Независимых источников снимков	0
Выезд	не было