README.md 2021/5/17


## プログラム仕様書

## このプログラムにできること

- 1.1つの速比から1段の歯数の組み合わせを求める。
- 2. 全体の理想速比から、各段で出すべき速比を算出。その後、各段で使用できる歯数の組み合わせを求 める。
- 3. 理想速比と許容範囲から、最小の速比と最大の速比を求める

## 使用方法

- 1. gearファイルに存在するmain.cとgear.cを、コマンドプロンプトまたはcygwinでコンパイルして実行 する。
  - コンパイル手順
    - 1. cd ファイルのある階層のパス
    - 2.gcc main.c gear.c -o testでコンパイル。 -o testを忘れないこと。
    - 3. コマンドプロンプト:test、chgwin:./testで実行
- 2. 以下のフローチャートに従ってプログラムを実行する。



README.md 2021/5/17

