READEME.md 2021/5/15


プログラム仕様書

このプログラムにできること

- 1.1つの速比から1段の歯数の組み合わせを求める。
- 2. 全体の理想速比から、各段で出すべき速比を算出。その後、各段で使用できる歯数の組み合わせを求 める。

使用方法

- 1. gearファイルに存在するmain.cとgear.cを、コマンドプロンプトまたはcygwinでコンパイルして実行 する。
 - コンパイル手順
 - 1. cd ファイルのある階層のパス
 - 2.gcc main.c gear.c -o testでコンパイル。 -o testを忘れないこと。
 - 3. コマンドプロンプト:test、chgwin:./testで実行
- 2. 以下のフローチャートに従ってプログラムを実行する。



READEME.md 2021/5/15

