
9:aclNW(internet,jump_server,tcp,445):1
10:malicious(internet):1
11:attackerLocated(internet):1
8:RULE 0 (Direct network reachability via permissible ACL policy):0
7:netAccess(internet,internet,jump_server,tcp,445):0
12:vulHost(jump_server,cve_2022_26809,rpc_service,remoteexploit,privescalation):1
13:networkService(jump_server,rpc_service,tcp,445,admin):1
6:RULE 2 (Remote code execution via vulnerable network service):0
3:networkService(plc_l1_1,modbus_service,tcp,502,root):1
4:aclNW(jump_server,plc_l1_1,tcp,502):1
5:execCode(jump_server,admin):0
2:RULE 5 (Unauthorized industrial command injection into PLC over unauthenticated Modbus/TCP):0
1:unauthorizedControl(plc_l1_1):0