

Résolution Ticket 5

Boîtier d'alimentation défectueux car du thé avait été renversé dessus.

Don d'un nouveau Boîtier et câble d'alimentation (Pas d'inventaire concernant les câbles, alimentations, les souris, claviers ou encore les casques, seulement concernant les PC, écrans et réplicateurs).