Materiais de uso obrigatório nas aulas de CAD I.

MATERIAIS:

- PAPEL FORMATO A4
- PAPEL FORMATO A3
- PAPEL MILIMETRADO
- PAPEL QUADRICULADO
- LAPISEIRA 0.3, 0.5 e 0.7MM
- BORRACHA DE APAGAR

Materiais de uso obrigatório nas aulas de CAD I. – ALGUNS TIPOS DE LAPISEIRA



DESENHO A MAO LIVRE

APLICAÇOES DO DESENHO A MAO LIVRE:


- 1. Engenheiros muitas precisam fazer esboço no local da obra.
- 2. Esses esboços são mais tarde convertido para o CAD no escritório.
- 3. Esboços são essenciais no projeto de componentes e produtos.

MATERIAIS UTILIZADOS EM DESENHO TÉCNICO


Dicas para traçado com grafite

1. Ao desenhar com a lapiseira ou o lápis, é importante que o instrumento seja gradualmente rotacionado. Isto mantém uma espessura uniforme nos traçados

. O traçado deve ser feito sempre no sentido de puxar a lapiseira ou o lápis e não empurrar. Desta forma você terá um maior controle no traçado



No desenho com instrumentos, mantenha a lapiseira inclinada, ligeiramente para o lado do instrumento, régua ou esquadro. Desta forma evita-se que o grafite suje o instrumento de apoio e provoque borrões.





ERRADO.

CERTO.

A necessidades de comunicação requer aprendizado:

Através da fala;

- 1. Através da escrita;
- 2. Através de gestos;
- 3. Através de símbolos;
- 4. Por meio de representação gráfica

Formas de comunicação


A escrita, a fala e o desenho representam ideias e pensamentos.

DESENHO – Aspecto cronológico e necessidades

Veja algumas formas de representação da figura humana, criadas em diferentes épocas históricas.

Representação esquemática da figura humana.

Desenho das cavernas



Encontrado nas cavernas de Skavberg (Noruega) do período mesolítico (6000 - 4500 a.C.).

DESENHO – Aspecto cronológico e padronização

O desenho técnico, ao contrário do artístico, deve transmitir com exatidão todas as características do objeto que representa. Para conseguir isso, o desenhista deve seguir regras estabelecidas previamente, chamadas de normas técnicas.

Desenhos a mão livre


TÉCNICAS DE DESENHO A MAO LIVRE


1. Traçado de linhas

Linha traçada a mão livre que ficou torta Porque o lápis foi segurado com força excessiva

TÉCNICAS DE DESENHO


- 1. Traçado de linhas
- 1. Linhas de construção






TÉCNICAS DE DESENHO


- 1. Traçado de linhas
 - Horizontal;
 - Vertical;
- 2. Traçado de circunferência
- 3. Traçado de elipse.




TÉCNICAS DE DESENHO

Método do paralelogramo Para traçar elipse.





Utilizando o recurso de um tramela Para melhorar as proporções do desenho.



1. Com base nas indicações, figuras 1 e 2, trace figuras concêntricas





Figura 1 Figura 2

2. Usado uma tramela desenhe a metade que falta em: figuras 3 e 4.







Figura 3 Figura 4

3. Usado uma tramela desenhe a metade que falta em: figuras 5 e 6.






Figura 5 Figura 6

4. Usado uma tramela desenhe a metade que falta em: figuras 7 e 8.




Figura 7




Figura 8