ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МТМ 700ДИ

Номер в Госреестре средств измерений У1270-00 Свидетельство о взрывозащищенности № 1984 ТУ У 19081403.001-2000



НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для непрерывного измерения и преобразования избыточного давления газообразных и жидких некристаллизующихся сред, неагрессивных к материалу измерительной камеры, в унифицированный сигнал постоянного тока.

Питание прибора осуществляется от барьеров искробезопасности или от любого источника питания (без обеспечения взрывозащиты).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", маркировка взрывозащиты" **OExiallCT6**".
- Выходные Сигналы: 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА (трёхпроводная схема включения без обеспечения взрывозащиты); 4-20мА (двухпроводная схема включения).
- Перенастройка диапазона в пределах исполнения датчика.
- Материал, контактирующий со средой титан **BT9** и сплав **12X18H10T**.

ИСПОЛНЕНИЯ

Тип датчика	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %	Предельно допускаемое рабочее избыточное давление
Д1	0-60; 0-63; 0-100; 0-160 кПа	±0.5	
	0-250 кПа	±0.4	900 кПа
	0-400; 0-600; 0-630 кПа		
Д2	0-1,0; 0-1,6; 0-2,5 МПа	±0.25	3,75 МПа
Д3	0-4; 0-6; 0-6,3 МПа		24 МПа
Д4	0-4 кПа	±1.0	75 кПа
	0-6 кПа	±1.0	
	0-10 кПа	±0.5	
Д5	0-25 кПа	±1.0	- 200 кПа
	0-40 кПа	±0.6	
Д6	0-60 кПа		400 кПа
	0-100 кПа	±0.5	
	20-100 кПа		

Примечания

Примечание 1. Для датчиков Д4-Д6 рабочей средой является воздух.



DC 15 26 D

Примечание 2. По отдельному заказу могут быть изготовлены преобразователи с диапазоном измерения 0-1,5 (0-2,5) кПа, температура +5...+50°C или -20...+50°C, на сухой чистый воздух или любой другой неагрессивный газ.

Примечание 3. По отдельному заказу могут быть изготовлены преобразователи на вакуумметрическое давление (разрежение) с диапазоном измерения 0...-25, 0...-40, 0...-60, 0...-100 кПа с классом точности 1,0; 0,6; 0,5; 0,25 соответственно на агрессивные среды или с диапазоном измерений 0...-4,0 (кл. 1,5), 0...-6,0 (кл. 1), 0...-10 (кл. 0,5), 0...-16 (кл. 1,5), 0...-25 (кл.1), 0...-40 (кл. 0,6), 0...-60 (кл. 1), 0...-100 (кл. 0,5) кПа на сухой чистый воздух (или любой другой неагрессивный газ).

Примечание 4. По отдельному заказу могут быть изготовлены преобразователи для подключения к системам "Суперфлоу/Флоутек" с выходным сигналом напряжения постоянного тока +(0,8...3,2)В и напряжением питания преобразователей не менее 6,8 В, а также преобразователи с выходным сигналом напряжения постоянного тока +(0,5...4,5) В и напряжением питания $+(5,00\pm0,01)$ В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	Напряжение питания	DC 1536 B		
•	Диапазон рабочих температур	-40+60°C		
•	Длина линии связи с преобразователем (для искробезопасного исполнения), не более	500м		
•	Степень защиты корпуса	IP54		
•	Масса, не более	1,6 кг		
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ				
		МТМ 700ДИ - X - X - X - X		
Диапазон измеряемого давления				
Вы	ІХОДНОЙ ТОК			
Cx	ема включения			

Рабочая среда _ Пример заказа:

МТМ 700ДИ 20-100кПа 0-20мА 3-проводная Воздух. МТМ 700ДИ 0-1,0МПа 4-20мА 2-проводная Бензин.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Двухпроводная схема подключения для искроопасного исполнения




Двухпроводная схема подключения для искробезопасного исполнения



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж МТМ700ДИ



Максимальное сечение подсоединяемых проводов 1,5мм². Диаметр подсоединяемого кабеля 5,5...12мм.