БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ МТМ 501

Свидетельство о взрывозащищенности № 2170 ТУ У 33.2-19081403-004-2004



НАЗНАЧЕНИЕ

Барьеры МТМ501, МТМ501-03, МТМ501-05, МТМ501-052 предназначены для питания двухпроводных преобразователей, расположенных во взрывоопасной зоне (активный вход) или преобразования сигналов постоянного тока уровня 0-5мA, 0-20мA, 4-20мA (пассивный вход) в выходные сигналы постоянного тока 0-5мA, 0-20мA, 4-20 мA в любом сочетании.

Барьеры искробезопасности МТМ501-02, МТМ501-04 предназначены для преобразования сигналов постоянного тока уровня 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА (пассивный вход) в искробезопасные выходные сигналы постоянного тока 0-5мА, 0-20мА, 4-20 мА в любом сочетании.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Взрывозащищенное исполнение, вид взрывозащиты "искробезопасная цепь" с маркировкой взрывозащты "ExiallC".
- Гальваническое разделение входных и выходных цепей 1500 В.
- Гальваническое разделение выходных цепей 500 В для МТМ501-052.
- НСХ преобразования МТМ501-05 и МТМ501-052 линейная или извлечение квадратного корня (устанавливается потребителем).

ИСПОЛНЕНИЯ

| Шифр | Искробезопасные цепи | НСХ преобразования | Количество каналов | Монтаж | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--|
| MTM 501 | Цепи питания ДП | | 2 | Настенный | |
| MTM 501-02 | Выходные цепи пост. тока | Линейная | | Пастенный | |
| MTM 501-03 | Цепи питания ДП | Линеиная | | | |
| MTM 501-04 | Выходные цепи пост. Тока | | 1 | Din noŭvo | |
| MTM 501-05 | Цепи питания ДП | Извлечение кв. Корня | | Din-рейка | |
| MTM 501-052 | цени питания дн | или линейная | 1 вх./2 вых. | | |

Примечания:

- 1) ДП двухпроводный преобразователь, ток потребления которого (информационный сигнал) изменяется пропорционально входной величине (температуре, давлению).
- 2) HCX преобразования MTM501-05, MTM501-052 может быть изменена в условиях потребителя.
 - 3) Барьер искробезопасности МТМ501-052 является токовым разветвителем.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Шифр Характеристика | MTM501 | MTM501-02 | MTM501-03 | MTM501-04 | MTM501-05 | MTM501-052 | |
|--|--|---|-----------|---------------------------------------|-----------------------|------------|--|
| Напряжение питания | DC 24 B +10% -15% | | | | | | |
| Потребляемая мощность | 6 Вт | | 3 Вт | | 5 Вт | | |
| Диапазон рабочих температур | +5+60°C | | | | | | |
| Напряжение питания двухпроводного преобразователя | DC 1722 B | | | | | | |
| Класс точности | 0,2 | | | 0,1 | | | |
| Входной сигнал, мА | 4-20 акт. | | 4-20 акт. | | 4-20 акт. | | |
| | 0-5, 0-20, 4-20 | $0-20, \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | | 0-5, 0-20, 4-20 | 0-5, 0-20, 4-20 | | |
| Выходной сигнал, мА (сопротивление нагрузки, Ом) | 0-5(2500), 0-5(2000), 0-20(750), 4-20 0-20(1000), 4-20(1000) | |)(750) | 0-5(2000), 0-20(500), 4-20(500) | | | |
| Параметры искробезопасной цепи, не более Lдоп., мГн Сдоп., мкФ | 5 0,07 | 15 0,1 | 5 0,07 | 15 0,1 | 5 0,07 | | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | | | | | | |
| Масса, кг, не более | 0,5 | | 0,2 | | | | |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

| | MIM 501 - X - | X | X -) | X |
|---|---------------|---|-------|---|
| Исполнение | | Τ | | Ī |
| Входной ток | | ╛ | | |
| Выходной ток | | |] | |
| К - извлечение кв. корня (для МТМ501-05 и МТМ501-052) | | | | ı |


Пример заказа:

MTM 501-02 4-20MA 0-20MA. MTM 501-05 4-20MA 0-5MA-K MTM 501-052 4-20MA 0-5MA-K/4-20MA

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения МТМ 501

Схема подключения МТМ 501-02







Схема подключения МТМ 501-04








Схема подключения МТМ 501-052



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Монтажный чертёж МТМ501, МТМ501-02




Подсоединение проводов - "под винт". Максимальное сечение подсоединяемых проводов 1,5мм².

• Шаг установки МТМ 501 и МТМ 501-02 по горизонтали не менее 45 мм.






Подсоединение проводов - "под винт". Максимальное сечение подсоединяемых проводов 2,5мм². Крепление на Din-рейку NS35.




Подсоединение проводов - "под винт". Максимальное сечение подсоединяемых проводов 2,5мм². Крепление на Din-рейку NS35.

Внешний вид МТМ501-05



Подсоединение проводов - "под винт". Максимальное сечение подсоединяемых проводов 2,5мм². Крепление на Din-рейку NS35.

Внешний вид МТМ501-052



Максимальное сечение подсоединяемых проводов 2,5мм². Крепление на Din-рейку NS35.

