#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МТМ 400

Номер в Госреестре средств измерений № У1292-00 Свидетельство о взрывозащищенности № 2202 ТУ У 19081403.002-2000



#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Приборы предназначены для преобразования сигналов стандартных термоэлектрических преобразователей (ТП), термопреобразователей сопротивления (ТС), сигналов постоянного тока и напряжения в унифицированный сигнал постоянного тока: 0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Двух, трехпозиционная сигнализация достижения измеряемым параметром уставок верхнего и (или) нижнего уровня (позиционное регулирование). Выход -«сухой контакт».
- Гальваническое разделение входных и выходных цепей.
- Автоматическая компенсация термо ЭДС «свободных концов ТП».
- Сигнализация обрыва цепей ТП, ТС.
- Иискробезопасные входные цепи с маркировкой взрывозащиты "ExiallC".
- Подключаемые датчики: ТХК, ТХА, ТПП, ТПР, ТВР, ТЖК, ТМК, ТСП(50П, 100П), ТСМ (50М, 100М).
- Входные Сигналы 0-5 мА. 0-20 мА. 4-20 мА. 0-100 мВ.

#### **ИСПОЛНЕНИЯ**

| Шифр      | Вход                            | Взрывозащита<br>входных цепей | Выход "сухой<br>контакт" | Монтаж    |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| MTM 400AD | 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-100мВ, | Нет                           | Нет                      | Din-рейка |
|           | тп, тс                          | Есть                          |                          |           |
| MTM 400A  | 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-100мВ, | Нет                           | Есть                     | Настенный |
|           | тп, тс                          | Есть                          |                          |           |
| МТМ 400Б  | 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-100мВ, | Нет                           | Нет                      | Настенный |
|           | TΠ,TC                           | Есть                          |                          |           |

## Примечания:

- Преобразователи выпускаются с конкретной шкалой и могут быть перенастроены в условиях потребителя на другую шкалу.
- 2) По отдельному заказу преобразователи могут быть изготовлены с нестандартной шкалой.
- 3) Преобразователь MTM400AD имеет универсальный вход (программирование всех параметров с лицевой панели прибора).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| • | Напряжение питания                                   | DC 24B +10% -15%            |
|---|--|-----------------------------|
|   | При поставке в комплекте с МТМ140,<br>МТМ141, МТМ101 | AC 100250B                  |
| • | Потребляемая мощность, не более - MTM 400AD          |                             |
|   | - MTM 400A, MTM 400Б                                 | 4 Вт                        |
| • | Диапазон рабочих температур                          |                             |
|   | - МТМ 400AD  |                             |
| • | Класс точности                                       |                             |
| • | Коммутационная способность                           | ,                           |
| • | выходов реле МТМ 400А                                | 250 B/1 A                   |
| • |  |                             |
|   | мощность 60  | Вт пост. тока, 125 ВА ~тока |
| • | Сопротивление нагрузки                               |                             |
|   | 0-5мА  | 02,5 кОм                    |
|   | 0-20мА, 4-20мА                                       | 01 кОм                      |
| • | Степень защиты корпуса                               | IP20                        |
| • | Масса, не более                                      |                             |
|   | - MTM400AD   | 0,2кг                       |
|   | - MTM400A, MTM400Б                                   |                             |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


МТМ 400 - <u>X</u> - <u></u>

Пример заказа:


MTM 400A XA(K) 0-600°C 4-20 MA.

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Схема подключения MTM400AD



## Схема подключения МТМ400А




# Схема подключения МТМ400Б




# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внешний вид МТМ 400AD



Подсоединение проводов - "под винт". Максимальное сечение подсоединяемых проводов 2,5мм². Крепление на Din-рейку NS35.

# Монтажный чертёж МТМ400А, МТМ400Б



- 1 Розетка DB-15F «под пайку»;
- 2 Клеммник «под винт» (сечение провода Smax=2,5мм²).