ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МТМ 701.40, МТМ 701.4C

Номер в Госреестре средств измерений У1383-00 ТУ У 19081403.005-2000



НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для непрерывного преобразования избыточного давления (ДИ), унифицированного пневматического аналогового сигнала (ДУ) воздушных сред в унифицированный сигнал постоянного тока по четырем независимым, гальванически развязанным каналам.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Выходные сигналы: 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА.
- НСХ преобразования линейная.
- Гальваническое разделение выходных цепей между собой, выходных цепей и цепей питания.
- Двухпозиционная сигнализация достижения измеряемым параметром уставок верхнего и (или) нижнего уровня на каждом канале (для варианта исполнения МТМ701.4C). Выход - "сухой контакт". При изготовлении МТМ701.4C настраивается на верхнюю и нижнюю уставку по каждому каналу, и может быть перенастроен в условиях потребителя.
- Перенастройка диапазона в пределах исполнения датчика.
- Работа с неагрессивными средами: сухой чистый воздух, инертные или любые другие неагрессивные газы.

ИСПОЛНЕНИЯ

Тип датчика	Диапазон измерений, кПа	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %	Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, кПа
	0-4	±1.0	75
Д1	0-6		
	0-10	±0.5	
Д2	0-25	±1.0	200
Д	0-40	±0.6	
	0-60		400
ДЗ	0-100	±0.5	
	20-100		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	Напряжение питания	AC 220 B ±10%
	Потребляемая мощность, не более	
•	Диапазон рабочих температур	+5+50°C
•	Степень защиты корпуса	IP20
•	Масса, не более	2.4 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

	MTM 701.4 - X - X - X
Исполнение (О, С)	
Диапазон измеряемого давления (1/2/3/4 канал)	
Выходной ток (1/2/3/4 канал)	

Пример заказа:


МТМ 701.40 0-60кПа 4-20мА.

МТМ 701.4С 0-10кПа/0-6кПа/0-25кПа/0-100кПа 0-20мА/0-20мА/4-20мА/0-5мА.

Примечание


Для исполнения MTM701.4C можно дополнительно указать конфигурацию уставок по каждому каналу (уставка верхнего уровня - ВУ, нижнего уровня - НУ).

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж МТМ701.4О, МТМ7014С



Подсоединение проводов - "под пайку".