

ung 6.42: Betrachtete Anordnung

$$u_0 = R_1 i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$0 = R_2 i_2 - M \frac{di_1}{dt} + L_{22} \frac{di_2}{dt}$$

$$k = \mu A$$

$$L_{11} = N_1^2 k_1 L_{22} = N_2^2 k_1$$

$$d_0 = \hat{a} \cos wt = L_{11} di_1 \qquad Mdi_2$$

$$R_1 = 0 \qquad dt$$

$$x_1 = di_1 \qquad x_2 = di_2$$

$$\begin{bmatrix} L_{11} & -M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \infty_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widehat{u} \cos ut \\ -M & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} N_1^2 & -N_1N_2 \\ -N_1N_2 & N_2^2 \end{bmatrix} \times_1 = \begin{bmatrix} \widehat{u} & \cos w + \\ \widehat{v} & \cos w + \end{bmatrix}$$


$$|V_1| = |V_2| = |V_2$$

$$Coswt$$


$$U_2 J + N_2 I$$

$$N_1$$

$$\begin{array}{c} \text{Übungestunde} \\ \text{2)} \ \hat{B} = 1.23T \quad M_{r} = 3000 \quad \hat{\alpha} = \sqrt{2} \cdot 99.5V, A = 900 \times 10^{-6} \text{ m}^{2}, l = 290 \times 10^{-3} \text{ m} \\ \hat{\beta} \ \hat{H} \ ds = \Theta \ (\text{Ampere's Law}) \\ \Theta = \text{NI} \quad l = \text{Wint} \\ A \\ \text{U} = L \ dc \\ dt \\ dt \\ N^{2} \text{Al} = \frac{\alpha \sin(\xi t) A}{N^{2} \text{Al}} \\ \text{Odd} \quad N^{2} \text{Al} \\ \text{Odd} \quad N^{2} \text{$$



Bei einem Transformator nach Bild a) betragen die Windungszahlen der Primärwicklung $N_1=575$ und die Windungszahlen der Sekundärwicklung $N_2=60$. Der Eisenkern hat den Querschnitt $A=1600 \mathrm{mm}^2$. Der Transformator liegt primärseitig an einer Spannung von $\hat{u}_1=\sqrt{2}\cdot 230\mathrm{V}$ mit der Frequenz $f=50.0{
m Hz}$. Sekundärseitig ist der Transformator mit dem ohmschen Widerstand $R=0.500\Omega$ belastet. Bei der Schaltung kann von einem "idealen Transformator" ausgegangen werden, Wicklungswiderstände und der Transformator-Leerlaufstrom können also vernachlässigt



Nun sein folgende Werte gegeben:

$$f = 50.0\,\mathrm{Hz}$$

$$B=125.0\,\mathrm{mT}$$

$$A = 132.0 \, \mathrm{cm}^2$$

Wie gross ist die Mindestanzahl der Schleifen der Spule N sein, damit eine Spitzenspannung von $\hat{u}_0=266\,\mathrm{V}$ ausgegeben wird?

$$N =$$

