Übung 3 Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit & Stabilität

Alexander Björk, Janis Kaltenthaler

May 12, 2020

Aufgabe 3-1. Steuerbarkeit und Stabilität (5 Punkte)

a)

Um das System auf Steuerbarkeit zu untersuchen wird nach dem Steuerbarkeitskriterium von Kalman geprüft. Dies besagt, dass ein System steuerbar ist, wenn die Steuerbarkeitsmatrix S_S den Rang n hat.

Rang
$$S_S = n$$

Bei Eingrößensystem genügt eine Prüfung von

$$\det S_S \neq 0$$
.

Die Steuerbarkeitsmatrix ist hier:

$$S_S = \begin{bmatrix} b & Ab \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -64 \\ 24 & -192 \end{bmatrix}$$

Die Determinante ist

$$\det S_S = 8 \cdot (-192) - (-64) \cdot 24 = 0.$$

Das System ist somit nicht vollständig steuerbar.

b)

Für die einfache Berechnung der Übertragungsfunktion in Pol-Nullstellenform, kann man zuvor die Pol- und Nullstellen aus der Polynomform der Übertragungsfunktion berechnen. Die Übertragungsfunktion ist (für die Berechnung aus dem Zustandsraummodell) definiert als

$$G(s) = c^{T}(sI - A)^{-1}b + d.$$

Daraus ergibt sich für unseren Fall:

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} s-4 & 4 \\ 0 & s+8 \end{bmatrix} \end{pmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 8 \\ 24 \end{bmatrix} = \frac{8s-32}{s^2+4s-32}$$

Dies lässt sich zu

$$G(s) = 8 \frac{s - 4}{(s - 4)(s + 8)} \tag{1}$$

umformen. Setzt man voraus, dass $s \neq 4$ gilt, lässt sich dies sogar noch weiter kürzen zu

$$G(s) = 8\frac{1}{s+8}. (2)$$

c)

Berechnet man nun die Pol- und Nullstellen nach Gl. 2, erkennt man, dass das System nach dieser Übertragungsfunktion keine Nullstellen und nur eine Polstelle bei $s_p = -8$ hat. Die Ordnung ist somit 1.

d)

Die Berechnung der Pol- und Nullstellen mit Hilfe von z.B. MATLAB zeigt, dass das System anders als in Gl. 2 gezeigt, eine höhere Ordnung besitzt. Es gibt sehr wohl eine Pol- als auch eine Nullstelle bei s=4.

Das Problem ist hier das zu weite Kürzen von Gl. 1 zu Gl. 2. Bei diesem Vorgang verliert man die Pol- und Nullstelle bei s = 4, sowie eine Ordnung.

e)

Aufgabe 3-2. Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit eines elektrischen Systems (5 Punkte)

a)

Um das System auf Steuerbarkeit zu untersuchen wird nach dem Steuerbarkeitskriterium von Kalman geprüft. Dies besagt, dass ein System steuerbar ist, wenn die Steuerbarkeitsmatrix S_S den Rang n hat.

Rang
$$S_S = n$$

Bei Eingrößensystem genügt eine Prüfung von

$$\det S_S \neq 0$$
.

Die Steuerbarkeitsmatrix ist hier:

$$S_S = \begin{bmatrix} b & Ab \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} rac{1}{R_1 C} & -rac{1}{C^2 R_1^2} \\ rac{1}{L} & -rac{R_2}{L^2} \end{bmatrix}$$

Die Determinante ist

$$\det S_S = -\frac{CR_1R_2 - L}{C^2L^2R_1^2}$$

Um nun ein nicht vollständig steuerbares System zu erhalten muss gelten:

$$\det S_S = 0$$

Das wird erreicht durch:

$$0 = CR_1R_2 - L \Leftrightarrow L = CR_1R_2$$

Wobei zusätzlich gelten muss:

$$C^2L^2R_1^2 \neq 0$$

b)

Um das System auf Beobachtbarkeit zu untersuchen wird nach dem Beobachtbarkeitskriterium von Kalman geprüft. Dies besagt, dass ein System beobachtbar ist, wenn die Beobachtbarkeitsmatrix S_B den Rang n hat.

Rang
$$S_B = n$$

Bei Eingrößensystem genügt eine Prüfung von

$$\det S_B \neq 0$$
.

Die Beobachtbarkeitsmatrix ist hier:

$$S_B = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1} & 1 \\ \frac{1}{CR_1^2} & -\frac{R_2}{L} \end{bmatrix}$$

Die Determinante ist

$$\det S_B = \frac{CR_1R_2 - L}{CLR_1^2}$$

Um nun ein nicht vollständig beobachtbares System zu erhalten muss gelten:

$$\det S_B = 0$$

Das wird erreicht durch:

$$0 = CR_1R_2 - L \Leftrightarrow L = CR_1R_2$$

Wobei zusätzlich gelten muss:

$$CLR_1^2 \neq 0$$

c)

Beispielhaft wurden folgende Werte gewählt:

$$R_1 = 1\Omega$$
, $R_2 = 2\Omega$, $C = 0.5F$, $L = 1H$

d)

Nullstellen:

$$s_{n,1} = -2.82288, \ s_{n,2} = -0.17712$$

Pole:

$$s_{p,1} = -2.0, \ s_{p,2} = -0.5$$

e)

Beispielhaft wurden folgende Werte gewählt:

$$R_1 = 1\Omega, \ R_2 = 2\Omega, \ C = 0.5F, \ L = 1H$$

Nullstellen:

$$s_{n,1} = -2.82288, \ s_{n,2} = -0.17712$$

Pole:

$$s_{p,1} = -2.0, \ s_{p,2} = -0.5$$