

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

CLH	ENTE	HOSPITAL UNIVE	RSITARIO DEL VALLE						
CONTACTO		Lenker Mier	CIUDAD	Cali					
EQUIPO SERIE UBICACIÓN FECHA DE SERVICIO		Cabina Seguridad Biológica 18741 Patología 2019-06-11	MARCA MODELO No. INVENTARIO ETIQUETA MTO.	Telstar BIO II- A/P 302981 10248					
					REALIZADO POR		Farle E. Lasso	O.S. No.	MV12638-19
					İtem	the second colors of the second	ACTIVIDADES REA		
					1	Revisión del funcionamiento operacional de la cabina.			
2	Revisión y ajuste de conexiones eléctricas, caja de controles, componentes, borneras, relé, contactor, pulsador, perilla y toma eléctrico.								
3	Limpieza de porta lámpara y revisión del estado y funcionamiento de lámpara (Luz blanca).								
4	Revisión del funcionamiento de alarma visual y sonora.								
5	Inspección del estado físico de la cabina (pintura y lamina).								
6	Revisión de las condiciones físicas de cabina interna.								
7	Limpieza general del equipo (interno y externo).								
8	Revisión del estado físico de la ventana y rejilla.								
9	Inspección de el estado de biseles, baberos y tapas.								
10	Revisión del estado y funcionamiento del sistema de ventilación (Motor, tapa, blower y caracol).								
11	Revisión del estado físico de filtros HEPA.								
12	Inspección del estado físico y funcionamiento de válvulas, medidor de presión.								
13	Mediciones eléctricas: Voltaje de Placa: 230 V, Voltaje medido: 219 V.								
omp	letado y Revisado	por C4 Pascal S.A.S.:							
ombr			Fecha						
~ T	atiana Gutiérrez			2019-06-21					