REPORTE DE MANTENIMIENTO



CLIENTE		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE							
CONTACTO EQUIPO SERIE UBICACIÓN ECHA DE SERVICIO		LENKER MIER	CIUDAD	CALI					
		CABINA SEGURIDAD BIOLOGICA 2007-04 INMUNOSEROLOGIA 2019-06-07	MARCA MODELO No INVENTARIO ETIQUETA MTO	C4 FLC 85 N/I 10247					
					REALIZADO POR		Alirio Lasso	O.S. No	MV 12638-19
					ITEM	ACTIVIDAD	DADES REALIZADAS		
					1	Revisión del funcionamiento operacional de la cabina.			
2	Revisión y ajuste de conexiones eléctricas, caja de controles, componentes(borneras, rele, contactor), pulsador y toma eléctrico.								
	Limpieza de porta lámpara y revisión del estado y funcionamiento de lámpara								

- Limpieza de porta lámpara y revisión del estado y funcionamiento de lámpara (luz blanca y ultravioleta).
- 4 Revisión del equipo interno y externo (condiciones de lamina y pintura).
- 5 Revisión de las condiciones del mesón y cabina interna.
- 6 Limpieza y desmanchado del equipo (externo).
- 7 Inspección de las condiciones físicas de la ventana y rejilla.
- 8 Inspección y ajuste de biseles, baberos y tapas.
- 9 Limpieza e inspección de sistema de ventilación (blower, banco y caracol).
- 10 Revisión e inspección física de los filtros HEPA.
- 11 Inspección del estado de funcionamiento del medidor de presión.
- Mediciones Eléctricas; Voltaje Placa: 220v V, Voltaje leído: 213v V, Amperaje leído: 0,8 A.