

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN

R-GC023

FECHA: DIA: 21 MES: 9 AÑO: 2021

CONSECUTIVO Nº 23254

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Leonardo Gallego

AREA QUE PERTENECE:

Mantenimiento:



Administrativo



ENTIDAD DONDE OCURRE EL EVENTO:

H.U.V

AREA DONDE OCURRIO EL EVENTO:

Ciudad

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

Los siguientes equipos requieren sensores de saturación Neonatal:

Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/306	m7000
Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/412	m7000
Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/304	m7000
Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/303	m7000
Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/448	m7000
Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/423	m7000
Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/300	m7000
Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/421	m7000

COMENTARIOS O RECOMENDACIONES:

Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/306	m7000
Monitor de signos	marca	Bit	M009A01/301	m7000

SUGERENCIAS POR PARTE: (por favor marque con una x)

CLIENTE



COORDINADORA DE CALIDAD



ADMINISTRADORA



JEFE INMEDIATO



JEFE DE RECURSOS HUMANOS



OTROS



CUAL

Efectuado por:

Nombre: Leonardo Gallego

Firma y/o sello



Entregado A:

Vo. Bo. Jefe de área

www.sysmedsas.com / info@sysmedsas.com

Cra. 23 # 54-15 El Trebol PBX: 441 4935

Sugerencias sobre el presente documento al correo : calidad@sysmedsas.com