



Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

02.05

PARA: ING.NATALIA PEDREROS
Biomédica

DE: ENF.ESP. MARIA CRISTINA LOPEZ A.
Coordinadora Hospitalización Quirúrgica

ASUNTO: REPORTE NO CONFORME

Por medio de la presente traslado a su servicio No Conforme ocurrido en la Sala de Neurocirugía

FECHA OCURRENCIA	NOMBRE PACIENTE	NUMERO DOCUMENTO	NO CONFORME	DONDE OCURRE	SALA QUE REPORTA
28 junio 2022	ADOLFO PLAZA CASTRILLON	CC.6398785	DAÑO EN LA PANTALLA BOMBA INFUSION EVO IQ # 11	RECUPERACION QUIROFANO URGENCIAS	NEUROCIRUGIA

Se solicita realizar análisis de este caso y generar un plan de mejoramiento para la disminución en la ocurrencia de este No Conforme.

Agradezco la atención.


ENF.ESP.MARIA CRISTINA LOPEZ A.
Coordinadora Hospitalización Quirúrgica
Hospital Universitario del Valle – Evaristo García



CÓDIGO: FOR-GDI-GDO-006

FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2020

VERSIÓN: 1

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	CODIGO:	FOR-GCM-CAL-032		
	"EVARISTO GARCIA" E.S.E	VERSIÓN:	1	PAGINA	1 DE 1
	Reporte de No Conformes	FECHA DE EMISIÓN:	26	MES	3 AÑO
			2021		

SECCIÓN DE REPORTE

Por favor diligenciar esta área con la información de la situación ocurrida para su reporte

Fecha y hora de Ocurrencia			
Día	Mes	Año	Hora
28	6	2022	21:40

Proceso/Servicio donde ocurre el No Conforme	RECUPERACION QUIROFANO DE URGENCIAS
--	-------------------------------------

Proceso/Servicio que Reporta el No Conforme	NEUROCIRUGIA HOSPITALIZACIÓN
---	------------------------------

Fecha del Reporte		
Día	Mes	Año
29	6	2022

Nombre de la persona que reporta (Opcional)	
---	--

DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO

NOTA: Describir la situación, falla y/o desviación incluyendo Proceso, área, personal involucrado, Día, Hora y Fecha en los que ocurrió y toda la información adicional relacionados con la no conformidad.

EL PACIENTE ADOLFO PLAZA CASTRILLON ES TRASLADADO DESDE RECUPERACIÓN QUIROFANO DE URGENCIAS A NEUROCIRUGÍA A LA HABITACION 4B. DURANTE EL TRASLADO DEL PACIENTE DESDE LA CAMILLA A LA CAMA, LA AUXILIAR DE RECUPERACION ELEVÓ LA CAMA CON EL CONTROL ELECTRICO PARA QUE QUEDARA A LA MISMA ALTURA DE LA CAMILLA Y PODER PROCEDER CON EL TRASLADO EN BLOQUE, MIENTRAS LA ELEVA, NO SE PERCATÓ DE QUE LA BOMBA DE INFUSIÓN EVO IQ #11 SE ENCONTRABA FIJA AL SOPORTE FIRME DE LA PARED, Y CON EL BORDE DE LA BARANDA DE LA CAMA, GOLPEA Y PARTE LA PANTALLA DE LA BOMBA. EL PERSONAL DE RECUPERACION QUIROFANO SE RETIRÓ DE LA SALA DESPUES DE PASAR EL PACIENTE A LA CAMA, Y FUE AL MOMENTO DE INSTALARLE LOS LÍQUIDOS DE SOPORTE AL PACIENTE EN LA BOMBA QUE SE EVIDENCIA EL DAÑO EN LA PANTALLA DE LA BOMBA. SE INFORMA A LA COORDINADORA DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN NEUROCIRUGÍA Y SE PROCEDE A REALIZAR EL REPORTE DE NO CONFORMIDAD PARA EL SEGUIMIENTO E INTERVENCION DEL DAÑO

CORRECCIÓN O INTERVENCIÓN REALIZADA

NOTA: Si se tomo una acción para solucionar , corregir o intervenir la falla presentada ser descrita en este campo.

SE REALIZA EL REGISTRO DEL FORMATO DE NO CONFORMIDAD POR DAÑO DE EQUIPO EN COMODATO. SE REPORTA A COORDINACION.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE		CODIGO:		FOR-GCM-CAL-032				
	"EVARISTO GARCIA" E.S.E		VERSION:		1	PAGINA	1	DE	1
	Reporte de No Conformes		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA		MES	AÑO	
				26		3	2021		

SECCIÓN DE REPORTE

Por favor diligenciar esta área con la información de la situación ocurrida para su reporte

Fecha y hora de Ocurrencia

Día	Mes	Año	Hora
28	6	2022	21:40

Proceso/Servicio donde ocurre el No Conforme

RECUPERACIÓN QUIROFANO DE URGENCIAS

Proceso/Servicio que Reporta el No Conforme

HOSPITALIZACIÓN NEUROCIRUGÍA

Fecha del Reporte

Día	Mes	Año
30	6	2022

Nombre de la persona que reporta (Opcional)

DESCRIPCION DE LO OCURRIDO

NOTA: Describir la situación, falla y/o desviación incluyendo Proceso, área, personal involucrado, Día, Hora y Fecha en los que ocurrió y toda la información adicional relacionados con la no conformidad.

SE REALIZA INFORME DE NO CONFORMIDAD AL HACERLE SEGUIMIENTO AL CASO REPORTADO POR EL PERSONAL DE LA SALA DE NEUROCX.

CASO: SE IDENTIFICA DAÑO EN LA BOMBA DE INFUSION BAXTER EVO IQ #11 POR GOLPE EN LA PANTALLA LCD

AL REALIZAR SEGUIMIENTO AL EVENTO, LA BOMBA SE ENCONTRABA EN BUEN ESTADO HASTA EL MOMENTO DEL INGRESO DEL PACIENTE: ADOLFO PLAZA CASTRILLON, QUIEN FUE TRASLADADO EN CAMILLA A SALA DE NEUROCIRUGÍA DESDE LA SALA DE RECUPERACION QUIROFANO URGENCIAS, POR EL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE ESA ÁREA, A LA HABITACION 4B. LA AUXILIAR DE RECUPERACION MANIPULA EL CONTROL REMOTO Y ELEVA EL NIVEL DE LA CAMA PARA ALCANCE LA ALTURA DE LA CAMILLA DONDE TRASLADARON AL PACIENTE Y MOVERLO EN BLOQUE, SIN DARSE CUENTA EN ESE MOVIMIENTO, GOLPEA LA BOMBA DE INFUSION CON GRAN RUIDO. SE COMPLETA EL TRASLADO A LA CAMA 4B Y EL PERSONAL DE RECUPERACION SE RETIRA DE LA SALA.

AL INSTALAR EL EQUIPO DE LIQUIDOS EN LA BOMBA, EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA SALA DE NEUROCIRUGÍA IDENTIFICA EL DAÑO DE LA PANTALLA DE LA BOMBA DE INFUSION .

LA BOMBA DE INFUSIÓN SE ENCONTRABA FIJADA AL SOPORTE DE LA PARED DEL LADO DERECHO DE LA CAMA, AL MOMENTO DE LOS HECHOS. EN EL LUGAR DONDE ESTA INSTALADA, NO HAY CIRCULACION DE PERSONAL POR LA PROXIMIDAD DE LA PARED Y VENTANA.

CORRECCIÓN O INTERVENCIÓN REALIZADA

NOTA: Si se tomo una accion para solucionar , corregir o intervenir la falla presentada ser descrita en este campo.