

		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E		CÓDIGO:		FOR-GLO-MAN-036		
				VERSIÓN:				
REPORTE DE MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO				FECHA DE EMISIÓN:		PAGINA		DE
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: MINDRAY		MODELO: DESFIBRILADOR		DÍA		MES
SERIE: EZ-96021526		UBICACIÓN: QUIROFANO CENTRAL		PLACA: EMCO4882		1		6
				FECHA: 20/6/2024		AÑO		2020
				TIPO DE MANTENIMIENTO/INTERVENCIÓN:		REPORTE No. C00420		
						Prev.:		Corre.: X
								Diagn.:

ESTADO FÍSICO	Bueno	Malo
Condiciones ambientales	X	
Limpieza externa	X	
Carcasa/Chasis	X	
Pantalla/LCD	X	
Pilotos/Testigos	X	
Indicadores/manómetros	NA	NA
Interruptores/Perillas/pulsadores	X	
Tecclas/Panel de control	X	
Buzzer	X	
Pintura	X	
Cable de poder	X	

ACCESORIOS CON LOS QUE CUENTA		
1	PALAS EXTERNAS	Bueno: X Malo:
2	PALAS INTERNAS	Bueno: Malo: X
3	I	Bueno: Malo:
4	I	Bueno: Malo:
5	I	Bueno: Malo:
6	I	Bueno: Malo:
7	I	Bueno: Malo:
8	I	Bueno: Malo:
9	I	Bueno: Malo:
10	I	Bueno: Malo:
11	I	Bueno: Malo:
12	I	Bueno: Malo:
13	I	Bueno: Malo:

ESTADO ELECTRÓNICO	Bueno	Malo
Alimentación AC_X DC	X	
Motor (es) AC DC	NA	NA
Bomba: Presión Vacío	NA	NA
Cableado/Fibra óptica	NA	NA
Electrodos/Sondas/Transductor	NA	NA
Bombillos	NA	NA
Conectores/Terminales	X	
Transformador/Resistencia	X	
Contactores/Relés	X	
Tarjetas electrónicas	X	
Componentes electrónicos	X	
Fusibles/Breaker	X	
Batería(s)	X	

SISTEMA MECÁNICO	Bueno	Malo
Rodamientos	NA	NA
Frenos/Tapes	NA	NA
Paleas/Piñones	NA	NA
Ejes/Soportes	NA	NA
Bandas/Correas/Cadenas	NA	NA

SISTEMA HIDRÁULICO	Bueno	Malo
Cilindros/Gatos	NA	NA
Válvulas	NA	NA
Mangueras/Tuberías	NA	NA
Nivel: Aceite Agua	NA	NA
Filtros	NA	NA
Reguladores	NA	NA
Trampas	NA	NA
Empaques/Sellos/O-ring	NA	NA

SISTEMA NEUMÁTICO	Bueno	Malo
Cilindros/Gatos	NA	NA
Válvulas	NA	NA
Flapier	NA	NA
Mangueras/Tuberías	NA	NA
Filtros	NA	NA
Reguladores	NA	NA
Trampas	NA	NA
Empaques/Sellos/O-ring	NA	NA

SET/EQUIPO PATRON/ MATERIALES UTILIZADOS	
Cant.	Descripción
1	I
I	I
I	I
I	I
I	I
I	I
I	I
I	I

MEDICIONES REALIZADAS			
Unidad	Variable	Valor Medido	Valor Esperado
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I
I	I	I	I

REPUESTOS/ACCESORIOS REQUERIDOS	
1	PALAS INTERNAS
2	I
3	I
4	I
5	I
6	I
7	I
8	I

ACTIVIDADES REALIZADAS / OBSERVACIONES

SE ATIENDE LLAMADO, SE REvisa ACCESORIO (PALAS INTERNAS), SE EVIDENCIA DAÑO EN EL CONECTOR DE PALAS A DESFIBRILADOR, OCASIONADO POR MAL USO. SE REALIZA REPARACION DEL CONECTOR, SE PRUEBA CONEXION Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL. SE RECOMIENDA REALIZAR SOLICITUD DE NUEVAS PALAS INTERNAS.

REALIZADO POR

Nombre: JUAN FELIPE MURIEL B

Firma: Jelpe Muriel B.

Cargo: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO AGESOC - INGENIERO BIOMÉDICO

FECHA: 20/6/2024

RECIBIDO POR

Nombre: Mayerline Garzón Murillo

Firma: Mayerline Garzón

Cargo: Enfermera

Fecha: 20/06/2024