

REPORTE DE TRABAJO EQUIPOS BIOMEDICOS No. 1

R-MT001

ENTIDAD: H.U.V	MARCA: BLT	ACTIVO FIJO	FECHA: 29-9-2021
ÁREA: Cirugía	MODELO: M7000	Emc3906	RT No. N° 62089
EQUIPO: Monitor de Signos Vitales	SERIE No: M009A014304	MANTENIMIENTO: Prev. ___ Correct. /	

PRUEBAS CUALITATIVAS DEL MANTENIMIENTO

CONDICIÓN FÍSICA	BUENO	MALO	MECÁNICA	BUENO	MALO
Chasis/Carcasa	☒	☐	Rodamientos	☐	☐
LCD/Pantallas	☒	☐	Frenos/ Topes	☒	☐
Pilotos/Testigos	☒	☐	Poleas/ Piñones	☒	☐
Manómetros/Indicadores	☒	☐	Ejes/Soportes	☒	☐
Interruptores/Pulsadores	☒	☐	Bandas/Correas/Cadenas	☐	☐
Teclas/Panel de Control	☒	☐	HIDRÁULICO		
Buzzer	☒	☐	Cilindros/Gatos	☐	☐
Pintura	☒	☐	Válvulas	☐	☐
ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO			Mangueras/Tubería	☐	☐
Alimentación AC ___ DC ___	☒	☐	Nivel Aceite ___ Agua ___	☐	☐
Motor(es) AC ___ DC ___	☒	☐	Filtros	☐	☐
Bomba Presión ___ Vacío ___	☒	☐	Reguladores	☐	☐
Cableado/Fibra óptica	☒	☐	Trampas	☐	☐
Electrodos/Sondas/Transductor	☒	☐	Empaques/Sellos/O-ring	☐	☐
Bombillos	☒	☐	NEUMÁTICO		
Conectores/Terminales	☒	☐	Cilindros/Gatos	☒	☐
Transformador/Resistencia(s)	☒	☐	Válvulas	☐	☐
Contactores/Relés	☒	☐	Flaper	☒	☐
Tarjetas Electrónicas	☒	☐	Mangueras/Tubería	☒	☐
Componentes electrónicos	☒	☐	Filtros	☐	☐
Breaker/Fusible	☒	☐	Reguladores	☐	☐
Batería(s)/ Pila(s)	☐	☐	Trampas	☒	☐
			Empaques/Sellos/O-ring	☐	☐

PRUEBAS CUANTITATIVAS DEL MANTENIMIENTO

Valor de referencia	Valor Entregado	
	Sin ajuste	Con ajuste (si aplica)
94	94	
96	96	
98	98	

Valor de referencia	Valor Entregado	
	Sin ajuste	Con ajuste (si aplica)

Valor de referencia	Valor Entregado	
	Sin ajuste	Con ajuste (si aplica)

ACCESORIOS:

- Cable AC
- Brazalete
- Sensor SP02
-
-
-
-

BUENO	REGULAR	MALO
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

REPUESTOS / ACCESORIOS REQUERIDOS:

-
-
-
-
-
-
-

NOTA: La opción "REGULAR ESTADO" indica que el accesorio presente en el equipo funciona según las especificaciones técnicas del fabricante, pero debido a su desgaste sea por uso y/o vida útil se recomienda su cambio, esto con el objetivo de evitar daños futuros en el equipo.

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento correctivo, inspección física y estructural, se evidencia ausencia de sensor SP02, se realiza instalación de sensor SP02 suministrado por el cliente y pruebas con equipo patrón patrón el equipo responde correctamente

Ayda María Benítez Calcedo
Ingeniera Biomédica
Esp. Auditoría en Salud
T.P. 76244-322099 VLL

EQUIPO PATRÓN UTILIZADO:

Efectuado por: Christian Steven Lopez M.

Nombre:

Firma y Sello:



SYSMED

www.sysmedsas.com / info@sysmedsas.com
Cra. 23 # 54-15 El Trebol PBX: 441 4935

Versión 6/OCTUBRE 1 2020 / Pag 1 de 1

Vo. Bo. Jefe de área