Laboratorium PCUE – Ćwiczenie 3

Procesory ARM - wyświetlacz LCD oraz przetwornik analogowo-cyfrowy

Wstęp:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z sposobem obsługi i działaniem wyświetlacza LCD, przetwornika analogowo-cyfrowego oraz przycisków i diod LED. Dokumentacje znajdują się w folderze D:\Datasheet

UWAGA! Wszystkie projekty muszą być zapisane w folderze D:\Student\Lab3\. Projekty zapisane w innym folderze nie będą podlegały ocenie oraz zaliczeniu.

Środowiskiem programistycznym jest Keil uVision. W ustawieniach projektu ustawić Debuger oraz programator na CooCox Debugger oraz w jego ustawieniach wybrać picoJTAG.

[30min] Zadanie 1:

- → Zapoznać się z działaniem aplikacji Blinky. Napisać program wyświetlający tekst oraz wartości zmiennych.
- → Aby przejść do kolejnej części ćwiczenia niezbędne jest wyświetlenie na wyświetlaczu wartości znajdującej się w zdefiniowanej przez siebie zmiennej globalnej.

[30min] Zadanie 2:

Ćwiczenie to korzysta z programu napisanego w części pierwszej. Wyświetlacz LCD posłuży do wyświetlenia wyniku pomiaru wartości potencjometru.

- → Zmodyfikować program w taki sposób, aby wartość odczytana z potencjometru była wyświetlana w postaci procentowej.
- → Dodatkowo pasek diody LED powinny wyświetlać także informacje o położeniu potencjometru. Za pomocą przycisku(ów) (przykład w projekcie EXTI) powinno się mieć możliwość wyboru jednego z następujących trybów wyświetlania:

Świeci się tylko jedna dioda
Diody świecą się w sposób narastający

Zakończenie ćwiczenia:

Po tym laboratorium prowadzącemu zajęcia powinno się pokazać gotowy, skompilowany projekt przesłany do procesora w formie działającego układu.

Literatura:

- → Dokumentacja LPC1768
- → Dokumentacja płytki EM-LPC1700