Rapport sur la machine de SHOWROOM ESPACE HT

•			•	
Cara	cter	41St1	an	Þε.
Curu	Ctti	150	чч	CJ.

Les	références	de l	la mac	hine	sont	:

- Samsung RV 520;
- 2 Go RAM;
- Intel I3;
- 250 Go DD.

Problèmes:

La machine présente les problèmes ci dessous :

- Clavier défectueux ;
- Bouton alimentation défectueux ;
- Batterie défectueuse ;
- Chargeur défectueux

Solution:

Nous suggérons de remplacer la machine

Aida CISSOKHO FAYE,
DIRECTION INFORMATIQUE GROUPE CCBM