

0.0.1



- x(t) tuần hoàn với chu kỳ  $T \Rightarrow T$ ần số cơ bản:  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$
- Công thức tính hệ số Fourier:
- $X(k) = \frac{1}{T} \int_{T} x(t)e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T_-}^{T_1} x(t)e^{-jk\omega_0 t} dt$

0.0.2


Xác định các hệ số khai triển chuỗi Fourier và vẽ phổ của tín hiệu sau



a+bj => liên hợp phức a-bj

 $(a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2$ 

- x(t) tuần hoàn với chu kỳ T=2 $\Rightarrow$  Tần số cơ bản:  $\omega_0=rac{2\pi}{2}=\pi$
- $X(k) = \frac{1}{T} \int_{T} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{0}^{2} e^{-2t} e^{-jk\pi t} dt$
- $X(k) = \frac{1}{2} \int_{0}^{2} e^{-t(2+jk\pi)} dt = \frac{1}{2(2+jk\pi)} (e^{-2(2+jk\pi)} 1)$
- $X(k) = \frac{1-e^{-4}}{2(2+jk\pi)}$  là số phức  $\Rightarrow$  Muốn vẽ phổ biên độ, pha cần xác định phần thực phần ảo của X(k)
- $Arr Re(X(k)) = rac{1-e^{-4}}{4+k\pi^2}$
- $Im(X(k)) = \frac{k\pi(e^{-4}-1)}{8+2k\pi^2}$
- $\Rightarrow$  |X(k)|,  $\Phi(X(k))$  theo Re(X(k)), Im(X(k))



Xác định các hệ số khai triển chuỗi Fourier và vẽ phổ của tín hiệu sau  $x(t)=1+\frac{1}{2}cos(2\pi t)+sin(3\pi t)$ 

- x(t) có sẵn dạng tổng của các tín hiệu sin và cos
- Thay vì dùng công thức tích phân, ta dùng trực tiếp công thức khai triển Fourier và công thức Euler
- x(t) tuần hoàn chu kỳ T=2;  $\omega_0=\pi$

$$x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$$

$$x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$$

$$x(t) = e^{j0t} + \frac{1}{4}e^{j2\pi t} + \frac{1}{4}e^{-j2\pi t} + \frac{1}{2j}e^{j3\pi t} - \frac{1}{2j}e^{-j3\pi t}$$
(Euler)

• Fourier: 
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k) e^{jk\omega_0 t}$$

hay 
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)e^{jk\pi t}$$


Dồng nhất hệ số ta có:  $X(k) = \begin{cases} 1, k=0 \\ \frac{1}{4}, k=\pm 2 \\ \frac{1}{2j}, k=3 \\ \frac{-1}{2j}, k=-3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases}$ 

⇒ Muốn vẽ phổ biên độ, pha cần xác định phần thực phần ảo

Viết lại X(k): 
$$X(k) = \begin{cases} 1, k=0 \\ \frac{1}{4} + 0.j, k = \pm 2 \\ 0 + \frac{-j}{2}, k=3 \\ 0 + \frac{j}{2}, k=-3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{ Muon ve pho bien do, pha can xac dinh phan thực phan ao} \\ \begin{cases} 1, k=0 \\ \frac{1}{4} + 0.j, k = \pm 2 \\ 0 + \frac{-j}{2}, k=3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases} \\ Re(X(k)) = \begin{cases} 1, k=0 \\ \frac{1}{4}, k = \pm 2 \\ 0, k = \pm 3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases} \qquad Im(X(k)) = \begin{cases} 0, k = 0 \\ 0, k = \pm 2 \\ \frac{-1}{2}, k = 3 \\ \frac{1}{2}, k = -3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases} \\ \begin{cases} 1, k=0 \end{cases} \qquad \left( \text{artan}(0) = 0, k = 0, \pm 2 \right) \end{cases}$$

$$|X(k))| = \begin{cases} 1, k=0 \\ \frac{1}{4}, k = \pm 2 \\ \frac{1}{2}, k = \pm 3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases} \quad \Phi(X(k)) = \begin{cases} \arctan(0) = 0, k = 0, \pm 2 \\ \arctan(-\infty) = \frac{-\pi}{2}, k = 3 \\ \arctan(\infty) = \frac{\pi}{2}, k = -3 \\ 0, k \text{ còn lại} \end{cases}$$



Với tín hiệu:


$$x(t) = 1 + \frac{1}{2}cos(2\pi t) + sin(3\pi t)$$

Ta có thể tách thành 3 tín hiệu thành phần: x1(t)=1

$$x2(t) = \frac{1}{2}cos(2\pi t)$$

$$x3(t) = \sin(3\pi t)$$

Sử dụng khai triển Fourier và công thức Euler (phương pháp đồng nhất hệ số), ta có phổ biên độ của các tín hiệu trên lần lượt là:




0.0.5


# Example

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu  $x(t)=\delta(t)$ :

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$


$$X(\omega) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$$






- $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$

- $X(\omega)$  là số thực  $\Rightarrow$  phổ pha bằng 0
- lacksquare  $X(\omega) = rac{2 sin(\omega T_1)}{\omega} = 2 T_1 sinc(\omega T_1) \Rightarrow \mathsf{Phổ}$  biên độ có dạng xung sinc



Scale.




0.0.6

Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu  $x(t)=e^{-at}.u(t)$ , a>0

- lacktriangle Tín hiệu x(t) không tuần hoàn
- Năng lượng  $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{0}^{+\infty} (e^{-at})^2 dt = \frac{1}{2a} e^{-2at}|_{0}^{+\infty} = \frac{1}{2a} < \infty \Rightarrow x(t)$  có biểu diễn tần số:  $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} \cdot u(t)e^{-j\omega t} dt$

- X(ω) là số phức:
- $X(\omega) = \frac{1}{a+j\omega} = \frac{a-j\omega}{a^2+\omega^2}$
- Biên độ  $|X(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$ ; Pha  $\phi(X(\omega)) = \arctan(\frac{-\omega}{a})$



Xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu  $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$ ,

- Tín hiệu x(n) không tuần hoàn

Năng lượng hữu hạn 
$$do E_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} (\frac{1}{2})^{2n} = \frac{1-1/2^{\infty}}{1-1/2} = 2$$

• x(n) có biểu diễn tần số:  $X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\omega} =$ 

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (1/2)^n e^{-jn\omega} = \sum_{n=0}^{+\infty} (\frac{1}{2}e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - (\frac{1}{2}e^{-j\omega})}$$

$$X(\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}cos(\omega) + j\frac{1}{2}sin(\omega)}$$

## 0.1 Năng lượng

$$E_{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^{2} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^{2} d\omega$$

$$E_{x}=\sum_{-\infty}^{+\infty}|x(n)|^{2}dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi}|X(\omega)|^{2}d\omega$$

Determine Fourier transform of :

- $\mathbf{x}(t) = te^{-at}u(t)$
- $x(n) = (n+1)(1/2)^n u(n)$
- $x(t) = e^{-2t}u(t-3)$
- $x(t) = \cos(\pi t/3) + \sin(\pi t/2)$